

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADORelatório nº: **ACS 0016-26**

Data: 20/05/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: NORDESTE FABRICAÇÕES	Contato: 94 9118-8744
Aplicadora: Própria	Setor: Pintura
Obra: NA	Tipo: ☐ Manutenção ☒ Nova
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO**1- ATIVIDADE REALIZADA:**

Realizado acompanhamento técnico da aplicação do produto REKOMAR DES 608

2- COMENTÁRIOS GERAIS:


Realizada visita técnica preventiva na empresa Nordeste, onde em conversa com o inspetor Alex foi verificado que houve envio incorreto de material, sendo recebido o produto REKOMAR DES 608 ao invés do Rethane FLV-652 originalmente previsto para utilização. O desvio foi identificado somente no momento da aplicação, após abertura e utilização parcial do material, devido à urgência de uma obra. Por este motivo, o cliente optou por seguir com a utilização do produto recebido, sem solicitação de substituição.

Durante a visita, foi relatada dificuldade relacionada ao tempo de secagem do produto, uma vez que a equipe está habituada à utilização de tintas bicomponentes poliuretânicas, que apresentam secagem e cura mais rápidas. Foram realizados esclarecimentos técnicos informando que o REKOMAR DES 608 é um produto monocomponente à base de resina alquídica, cujo mecanismo de cura ocorre por oxidação em contato com o oxigênio atmosférico, tornando o processo de endurecimento do filme mais lento quando comparado aos sistemas bicomponentes.

Foi explicado também que, embora o produto apresente secagem superficial ao toque em curto intervalo de tempo, a cura total do filme ocorre gradativamente, sendo normal que nas primeiras horas o revestimento ainda apresente sensibilidade mecânica superficial, principalmente quando submetido à pressão ou risco. Durante a visita foram realizados testes práticos, sendo observado comportamento compatível com as características técnicas do produto.

Foi informado ainda que, visando acelerar a secagem em caráter emergencial, houve utilização de catalisador destinado a tinta poliuretânica junto ao produto monocomponente. Apesar de ter sido observado ganho de secagem superficial, foi esclarecido tecnicamente que esta prática não é recomendada pelo fabricante, uma vez que o produto não foi desenvolvido para utilização com catalisadores externos, podendo ocasionar alterações nas características originais de desempenho, aderência, cura e durabilidade do revestimento.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:




 Anderson Carlos

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
 Divisão Renner Coatings