

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **ACS 0003-26**

Data: 10/03/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: CPRT	Contato: 22 99242-3653
Aplicadora: Própria	Setor: Pintura
Obra: NA	Tipo: ☒ Manutenção ☐ Nova
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita técnica para entender demanda do cliente

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Realizada visita técnica à empresa CPRT (EGTC Infra SA e Barbosa Mello SA) no período da manhã, onde foi conduzida reunião em campo com o inspetor Francinando para entendimento das atividades de pintura e levantamento de oportunidades técnicas.

Durante a visita, foi informado que as atividades de pintura realizadas atualmente são voltadas principalmente para retoques e reparos em campo, executados com trincha e rolo, resultando em baixo volume de consumo de tintas. Os produtos utilizados atualmente são sistemas normatizados da concorrência, incluindo primer rico em zinco w-poxi zsp 315 N 1277, LACKPOXI N 2628 como intermediário e acabamento Lackthane N 2677 LC.

Similares/compatível Renner Coatings  Primer fundo Rezinc PRZ 524, Intermediário Revran FHS 629, Acabamento Rethane FLV 653

Foi acompanhada parte das atividades em execução na obra, possibilitando observar o procedimento adotado para reparos em estruturas metálicas, bem como o preparo de superfície, que é realizado mecanicamente, buscando atender ao padrão equivalente ao SSPC-SP11.

Durante a conversa, foi ressaltada a importância do suporte técnico e da presença em campo como diferencial no atendimento, tendo sido mencionado pelo inspetor que o fabricante atualmente fornecido não realiza visitas técnicas na área. A iniciativa foi bem recebida e reforçou positivamente a percepção quanto ao acompanhamento técnico e pós-venda.

Também foi relatada a existência de demanda relacionada à pintura de pisos na unidade. Atualmente é utilizado esmalte sintético de mercado, porém foi mencionado que o produto apresenta baixa durabilidade, sendo necessária repintura em aproximadamente três meses. Diante disso, foi sugerido avaliar alternativas técnicas com maior desempenho, sendo solicitado que a área comercial apresente soluções que possam atender melhor essa necessidade.

De forma geral, a visita foi considerada produtiva, com boa receptividade por parte do inspetor e indicativos de potencial oportunidade para fornecimento de produtos em futuras aquisições.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anderson Carlos".

Anderson Carlos

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings