

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADORelatório nº: **ACS 0004-26**

Data: 26/02/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: NORMATEL ENGENHARIA LTDA	Contato: 98 98133-1922
Aplicadora: Própria	Setor: Pintura
Obra: NA	Tipo: ☒ Manutenção ☐ Nova
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO**1- ATIVIDADE REALIZADA:**

Visita técnica para treinamento com pintores e ajudantes

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Treinamento técnico realizado na empresa Normatel, abordando de forma objetiva os principais fundamentos da pintura industrial, com ênfase na correta interpretação de boletins técnicos, preparo de superfície, controle de espessura, condições de aplicação e identificação de falhas, visando padronização dos processos e melhoria da qualidade operacional.

Durante o treinamento na empresa Normatel, foram identificados alguns desvios de aplicação mencionado pelos colaboradores, destacando-se variações no controle de espessura (úmida e seca) e falhas no preparo de superfície, impactando diretamente no desempenho do sistema de pintura. Também foram observadas inconsistências na relação e proporção de mistura dos produtos, bem como no uso inadequado de diluentes, não sendo sempre respeitado o tipo correto indicado para cada tinta conforme boletim técnico.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Anderson Carlos

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings