

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: RAT ARR0023-26

Data: 15/04/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: Claumann Fabricação de Esquadrias Ltda.	Contato: Daiana / Tiago
Aplicadora: Linha de pintura do cliente	Setor: Qualidade / Produção
Obra: Portão e grades de alumínio	
Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Atendimento a solicitação do cliente Claumann, para uma avaliação da pintura realizada em um portão e grades de alumínio de seu cliente.


2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Pintura realizada em agosto de 2024.

A pintura apresenta regiões aleatórias de um aspecto de (desbotamento ou esbranquecimento) da superfície do filme aplicado, em algumas regiões onde a exposição solar é mais intensa, no entanto, ocorre marcações em regiões protegidas por sombras, sem exposição direta, apenas temperatura absorvida pelo metal.

A Daiana, efetuará uma remoção de dois perfis da grade, onde um apresenta o problema e o outro não apresenta o problema, recolocará na estufa de cura de sua linha de produção, para avaliar se as peças submetidas novamente a temperatura de cura, retoma a condição normal do aspecto, ela nos avisará dos resultados destes testes, para alinhamento de informação.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br