

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT ARR0024-26**

Data: 23/04/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: Marcopolo S.A	Contato: Bianca (Eng. do Processo)
Aplicadora: Linha de pintura a pó do cliente	Setor: Pintura
Obra: N/A	
Segmento:	☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita técnica para avaliação das peças pintadas com o produto PTE035 Amarelo Texturizado, baixa cobertura do substrato.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Estive hj pela manhã com a Bianca, engenheira de processos da pintura da Marcopolo, fomos até a linha de pintura para avaliar algumas peças pintadas com o nosso amarelo texturizado, porém na linha estavam pintando o preto texturizado, na avaliação das peças amarelas onde encontram-se com camadas variadas de 60 a 80 micrometro, existem uma aparência do metal interferindo sobre a cor do acabamento, esta é a questão colocada para a melhoria do produto em relação a cobertura, hj para a linha poder aumentar a camada aplicada é necessário a redução da velocidade da monovia e o repasse manual em toda as peças , isso prejudica produtividade, e pelo fato que as outras cores aplicadas são camadas de 60 a 80 micrometro, eles precisam manter a velocidade constante da monovia, o sistema de aplicação é automático com um repasse manual nas regiões mais críticas.

A solicitação é de uma melhoria em cobertura, mantendo a questão do aspecto do brilho e textura, solicitaram uma certa prioridade para uma primeira avaliação em linha de produção, com o envio de uma amostra ajustada, para aprovação da qualidade.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Adilso R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br