

DS-SK / K / L / N / M / H / S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Инклинометры статические

## (серии DS-SK · K · L · N · M · H · S)



- 107 моделей
- 1 / 2 оси
- точность до 0.001°
- RS / CAN / аналог

Полная линейка проводных инклинометров (датчиков угла наклона) — от базовых сигнализаторов до сверхточных (серия S, до 0.001°). Одно- и двухосные, выходы RS232/RS485/TTL/CAN и аналоговые (0–5 В / 4–20 мА).

Исполнение с корпусом или без корпуса (плата). Ниже — полный ряд с ТТХ и интерфейсом.

### Технические характеристики

| ИНКЛИНОМЕТРЫ ПРОВОДНЫЕ |     |            |          |         |
|------------------------|-----|------------|----------|---------|
| МОДЕЛЬ                 | ОСЬ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|                        |     |            |          |         |

| МОДЕЛЬ    | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| DS-SK100  | Двухосный | 0.1°       | 0.5°     | 3-5V    |
| DS-SK215S | Одноосный | 0.03°      | 0.3°     | 9-35V   |
| DS-SK216S | Одноосный | 0.03°      | 0.3°     | 9-35V   |
| DS-SK217S | Одноосный | 0.03°      | 0.3°     | 9-35V   |
| DS-SK225S | Двухосный | 0.03°      | 0.3°     | 9-35V   |
| DS-SK226S | Двухосный | 0.03°      | 0.3°     | 9-35V   |
| DS-SK100  | Двухосный | 0.1°       | 0.5°     | 3-5V    |
| DS-SK227S | Двухосный | 0.03°      | 0.3°     | 9-35V   |
| DS-K215S  | Одноосный | 0.02°      | 0.2°     | 9-35V   |
| DS-K216S  | Одноосный | 0.02°      | 0.2°     | 9-35V   |

| МОДЕЛЬ   | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
|          |           |            |          |         |
| DS-K217S | Одноосный | 0.02       | 0.2      | 9-35V   |
| DS-K225S | Двухосный | 0.02       | 0.2      | 9-35V   |
| DS-K226S | Двухосный | 0.02°      | 0.2°     | 9-35V   |
| DS-K227S | Двухосный | 0.02       | 0.2      | 9-35V   |
| DS-K210  | Одноосный | 0.02°      | 0.2°     | 12-35V  |
| DS-K218  | Одноосный | 0.02°      | 0.2°     | 12-35V  |
| DS-K220  | Двухосный | 0.02°      | 0.2°     | 12-35V  |
| DS-K228  | Двухосный | 0.02°      | 0.2°     | 12-35V  |

| МОДЕЛЬ   | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
| DS-L315S | Одноосный | 0.01°      | 0.1°     | 9-35V   |
| DS-L316S | Одноосный | 0.01°      | 0.1°     | 9-35V   |
| DS-L317S | Одноосный | 0.01°      | 0.1°     | 9-35V   |
| DS-L325S | Двухосный | 0.01°      | 0.1°     | 9-35V   |
| DS-L326S | Двухосный | 0.01°      | 0.1°     | 9-35V   |
| DS-L327S | Двухосный | 0.01°      | 0.1°     | 9-35V   |
| DS-L310  | Одноосный | 0.01°      | 0.1°     | 12-35V  |
| DS-L318  | Одноосный | 0.01°      | 0.1°     | 12-35V  |
| DS-L320  | Двухосный | 0.01°      | 0.1°     | 12-35V  |

| МОДЕЛЬ  | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|---------|-----------|------------|----------|---------|
| DS-L328 | Двухосный | 0.01°      | 0.1°     | 12-35V  |
| DS-N410 | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-35V  |
| DS-N415 | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-N416 | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-N417 | Одноосный | 0.01°      | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-N418 | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |
| DS-N420 | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 12-36V  |
| DS-N425 | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |

| МОДЕЛЬ   | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
| DS-N425S | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |
| DS-N426S | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |
| DS-N427S | Двухосный | 0.01°      | 0.02°    | 9-36V   |
| DS-N426  | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |
| DS-N427  | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |
| DS-N428  | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 12-36V  |
| DS-N460  | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |
| DS-N466  | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |
|          |           |            |          |         |

| МОДЕЛЬ   | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
| DS-N467  | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 9-36V   |
| DS-N468  | Двухосный | 0.001°     | 0.02°    | 12-36V  |
| DS-N826  | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-N827  | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M410  | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |
| DS-M415  | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M415E | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M416  | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
|          |           |            |          |         |

| МОДЕЛЬ   | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
| DS-M416E | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M417H | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M417H | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M418  | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |
| DS-M418E | Одноосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |
| DS-M420  | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |



| МОДЕЛЬ             | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|--------------------|-----------|------------|----------|---------|
| <b>DS-M425</b>     | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>DS-M425E</b>    | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>M425S(3300)</b> | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>M426S(3300)</b> | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>M427S(3300)</b> | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>DS-M426</b>     | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>DS-M426E</b>    | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>DS-M426CN</b>   | Двухосный | 0.005°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>DS-M427</b>     | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| <b>DS-M428</b>     | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |

| МОДЕЛЬ   | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
|          |           |            |          |         |
| DS-M428E | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |
| DS-M460  | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M466  | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M467  | Двухосный | 0.01°      | 0.01°    | 9-36V   |
| DS-M468  | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | 12-36V  |
|          |           |            |          |         |

| МОДЕЛЬ  | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ             | ПИТАНИЕ |
|---------|-----------|------------|----------------------|---------|
| DS-M826 | Двухосный | 0.001°     | 0.005°               | 9-36V   |
| DS-M827 | Двухосный | 0.001°     | 0.005°               | 9-36V   |
| DS-D826 | Двухосный | 0.001°     | 0.1°<br>(динамичный) | 9-36V   |
| DS-D827 | Двухосный | 0.001°     | 0.1°<br>(динамичный) | 9-36V   |
| DS-H510 | Одноосный | 0.0007°    | 0.003°               | 12-36V  |
| DS-H515 | Одноосный | 0.0007°    | 0.003°               | 9-36V   |
| DS-H516 | Одноосный | 0.0007°    | 0.003°               | 9-36V   |
| DS-H517 | Одноосный | 0.0007°    | 0.003°               | 9-36V   |

| МОДЕЛЬ   | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|----------|-----------|------------|----------|---------|
|          |           |            |          |         |
| DS-H518  | Одноосный | 0.0007°    | 0.003°   | 12-36V  |
| DS-H520  | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | 12-36V  |
| DS-H525  | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | 9-36V   |
| DS-H526  | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | 9-36V   |
| DS-H526E | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | 9-36V   |
| DS-H527  | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | 9-36V   |
| DS-H527E | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | 9-36V   |

| МОДЕЛЬ    | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
|           |           |            |          |         |
| DS-H528   | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | 12-36V  |
| DS-S2000  | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S2000S | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-12V   |
| DS-S2000E | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S2200  | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 12-36V  |
| DS-S2500  | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S2500S | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V   |
|           |           |            |          |         |

| МОДЕЛЬ    | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|
| DS-S2700  | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S2700S | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-12V   |
| DS-S2700E | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S2800  | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 12-36V  |
| DS-S3000  | Двухосный | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S4000  | Двухосный | 0.001°     | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S4500  | Двухосный | 0.001°     | 0.001°   | 9-36V   |
| DS-S4500S | Двухосный | 0.001°     | 0.005°   | 9-36V   |
| DS-S5000  | Двухосный | 0.0001°    | 0.001°   | 9-36V   |

| МОДЕЛЬ           | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ |
|------------------|-----------|------------|----------|---------|
|                  |           |            |          |         |
| <b>DS-S5000E</b> | Двухосный | 0.0001°    | 0.001°   | 9-36V   |
| <b>DS-S5500</b>  | Двухосный | 0.0001°    | 0.001°   | 9-36V   |
| <b>DS-S5700</b>  | Двухосный | 0.0001°    | 0.001°   | 9-36V   |
| <b>DS-S5700E</b> | Двухосный | 0.0001°    | 0.001°   | 9-36V   |