
라즈베리파이 모터제어

로봇SW 교육원


최상훈(shchoi82@gmail.com)

- 트랜지스터를 이용한 모터 제어
- 모터드라이버를 이용한 모터 제어

- 구성
 - LED 1**개**
 - 스위치 1개
 - 트랜지스터 1개
 - 배터리 AA 4개
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND
- 스위치 버튼으로 LED On/Off



- 구성
 - 모터와 다이오드 추가(중요)
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND
- 스위치 버튼으로 모터 On/Off



구성

- 스위치 제거


- 3.3v **와이어 연결 제거**

• 라즈베리파이

GPIO 12 연결

 GPIO 디지털 출력으로 모터 On/Off

 GPIO PWM 출력으로 모터 속도제어



• 파일명 : motor.c

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define MOTOR 12
int main(void)
    int i = 0;
    wiringPiSetupGpio();
    pinMode(MOTOR, OUTPUT);
    for(i = 0 ; i < 5 ; i++){
        digitalWrite(MOTOR, HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(MOTOR, LOW);
        delay(100);
    return 0;
```

• 컴파일

```
$ gcc -lwiringPi motor.c -o motor
```

• 실행

\$ sudo ./motor

• 프로그램 강제 종료

[Ctrl + c]

· GPIO 명령 제어

```
$ gpio -g mode 12 out
$ gpio -g write 12 1
$ gpio -g write 12 0
$ gpio -g write 12 1
$ gpio -g write 12 0
```

• 파일명 : motor_pwm1.c

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define MOTOR PWM 12
int main(void)
    wiringPiSetupGpio();
    pinMode(MOTOR PWM, PWM OUTPUT);
    // 범위 0 ~ 1024
    pwmWrite(MOTOR PWM, 0);
    delay(1000);
    pwmWrite(MOTOR PWM, 400);
    delay(1000);
    pwmWrite(MOTOR PWM, 700);
    delay(1000);
    pwmWrite(MOTOR PWM, 900);
    delay(1000);
    pwmWrite(MOTOR PWM, 1024);
    delay(1000);
    pwmWrite(MOTOR PWM, 0);
    delay(1000);
    return 0;
```

• 컴파일

```
$ gcc -lwiringPi motor_pwm1.c -o motor_pwm1
```

• 실행

\$ sudo ./motor_pwm1

• 프로그램 강제 종료

[Ctrl + c]

• 파일명 : motor_pwm2.c

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define LED 12
int main(void)
    int i, j;
    wiringPiSetupGpio();
    pinMode(LED, PWM OUTPUT);
    for (i = 0 ; i \le 1024 ; i++)
        pwmWrite(LED, i);
        delay(10);
        if(i % 100 == 0)
            printf("현재 PWM:%d\n", i);
    pwmWrite(LED, 0);
    return 0;
```

• 컴파일

```
$ gcc -lwiringPi motor_pwm2.c -o motor_pwm2
```

• 실행

\$ sudo ./motor_pwm2

• 프로그램 강제 종료

[Ctrl + c]

실습3-2: 모터 속도 제어

• GPIO **명령 제어**

```
$ gpio -g mode 12 pwm
$ gpio -g pwm 12 1023
$ gpio -g pwm 12 900
$ gpio -g pwm 12 800
$ gpio -g pwm 12 700
$ gpio -g pwm 12 600
$ gpio -g pwm 12 500
$ gpio -g pwm 12 400
$ gpio -g pwm 12 300
$ gpio -g pwm 12 200
$ gpio -g pwm 12 100
$ gpio -g pwm 12 0
```

motor_pwm2.c은 모터의 속도를 점점 증가시키다가 정지하는 프로그램이다. 점점 감소하도록 프로그램을 수정하시오.

라즈베리 파이 모터제어

모터 드라이버

로봇SW 교육원


최상훈(shchoi82@gmail.com)

L293D

- L293D
 - 4.5v ~ 36v **전압 제어 가능**
 - 채널당 600mA의 전류 제어 가능
 - OUTPUT 4**개**
 - INPUT 4개
 - Enable **핀을 통한** PWM**제어 가능**
 - 역전류 방지를 위한 다이오드 내장
- 모터 드라이버
 - 모터의 속도 제어
 - 모터의 방향 제어




L293D




+V	L293D 전원
+Vmotor	OUT』 전원
EN1	OUT ₁ , OUT ₂ Enable/Disable
EN2	OUT3, OUT4 Enable/Disable
INn	OUTn 제어

- 스위치 버튼으로 IN1 입력
- OUT1**에 연결된 모터** On/Off
- 구성
 - 스위치
 - L293D
 - DC**모터**
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND




실습2: L293D (Input 2 제어, 단방향)

- 스위치 버튼으로 IN2 입력
- OUT2**에 연결된 모터** On/Off
- 구성
 - 스위치 2개
 - L293D
 - DC 모터
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND




- 스위치 버튼으로 IN1, IN2 입력
- OUT₁, OUT₂ 에 연결된 모터 회전 방향 확인
- 구성
 - 스위치 2개
 - L293D
 - DC 모터
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND



실습4: L293D (GPIO제어)

- IN1, IN2**에** GPIO**로 디지털 출력**
- OUT₁, OUT₂ 에 연결된 모터 제어
- 구성
 - L293D
 - DC **모터**
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND
 - GPIO 5, 6



```
$ gpio -g mode 5 out
$ gpio -g mode 6 out
```

GPIO 5와 6을 출력모드로 변경

```
$ gpio -g write 5 1
$ gpio -g write 6 0
```

모터 A방향으로 회전

```
$ gpio -g write 5 0
$ gpio -g write 6 0
```

모터 정지

```
$ gpio -g write 5 0
$ gpio -g write 6 1
```

모터 B방향으로 회전

```
$ gpio -g write 5 0
$ gpio -g write 6 0
```

모터 정지

실습4-2: wiringPi 라이브러리 사용

#include <stdio.h>

```
• 파일명 : motor_ex1.c
#include <wiringPi.h>
#define INPUT1 5
#define INPUT2 6
int main(void)
    int i;
   wiringPiSetupGpio();
   pinMode(INPUT1, OUTPUT);
   pinMode(INPUT2, OUTPUT);
   for(i = 0 ; i < 5 ; i++){
       digitalWrite(INPUT1, HIGH); // A 방향
       digitalWrite(INPUT2, LOW);
       delay(500);
       digitalWrite(INPUT1, LOW); // B 방향
       digitalWrite(INPUT2, HIGH);
       delay(500);
    digitalWrite(INPUT1, LOW);
    digitalWrite(INPUT2, LOW);
    return 0;
```

• 컴파일


```
$ gcc -lwiringPi motor_ex1.c -o motor_ex1
```

• 실행

```
$ sudo ./motor_ex1
```

실습5: L293D (Input3/4, 양방향)

- 구성
 - L293D
 - DC 모터 2개
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND
 - GPIO 5, 6
 - GPIO 17, 27



실습5-1: wiringPi 명령어 사용

· GPIO 명령 제어

```
$ gpio -g mode 17 out
$ gpio -g mode 27 out
$ gpio -g write 17 1
$ gpio -g write 27 0
```

모터 A방향으로 회전

```
$ gpio -g write 17 0
$ gpio -g write 27 0
```

모터 정지

```
$ gpio -g write 17 0
$ gpio -g write 27 1
```

모터 B방향으로 회전

```
$ gpio -g write 17 0
$ gpio -g write 27 0
```

모터 정지

실습5-2: wiringPi 라이브러리 사용

```
#include <stdio.h>
                                           • 파일명 : motor_ex2.c
#include <wiringPi.h>
#define INPUT3 27
#define INPUT4 17
int main(void)
    int i;
   wiringPiSetupGpio();
   pinMode(INPUT3, OUTPUT);
   pinMode(INPUT4, OUTPUT);
   for(i = 0 ; i < 5 ; i++){
       digitalWrite(INPUT3, HIGH); // A 방향
       digitalWrite(INPUT4, LOW);
       delay(500);
       digitalWrite(INPUT3, LOW); // B 방향
       digitalWrite(INPUT4, HIGH);
       delay(500);
    digitalWrite(INPUT3, LOW);
    digitalWrite(INPUT4, LOW);
    return 0;
```

• 컴파일

```
$ gcc -lwiringPi motor_ex2.c -o motor_ex2
```

• 실행

```
$ sudo ./motor_ex2
```

실습5-3: wiringPi 라이브러리 사용

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define INPUT1 5
#define INPUT2 6
#define INPUT3 27
#define INPUT4 17
int main(void)
    int i;
    wiringPiSetupGpio();
    pinMode(INPUT1, OUTPUT);
    pinMode(INPUT2, OUTPUT);
    pinMode(INPUT3, OUTPUT);
    pinMode(INPUT4, OUTPUT);
    for (i = 0 ; i < 3 ; i++) {
        digitalWrite(INPUT1, HIGH);
        digitalWrite(INPUT2, LOW);
        digitalWrite(INPUT3, HIGH);
        digitalWrite(INPUT4, LOW);
        delay(500);
        digitalWrite(INPUT1, LOW);
        digitalWrite(INPUT2, HIGH);
        digitalWrite(INPUT3, LOW);
        digitalWrite(INPUT4, HIGH);
        delay(500);
```

• 파일명 : motor_ex3.c

```
digitalWrite(INPUT1, LOW);
digitalWrite(INPUT2, LOW);
digitalWrite(INPUT3, LOW);
digitalWrite(INPUT4, LOW);
return 0;
                  15_라즈베리파이_모터_v4 3.5
```

• 컴파일


```
$ gcc -lwiringPi motor_ex3.c -o motor_ex3
```


• 실행

```
$ sudo ./motor_ex3
```

실습6: 모터 속도 제어

- 구성
 - L293D
 - 모터 2개
- 라즈베리파이
 - 3.3v
 - GND
 - GPIO 5, 6
 - GPIO 17, 27
 - GPIO 12, 13 (PWM)





실습6-1: wiringPi 명령어 사용

33

```
$ gpio -g mode 5 out
$ gpio -g mode 6 out
$ gpio -g mode 17 out
$ gpio -g mode 27 out
$ gpio -g mode 13 pwm
```

```
GPIO 5, 6, 17,27을
출력모드로 변경
```

```
$ gpio -g mode 12 pwm
```

GPIO 12, 13 PWM **모드로 변경**

```
$ gpio -g pwm 13 1023
$ gpio -g pwm 12 1023
```

모터 속도 변경

```
$ gpio -g write 5 1
$ gpio -g write 6 0
$ gpio -g write 17 1
$ gpio -g write 27 0
```

모터 ON

```
$ gpio -g pwm 12 700
$ gpio -g pwm 12 500
$ gpio -g pwm 12 300
```

모터 속도 변경

```
$ gpio -g write 5 0
$ gpio -g write 17 0
```

\$ gpio -g pwm 13 0 \$ gpio -g pwm 12 0

모터 OFF

실습6-2: wiringPi 라이브러리 사용

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define INPUT1 5
#define INPUT2 6
#define PWM1 13
#define INPUT3 27
#define INPUT4 17
#define PWM2 12
int main(void)
    int i;
   wiringPiSetupGpio();
   pinMode(INPUT1, OUTPUT);
   pinMode(INPUT2, OUTPUT);
   pinMode(PWM1, PWM OUTPUT);
   pinMode(INPUT3, OUTPUT);
   pinMode(INPUT4, OUTPUT);
   pinMode(PWM2, PWM OUTPUT);
    digitalWrite(INPUT1, HIGH);
    digitalWrite(INPUT2, LOW);
    digitalWrite(INPUT3, HIGH);
    digitalWrite(INPUT4, LOW);
```

• 파일명 : motor_ex4.c

```
// 범위 0 ~ 1024
pwmWrite(PWM1, 0);
pwmWrite(PWM2, 0);
delay(1000);
pwmWrite(PWM1, 400);
pwmWrite(PWM2, 400);
delay(1000);
pwmWrite(PWM1, 700);
pwmWrite(PWM2, 700);
delay(1000);
pwmWrite(PWM1, 900);
pwmWrite(PWM2, 900);
delay(1000);
pwmWrite(PWM1, 1024);
pwmWrite(PWM2, 1024);
delay(1000);
digitalWrite(INPUT1, LOW);
digitalWrite(INPUT3, LOW);
return 0;
                  15_라즈베리파이_모터_v4 3.5
```

• 컴파일

```
$ gcc -lwiringPi motor_ex4.c -o motor_ex4
```

• 실행

```
$ sudo ./motor_ex4
```

```
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#define INPUT1 5
#define INPUT2 6
#define PWM1 13
#define INPUT3 27
#define INPUT4 17
#define PWM2 12
int main(void)
    int i;
   wiringPiSetupGpio();
   pinMode(INPUT1, OUTPUT);
   pinMode(INPUT2, OUTPUT);
   pinMode(PWM1, PWM OUTPUT);
   pinMode(INPUT3, OUTPUT);
   pinMode(INPUT4, OUTPUT);
   pinMode(PWM2, PWM OUTPUT);
    digitalWrite(INPUT1, HIGH);
    digitalWrite(INPUT2, LOW);
    digitalWrite(INPUT3, HIGH);
    digitalWrite(INPUT4, LOW);
```

• 파일명 : motor_ex5.c

```
for(i = 0 ; i < 1024 ; i++)
    pwmWrite(PWM1, i);
    pwmWrite(PWM2, i);
    if(i % 100 == 0)
        printf("PWM : %d\n", i);
    delay(10);
delay(3000);
digitalWrite(INPUT1, LOW);
digitalWrite(INPUT3, LOW);
return 0;
```

• 컴파일

```
$ gcc -lwiringPi motor_ex5.c -o motor_ex5
```

• 실행

```
$ sudo ./motor_ex5
```