



กองวิศวกรรมการแพทย์
Medical Engineering Division

กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

ขั้นตอนการรับและการจัดการเครื่องมือ ผู้รับบริการ QP-704 แก้ไขครั้งที่ 2 (พฤษภาคม 2568) สำหรับห้องปฏิบัติการ กองวิศวกรรมการแพทย์

 (นางสาวศศิธร แก้วนพรัตน์) ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 22 เม.ย. 68	 (นางสาวธนา ชินภาณพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 23 เม.ย. 68	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 เม.ย. 68
--	--	---

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 สัณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 สัณ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มืออธิบายรายละเอียดขั้นตอนการรับและการจัดการเครื่องมือ

2. ขอบข่าย

ใช้เป็นวิธีดำเนินการรับและการจัดการเครื่องมือ

3. เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ QM-17025 บทที่ 7.4 การจัดการเครื่องมือภายใต้การทดสอบหรือสอบเทียบ (Handling of calibration and test items)

4. นิยาม

4.1 ผู้รับเครื่องมือ หมายถึง ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้รับเครื่องมือ

4.2 ผู้ส่งเครื่องมือ หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้นำเครื่องมือมารับบริการ

5. ความรับผิดชอบ

5.1 ผู้รับเครื่องมือ มีหน้าที่ กรอกรายละเอียดและตรวจสอบเครื่องมือ ในแบบฟอร์มรับและการจัดการเครื่องมือ (FM704/01) เมื่อมีผู้ขอรับบริการนำเครื่องมือมาขอรับบริการ รวมทั้งส่งคืนเครื่องมือหากเครื่องมือมีสิ่งผิดปกติซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนด หรือชำรุดไม่สามารถทดสอบ สอบเทียบได้ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ส่งเครื่องมือและใบรายงานผลคืนให้แก่ผู้รับบริการ พร้อมให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจตามแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการจากกองวิศวกรรมการแพทย์

5.2 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มีหน้าที่ ออกใบสั่งงานให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

5.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบตามวิธีการปฏิบัติงาน (WI) จัดทำใบรายงานผล และส่งคืนเครื่องมือเมื่อแล้วเสร็จ

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6.1 เมื่อผู้รับบริการนำเครื่องมือมาขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ ผู้รับเครื่องมือจะต้องรับเครื่องมือพร้อมกับตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ (หากเครื่องมือมีสิ่งผิดปกติซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนด หรือชำรุดไม่สามารถทดสอบ สอบเทียบได้ ผู้รับเครื่องมือจะคืนเครื่องมือแก่ผู้รับบริการ) จากนั้นส่งเอกสารและเครื่องมือไปยังห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทราบ หลังจากห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบ สอบเทียบเสร็จ ผู้รับเครื่องมือทำการรับเครื่องมือและเอกสารต่างๆ เช่น ใบรายงานผล และหนังสือหรือบันทึกข้อความส่งออกจากห้องปฏิบัติการ จากนั้นผู้รับเครื่องมือส่งเครื่องมือ ใบรายงานผล และหนังสือหรือบันทึกข้อความคืนให้กับผู้รับบริการ

6.2 ผู้รับเครื่องมือส่งเครื่องมือและเอกสารไปยังห้องปฏิบัติการ พร้อมออกใบสั่งงานให้กับแต่ละห้องปฏิบัติการทราบ

6.3 ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) จัดทำใบรับรองผล และส่งคืนเครื่องมือเมื่อแล้วเสร็จ

6.4 ผู้รับเครื่องมือ รับเครื่องมือและใบรับรองการทดสอบ สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการ



6.5 ผู้รับเครื่องมือส่งเครื่องมือและใบรับรองการทดสอบ สอบเทียบให้กับผู้ขอรับบริการ พร้อมแบบประเมินความพึงพอใจ

7. บันทึกและรายงานที่ใช้

7.1 F704/01 แบบฟอร์มรับและการจัดการเครื่องมือ