




กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาทรสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

ขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข QP-807 แก้ไขครั้งที่ 3 (มีนาคม 2569) สำหรับห้องปฏิบัติการ กองวิศวกรรม การแพทย์

 (นางสาวศศิธร แก้วนพรัตน์) ลูกค้าสัมพันธ์ วันที่ 23 ก.พ. 69	 (นางสาวธนา ชินภาณุพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 ก.พ. 69	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 27 ก.พ. 69
---	--	--

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 ลง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 ลง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ให้นำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ



1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการได้กำหนดเป็นนโยบายและจัดทำวิธีดำเนินการสำหรับการปฏิบัติการแก้ไข เมื่อมีผลการตรวจพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติการแก้ไขต้องเหมาะสมกับผลกระทบของการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งต้องเก็บรักษารายงานไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

2. ขอบข่าย

ใช้กับงานที่พบว่ามีการตรวจพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จากการตรวจพบความบกพร่องขณะตรวจติดตามคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือหน่วยงานอื่น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การทบทวนการบริหาร

3. เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ QM-17025 8.7 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)

4. ความรับผิดชอบ

4.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง เมื่อพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากขั้นตอนการดำเนินงาน หรือการดำเนินการทางด้านวิชาการ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะต้องเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณา

4.2 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการแก้ไข ตรวจสอบและยืนยันการปฏิบัติการแก้ไข และอนุมัติปิดใบคำร้อง

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

5.1 เมื่อพบว่ามีการตรวจพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ผู้ตรวจพบลงบันทึกใน F807/01 และส่งยังผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

5.2 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ พิจารณาและขึ้นทะเบียนใบคำร้องขอดำเนินการแก้ไขปัญหา Corrective Action Request (CAR) และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม

5.3 ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดำเนินการเลือกวิธีการปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสมกับความรุนแรงและความเสี่ยงของปัญหา ประเมินความจำเป็นของการดำเนินการที่จะขจัดสาเหตุของการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำหรือเกิดในจุดอื่น และนำวิธีการแก้ไขไปปฏิบัติการ พร้อมทั้งทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ไข

5.4 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ มอบหมายให้ผู้ตรวจติดตาม ดำเนินการติดตามผลการแก้ไข และป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดใน CAR พร้อมทั้งบันทึกผลการติดตามผลการแก้ไขและป้องกันลงใน CAR อพเดทความเสี่ยงและโอกาสที่กำหนดไว้ระหว่างวางแผน ถ้าจำเป็น

- กรณีผลการติดตามประเมินผลไม่มีประสิทธิผล ผู้ตรวจติดตามผลการแก้ไขขยายเวลาในการแก้ไขปัญหามาตามระยะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อครบกำหนดการขยายระยะเวลาการแก้ไขปัญหาลแล้ว ผลการติดตามประเมินผลไม่มีประสิทธิผล ผู้ตรวจติดตามทำการออก CAR ซ้ำสำหรับปัญหาเดิม อาจเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร ถ้าจำเป็น และดำเนินการซ้ำตามข้อที่ 5.2 ถึง 5.4

- กรณีการติดตามประเมินผล มีประสิทธิผลสามารถกำจัดปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกผู้ตรวจติดตาม เสนอผลตรวจติดตามต่อผู้จัดการห้องปฏิบัติการ อนุมัติผลการแก้ไขปิดสถานะ CAR และแจ้งผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้รับบริการ

5.5 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ทำการสรุปผลการดำเนินการเข้าที่ประชุมทบทวนประจำปี เพื่อป้องกันปัญหาในกรณีที่ปัญหาที่มีผลกระทบกับระบบคุณภาพ และต้องเก็บรักษารายงานไว้เพื่อเป็นหลักฐานของข้อเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงาน สาเหตุ และการปฏิบัติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งผลของการปฏิบัติการแก้ไขใดๆ

6. บันทึกและรายงานที่ใช้

6.1 F807/01 แบบบันทึกการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด