INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA CURSO: EL-4408 CONTROL AUTOMÁTICO

PRÁCTICA 1

PROF: Ing. Eduardo Interiano

Compensadores de adelanto y atraso

1. Para la planta G_P(s) dada a continuación haga que el error de estado estacionario ante un escalón sea menor o igual al 1%.

$$G_P(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)}$$

- 2. Para la planta $G_P(s)$ del problema 1, haga que la respuesta de lazo cerrado ante un escalón tenga un tiempo de estabilización máximo t_S de 0.4s y un sobreimpulso máximo M_P del 10% y además un error de estado estacionario no mayor del 1% ante un escalón.
- 3. Dada la planta $G_P(s)$ a continuación, sintetice un compensador que haga que la planta tenga un tiempo de estabilización t_S igual o menor a 0.5s y un sobreimpulso máximo M_P del 15%.

$$G_P(s) = \frac{100}{(s+1)(s-1)(s+10)}$$

4. Dada la planta G_P(s) a continuación, sintetice un compensador que haga que la planta tenga un error de estado estacionario ante una rampa no mayor al 20%.

$$G_P(s) = \frac{3}{s(s+2)^2}$$

5. Dada la planta $G_P(s)$ a continuación, sintetice un compensador que haga que la planta tenga un tiempo de subida (10% al 90%) menor a 1s, y un sobreimpulso máximo menor al 20%.

$$G_P(s) = \frac{1}{s(s+2)^2}$$

6. Para la planta $G_P(s)$ que se muestra a continuación, sintetice un controlador que haga que la respuesta de lazo cerrado ante un escalón tenga:

Un sobreimpulso M_P menor o igual al 5%

Un tiempo de estabilización t_s menor a 2s

Un error de estado estacionario e_{SS} menor al 2%

$$G_P(s) = \frac{1}{(s+6)(s+0.5)(s+2)}$$

EIS/eis 2002