Erfaringsrapport: Repperne - Efterår 2017

Nye tiltag:

Efter forslag fra Jørgen Rønne har vi prøvet at opsøge nogle nye håndværkere, end dem der allerede stod på mailinglisten. Dette skyldes at håndværkere kan blive forvendte med at udføre opgaver det samme sted, og dermed gradvist øge prisen.

Et samarbejde med PKS omkring håndværkertilbud er også prøvet udarbejdet, men trods gentagne mails til Jørgen Rønne har det været svært at skabe kontakten.

Ydermere er en værelsesstatus påbegyndt i sammenarbejde med indstillingen, for at fastlægge den generelle stand af husets værelser. Statussen skal både bruges som grundlag for ind/udflytningssyn, men for også for kommende renoveringer.

Problemer opstået i perioden

Grundet ovenstående tiltag med cirkulation af håndværkere har der været en del bøvl med, at sætte nye håndværkere ind i husets tekniske installationer, samt til tider dårligt udført arbejde.

Erfaringer gjort i perioden

Det er vigtigt at holde øje med håndværkerne, og specificere opgaven klart. Husk at tjekke op på arbejdet løbende, mens de er i huset, og bed dem om at rådføre sig med dig inden de foretager større ændringer.

Liste med projekter i Facebook-gruppen, der løbende blev opdateret, fungerede godt til let at uddelegere opgaverne.

Specifik overlevering

Der ligger allerede en udførlig håndværker liste på embedsgruppens wiki-side.