DataMID
Informática, tecnología y equipos

Folio: ST-20261113-0029 Viernes, 13 de noviembre de 2026, 14:49:49 CST

Soporte técnico Departamento o cliente: Contabilidad

Atención: A quién corresponda

Por medio de la presente nos permitimos informarle del soporte solicitado.

Servicios realizados

1. Diagnóstico de lentitud de red al iniciar Windows (1 vez)
   - Jair Guadalupe Herrera Carrillo · PC-ALONDRA
2. Ajuste de energía del adaptador Ethernet (1 vez)
3. Desactivación del inicio rápido de Windows (1 vez)
4. Restablecimiento de red y limpieza de caché DNS (1 vez)

Observaciones: Se revisaron los eventos de rendimiento de arranque y las aplicaciones de inicio por la lentitud temporal de internet. Se desactivó el ahorro de energía del adaptador Realtek PCIe GbE y el inicio rápido de Windows. Se restablecieron la pila IP y Winsock y se limpió la caché DNS. Después de reiniciar el equipo, se comprobó que la conexión funciona correctamente.

En espera de que el presente sea de su interés y responda a sus expectativas, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario adicional y esperamos poder servirles ahora o en un futuro.



Julian Emiliano Ortiz Rivero · Soporte técnico