ין אל נעים בע"מ כימיקלים וציוד מעבדה yoel@yoelnaim.com; פקס: 08-9464846; דוא"ל:

12/05/2014

?האם הפיפטור שלך דולף, ואפילו לא ידעת

שאיבת נוזל באמצעות מכשיר <mark>מס</mark>וג פיפטור מתבצעת עייי יציר<mark>ת וא</mark>קום, ולכן לכל דליפה, קטנה ככל ש<mark>תהיה,</mark> ישנה השפעה ישירה על <mark>נפח ה</mark>נוזל

דליפה יכולה להיגרם משחיק<mark>ה של האטמ</mark>ים או של הפ<mark>יסטון, ולחי</mark>לופין יכולה לנבוע משימוש בטיפים <mark>לא איכותיי</mark>ם.

מרבית הדליפות הנפוצות בפי<mark>פטורים אינן</mark> ניתנות לזיה<mark>וי בעין, אך</mark> כאמור גם לדליפה הקטנה ביותר יכו<mark>לה להיות ה</mark>שפעה על נפח <mark>הנוזל – ובש</mark>איבת נפחים קטנים יכולה להיות <mark>לכך השפעה אדירה.</mark>

מאבחן הדליפות הדיג<mark>יטלי של BRAND מסוגל לזהות את הדליפה</mark> הקטנה ביותר בכל <mark>פיפטור, חד</mark>-ערוצי ורב-ע<mark>רוצי</mark>, בתוך שניות.

<mark>חברת יו</mark>אל נעים בעיימ מציע<mark>ה כ</mark>עת שירות חדש <mark>ללא</mark> <mark>עלות</mark> לבדיקת דליפות ב<mark>פיפטור</mark>ים – ואתם אפיל<mark>ו לא</mark> צריכים לצאת מהמעבדה!

בתיאום מראש, נציג של החברה יגיע אליכם עם המכשיר ויבצע בדיקה במקום לכל פיפטור שתבחרו.

חשוב להדגיש כי בדיקה זו מזהה רק האם קיימת דליפה בפיפטור ואינה מהווה תחליף לבדיקת אימות כיול תקופתית כפי שדורש תקן ISO 8655-2, הניתנת לביצוע במעבדת הכיולים שלנו.



www.brand.de בכתובת BRAND פרטים נוספים על המכשיר ניתן למצוא באתר חברת

