

Relatório de Análise do Motor

Forzy Digital Twin · Componente 1 · Gerado em 23/06/2026 02:20 UTC

Diagnóstico ML

Campo	Valor
Data do diagnóstico	23/06/2026 02:00 UTC
Status geral	CRITICAL
Anomalia detectada	SIM
Severidade LSTM	critical
Nível de risco	unknown
Índice de saúde	0.0%
RUL (vida útil restante)	N/D
Janela de manutenção	N/D

Recomendação:

ALERTA: anomalia crítica de vibração detectada. Intervenção imediata recomendada.

Leituras Recentes dos Sensores

Timestamp	Vibração (g)	Temp (°C)	RPM	Corrente (A)	Voltagem (V)
23/06 02:16	0.100	27.0	1.84	N/D	N/D
23/06 02:16	0.120	27.0	2.01	N/D	N/D
23/06 02:16	0.080	27.0	1.56	N/D	N/D
23/06 02:16	0.090	27.0	1.79	N/D	N/D
23/06 02:16	0.100	27.0	1.84	N/D	N/D
23/06 02:16	0.120	27.0	2.01	N/D	N/D
23/06 02:16	0.070	27.0	1.37	N/D	N/D
23/06 02:16	0.080	27.0	1.56	N/D	N/D
23/06 02:16	0.090	27.0	1.79	N/D	N/D
23/06 02:16	0.150	27.0	2.27	N/D	N/D

Referências Técnicas

- Motor WEG W22 3cv · Norma ABNT NBR 17094 · IP55 · 3600 rpm
- Sensor: Pepperl+Fuchs VIM32PL-E1AC8-0RE-IO-1V1401 · Range: 0–128 mm/s
- ISO 10816: Vibração < 2.8 mm/s = normal · 2.8–4.5 mm/s = atenção · > 4.5 mm/s = crítica
- Temperatura máxima de operação: 80°C