
commanded = realized
realized (median, 95% CI)
realized part speed (m/s)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
commanded belt speed (m/s)