机械制图·形成性任务1

您好,在完成第1和2章的学习后,请您完成本次作业。本作业满分100分,折合成形成性考核后满分为25分。 您可以反复多次答题,系统默认记录最高分。点击"提交所有答案并结束"按钮视为1次,每次无时间限制。 中途退出,已作出选择的题目会自动保存答案,下次进入后可对做过的题目进行修改,并继续上次答题,不计入次数。

1. 字母和数字单独书写时用斜体,和汉字混合书写时可写成直体,也可以写成斜体。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

2. 绘制图样时优先采用五种基本图幅,其中,A2图纸的尺寸是420 mm×594 mm。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

3. 平面图形中的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸两类。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

4. 圆弧连接作图要点是先求出圆心,再求切点,后在切点之间画圆弧。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

5. 图样中书写的汉字应用宋体,数字和字母应书写为A型。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

6. 细点画线主要用于轴线和对称中心线。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无 7. 尺寸三要素是尺寸数字、尺寸线和箭头。 判断题(2.0分)(难易度:中) A.对 B.错

正确答案: B 答案解释: 暂无

8. 图纸幅面代号中A1最大, A4最小。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

9. 每张图样必须绘制标题栏,标题栏位于图纸的左下角。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

10. 三视图投影规律中主左视图"高平齐"。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

11. 点的投影永远是点,直线和平面垂直于投影面时的投影也为点。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

12. 直线投影的实质是线段两个端点的同面投影的连线。

判断题 (2.0 分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

13. 正投影的基本特性有真实性、积聚性和收缩性。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

14. 直线上有A (14, 15, 16) 和B (10, 15, 20) 两点,则A在B的左上方。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

15. 用一截平面截圆球,所得的截交线一定是圆。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

16. 曲面立体的表面都是曲面。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

17. 俯视图是由左向右投射所得的视图,它反映形体的前后和左右方位。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

18. 当直线(或平面)平行于投影面时,其投影反映实长(或实形),这种性质叫真实性。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

19. 圆柱被截切后产生的截交线形状有圆、椭圆和三角形。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

20). 圆锥被截切后产生的截交线形状有圆、矩形、椭圆、双曲线和抛物线。
判	断题 (2.0 分) (难易度:中)
Α.	对
В.	错
正	E确答案: B
答	茶解释: 暂无
21	. 下列比例为放大比例的是()。
单	选题 (3.0 分) (难易度:中)
Α.	1:5
В.	3:3
C.	5:3
D.	3:5
J	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2. GB/T14689—1993中"GB/T"表示()。
单	选题 (3.0 分) (难易度:中)
Α.	推荐性国标
В.	国标
C.	强制性国标
D.	国际标准
īĒ	
똗	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	3. 图样中所注尺寸,为该图样所示机件的(),否则应另加说明。
单	选题 (3.0 分) (难易度:中)
Α.	留有加工余量的尺寸
В.	有关测量的尺寸
C.	加工参考尺寸
	最后完工尺寸
•	
JF	E确答案: D
	· 案解释: 暂无
	1. 机械图样中书写汉字时,字体的字号即为字体的(B)。
单	选题 (3.0 分) (难易度:中)
Α.	宽度
В.	高度
C.	长度
	与字体大小无关
υ.	一丁伊八小儿大

答案解释: 暂无 25. 机械图样中的图线分为粗线和细线两种,粗线宽度为0.6 mm时,细线宽度为()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中) A. 0.15 mm B. 0.2 mm C. 0.3 mm

正确答案: c

D. 0.4 mm

答案解释: 暂无

26. 某机件上两孔孔距为20±0.05, 该尺寸为 (C)。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 总体尺寸
- B. 定形尺寸
- C. 定位尺寸
- D. 配合尺寸

正确答案: c

答案解释: 暂无

27. 平面图形描深时应遵循的原则是()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 先粗后细、先曲后直、先水平后垂直
- B. 先粗后细、先直后曲、先水平后垂直
- C. 先粗后细、先曲后直、先垂直后水平
- D. 先细后粗、先曲后直、先水平后垂直

正确答案: A

答案解释: 暂无

28. 图样中出现带括号的尺寸,该尺寸叫()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 基本尺寸
- B. 理论正确尺寸
- C. 参考尺寸
- D. 公称尺寸

正确答案: c

答案解释: 暂无

29. 下面关于图线的说法错误的是()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 剖面线采用细实线
- B. 轴线及对称中心线采用细点画线
- C. 极限位置的轮廓线采用细双点画线
- D. 不可见轮廓线采用细实线

正确答案: D

答案解释: 暂无

30. 各种图线重合时,选用线型的先后顺序正确的是()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中) A. 细点画线、粗实线、细虚线 B. 粗实线、细点画线、细虚线 C. 细点画线、细虚线、粗实线 D. 粗实线、细虚线、细点画线

正确答案: D 答案解释: 暂无 31. EQS表示()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 厚度
- B. 深度
- C. 沉孔
- D. 均匀分布

正确答案: D

答案解释: 暂无

32. 点A (20,0,30) 的位置在 (C)。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. OY轴上
- B. H面上
- C. V面上
- D. W面上

正确答案: c

答案解释: 暂无

33. 画物体的三视图时,俯视图的投影方向是()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 由前向后
- B. 由右向左
- C. 由上向下
- D. 由左向右

正确答案: c

答室解释・新元

34. 垂直于V面的直线, 称其为()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 铅垂线
- B. 侧垂线
- C. 正垂线
- D. 水平线

正确答案: C

答案解释: 暂无

35. 侧面投影a"由A点的()两坐标确定。

C. y , z
D. x , y , z
正确答案: C
答案解释: 暂无
36. 当圆柱体在某一投影面所得到的投影视图为一个圆时,该圆柱体的投影反映的投影特性是()。
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. 真实性
B. 积聚性
C. 收缩性
D. 类似性
正确答案: B
答案解释: 暂无
37. 只标注一个尺寸的基本体是 ()。
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. 圆柱
B. 圆锥
C. 圆球
D. 棱柱
正确答案: C
答案解释: 暂无
38. 主视图、俯视图和左视图的()。
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. 长对正
B. 高平齐
C. 宽相等
D. 长对正、高平齐、宽相等
正确答案: D
答案解释: 暂无
39. 若空间直线AB的两端点的坐标为A (20, 15, 10) 和B (30, 20, 10) ,则该直线属于 () 。
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. 正垂线
B. 铅垂线
C. 水平线
D. 一般位置直线
正确答案: C
答案解释: 暂无 40. 已知点A (12, 15, 18) 、B (16, 12, 18) 、C (31, 14, 18) ,则平面ABC是()。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

A. x , y

B. x , z

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A.正平面
- B. 水平面
- C. 侧平面
- D. 一般位置平面

正确答案: B 答案解释: 暂无

机械制图·形成性任务2

您好,在完成第3和4章的学习后,请您完成本次作业。本作业满分100分,折合成形成性考核后满分为25分。 您可以反复多次答题,系统默认记录最高分。点击"提交所有答案并结束"按钮视为1次,每次无时间限制。 中途退出,已作出选择的题目会自动保存答案,下次进入后可对做过的题目进行修改, 并继续上次答题,不计入次数。

1. 同轴圆柱和圆球的相贯线为平面圆。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

2. 组合体标注尺寸的要求是正确、完整、清晰和合理。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

3. 视图包括基本视图、向视图、斜视图。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

4. 组合体的组合类型有叠加类、挖切类和综合类。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

5. 绘制组合体的方法有形体分析法和线面分析法。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

6. 图样上所标注的尺寸为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无 7. 相贯线可以是直线,也可以是曲线。 判断题(2.0分)(难易度:中) A.对 B.错

正确答案: A 答案解释: 暂无

8. 两个等径圆柱垂直相交,其相贯线是两个相互垂直的椭圆。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

9. 组合体的尺寸包括定形尺寸、定位尺寸和外形尺寸。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

10. 组合体选择视图时,首先要确定主视图。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

11. 组合体分为叠加类、挖切类和综合类三种。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

12. 斜视图和局部视图画法一样,实质上也是一样的。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无 13. 波浪线不能穿孔而过。 判断题(2.0分)(难易度:中) B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

14. 圆柱体可以画一个视图并标注尺寸来表示。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

15. 视图包括基本视图、向视图、局部视图和斜视图四种。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

16. 六个基本视图中, 仰视图与俯视图同样反映物体长、宽方向的尺寸。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

17. 向视图是可以自由配置的视图,向视图通常用箭头指明投射方向。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

18. 两个等径圆柱垂直相交,其相贯线是两个相互垂直的椭圆。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

19. 斜视图和局部视图画法一样,实质上也是一样的。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无 20. 向视图属于基本视图。 判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无


21. 圆锥和圆柱具有公共轴线时,其相贯线的形状是()。

单选题 (4.0 分) (难易度:中)


- A. 椭圆
- B. 直线
- C. 圆弧
- D. 与轴线垂直的圆

正确答案: D 答案解释: 暂无


22. 根据主、俯视图,下列左视图正确的是()



单选题 (4.0 分) (难易度:中)




В.





正确答案: A 答案解释: 暂无 23. 下列左视图正确的是 (A)




单选题 (4.0 分) (难易度:中)

Α.



В



C.




D.




正确答案: A 答案解释: 暂无

24. 已知两面投影,正确的第三面投影是()





单选题 (4.0 分) (难易度:中)



_
_

正确答案: B 答案解释: 暂无

25. 能反映出物体上、下、左、右方位的视图是()

单选题 (4.0 分) (难易度:中)

- A. 左视图
- B. 俯视图
- C. 主视图
- D. 右视图

正确答案: C

答案解释: 暂无

26. 必要时,允许将斜视图旋转配置,此时表示该视图名称的大写拉丁字母应置于()

单选题 (4.0 分) (难易度:中)

- A. 旋转符号的前面
- B. 旋转符号的后面
- C. 旋转符号的前后都可以
- D. 靠近旋转符号的箭头端

正确答案: D

答案解释: 暂无

27. 可自由配置的基本视图叫()


单选题 (4.0 分) (难易度:中)


- A. 局部视图
- B. 斜视图
- C. 基本视图
- D. 向视图


正确答案: D 答案解释: 暂无


28. 在下列四组视图中,正确的一组视图是()

单选题 (4.0 分) (难易度:中)









正确答案: B 答案解释: 暂无

单选题 (4.0 分) (难易度:中)

- A. 主视图
- B. 俯视图
- C. 反映前后方位的视图
- D. 任意视图

正确答案: C 答案解释: 暂无


30. 同一机件各剖视图中的剖面符号()

单选题 (4.0 分) (难易度:中)

- A. 可每一图形一致
- B. 无要求
- C. 必须方向一致
- D. 必须方向一致、间隔相同

正确答案: D 答案解释: 暂无

31. 选择图示零件最合理的全剖主视图。()




单选题 (4.0 分) (难易度:中)


A.




В.



C.



D.



正确答案: C

答案解释: 暂无

32. .国家标准规定采用______来表达机件的内部结构形状。()

单选题 (4.0分) (难易度:中)

- A. 视图
- B. 剖视图
- C. 断面图
- D. 局部放大图

正确答案: B


答案解释: 暂无

33. 若图样中公称尺寸数字用5号字,则注写的极限偏差一般应采用的字号为()


单选题 (4.0 分) (难易度:中)


- A. 1.8
- B. 2.5
- C. 3.5


正确答案: C 答案解释: 暂无 34. 正确的剖视图是()




单选题 (4.0 分) (难易度:中)









正确答案: B

答案解释: 暂无

35. 假想用剖切面剖开机件,将处在观察者和剖切面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影所得到的图形,称为()单选题(4.0分)(难易度:中)

- A. 剖视图
- B. 剖面图
- C. 局部剖视图
- D. 移出剖视图

正确答案: A 答案解释: 暂无

机械制图·形成性任务3

您好,在完成第5章的学习后,请您完成本次作业。本作业满分100分,折合成形成性考核后满分为25分。 您可以反复多次答题,系统默认记录最高分。点击"提交所有答案并结束"按钮视为1次,每次无时间限制。 中途退出,已作出选择的题目会自动保存答案,下次进入后可对做过的题目进行修改,

并继续上次答题,不计入次数。

1. 较长机件断开缩短绘制的方法称为折断画法。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

2. 圆柱类断裂边缘可用波浪线也可用花瓣形画出。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

3. 移出断面图画在视图外部,轮廓线用粗实线绘制。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

4. 投影为圆的视图中,螺纹倒角圆一律不画出。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

5. 用不平行于任何基本投影面的剖切平面剖开机件所画出的剖视图,称为斜视图。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

6. 既便于起模,又能防止在浇铸时铁水将砂型转角处冲坏,还可避免铸件在冷却时产生裂纹或缩孔的结构是铸造圆角。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无 7. 起模斜度的作用是便于将木模从砂中取出。 判断题(2.0分)(难易度:中) A.对 B.错

正确答案: A 答案解释: 暂无

8. 盘盖类零件主视图的选择原则为工作位置原则。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

9. 内螺纹的大径是其顶径。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

10. 铸造圆角一般在技术要求中注明,不需在图形上进行标注。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

11. 锥度是指正圆锥锥高与底圆直径的比。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

12. 箱体零件底面一般为安装面,且是高度方向的主要尺寸基准。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

13. 移出断面图画在视图之内,轮廓线用粗实线绘制。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

14. 外螺纹的规定画法是大径用细实线表示, 小径用粗实线表示, 终止线用细实线表示。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

15. 以剖视图表示内、外螺纹连接时,其旋合部分应按内螺纹的画法绘制。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

16. 锥度符号的方向必须与所标锥度方向一致。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

17. 移出断面必须配置在剖切平面的延长线上。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

18. 内、外结构均需表达的对称机件或基本对称机件可采用全剖视图。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

19. 断面图的轮廓线用粗实线画出。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

20. 假想用剖切平面将机件的某处切断,仅画出断面的图形,称为剖视图。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

21. 下列选项不属于轴端倒角作用的是()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 去除锐边
- B. 去除毛刺
- C. 便于装配
- D. 避免产生裂纹

正确答案: B

答案解释: 暂无

22. 关于螺纹的表述有错误的是()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 螺纹大径是公称直径
- B. 螺纹和导程不是一个概念
- C. 螺纹有左旋和右旋
- D. 常用的螺纹是单线, 左旋

正确答案: D

答案解释: 暂无

23. 下列内螺纹画法中正确的一项是 ()


单选题 (3.0 分) (难易度:中)

Α.







В.






C





D.





正确答案: c 答案解释: 暂无 24. 重合断面图的轮廓线用_____画出。() 单选题 (3.0 分) (难易度:中) A. 粗实线 B.细实线 C.细点画线 D. 波浪线 正确答案: B 答案解释: 暂无 单选题 (3.0分) (难易度:中) A. 粗实线 B.细实线 C.细点画线 D. 波浪线 正确答案: B 答案解释: 暂无 26. 半剖视图中视图部分与剖视图部分的分界线是() 单选题 (3.0 分) (难易度:中) A.细点画线 B. 波浪线 C. 粗实线 D. 细双点画线 正确答案: A 答案解释: 暂无 27. 在垂直于齿轮轴线的视图中,齿轮的齿根圆用_____表示。() 单选题 (3.0 分) (难易度:中)

B.细虚线


A. 粗实线

C. 细点画线


D.细实线或省略补画


正确答案: D 答案解释: 暂无


28. 下列各图中,正确的移出断面图是 ()




单选题 (3.0 分) (难易度:中)












正确答案: B 答案解释: 暂无


29. 下面A-A移出断面图画法中正确的是()




单选题 (3.0分) (难易度:中)












正确答案: A 答案解释: 暂无


30. 下面内螺纹画法正确的是()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)









正确答案: A 答案解释: 暂无

31. 当剖切平面通过齿轮的轴线时,轮齿一律按_____绘制。()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

A.剖视

B. 不剖

C. 断面


D.剖切

正确答案: B 答案解释: 暂无

32. 选择正确的螺纹画法。()


单选题 (3.0 分) (难易度:中)








В.







正确答案: D

答案解释: 暂无

33. 断面图中,当剖切平面通过非圆孔,会导致出现完全分离的两个剖面时,这些结构应按______绘制。()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

A. 断面图


B. 外形图

C. 视图

D. 剖视图

正确答案: D 答案解释: 暂无

34. 已知普通粗牙螺纹,大径20 mm,螺距1.5 mm,单线右旋,中径、顶径公差带代号为5g6g,短旋合长度,下列标注正确的是 ()



单选题 (3.0 分) (难易度:中)

Α.



В.



C.




D.



正确答案: B 答案解释: 暂无

35. 选择正确的断面图。()



单选题 (3.0 分) (难易度:中)










正确答案: B 答案解释: 暂无


36. 选择正确的移出断面图 () 单选题 (3.0 分) (难易度:中)
















正确答案: c


答案解释: 暂无


37. 下面是锥度的四种标注,正确的是()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)









正确答案: A 答案解释: 暂无

38. 局部放大图的标注中,若被放大的部分有几个,编号应用()

单选题 (3.0分) (难易度:中)

A. 希腊数字

B. 阿拉伯数字

C. 中国数字

D.罗马数字

正确答案: D

答案解释: 暂无

39. 对于机件的肋板,如按______剖切,肋板不画剖面符号,而用______将它与其邻接部分分开。 ()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

A. 纵向 细实线

B. 纵向 粗实线

C. 横向 粗实线

D. 横向 细实线

正确答案: B

答案解释: 暂无

40. 圆柱齿轮的剖视图中,当剖切平面通过齿轮的轴线时,轮齿的处理一律按()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A.不剖
- B. 半剖
- C. 全剖
- D.断面

正确答案: A 答案解释: 暂无

机械制图·形成性任务4

您好,在完成第6章的学习后,请您完成本次作业。本作业满分100分,折合成形成性考核后满分为25分。 您可以反复多次答题,系统默认记录最高分。点击"提交所有答案并结束"按钮视为1次,每次无时间限制。 中途退出,已作出选择的题目会自动保存答案,下次进入后可对做过的题目进行修改, 并继续上次答题,不计入次数。

1. 在剖视图中,相邻两零件的剖面线方向必须相反,任何时候都不得相同。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

2. 螺纹紧固件上的倒角和退刀槽必须画出。


判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

3. 下图中圆柱销的连接是正确的。



判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

4. 在装配图中,零件序号应标注在视图的外面,并按顺时针或逆时针方向顺序排列。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

5. 装配图中编写序号的指引线相互可以相交。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无 6. 螺柱连接中旋入端的螺纹终止线不能与结合面平齐,而应在结合面之上。 判断题(2.0分)(难易度:中) A.对 B.错

正确答案: B 答案解释: 暂无

7. 装配图不是制造零件的直接依据。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

8. 装配图中当标题栏上方位置不够时,可将明细栏顺序画在标题栏的左方。

判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

9. 在装配图中,零件的工艺结构如倒角、圆角、退刀槽等允许省略不画。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

10. 装配图中明细栏中零件的序号自上而下。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

11. 在装配图中,当某个零件的形状未表示清楚而影响对装配关系的理解时,可另外单独画出该零件的某一视图。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A 答案解释: 暂无

12. 装配图中可以粗实线表示链传动中的链。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

13. 当被连接零件均为薄件时,可采用双头螺柱连接。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

14. 一张完整的装配图包括以下几项基本内容:一组视图,完整的尺寸,必要的技术要求,标题栏、零件序号和明细栏。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

15. 键连接主视图中,键被剖切平面横向剖切,按不剖处理,为了表示键在轴上的装配情况,采取了局部剖视。

判断题 (2.0分) (难易度:中)


A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

16. 下图关于钩头楔键的连接画法是正确的。



判断题 (2.0分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: A

答案解释: 暂无

17. 在装配图中,当某些零件遮住了需要表达的结构和装配关系时,可假想沿某些零件的结合面剖切或假想将某些零件拆卸后绘制。判断题 (2.0 分) (难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B

答案解释: 暂无

18. 装配图中明细栏画在装配图右下角标题栏的上方,明细栏中零件的序号自上而下。

判断题 (2.0分) (难易度:中)

正确答案: B
答案解释: 暂无
19. 装配图中的装配尺寸包括安装尺寸和配合尺寸。
判断题(2.0分)(难易度:中)
A. 对
B. 错

正确答案: B
答案解释: 暂无
20. 装配图中编写序号的指引线相互可以相交。
判断题(2.0分)(难易度:中)

A. 对

B. 错

正确答案: B 答案解释: 暂无

21. 螺栓GB/T 5782 M10×50的螺栓,10是指____()

单选题 (3.0分) (难易度:中)

A. 螺纹直径

- B. 螺栓头宽度
- C. 螺栓长度
- D. 螺栓螺纹的有效长度

正确答案: A 答案解释: 暂无

22. 形成的配合性质是_____()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 基轴制过渡配合
- B. 基轴制间隙配合
- C. 基孔制过渡配合
- D. 基孔制间隙配合

正确答案: D 答案解释: 暂无

23. 表示机器、部件规格或性能的尺寸是 ()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

- A. 规格 (性能) 尺寸
- B. 装配尺寸
- C. 安装尺寸
- D. 外形尺寸

正确答案: A

答案解释: 暂无
24. 两个零件在同一方向上只能有个接触面和配合面。()
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. <u> </u>
3. —
C. 三
D. 四
正确答案: B
答案解释: 暂无
25. 装配图中明细栏画在装配图右下角标题栏的()
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. 右方
3. 左方
C. 上方
D. 下方
正确答案: C
答案解释: 暂无
26. 装配图中指引线指向所指部分的末端通常画()
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
4. 圆点或箭头
3. 直线
C. 斜线
D. 圆圈
正确答案: A
答案解释: 暂无
27. 表示机器或部件外形轮廓的大小,即总长、总宽和总高的尺寸是()
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. 规格 (性能) 尺寸
3. 装配尺寸
2. 安装尺寸
D. 外形尺寸
正确答案: D
答案解释: 暂无
28. 用双头螺柱连接的两零件是 ()
单选题 (3.0 分) (难易度:中)
A. 均为较厚零件
3. 均为较薄零件
C. 一厚一薄零件,需经常拆卸

正确答案: C

D. 一厚一薄零件,不需经常拆卸

29. 在装配图中,对于紧固件以及轴、键、销等,若按剖切,且剖切平面通过其对称平面或轴线时,这些零件均按不剖绘制。())
单选题 (3.0 分) (难易度:中)	
A. 横向	
B. 纵向	
C. 垂直于轴线方向	
D. 任意方向	
正确答案: B	
答案解释: 暂无 30	
30.	
单选题 (3.0 分) (难易度:中)	
A. 大头	
B. 小头	
C. 中间	
D. 平均	
正确答案: B	
答案解释: 暂无 31. 双头螺柱连接中,如被连接件的材料为钢时,则为 ()	
单选题 (3.0 分) (难易度:中)	
A. 3d	
B. 2d	
C. 1.25d ~ 1.5d	
D. 1d	
正确答案: D	
答案解释: 暂无	
32. 下列元件中,不属于螺纹紧固件的是()	
单选题 (3.0 分) (难易度:中)	
A. 螺栓	
B. 螺柱	
C. 弹簧	
D. 螺母	
正确答案: C	
在明台桌. C	
33. 在装配图中,两个零件的非接触面画条轮廓线。 ()	
单选题 (3.0 分) (难易度:中)	
A. 2	
B. 3	
C. 4	
D. 1	

答案解释: 暂无

正确答案: A

答案解释: 暂无

34. 明细栏一般配置在装配图中标题栏上方,其序号栏目的填写顺序是()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)


- A. 由上向下,顺次填写
- B. 由下向上,顺次填写
- C. 不必符合图形上的编排次序
- D. 以上说法均不正确

正确答案: B 答案解释: 暂无


35. 下列选项中,双头螺柱连接时旋入端连接画法正确的是()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)


A. –




В.



C.



D.





正确答案: C


答案解释: 暂无


36. 下列图样中内螺纹画法正确的是____。 ()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)









正确答案: B 答案解释: 暂无

37. 在装配图中若干相同零、部件组,可详细地画出一组,其余只需用_____表示其位置。

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

A. 粗点画线

B. 细双点画线

C. 细虚线

D. 细点画线

正确答案: D

答案解释: 暂无

38. 在装配图中,表示装配体的装配性能和规格的尺寸是_____()

单选题 (3.0 分) (难易度:中)

A. 规格 (性能) 尺寸

B. 装配尺寸

D. 外形尺寸
正确答案: A 答案解释: 暂无 39. 螺柱的旋入端长度bm不可能是() 单选题(3.0分)(难易度:中)
A. 1d
B. 1.25 ~ 1.5d
C. 2d
D. 3d
正确答案: D 答案解释: 暂无 40. 装配图的尺寸标注中,表示零、部件安装在机器上或机器安装在固定基础上所使用的尺寸属于() 单选题(3.0分)(难易度:中) A. 配合尺寸 B. 规格尺寸 C. 安装尺寸 D. 外形尺寸
正确答案: C

C. 安装尺寸

答案解释: 暂无