

★★★

52 전선의 접속에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 접속 부분의 전기 저항을 20[%] 이상 증가되도록 한다.
- ② 접속 부분의 인장 강도를 80[%] 이상 유지되도록 한다.
- ③ 접속 부분에 전선 접속 기구를 사용한다.
- ④ 알루미늄 전선과 구리선의 접속 시 전기적인 부식이 생기지 않도록 한다.

3해설 전선 접속 부분의 전기 저항을 증가시키지 않도록 하여야 한다.

★★★

53 간선에 접속하는 전동기의 정격 전류의 합계가 50[A]를 초과하는 경우에는 그 정격 전류 합계의 몇 배에 견디는 전선을 선정하여야 하는가?



- ① 0.8
- ② 1.1
- ③ 1.25
- ④ 3

3해설 간선에 접속하는 전동기의 정격 전류의 합계가 50[A]를 초과하는 경우 그 정격 전류의 1.1배에 견디는 전선을 선정하여야 한다.

★★

54 전선 약호가 VV인 케이블의 종류로 옳은 것은?

- ① 0.6/1[kV] 비닐 절연 비닐시스 케이블
- ② 0.6/1[kV] EP 고무 절연 클로로프렌시스 케이블
- ③ 0.6/1[kV] EP 고무 절연 비닐시스 케이블
- ④ 0.6/1[kV] 비닐 절연 비닐 캡타이어 케이블

3해설 VV cable : 비닐 절연 비닐시스(sheath) cable

★

55 저압 2조의 전선 설치 시 크로스 완금의 표준 길이[mm]는?

- ① 900
- ② 1,400
- ③ 1,800
- ④ 2,400

3해설 저압 2조의 전선 설치 시 크로스 완금의 표준 길이는 900[mm]이다.

★★

56 다음 중 전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 3로 스위치가 필요한 개수는 얼마인가?

- ① 4개
- ② 3개
- ③ 2개
- ④ 1개

3해설 전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 경우 3로 스위치는 양쪽에 2개가 필요하다.

★

57 수·변전 설비 구성 기기의 계기용 변압기(PT) 설명으로 맞는 것은?

- ① 높은 전압을 낮은 전압으로 변성하는 기기이다.
- ② 높은 전류를 낮은 전류로 변성하는 기기이다.
- ③ 회로에 병렬로 접속하여 사용하는 기기이다.
- ④ 부족 전압 트립 코일의 전원으로 사용된다.

3해설 PT는 높은 전압을 낮은 전압(110[V])으로 변성하여 전압계, OVR, OVGR 등에 전원을 공급하는 전력 변환 장치이다.