

★★★

60



구리 전선과 전기 기계 기구 단자를 접속하는 경우에 진동 등으로 인하여 헐거워질 염려가 있는 곳에는 어떤 것을 사용하여 접속하여야 하는가?

- ① 정 슬리브를 끼운다.
- ② 평와셔 2개를 끼운다.
- ③ 코드 패스너를 끼운다.
- ④ 스프링 와셔를 끼운다.

해설 진동으로 인해 헐거워져서 빠질 우려가 있는 곳은 이중 너트나 스프링 와셔를 사용한다.