41 진동이 있는 기계 기구의 단자에 전선을 접속할 때 사용하는 것은?

① 압착 단자 ② 스프링 와셔
③ 코드 스패너 ④ 십자머리 볼트

해설 진동으로 인하여 단자가 풀릴 우려가 있는 곳에는 스프링 와셔나 이중 너트를 사용한다.

42 가공 인입선을 시설할 때 경동선의 최소 굵기는 몇 [mm]인가? (단, 경간이 15[m]를 초과한 경우이다.)

① 2.0 ② 2.6
③ 3.2 ④ 1.5

해설 가공 인입선의 사용 전선 : 2.6[mm] 이상 경동선 또는 이와 동등 이상일 것(단, 경간 15[m] 이하는 2.0[mm] 이상도 가능)

43 조명등을 숙박업소의 입구에 설치할 때 현관등은 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

① 4 ② 3
③ 1 ④ 2

해설 현관등 타임스위치
- 일반 주택 및 아파트 : 3분
- 숙박업소 각 호실 : 1분

44 점유 면적이 좁고 운전, 보수에 안전하므로 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되며, 큐비클(cubicle)형이라고 불리는 배전반은?

① 라이브 프런트식 배전반
② 폐쇄식 배전반
③ 포스트형 배전반
④ 데드 프런트식 배전반

해설 폐쇄식 배전반이란 단위 회로의 변성기, 차단기 등의 주기기류와 이를 감시, 제어, 보호하기 위한 각종 계기 및 조작 개폐기, 계전기 등 전부 또는 일부를 금속제 상자 안에 조립하는 방식

45 박강 전선관의 호칭을 맞게 설명한 것은?

① 내경에 가까운 홀수로 표시한다.
② 외경에 가까운 짝수로 표시한다.
③ 외경에 가까운 홀수로 표시한다.
④ 내경에 가까운 짝수로 표시한다.

해설 박강 전선관의 호칭 : 외경에 가까운 홀수

46 한국전기설비규정에 의한 고압 가공 전선로 철탑의 경간은 몇 [m] 이하로 제한하고 있는가?

① 150
② 250
③ 500
④ 600

해설 고압 가공 전선로의 철탑의 표준 경간 : 600[m]

47 옥내 배선 공사에서 대지 전압 150[V]를 초과하고 300[V] 이하 저압 전로의 인입구에 인체 감전 사고를 방지하기 위하여 반드시 시설해야 하는 지락 차단 장치는?

① 퓨즈
② 커버나이프 스위치
③ 배선용 차단기
④ 누전 차단기

해설 옥내 전로의 대지 전압이 150[V]를 초과하고 300[V] 이하 저압 전로의 인입구에는 반드시 누전 차단기를 시설해야 한다.

정답 41.② 42.② 43.③ 44.② 45.③ 46.④ 47.④