

Material de referencia matemática

Paula Martínez Garbino

18 de agosto de 2026

1. Introducción

2. Metodología general para la evaluación de incertidumbres

2.1. Modelo matemático del mensurando

En la mayor parte de los casos, un mensurando o *magnitud de salida* Y que se busca reportar como resultado de una medición se obtiene por medio de una relación funcional f :

$$Y = f(X_1, \dots, X_N). \quad (1)$$

[GUM 4.1.1, p.11 ec. (1)]

Las magnitudes de entrada de las que depende la magnitud de salida pueden ser consideradas a su vez como mensurandos dependientes de otras magnitudes, junto con las *correcciones* y *factores de corrección*. *[GUM 4.1.2, 4.1.3]* f, entonces, es la función que contiene toda magnitud, incluyendo correcciones y factores de corrección.

La combinación de la relación funcional f y el conjunto de las magnitudes de entrada, las correcciones y las *componentes de incertidumbre* que contribuyen a la incertidumbre del resultado de medición determinan la incertidumbre del resultado.

1.2. Evaluación del resultado de medición y componentes de incertidumbre

La evaluación (asignación de valores) o estimación de las magnitudes de entrada y componentes de incertidumbre puede determinarse a partir mediciones y métodos estadísticos o importarse de fuentes externas e información disponible previamente (libros, papers, certificados, etc.). *[GUM 4.1.3]*

El resultado de la medición y es una *estimación* del mensurando Y , que se obtiene introduciendo las *estimaciones* para los valores de las N magnitudes $X_1, X_2, \dots, X_N$ en la ecuación *[2]*:

$$y = f(x_1, \dots, x_N).$$

[GUM 4.1.4, p.12 ec. (2)]

La desviación estándar estimada asociada a y , denominada *incertidumbre estándar combinada*, se determina a partir de la desviación estándar estimada asociada a cada estimación de entrada x_i , denominada *incertidumbre estándar representada por* $u(x_i)$ o $\sigma(x_i)$. **[GUM 4.1.5, p.12]**. Cada x_i y su $\sigma(x_i)$ provienen de una distribución de valores posibles (distribución de probabilidad) observada o supuesta en base a la información conocida de la magnitud de entrada X_i . **[GUM 4.1.6, p.12]** y tienen un número de grados de libertad asociado.

1.2.1. Factor de estandarización

La forma y el ancho de la distribución de probabilidad de origen determinan el *factor de estandarización* por

$$\sigma(x_i) = \frac{\Delta_{componente}}{factor},$$

donde llamo Δ al valor numérico de la componente de incertidumbre sin estandarizar.

Distribución	Valor dado como	Factor	Fuente
Normal	desviación típica	1	'GUM 4.3.3, p.15'
Rectangular	ancho completo de la campana	$\sqrt{3}$	'GUM 4.3.7-4.3.8, p.15-16'
Rectangular	medio ancho de la campana	$\sqrt{3}$	'GUM 4.3.7, p.16' ec. (7)
Triangular	ancho completo de la campana	$\sqrt{6}$	'GUM 4.3.9, p.17' ec. (9b)
Triangular	medio ancho de la campana	$\sqrt{6}$	'GUM 4.3.9, p.17' ec. (9b)

1.2.2. Tipos de incertidumbre y grados de libertad

Las componentes de incertidumbre se clasifican por su método de evaluación en incertidumbres de tipo A y de tipo B.

Las incertidumbres de tipo A son aquellas que se obtienen mediante el análisis estadístico de serie de observaciones. **[GUM 4.2]** El número de grados de libertad para incertidumbres de este tipo es $\nu = n - m$, donde n es el número de observaciones y m el número de restricciones involucradas en la estimación. **[GUM 4.2, G.3.3]**

Las incertidumbres de tipo B son aquellas que se obtienen por cualquier otro método que no sea el análisis estadístico de observaciones **[GUM 4.3]**. Para las incertidumbres de tipo B el grado de libertad es infinito **[GUM G.6.4]**, aunque en la práctica basta con asumir $\nu \approx 100$.

1.3. Determinación de la incertidumbre combinada

La incertidumbre combinada se calcula componiendo las incertidumbres estándar de las estimaciones x_i a través de la *ley de propagación de incertidumbres*

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma^2(x_i)} = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^2 \sigma^2(x_i)},$$

donde $c_i = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)_{x_i} \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i}$ es el *coeficiente de sensibilidad* de la componente, un parámetro que describe

Los c_i también pueden calcularse de forma experimental. **[GUM 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3]**

1.4. Determinación de la incertidumbre expandida

Para satisfacer las necesidades de determinadas aplicaciones industriales y comerciales, la incertidumbre combinada $u_c(y)$ se multiplica por un factor de cobertura k , obteniéndose la denominada *incertidumbre expandida*

$$U = k \cdot u_c(y).$$

U define un intervalo $y - U$ a $y + U$ alrededor del resultado de medición que comprende una fracción p de la distribución de probabilidad de salida de y y $u_c(y)$. p es el *nivel de confianza o probabilidad del intervalo* $U \leq Y \leq y + U$. **[GUM 6.2]**

1.4.1. Elección de k y distribución t-Student

El factor de cobertura requerido para asegurar un nivel de confianza p en el intervalo $y - U$ a $y + U$ depende de la distribución de probabilidad de la magnitud de salida **[GUM 6.3.2]**, por ejemplo, para la distribución normal $k = 2$ corresponde a un nivel aproximado de confianza 95

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \left[\frac{u_i^4(y)}{\nu_i} \right]},$$

con $u_i(y) = |c_i| u(x_i)$. **[GUM G.4.1]** El factor k se obtiene como $t_p(\nu_{eff})$ el valor crítico para un nivel de confianza p a dos colas obtenido directamente de la función de probabilidad acumulada inversa de la distribución t-Student de ν_{eff} grados de libertad. De esta forma

$$U = k_p \cdot u_c(y) = t_p(\nu_{eff}) \cdot u_c(y).$$

La distribución de Welch-Satterthwaite tiende a la distribución normal cuando $\nu \rightarrow \infty$. Para un nivel de confianza $p = 95\%$, si se obtiene $k_p < 2$ se considera que la distribución de salida está bien aproximada por la distribución normal, de modo que en ese caso se elige en su lugar $k = 2$ para reportar la incertidumbre expandida con un nivel aproximado de confianza del 95 **[GUM G.6.6]**

1.5. Otros resultados

Ya sea para validar los cálculos de estimación de la incertidumbre o para reportarlo en el certificado de calibración, hay otros resultados aparte de la incertidumbre expandida que es de interés conocer.

1.5.1 Peso relativo porcentual

Para valorar y comparar los diferentes tipos de contribuciones se calcula el *peso relativo porcentual de cada* $\left(\frac{c_i u(x_i)}{u_c} \right)^2 \cdot 100$.

1.5.2. Condiciones ambientales

Las condiciones ambientales observadas durante la calibración se calculan como el promedio de las lecturas al inicio y al final de la medición, es decir, dada una condición ambiental x

$$\bar{x} = \frac{x_f + x_i}{2}$$

y su error es la semiamplitud del intervalo,

$$\Delta x = \frac{|x_f - x_i|}{2},$$

donde x_i y x_f son el valor observado de x al iniciar y al terminar las mediciones.

1.5.3. Tolerancia y dictamen de conformidad

De forma general la tolerancia para un determinado punto se calcula como

$$tol = \frac{tol_p \%}{100} |val| + tol_f,$$

donde tol_p es la tolerancia porcentual y tol_f la tolerancia fijada para ese punto y vale el valor de electu

En caso de solicitarse, la evaluación de conformidad se puede realizar de acuerdo a dos reglas de decisión posibles.

Aceptación simple

Se dice que "Cumple"

$$|C| \leq tol,$$

es decir, si la corrección C es menor o igual que la tolerancia. Si es mayor el dictamen es "No cumple".

Regla ILAC-G8:2009 Se dice que cumple si

$$|C| + U \leq tol,$$

es decir, si la corrección más la incertidumbre expandida U es menor o igual que la tolerancia. Si es mayor el dictamen es "No cumple".

3. Conceptos útiles

4. Temperatura