

Luis Figueroa 88 Local 2 Tel: 323 235 3707

WhatsApp: 323 131 8462 Lunes a Viernes

9:00 am - 2:00 pm y 4:00 pm - 7:00 pm Sábado: 9:00 am - 2:00 pm

ORDEN Nº 005992

Consulta QR Reparación

FECHA: 24-01-2025 | HORA: 03:04:57

CLIENTE: Yareli Ramirez

TECNICO RESPONSABLE: Técnico Ramirez



Escanee con el móvil para consultar status de la reparación

Datos del equipo

IMEI: 356303483084057

MARCA: Asus MODELO: Asus **ENCIENDE:** Asus

GOLPES: Asus TÁCTIL **PUERTO:** Asus TIPO EQUIPO:Laptop

PIN: MISSING

Reporte Técnico

FALLA: BISAGRAS QUEBRADAS, NO DA VIDEO, COTIZAR SERVICIO, DEJA CARGADOR **DETALLE REPARACIÓN: BISAGRAS** QUEBRADAS, NO DA VIDEO, COTIZAR SERVICIO, DEJA CARGADOR

Costo Reparación

TOTAL REPARACIÓN: \$ 10000 REFACCIÓN: \$ 5000 **ABONO 1: \$** 0

ABONO 2: \$ MISSING PENDIENTE DE PAGO: \$ 15000

* Políticas de garantía *

- * No nos hacemos responsables por memorias o tarjetas sim dejadas en su equipo.
- condicional. Puede La fecha de entrega es variar según disponibilidad de repuesto
- * Contará con un plazo de 30 días para recoger el equipo una vez haya sido notificado de que el listo. Transcurrido el está mismo lanso establecido el equipo pasará a ser propiedad de la empresa.
- * Para cualquier consulta es imprescindible citar el No. De folio de reparación indicado en esta hoja.
- * En toda reparación de software, desbloqueos, liberaciones el equipo tiene riesgo de quedar у si ocurriera inservible esto nο será responsabilidad del taller.
- La garantía de reparación únicamente será válida cuando se presente la misma falla aquí descrita y no haya sido abierto el equipo
- * Los equipos de software, mojados y/o húmedos no tienen garantía alguna.
- Tiempo de garantía: puede variar de acuerdo a la pieza. Válido únicamente presentando ticket.

Firma Conformidad

He leído las clausulas del servicio y acepto:

Firma Cliente