

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Für:

Arion Logistics GmbH
Industriestraße 12a
91325 Adelsdorf

Beratung und Erfassung durch:

SVG Service und Vertrieb Süd GmbH
Hedelfinger Straße 17-25
70327 Stuttgart



Im Auftrag des



Zuständiges Betriebsärztliches Zentrum:

BG prevent GmbH Gesundheitszentrum Erlangen
Mozartstraße 57
91052 Erlangen

Aufbau der Gefährdungsbeurteilung

- | | |
|----------|---|
| A | Unternehmerbestätigung Gefährdungsbeurteilung und allgemeine Angaben
(u.a. Firmensitz, Berater, Mitwirkende, Beauftragte Personen) |
| B | Abteilungsstruktur |
| C | Organisation des Arbeitsschutzes |
| D | Legende der Risikoprioritätszahl (RPZ) |
| E | Matrix |
| F | Gefährdungen und Maßnahmen |
| G | Maßnahmen-Konzept |
| H | PSA-Matrix |

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Name der Firma: **Arion Logistics GmbH**

Hausadresse: **Industriestraße 12a
91325 Adelsdorf**

Beratung und Erfassung erfolgte durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit:

Florian Omatsch

der

**SVG Service und Vertrieb Süd GmbH
Hedelfinger Straße 17-25
70327 Stuttgart**

Im Auftrag
des



Die Erfassung der Betriebsstruktur und Gefährdungen erfolgte nach Angaben des Unternehmers sowie aufgrund von Erkenntnissen aus Betriebsbegehungen mit dem Unternehmer.

Freigabe durch den Unternehmer

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Unternehmensbeschreibung

Transport von Post und Paketen als Partnerunternehmen mit Transportern < 3,5 to.

Anzahl MA > 20.

Ohne Transport von Gefahrgut. Transport von LQ / < 1000 Pkt.

Eigene Werkstatt.

Beauftragte Personen

Herr Albert Dobra (Brandschutzhelfer(in))

Herr Jeton Dobra (Brandschutzhelfer(in))

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Gesetzliche Grundlage

Der Arbeitgeber ist gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet, eine Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen durchzuführen. Dazu gehört, dass eine Gefährdung als solche erkannt, und hinsichtlich ihrer Schwere (Art und Umfang des möglichen Schadens) bewertet wird. Damit der Arbeitgeber seiner grundlegenden Pflicht zu einem umfassenden Schutz der Beschäftigten vor einer Gesundheitsgefährdung durch die Arbeit und bei der Arbeit nachkommen kann, ist es erforderlich, zu ermitteln, welche Schutzmaßnahmen von ihm einzuleiten sind. Dies lässt sich auf Grund einer Beurteilung der Arbeitsbedingungen erkennen. Dabei muss der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung gemäß § 6 ArbSchG dokumentieren.

§ 5 ArbSchG

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit, die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken, unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, psychische Belastungen bei der Arbeit.

§ 6 ArbSchG

Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten.

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, dass er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen.

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Abteilungsstruktur

Name des Betreuungsbereichs:	Arion Logistics
Name der Gefährdungsbeurteilung:	Werkstatt_Betriebshof
Kurzbeschreibung:	Werkstatt_Betriebshof
Arbeitsschutzziel:	Vermeidung / Minimierung von arbeitsbedingten Gefährdungen / Belastungen.
Verantwortlich:	Herr Albert Dobra (Brandschutzhelfer(in))
Mitwirkende:	Albert Dobra
Zusätzliche Angaben:	GfB MuschG separat erstellen
Gesundheitliche Eignung / Vorsorge:	G20, G25, G37, G46
Ausreichende Qualifikation:	Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker
Beschäftigungsbeschränkungen:	Mutterschutz und Jugendschutz beachten
Fachliche Beratung durch:	Florian Omatsch
Beurteilungsdatum:	30.10.2025

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Organisation des Arbeitsschutzes

Verantwortung, Pflichtenübertragung

Frage	Antwort	Bemerkung
Sind die Fachkraft für Arbeitssicherheit gem. § 5 ASiG und der Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin gem. § 2 ASiG sowie § 2 DGUV Vorschrift 2 schriftl. bestellt?	ja	
Sind Ersthelfer gem. § 10 ArbSchG und § 26 DGUV Vorschrift 1 bestellt, sowie aus- und fortgebildet (Erfordernis 5-10 % der Versicherten gem. Gefährdungsbeurteilung)?	ja	
Sind Brandschutz- und Evakuierungshelfer gem. § 10 ArbSchG und ASR A2.2 bestellt, sowie aus- und fortgebildet (Erfordernis 5-10 % der Versicherten gem. Gefährdungsbeurteilung)?	ja	
Ist die Zusammenarbeit bezüglich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes mit Unternehmer von Fremdfirmen gem. § 8 ArbSchG und § 6 DGUV Vorschrift 1 geregelt?	ja	
Wird gem. § 11 ArbSchG und § 3 ArbMedVV für die Mitarbeiter auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten/ durchgeführt (Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge - Abstimmung mit Betriebsarzt bzw. Betriebsärztin)?	ja	
Ist die Durchführung von notwendigen Eignungsuntersuchungen der Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit (z.B. gem. § 11 Fahrerlaubnisverordnung) geregelt?	ja	

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Organisation des Arbeitsschutzes

Aushänge und Informationen

Frage	Antwort	Bemerkung
Besteht ein Aushang bzw. eine innerbetriebliche Bekanntgabe über die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin?	ja	
Besteht ein Aushang bzw. eine innerbetriebliche Bekanntgabe gem. § 138 SGB VII über den zuständigen Unfallversicherungsträger?	ja	
Sind aushangpflichtige Gesetze sowie einschlägige Unfallverhütungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungsträger vorhanden und den Mitarbeitern gem. § 12 DGUV Vorschrift 1 zugänglich?	ja	

Erforderliche Unterlagen, Ausrüstung und PSA

Frage	Antwort	Bemerkung
Besteht ein Arbeitsmittelverzeichnis gem. § 14 BetrSichV, in dem die prüfpflichtigen Arbeitsmittel, Geräte und Anlagen aufgeführt sind und werden diese gem. Gefährdungsbeurteilung und/oder vorgegebenen Intervall geprüft?	ja	
Sind Betriebsanweisungen (z.B. für Arbeitsmittel, Gefahr- und Biostoffe, sowie zu Arbeitsverfahren und -tätigkeiten) gem. § 4 ArbSchG und angrenzenden Rechtsgebieten vorhanden, und den Mitarbeitern zugänglich?	ja	
Ist ein Notfall- und Alarmplan gem. § 10 ArbSchG und § 24 DGUV Vorschrift 1 vorhanden?	ja	
Stehen ausreichende und geeignete Mittel zur Brandbekämpfung (z.B. Feuerlöscher) gem. § 10 ArbSchG und ASR A2.2 zur Verfügung?	ja	
Steht ausreichendes und geeignetes Material zur Ersten Hilfe gem. § 10 ArbSchG und ASR A 4.3 zur Verfügung?	ja	
Liegt ein Verbandbuch im Unternehmen vor und werden Arbeits- und Wegeunfall sowie die Erste-Hilfe-Leistungen gem. § 6 ArbSchG und § 24 DGUV Vorschrift 1 in diesem dokumentiert (wichtig für den Versicherungsschutz)?	ja	
Wird für jeden Mitarbeiter geeignete Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gem. § 29 DGUV Vorschrift 1 und § 2 PSA-BV zur Verfügung gestellt?	ja	

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Organisation des Arbeitsschutzes

Gefährdungsbeurteilungen (allgemein)

Frage	Antwort	Bemerkung
Liegt eine Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 ArbSchG vor und wird diese gem. § 6 ArbSchG dokumentiert?	ja	
Werden in der Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 ArbSchG weitere angrenzende Rechtsgebiete (z.B. ArbStättV, BetrSichV, BioStoffV, GefStoffV usw.) berücksichtigt und/oder zusätzliche Gefährdungsbeurteilungen für Arbeitsbereiche und Tätigkeiten erstellt?	ja	
Wird gem. § 5 ArbSchG und angrenzenden Rechtsgebieten in den Gefährdungsbeurteilung die Gefährdungen zur psychischen Belastung berücksichtigt und werden diese gem. § 6 ArbSchG dokumentiert?	ja	
Liegt eine Gefährdungsbeurteilung gem. § 10 MuSchG vor?	ja	

Unterweisungen

Frage	Antwort	Bemerkung
Erhalten die Mitarbeiter gem. § 12 ArbSchG und § 4 DGUV Vorschrift 1 bei Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit, mind. aber 1-mal jährlich eine arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Unterweisung?	ja	
Werden bei den Unterweisungen gem. § 12 ArbSchG und § 4 DGUV Vorschrift 1 die weiteren angrenzenden Rechtsgebiete (z.B. ArbStättV, BetrSichV, BioStoffV, GefStoffV, PSA-BV usw.) berücksichtigt, und/oder zusätzliche Unterweisungen durchgeführt?	ja	
Werden Unterweisungen gemäß § 12 ArbSchG und § 4 DGUV Vorschrift 1 für fremdsprachige Mitarbeiter in verständlicher Form und Sprache durchgeführt?	ja	

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Risikobewertung

Die Risikoprioritätszahl (RPZ) ist eine Maßzahl für die Höhe eines auftretenden Risikos. Sie berechnet sich aus dem Produkt von Eintrittswahrscheinlichkeit und Ereignisschwere.

Einstufung der Eintrittswahrscheinlichkeit (EW)

1	gering (äußerst unwahrscheinlich)
2	gering (äußerst unwahrscheinlich)
3	gering (äußerst unwahrscheinlich)
4	mittel (wahrscheinlich)
5	mittel (wahrscheinlich)
6	mittel (wahrscheinlich)
7	hoch (äußerst wahrscheinlich)
8	hoch (äußerst wahrscheinlich)
9	hoch (äußerst wahrscheinlich)
10	zwangsläufig, unabdingbar

Einstufung der Ereignisschwere (ES)

1	leicht (kein Arbeitsunfall, ohne Folgen)
2	leicht (kein Arbeitsunfall, leichte Beeinträchtigung)
3	leicht (AU ≤ 3 Tage)
4	mittel (3 Tage < AU ≤ 2 Wochen)
5	mittel (2 Wochen < AU ≤ 6 Wochen)
6	mittel (6 Wochen < AU ≤ 3 Monate)
7	mittel (AU > 3 Monate)
8	schwer (MdE zw. 20% und 40%)
9	schwer (MdE > 40%)
10	tödlich

RPZ-Bereiche

1 - 17	✓ Das Risiko ist sehr gering
18 - 39	⚠ Das Risiko ist mittel
40 - 69	⚠ Das Risiko ist hoch
70 - 100	✗ Das Risiko ist sehr hoch

In der Regel sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

Zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung der Gefährdung sind mittelfristig (bis zur nächsten Überprüfung) umzusetzen.

Sofortmaßnahmen sind angeraten. Zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung der Gefährdung sind kurzfristig (binnen 6 Wochen) umzusetzen.

Sofortmaßnahmen sind umgehend einzuleiten. Bis zur Umsetzung der Sofortmaßnahme ist die Arbeit einzustellen. Zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung der Gefährdung sind umgehend umzusetzen.

Abkürzungsverzeichnis

Schutzmaßnahmen nach STOP-Prinzip

S: Substitution	T: Technisch
O: Organisatorisch	P: Persönlich

Weitere Abkürzungen

ES: Ereignisschwere	EW: Eintrittswahrscheinlichkeit
GfK: Gefährdungsfaktoren	HB: Handlungsbedarf
	RPZ: Risikoprioritätszahl

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Legende der relevanten Vorschriften (Werkstatt_Betriebshof)

Abkürzung	Titel der Vorschrift
DGUV Regel 112-192	Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
ArbMedVV	Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
DGUV Regel 112-191	Benutzung von Fuß- und Knieschutz
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz
Brandschutzordnung	Brandschutzordnung nach DIN 14096
PSA-BV	PSA-Benutzungsverordnung
LasthandhabV	Lastenhandhabungsverordnung
DGUV Grundsatz 314-003	Prüfung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit
JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
ArbZG	Arbeitszeitgesetz
DGUV Regel 109-008	Fahrzeug-Instandhaltung
MuSchArbV	Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz
DGUV Information 208-016	Die Verwendung von Leitern und Tritten
StVO	Straßenverkehrsordnung
DGUV Regel 112-195	Benutzung von Schutzhandschuhen
DGUV Regel 112-194	Benutzung von Gehörschutz
DGUV Vorschrift 3	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Regel 100-500	Betreiben von Arbeitsmitteln
DGUV Vorschrift 1	Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 70	Fahrzeuge
LärmVibrationsArbSchV	Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
MuSchG	Mutterschutzgesetz
DGUV Regel 108-003	Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
DGUV Information 205-002	Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten
IfSG	Infektionsschutzgesetz
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung

Abkürzung	Titel der Vorschrift
ASR A2.2	Maßnahmen gegen Brände
ASR A2.3	Fluchtwege und Notausgänge
ASR A3.4	Beleuchtung und Sichtverbindung
ASR A4.3	Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
DGUV Information 208-025	Damit sie nicht ins Stolpern kommen
ASR A3.5	Raumtemperatur
DGUV Information 209-064	Sichere Reifenmontage
BioStoffV	Biostoffverordnung
9. ProdSV	Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung)
DGUV Information 211-010	Sicherheit durch Betriebsanweisungen

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Matrix Gefährdungsfaktoren (Werkstatt_Betriebshof)

Mechanische Gefährdungen	Elektrische Gefährdungen	Gefahrstoffe	Biologische Gefährdungen	Brand- und Explosionsgefährdungen	Thermische Gefährdungen	Gefährdung durch spez. physikalische Einwirkungen	Gefährdung durch Arbeitsumgebungsbedingungen	Physische Belastung, Arbeitsschwere	Psychische Faktoren	Sonstige Gefährdungen	Wechselwirkungen
1.1 ungeschützt bewegte Maschinenteile ✓	2.1 Elektrischer Schlag !	3.1 Hautkontakt ✓	4.1 Infektionsgefährdung ✓	5.1 brennbare Stoffe (alle Klassen) !	6.1 heiße Medien, Oberflächen ✓	7.1 Lärm !	8.1 Klima (innen, außen) ✓	9.1 schwere dynamische Arbeit !	10.1 Arbeitsaufgabe (Routine, Qualifikation)	11.1 Menschen (z.B. Überfall)	
1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen ✓	2.2 Lichtbögen	3.2 Einatmen ✓	4.2 Mikroorganismen (z.B. Schimmelpilz)	5.2 Explosionsfähige Atmosphäre ✓	6.2 kalte Medien, Oberflächen	7.2 Ultraschall, Infraschall	8.2 Beleuchtung, Licht	9.2 einseitige dynamische Arbeit	10.2 Arbeitsorganisation, (z.B. Stress)	11.2 Tiere (z.B. Bisse)	
1.3 bew. Transport- u. Arbeitsmittel ✓	2.3 Elektrostatische Aufladung	3.3 Verschlucken		5.3 Explosivstoffe		7.3 Ganzkörpervibration	8.3 Ersticken, Ertrinken	9.3 Zwangshaltung, Haltearbeit	10.3 soziale Bindungen (Mobbing)	11.3 Pflanzen, pflanzl. Produkte	
1.4 unkontrolliert bewegte Teile !	2.4 Freileitungen, Starkstromanlagen	3.4 physikal.-chemische Reaktion ✓		5.4 Mängel bei der Brandbekämpfung !		7.4 Hand-Arm-Vibrationen ✓	8.4 Flucht- und Verkehrswege, Kennzeichnung ✓	9.4 Kombinationen aus statischer und dynamischer Arbeit	10.4 Arbeitsumgebung (z.B. Klima)	11.4 Verwendung von Fahrzeugen ✓	
1.5 Stolpern, Rutschen, Stürzen, Umknicken !						7.5 nicht ionisierende Strahlung (z.B. Laser)	8.5 Arbeitsplatz, -umgebung, -ergonomie ✓		10.5 Suchtmittel	11.5 Telekommunikationsmittel	
1.6 Absturz ✓						7.6 ionisierende Strahlung	8.6 Verhalten in Notfällen ✓			11.6 Sozialvorschriften	
1.7 sonstige mech. Gefährdungen						7.7 elektromagnetische Felder	8.7 fehlende Motivation zum Arbeitsschutz			11.7 Gefährdungen durch Arbeitsmittel ✓	
						7.8 Unter- oder Überdruck	8.8 Mängel an PSA			11.8 Gefährdungen durch Fahrtätigkeiten !	
							8.9 Arbeitsstätte			11.9 Arbmed. Vorsorge ✓	
										11.10 Besch.beschränk. ✓	

RPZ-Bereiche / Risiko



sehr gering



mittel



hoch



sehr hoch

Die Matrix gibt die Gefährdungsfaktoren und den Bearbeitungsstand der systematischen Bewertung der Gefährdungen sowie ihr bewertetes Risiko an.

Nicht bearbeitet

Fertig

Deaktiviert

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Gefährdungen und Maßnahmen (Werkstatt_Betriebshof)

1.1 ungeschützt bewegte Maschinenteile

Gefährdung

Durch den Umgang mit dem Winkelschleifer, Bohrmaschine, Schleifmaschine, Reifenmontiermaschine etc. kann es durch einziehen von Kleidung, Körperteilen oder Haaren zu Blutergüssen, Schnittverletzungen und Amputationen sowie zu Augenverletzungen kommen.

RPZ	ES	EW	HB
16	8	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Regelmäßige (jährliche) Funktions- und Sichtprüfung durch einen Sachkundigen /befähigte Person durchführen und dokumentieren.	T					
Betriebsanleitung des Herstellers bereitstellen und beachten.	O					
Eng anliegende Kleidung bei Arbeiten an rotierenden Teilen tragen.	P					
Nur geschultes und unterwiesenes Personal einsetzen.	P					
Offener Körperschmuck (Ringe, Ohrringe) und lange Haare ablegen bzw. sicher abdecken.	P					
Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen (Schutzbrille).	P					

1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen

Gefährdung

Es kann eine Gefährdung entstehen durch den Umgang mit Geräten/Maschinen z.B. durch: Schleifstein, Bohrmaschine, Trennschleifer.

RPZ	ES	EW	HB
12	6	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
bei Neuanschaffung: auf sichere Geräte achten (CE-Zeichen)	T					
Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzhandschuhe Gefährdungen) zur Verfügung stellen	P					

1.2 Teile mit gefährlichen Oberflächen

Gefährdung

Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten können Riss- und Schnittverletzungen durch scharfe Kanten, Spitze Gegenstände, raue Oberflächen auftreten.

RPZ

8

ES

4

EW

2

HB

JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
geeignete Aufbewahrung spitzer oder scharfer Gegenstände	T					
Schutzhandschuhe, ggf. Schutzkleidung bereitstellen und benutzen lassen, ggf. nur selbst sichernde Cuttermesser einsetzen	P					
Spitze oder scharfe Werkzeuge nicht ohne Schutz ablegen oder einstecken (Werkzeuggürtel, Scheide usw.)	P					

1.3 bew. Transport- u. Arbeitsmittel

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch unbeabsichtigt wegrollende Fahrzeugen und unkontrolliert bewegte Fahrzeugen.

RPZ

10

ES

10

EW

1

HB

JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 durchführen bzgl. Kundenfahrzeuge sind gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu sichern und die vorgegebenen betriebliche Wege sind zu nutzen.	O					

1.4 unkontrolliert bewegte Teile

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch den Einsatz von Hochdruckreinigern zur Wagenwäsche und Ersatzteilreinigung.

RPZ

10

ES

5

EW

2

HB

JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Regelmäßige Prüfung durch Sachkundigen beauftragen.	T					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit den Schwerpunkten: PSA-Nutzung, Sicherheitsabstand einhalten sowie Sicht- und Funktionskontrolle vor Inbetriebnahme durchführen.	O					

1.4 unkontrolliert bewegte Teile

Gefährdung

Gefährdungen entstehen z.B. durch Arbeiten mit Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Trennschleifer, Schleifbock, Herabfallen von Werkzeugen von höhergelegten Ablageflächen wie Hebebühnen, Herabfallen von gelösten oder teildemontierten Fahrzeugteilen, z.B. Teile der Abgasanlage, Räder usw.

RPZ	ES	EW	HB
21	7	3	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Vor Inbetriebnahme der Werkzeuge sind die Schutzeinrichtungen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Regelmäßig wiederkehrende Prüfung gemäß BetrSichV der prüfpflichtigen Betriebsmittel wie Hebebühnen, Getriebeheber etc. organisieren. Fahrzeuge ausschließlich an den fahrzeugspezifischen Aufnahmepunkten anheben.	T					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 zur PSA-Nutzung sowie Arbeitsmaterialien und Werkzeuge sicher abzulegen.	O					

1.5 Stolpern, Rutschen, Stürzen, Umknicken

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch Höhenunterschiede, Stolperstellen z.B. herumliegende Teile und Gegenstände, Kabel, beschädigte, eingengte oder verstellte Verkehrswege, Treppen sowie Nutzung von ungeeignetem Schuhwerk.

RPZ	ES	EW	HB
21	7	3	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Verbliebene Stolperstellen entfernen oder Kennzeichnung der Gefahrstelle(n) nach ASR A1.3.	T					
Fußböden und Treppenstufen auf Schäden prüfen und bei Bedarf instand setzen lassen.	T					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit den Schwerpunkten Sauberkeit und Ordnung, erkennen von Gefahrensituationen, PSA-Nutzung durchführen.	O					
Organisieren, dass Verkehrswege innerbetrieblich frei gehalten werden (Nutzung Bodenkanäle, Kabeldurchführungen, herumliegende Teile und Gegenstände entfernen usw.).	O					
Mitarbeitern geeignetes festes Schuhwerk gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen und benutzen lassen.	P					

1.5 Stolpern, Rutschen, Stürzen, Umknicken

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch Verunreinigungen, Nässe, witterungsbedingte Glätte (Eis, Schnee) und Rutschgefahr auf nassem Laub bzw. nassen gereinigten Flächen.

RPZ**16****ES****8****EW****2****HB****JA**

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Innerbetriebliche Verkehrswege und im Außenbereich räumen / streuen / fegen lassen.	T					
Reinigungsarbeiten des Bodens nach Möglichkeit entweder nach Arbeitsende oder vor Arbeitsbeginn durchführen. Warnzeichen W011 "Warnung vor Rutschgefahr" nach Nassreinigungsarbeiten aufstellen lassen.	O					
Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen / tragen lassen (festes Schuhwerk).	P					

1.6 Absturz

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch Absturzgefahren von Leitern, Stufen und Tritten sowie von höhergelegten Arbeitsplätzen wie Ladeflächen und Fahrzeugaufbauten entstehen.

RPZ**10****ES****10****EW****1****HB****JA**

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Bei Neuanschaffung auf CE-Kennzeichnung achten. Leitern und Tritte gemäß Anforderungsprofil im Betrieb beschaffen. Geeignete und geprüfte Leitern und Tritte verwenden.	T					
Geeignete PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit dem Schwerpunkt Nutzung von Leitern und Tritten durchführen und keine anderen Einrichtungen als Aufstiegshilfe (z.B. Stuhl, Hocker, Kiste usw.) zu benutzen.	O					
Leitern und Tritte jährlich durch befähigte Person prüfen lassen (Beschädigungen, Standsicherheit).	O					
Nur geprüfte Betriebsmittel bestimmungsgemäß und laut Betriebsanweisung einsetzen.	O					

2.1 Elektrischer Schlag

Gefährdung

Durch Strom infolge von beschädigter Isolierung von Leitungen, Knickstellen, freiliegende Einzeldrähte, defekte Gehäuse oder schadhafte Steckvorrichtungen sowie durch defekten Fehlerstrom-Schutzschalter (Fi) und durch nicht abgedeckten Unterverteiler kann es durch einen elektrischen Schlag mit Körperdurchströmung zu Verbrennungen und zum Tod kommen.

RPZ	ES	EW	HB
20	10	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Bei Anschaffung neuer Geräte auf GS- und CE -Kennzeichnung Wert legen.	T					
Regelmäßig (halbjährliche oder jährliche) Prüfung der elektrischen Betriebsmittel durch eine Elektrofachkraft durchführen und dokumentieren.	T					
Regelmäßige (4 jährliche) Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen durch eine Elektrofachkraft durchführen und dokumentieren.	T					
Festlegung der Prüfintervalle, auf Grundlage der DGUV Vorschrift 3, ggf. aufgetretener Schäden sowie der Beanspruchung, gemeinsam mit der Elektrofachkraft.	O					

2.1 Elektrischer Schlag

Gefährdung

Durch Strom infolge von beschädigter Isolierung von Leitungen, Knickstellen, freiliegende Einzeldrähte, defekte Gehäuse oder schadhafte Steckvorrichtungen Durch Kurzschluss, bei unsachgemäßem Umgang mit der Starthilfeeinrichtung, beim Fremdstarten oder beim Laden kann es durch Explosion der Batterie (Knallgasbildung, falsches Anschließen) zu Verätzung von Augen und Haut sowie zu Verbrennungen kommen.

RPZ	ES	EW	HB
10	10	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Defekte Starthilfeeinrichtung sofort sperren und gegen Wiederinbetriebnahme sichern lassen	T					
Isoliertes Werkzeug und Starthilfekabel bereitstellen.	T					
Betriebsanleitung des Herstellers bereitstellen und beachten.	O					
Nur geschultes und unterwiesenes Personal einsetzen.	P					
Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille).	P					

3.1 Hautkontakt

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch den Umgang mit Gefahrstoffen wie z.B. Treibstoffe, Reiniger, Kühlmittel, werkstatttypische Aerosole wie Rostlöser, Bremsenreiniger, Sprühlacke usw.

RPZ	ES	EW	HB
15	5	3	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 durchführen, bzgl. der im Einsatz befindlichen Gefahrstoffe als auch dass keine Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr im Umfeld von Gefahrstoffen erlaubt ist.	O					
Gefahrstoffverzeichnis erstellen.	O					
Hautreinigungs- u. Pflegemittel zu Verfügung stellen. Hautschutzplan erstellen.	O					
Rauchverbot aussprechen.	O					
Bei Bedarf arbeitsmedizinische Beratung ermöglichen.	O					
PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen.	P					

3.2 Einatmen

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch das Einatmen von Motoremissionen oder Dämpfen/Aerosolen von Ottokraftstoff, Diesel, Reinigungssprays, Umgang mit Lösemitteln und Lacken

RPZ	ES	EW	HB
14	7	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Arbeitsmedizinische Beratung ermöglichen.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 bzgl. der im Einsatz befindlichen Gefahrstoffe durchführen.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1, dass die Motorlaufzeiten auf das erforderliche Maß minimiert werden sowie eine Durchlüftung mit Frischluft sichergestellt und überwacht wird.	O					
PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen und benutzen lassen.	P					

3.4 physikal.-chemische Reaktion

Gefährdung

Gefährdungen entstehen beim Umgang mit ölhaltigen Betriebsmitteln, lösemitteldurchtränkten Lappen, Filterelementen und Aufsaugmaterialien.

RPZ	ES	EW	HB
12	6	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Auffangwanne für Öle installieren um eine eventuelle auslaufende Flüssigkeit auf zu fangen.. (Umweltschutz).	T					
Betriebsanweisungen auf Grundlage der Sicherheitsdatenblätter erstellen und bekanntgeben.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit dem Schwerpunkt der fachgerechten Sammlung und Entsorgung von Gefahrstoffen sowie verschmutzten Betriebsmitteln.	O					

4.1 Infektionsgefährdung

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch die Übertragung von Krankheiten durch Kontakte zu Kollegen, Kunden und infizierten Oberflächen (u.a. pathogene Krankheitserreger, z.B. Virus SARS CoV-2 und die daraus resultierende Infektionskrankheit COVID-19, Hepatitis, Grippe etc.).

RPZ	ES	EW	HB
6	6	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Erstellung eines betrieblichen Pandemieplans sowie Mitarbeiter entsprechend unterweisen/ informieren. Betriebsanweisungen erstellen. Hygienemaßnahmen überwachen/ kontrollieren. Zum Schutz vor Infektionsgefährdungen durch pathogene Mikroorganismen. Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 ArbSchG i.V.m. § 4 BioStoffV erstellen.	O					
Hygienemaßnahmen überwachen und Einhaltung sicherstellen. Mitarbeiter mit ungeklärten Krankheitssymptomen bis zur sicheren Diagnose freistellen/ isolieren.	O					
Beschaffung von Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Zulassung für den Anwendungszweck (gemäß Empfehlung RKI, DGHM).	O					
Untersuchungen gemäß ArbMedVV und Impfstatus mit Betriebsarzt abstimmen bzw. durchführen.	O					
Hautschutzplan erstellen und aushängen.	O					
Bereitstellung von PSA gemäß PSA-Matrix	P					

5.1 brennbare Stoffe (alle Klassen)

Gefährdung

Gefährdungen treten durch Funken von Zündhölzern, Zigaretten, offenem Feuer, elektrischen Geräten beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten - Kraftstoffe und Scheibenfrostschutz und durch heiße Oberflächen im Motorraum in der Nähe von Hydraulikleitungen, Ölleitungen, Heizungsrohre oder defekte Umlenkrolle am Keilriemen (Funkenflug) auf.

RPZ	ES	EW	HB
18	9	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Geeignete und in der Anzahl ausreichende Feuerlöschleinrichtungen zur Verfügung stellen	T					
Rauch- und Handyverbot erlassen und Kennzeichnung vornehmen.	O					
Feuerlösch-, Alarmübungen und Evakuierungsübung durchführen.	O					

5.1 brennbare Stoffe (alle Klassen)

Gefährdung

Brand: Gefährdung durch Rauchgase, Temperatur und Umgebungsbedingungen. Zum Beispiel Fahrzeugbrand, Brand in Arbeitsstätten.

RPZ	ES	EW	HB
20	10	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Maßnahmen gegen Brände gemäß ASR A2.2.	T					
Einsatz unterwiesene Person.	O					
Maßnahme: Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöschleinrichtungen gemäß DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention § 22 Notfallmaßnahmen Absatz (2).	O					

5.2 Explosionsfähige Atmosphäre

Gefährdung	RPZ	ES	EW	HB
Gefährdungen entstehen z.B. durch explosionsfähige Gemische wie Luft und Kraftstoff-, Lösemitteldämpfe, Sprays, Wasserstoffaustritt beim Laden von Akkumulatoren, exothermische Reaktionen beim Entsorgen von Putzlappen in falschen Behältern auftreten usw.	10	10	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Einsatz weniger gefährlicher Stoffe (Substitutionsprüfung).	S					
Natürliche oder technische Lüftung installieren.	T					
Rauchverbot aussprechen.	O					
Betriebsanweisung(en) erstellen und Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit den Schwerpunkten fachgerechter Umgang und Lagerung auf der Grundlage der aktuellen TRGS durchführen.	O					
PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen und benutzen lassen.	P					

5.4 Mängel bei der Brandbekämpfung

Gefährdung	RPZ	ES	EW	HB
Gefährdungen entstehen durch fehlende, ungeeignete, ungeprüfte oder defekte Feuerlöscheinrichtungen oder fehlende oder unzureichende Kennzeichnungen.	20	10	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Regelmäßige Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre durch Sachkundigen) und Feuerlöscheinrichtungen organisieren.	O					
Anschaffung und Bereitstellung ausreichender Anzahl für den Anwendungszweck geeigneter Feuerlöscher und Feuerlöscheinrichtungen (Brandklassen, Anzahl Löschmitteleinheiten usw.).	O					
Kennzeichnung der Feuerlöscheinrichtungen gemäß ASR A1.3. Freihalten der Feuerlöscheinrichtungen organisieren.	O					

5.4 Mängel bei der Brandbekämpfung

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch mangelnde Kenntnis der Mitarbeiter im Umgang mit den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen sowie durch eine nicht ausreichende Anzahl von ausgebildeten Brandschutzhelfern.

RPZ	ES	EW	HB
10	10	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Mindestens 5-10 % (je nach Brandgefährdung) der Mitarbeiter zum Brandschutzhelfer ausbilden lassen und benennen (Bei Bemessung z.B. Urlaub, Abwesenheit, Krankheitsfälle berücksichtigen.).	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 bzgl. der vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen und des Brandschutzes. Durchführung von Notfall- und Evakuierungsübungen.	O					

6.1 heiße Medien, Oberflächen

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch Verbrennungsgefahr an der Abgasanlage und Kontakt an heißen Teilen im Motorraum der Fahrzeuge sowie bei Schweißarbeiten, Trenn-, Schleif- und Brennarbeiten. Ebenso besteht Verbrühungsgefahr durch fahrzeugtypische Flüssigkeiten wie Motorenöl, Kühlmittel.

RPZ	ES	EW	HB
12	6	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung der Mitarbeiter bzgl. des Berührungsverbotes von heißen Oberflächen sowie das Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug nur von sachkundigen Personen durchzuführen sind.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1, dass Motor, Material und Werkzeuge abkühlen sollen.	O					
PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen.	P					

7.1 Lärm

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch den Lärm von Betriebsmitteln wie Kompressoren, Trennschleifer oder Druckluftschauber usw. entstehen.

RPZ**18****ES****6****EW****3****HB****JA**

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Allg. arbeitsmedizinische Beratung, Angebot und Vorsorgeuntersuchung ermöglichen.	O					
Betriebsanleitungen der eingesetzten Arbeitsmittel zur Verfügung stellen.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit dem Schwerpunkt Lärm sowie der dazu gehörigen PSA Anwendung durchführen.	O					
PSA gemäß PSA Matrix zur Verfügung stellen und benutzen. Ab 80 dB(A) muss ein Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden und ab 85 dB (A) ist tragen verpflichtend.	P					

7.4 Hand-Arm-Vibrationen

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch handgehaltene und -geführte Arbeitsmittel und Werkzeuge, die zu Belastungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems führen, z.B. Hochdruckreiniger oder elektrische Bohr- und Schleifmaschinen, druckluftbetriebene Werkzeuge usw.

RPZ**15****ES****5****EW****3****HB****JA**

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Arbeitsmittel mit vibrationsgedämpften Griffen einsetzen.	T					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit dem Schwerpunkt Umgang mit handgeführten Werkzeugen durchführen.	O					
Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 unterweisen, die Maßnahmen der Lärm- und Vibrations-ArbSchV zu beachten.	O					
PSA gemäß PSA Matrix zur Verfügung stellen und benutzen.	P					

8.1 Klima (innen, außen)

Gefährdung

Gefährdungen entstehen in Form von Zugluft, Hitze oder Kälte.

RPZ	ES	EW	HB
12	4	3	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Je nach Möglichkeit Schnellaufftore nutzen, um je nach Jahreszeit ein Auskühlen bzw. Überhitzung sowie den Durchzug in der Werkstatt zu reduzieren bzw. zu verhindern.	T					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1, dass Zugluft vermieden werden soll	O					
Witterungs- und tätigkeitsgerechte Kleidung zur Verfügung stellen und benutzen lassen.	P					

8.4 Flucht- und Verkehrswege, Kennzeichnung

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch fehlende, nicht ausreichende, defekte Kennzeichnungen.

RPZ	ES	EW	HB
8	8	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Arbeitsbereiche mit den erforderlichen Kennzeichnungen gemäß ASR A1.3 ausstatten.	O					

8.4 Flucht- und Verkehrswege, Kennzeichnung

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch zugestellte, versperrte Flucht- und Rettungswege.

RPZ	ES	EW	HB
10	10	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung gemäß DGUV Vorschrift 1 sowie Sensibilisierung der Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt Notfallmanagement durchführen.	O					
Organisieren, dass die Flucht- und Rettungsweg frei gehalten werden (Rundgänge durch die Arbeitsbereiche turnusmäßig durchführen, Einbindung Sifa).	O					

8.5 Arbeitsplatz, ~umgebung, ~ergonomie

Gefährdung

Gefährdungen entstehen bei Tätigkeiten mit ungünstigen Körperhaltungen, die bei der Arbeit eingenommen werden. Deren Folgen sind z.B. Beschwerden des Muskel-Skelett-Systems, Verspannungen und Durchblutungsstörungen.

RPZ

15

ES

5

EW

3

HB

JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Betriebsmedizinische Beratung anbieten.	O					
Expositionszeiten reduzieren, rechtzeitige Arbeitsunterbrechungen organisieren.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 durchführen.	O					
Arbeitsplatz ergonomisch ausrichten.	O					

8.6 Verhalten in Notfällen

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch fehlendes, ungeeignetes oder abgelaufenes Erste-Hilfe-Material, -Ausstattung.

RPZ

7

ES

7

EW

1

HB

JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Organisieren, dass eine Möglichkeit zur Dokumentation von Unfällen geschaffen wird (Verbandbuch und andere Lösungen - Datenschutz).	O					
Betriebsanweisung(en) erstellen und Unterweisung der beauftragten Mitarbeiter z.B. Ersthelfer gemäß DGUV Vorschrift 1 durchführen.	O					
Organisieren, dass der Inhalt der Verbandskästen turnusmäßig geprüft wird. Fehlendes oder abgelaufenes Material auffüllen und austauschen.	O					
Abhängig von der Mitarbeiteranzahl betriebliche Verbandskästen C nach DIN 13157 beschaffen und bereitstellen.	O					

8.6 Verhalten in Notfällen

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch fehlerhaftes Verhalten, fehlendes Wissen in Notfallsituationen im Betrieb.

RPZ	ES	EW	HB
14	7	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung der Mitarbeiter zum sicheren Verhalten bei Notfallsituationen im Betrieb gemäß DGUV Vorschrift 1 mit dem Schwerpunkt Notfallmanagement durchführen, z.B. Informationen Erste-Hilfe, Rettungskette, Gebäuderäumung usw.	O					

8.6 Verhalten in Notfällen

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch fehlende Ersthelfer bzw. unzureichende Anzahl Ersthelfer, nicht fortgebildete Ersthelfer.

RPZ	ES	EW	HB
7	7	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Aushang Erste-Hilfe gemäß DGUV Information 204-001	O					
Ausreichende Anzahl an ausgebildeten Ersthelfern vorhalten und namentlich per Aushang bekanntgeben (Berücksichtigung Abwesenheit z.B. bei Schichtsystemen, Urlaub, Krankheit usw.). Ersthelfer alle 2 Jahre fortbilden lassen.	O					

9.1 schwere dynamische Arbeit

Gefährdung

Gefährdungen/Belastungen entstehen durch Halten, Anheben und Tragen schwerer Lasten.

RPZ	ES	EW	HB
18	6	3	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Separate Beurteilung der Hebe- und Tragetätigkeiten gemäß Leitmerkalmethode.	O					
Untersuchung gemäß ArbMedVV anbieten. Körperliche Eignung der Beschäftigten zur Ausführung der Aufgaben berücksichtigen.	O					
Ergonomische Beratung, Unterweisung der Mitarbeiter (Rückenschule) zum Thema Heben und Tragen durch Arbeitsmediziner vorsehen.	O					
Betriebsanweisung(en) erstellen und Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 mit dem Schwerpunkt der Lastenhandhabung durchführen. Unterweisung, dass im Bedarfsfall weitere Personen zur Trageunterstützung angefordert werden.	O					
Transportwege (Tragen der Lasten) so kurz wie möglich planen.	O					
Geeignete Trage- und Transporthilfen beschaffen und bereitstellen	O					

11.4 Verwendung von Fahrzeugen

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch andere im Umfeld befindliche Fahrzeuge.

RPZ	ES	EW	HB
10	10	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 bzgl. Sicherheitsabstände einhalten, Absprachen mit Kollegen treffen und Abgrenzungen der Einzelarbeitsplätze organisieren.	O					

11.7 Gefährdungen durch Arbeitsmittel

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch die in unmittelbarer Nähe eingesetzten Arbeitsmittel.

RPZ	ES	EW	HB
7	7	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1, dass nur geeignete, ausgebildete und unterwiesene Personen eingesetzt werden.	O					
Geeignete PSA gemäß PSA-Matrix auswählen sowie in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen und benutzen lassen.	P					

11.8 Gefährdungen durch Fahrtätigkeiten

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch Anfahren von Personen und Gegenständen auf dem Betriebshof bzw. in der Werkstatt bei Rückwärtsfahrt und Rangieren (toter Winkel).

RPZ	ES	EW	HB
20	10	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 unterweisen für gute Sichtverhältnisse zu sorgen (Reinigung der Scheiben, Spiegel und Beleuchtungsmittel).	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 durchführen, z.B. Spiegeleinstellung, Einsatz von Einweisern und die vorgegebenen betriebliche Wege zu nutzen	O					
Geeignete PSA zur Verfügung stellen	P					

11.8 Gefährdungen durch Fahrtätigkeiten

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch Fahren bei ungünstigen Wetterverhältnissen wie Glatteis / Schneeglätte.

RPZ	ES	EW	HB
20	10	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 durchführen, die Geschwindigkeit den Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen.	O					

11.8 Gefährdungen durch Fahrtätigkeiten

Gefährdung

Gefährdungen entstehen durch die eigentliche Fahrtätigkeit wie z.B. Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Fehlverhalten, z.B. aggressives Fahrverhalten, überhöhte Geschwindigkeit, Nichteinhaltung der Sicherheitsabstände, Nichtanlegen des Gurtes usw.

RPZ	ES	EW	HB
10	10	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 unterweisen sich an die Verkehrsregeln zu halten, so dass vorausschauend sowie defensiv gefahren wird, der Sicherheitsabstand sowie die Geschwindigkeit eingehalten und der Sicherheitsgurt angelegt wird sowie z.B. Einhaltung der Pausen, Anweisung festumschließendes Schuhwerk zu tragen.	O					

11.9 Arbmed. Vorsorge

Gefährdung

Gesundheitsschutz in der Werkstatt: Schutz vor schädlichen Dämpfen, Reinigungsmitteln und Chemikalien (G23) Hautschutz durch Handschuhe, Schutzkleidung, Hautpflegepläne (G24) Atemschutz bei staub- oder dampfintensiven Arbeiten (G39) Vermeidung körperlicher Überlastung durch ergonomisches Arbeiten (G46) Lärm (G20)

RPZ	ES	EW	HB
14	7	2	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
----------	------	-----------	----------------	---------------	----------	-------------

11.10 Besch.beschränk.

Gefährdung

Gefährdungen entstehen u.a. durch die Arbeitsumgebung, psychische und physische Belastungen, Gefahr- und biologische Arbeitsstoffe sowie durch spezielle physikalische Einwirkungen für schwangere und stillende Mitarbeiterinnen als auch für minderjährige Beschäftigte (Azubis, Praktikanten unter 18 Jahren).

RPZ	ES	EW	HB
7	7	1	JA

Maßnahme	Kat.	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt	Wirksamkeit
Beschäftigungsverbot überprüfen. MuSchG beachten. Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung gemäß MuSchG durchführen. Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes überprüfen. Jugendarbeitsschutzgesetz beachten. Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung gemäß JArbSchG durchführen.	O					
Meldung der Schwangerschaft an die zuständige Behörde.	O					
Mitarbeiterinnen unterweisen, dass eine bekannte Schwangerschaft beim Arbeitgeber unverzüglich gemeldet werden muss.	O					
Unterweisung der Mitarbeiter gemäß DGUV Vorschrift 1 durchführen.	O					

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Maßnahmenkonzept gem. Arbeitsschutzorganisation

Verantwortung, Pflichtenübertragung

Maßnahme	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt
Arbeitsschutzausschusssitzung gem. § 11 ASiG regelmäßig (einmal vierteljährlich) durchführen.				
Sicherheitsbeauftragte gem. § 22 SGB VII und § 20 DGUV Vorschrift 1 bestellen, sowie aus- und fortbilden lassen (Erfordernis ab > 20 Mitarbeiter oder gem. Gefährdungsbeurteilung).				

Aushänge und Informationen

Maßnahme	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt
Mitarbeiter über die zuständigen Sicherheitsbeauftragten durch Aushang oder andere geeignete Medien informieren.				
Mitarbeiter gem. § 10 ArbSchG und § 24 DGUV Vorschrift 1 über zuständige Ersthelfer sowie über Brandschutz- und Evakuierungshelfer durch Aushang oder andere geeignete Medien informieren.				

Gefährdungsbeurteilungen (allgemein)

Maßnahme	Bemerkung	Verantwortlich	Erledigen bis	Erledigt
Explosionsschutzdokument gem. § 6 GefStoffV durch befähigte Person erstellen lassen. Explosionsgefährdungen ermitteln und bewerten, Explosionsschutzmaßnahmen treffen sowie Wirksamkeitskontrolle durchführen und dokumentieren.				

Gefährdungsbeurteilung

gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz und angrenzenden Rechtsgebieten

Persönliche Schutzausrüstung (Werkstatt_Betriebshof)

PSA Matrix

GfK Nr	Gefährdung	Maßnahme	Handschutz	Schutzbrille	Gehörschutz	Atemschutz	Schutzhelm	Schutzanzug	Fußschutz	Warnweste	Auffanggurt	Rettungsweste
1.2	Es kann eine Gefährdung entstehen durch den Umgang mit Geräten/Maschinen z.B. durch: Schleifstein, Bohrmaschine, Trennschleifer.	Persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzhandschuhe Gefährdungen) zur Verfügung stellen										
1.2	Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten können Riss- und Schnittverletzungen durch scharfe Kanten, Spitzen Gegenstände, raue Oberflächen auftreten.	Schutzhandschuhe, ggf. Schutzkleidung bereitstellen und benutzen lassen, ggf. nur selbst sichernde Cuttermesser einsetzen										
6.1	Gefährdungen entstehen durch Verbrennungsgefahr an der Abgasanlage und Kontakt an heißen Teilen im Motorraum der Fahrzeuge sowie bei Schweißarbeiten, Trenn-, Schleif- und Brennarbeiten. Ebenso besteht Verbrühungsgefahr durch fahrzeuggestypische Flüssigkeiten wie Motorenöl, Kühlmittel.	PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen.										
11.8	Gefährdungen entstehen durch Anfahren von Personen und Gegenständen auf dem Betriebshof bzw. in der Werkstatt bei Rückwärtsfahrt und Rangieren (toter Winkel).	Geeignete PSA zur Verfügung stellen										

PSA Matrix

GfK Nr	Gefährdung	Maßnahme	Handschutz	Schutzbrille	Gehörschutz	Atemschutz	Schutzhelm	Schutzanzug	Fußschutz	Warnweste	Auffanggurt	Rettungsweste
1.5	Gefährdungen entstehen durch Höhenunterschiede, Stolperstellen z.B. herumliegende Teile und Gegenstände, Kabel, beschädigte, eingeeengte oder verstellte Verkehrswege, Treppen sowie Nutzung von ungeeignetem Schuhwerk.	Mitarbeitern geeignetes festes Schuhwerk gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen und benutzen lassen.										
1.5	Gefährdungen entstehen durch Verunreinigungen, Nässe, witterungsbedingte Glätte (Eis, Schnee) und Rutschgefahr auf nassem Laub bzw. nassen gereinigten Flächen.	Geeignetes Schuhwerk zur Verfügung stellen / tragen lassen (festes Schuhwerk).										
1.1	Durch den Umgang mit dem Winkelschleifer, Bohrmaschine, Schleifmaschine, Reifenmontiermaschine etc. kann es durch einziehen von Kleidung, Körperteilen oder Haaren zu Blutergüssen, Schnittverletzungen und Amputationen sowie zu Augenverletzungen kommen.	Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen (Schutzbrille).										
5.2	Gefährdungen entstehen z.B. durch explosionsfähige Gemische wie Luft und Kraftstoff-, Lösemitteldämpfe, Sprays, Wasserstoffaustritt beim Laden von Akkumulatoren, exothermische Reaktionen beim Entsorgen von Putzlappen in falschen Behältern auftreten usw.	PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen und benutzen lassen.										

PSA Matrix

GfK Nr	Gefährdung	Maßnahme	Handschutz	Schutzbrille	Gehörschutz	Atemschutz	Schutzhelm	Schutzanzug	Fußschutz	Warnweste	Auffanggurt	Rettungsweste
2.1	Durch Strom infolge von beschädigter Isolierung von Leitungen, Knickstellen, freiliegende Einzeldrähte, defekte Gehäuse oder schadhafte Steckvorrichtungen Durch Kurzschluss, bei unsachgemäßem Umgang mit der Starthilfeeinrichtung, beim Fremdstarten oder beim Laden kann es durch Explosion der Batterie (Knallgasbildung, falsches Anschließen) zu Verätzung von Augen und Haut sowie zu Verbrennungen kommen.	Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille).										
3.2	Gefährdungen entstehen durch das Einatmen von Motoremissionen oder Dämpfen/Aerosolen von Ottokraftstoff, Diesel, Reinigungssprays, Umgang mit Lösemitteln und Lacken	PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen und benutzen lassen.										
3.1	Gefährdungen entstehen durch den Umgang mit Gefahrstoffen wie z.B. Treibstoffe, Reiniger, Kühlmittel, werkstatttypische Aerosole wie Rostlöser, Bremsenreiniger, Sprühlacke usw.	PSA gemäß PSA-Matrix zur Verfügung stellen.										
7.1	Gefährdungen entstehen durch den Lärm von Betriebsmitteln wie Kompressoren, Trennschleifer oder Druckluftschrauber usw. entstehen.	PSA gemäß PSA Matrix zur Verfügung stellen und benutzen. Ab 80 dB(A) muss ein Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden und ab 85 dB (A) ist tragen verpflichtend.										