


שימוש באוסצילוסקופ (סקופ)

תוכן עניינים

2	הסקופ
3	כיבוי והדלקה
3	יציאות וכניסות
4	מהו כבל קואקסיאלי ואיך מחברים אותו?
4	
4	הגבלות בעבודה עם הסקופ
5	 כפתורי שליטה בתפריטים
5	
5	Horizontal - הציר האופקי (ציר הזמן)
7	- הציר האנכי (ערוצי הסקופ) Vertical
8	Run Control בפתורי לקיחת דגימות
9	צג הסקופ
9	חלק עליוןחלק עליון
9	חלק ימני
9	חלק מרכזי
9	חלק תחתון
10	כפתור Acquire עיבוד לאותות
11	ההדק (Trigger)
12	שליטה ב-Trigger
13	סמנים (Cursors) – מדידה ידנית
14	פונקצית Measure – מדידה אוטומטית
15	פונקצית Math



על מנת למדוד את תנודת הזרם (מתח) בזמן משתמשים ב**אוסצילוסקופ** (בקיצור – סקופ). במסמך זה נפרט את הפונקציות העיקריות אשר נמצאות בשימוש בניסויים של מעבדה 2, ואיך להשתמש בהן.




תמונה מספר 1 הסקופ בו עושים שימוש במעבדה

הסקופ

הסקופ הוא מכשיר מדידה שמטרתו להציג בצורה ויזואלית נוחה אותות מתח חשמלי (בציר האנכי) כפונקציה של הזמן (בציר האופקי), או כפונקציה של מתח חשמלי אחר (בציר האופקי). במכשיר שלנו קיימים **שני ערוצים** למדידת מתח. ניתן להציג כל אחד מהם (בנפרד או את שניהם יחד) כפונקציה של הזמן, או לחילופין להציג אחד כפונקציה של השני.
של השני.





תמונה מספר 2 תמונת הסקופ ועליו סימון אזורי כפתור ההדלקה הכניסות והיציאות

כיבוי והדלקה

באמצעות **כפתור ההפעלה** שממוקם בצד שמאל למטה (ראה איור 3). לאחר לחיצה עליו יש להמתין מספר דקות עד שמערכת ההפעלה של הסקופ תעלה.

יציאות וכניסות

לסקופ יש **יציאה אחת ושני כניסות**, כולן מתאימות לכבל קואקסיאלי. היציאה (מופיעה בצד שמאל למטה, ליד כפתור ההפעלה) היא יציאת מחולל האותות המובנה בתוך הסקופ (ראה בהמשך פירוט). ממנה "לוקחים" את האות שמיוצר במחולל. שתי הכניסות (מצד ימין למטה) מאפשרות מדידה של עד שני מתחים בו-זמנית ומסומנות ב-1,2 או X,Y (בהתאמה). כדי **למדוד** מתח באמצעות הסקופ צריך להעביר אותו לאחת מהכניסות האלו.






מהו כבל קואקסיאלי ואיך מחברים אותו?

כבל קואסיאלי (Coaxial) הוא כבל המכיל שני מוליכים עם חומר מבודד שמפריד ביניהם. המוליך הפנימי הוא זה שמעביר את האות והמוליך החיצוני מחובר להארקה. באופן זה נוצר מעיין כלוב פאראדיי שמקטין את הרעשים הנגרמים מקרינה חיצונית.

כיצד מחברים?

החיבור בקצה הכבל נקרא BNC. כדי להשלים את חיבור הכבל יש לסובב את החלק החיצוני רבע סיבוב. חיבור זה מבטיח מגע מיטבי בין הכבל למכשיר.



תמונה מספר 5 חיבור BNC בקצה הכבל תמונה מספר 4 מבנה הכבל הקואקסיאלי

תמונה מספר 3 כבל קואקסיאלי חשוף

הארקה בסקופ

כל כבל המחובר לסקופ, בין אם ליציאה או לאחת הכניסות, מוארק. כלומר, המוליך החיצוני של הכבל הקואקסיאלי מחובר לאדמה דרך הסקופ. בשל כך, לא ניתן למדוד מתח צף באמצעות הסקופ, ותמיד אחד מהדקי הערוצים של הסקופ נושא מתח 0 (ההדק השחור על לוח הרכיבים במעבדה).

על מנת שלא להתבלבל בעת חיבור מעגל, יש להקפיד שהחוטים המוארקים בכל מעגל יהיו שחורים, ורק אלו שהמתח עליהם **מסוגל** להיות שונה מ-0 יהיו אדומים. יש לשים לב להארקה שהסקופ מספק ביציאות ובכניסות שלו ולבחור חוטים שחורים אם הם מקוצרים אליה.

הגבלות בעבודה עם הסקופ

כאשר משתמשים בסקופ, חשוב לזכור שיש הגבלות בבחירת הרכיבים בקטע המעגל אליו מחברים אותו (ושאת וקיבול R = $1 \mathrm{M}\Omega$ איז מעוניינים למדוד). הגבלות אלה נובעות מכך שהתנגדות הכניסה של הסקופ היא .C = 11pF הכניסה הוא

ההגבלות הן:


- ההתנגדות האוהמית של קטע המעגל חייבת להיות קטנה מ- 100ΚΩ.
- ההיגב הקיבולי וההשראותי בקטע המעגל חייב להיות גדול מההיגב הקיבולי של הסקופ, פי 10 לפחות. כאשר יש רק היגב קיבולי, הקיבול חייב להיות גדול מ- 110pF.

Parts Per מציין ppm מציין, כאשר mpm הדיוק של המדידות בערוץ 1 ובערוץ 2 הוא 30, הדיוק בבסיס הזמן הוא Million. הסקופ הדיגיטלי משתמש בשעון בנוי על בסיס של גביש קוורץ (Quartz) לכן הוא מאוד מדויק.





כפתורי שליטה בתפריטים



בלחיצה על אחד מכפתורי הסקופ (בצד הימני), נפתח תפריט מתאים בסקופ, האפשרויות מוצגות בתחתית הצג מעל ה-Soft key. בחירה באחת האפשרויות מתבצעת על ידי לחיצה על ה-Soft keys. בחירה באחת האפשרויות מתבצעת על ידי לחיצה על Entry מאפסת את הערך או הערך/המצב הרצוי נעשית על ידי סיבוב הכפתור Entry. כתלות במקרה, לחיצה על Entry מאפסת את הערך או בוחרת באפשרות המסומנת. כדי "לחזור אחורה" בתפריט ה-soft keys יש משמאלם את הכפתור Entry.

כפתורי קביעת רזולוציה ותצוגה




(ציר הזמן - Horizontal





בתצוגה ומאפשר לבחור האם בציר X - פותח את תפריט האפשרויות של ציר - Horiz - פותח את ערוץ (XY) או ערוץ (Normal, Roll). או ערוץ X-יוצג זמן







. של המסך X של בציר הX של המסך – Horizontal



הזזת כל מערכת הצירים ימינה ושמאלה.

בתפריט שמופיע לאחר לחיצה על מקש Horiz בתחתית הצג ניתן לבחור עבור



- או שניהם ביחד. Y(t) או Y(t) או מתח כתלות בזמן Normal
- כלומר X איר איר איר (ציר X של מתח בערוץ 2 (בציר Y של המסך) מציג גרף של מתח בערוץ 2 (בציר Y
- 50 ms/div גורם לצורת הגל לנוע באיטיות על פני המסך מימין לשמאל. צריך לבחור בבסיס הזמן **Roll** אם רוצים לעצור את התנועה . Horizontal או איטי יותר. כדי לשנות את בסיס הזמן סובב את הכפתור . Single לוחצים על המקש



(ערוצי הסקופ) - רציר האנכי - Vertical

שלושת הכפתורים הבאים אחראים על ערוץ בודד בסקופ (לכל אחד משני הערוצים קיים סט כזה, כאן מוצג הסט של ערוץ 1):



קובע את הרזולוציה של כל משבצת בציר ה-Y של המסך עבור ערוץ 1 (X).

קובע אם הערוץ יוצג על המסך או לא ופותח את תפריט האפשרויות של הערוץ. אם הכפתור לא מואר האות לא מוצג.

מזיז את כל מערכת הצירים למעלה ולמטה. לחיצה על הכפתור ממרכזת את הציר.



עertical של Soft Keys תמונה מספר 6 תפריטי

בלחיצה על כפתור Vertical יפתחו ה Soft Keys בלחיצה

צימוד (Coupling)

אחת מאפשרויות כל ערוץ בסקופ היא קביעת הצימוד (Coupling) שלו. ישנם שני צימודים:



עertical של Soft Keys - Coupling תמונה מספר 7 תפריטי בחירה של



- צימוד DC כל האות נדגם כפי שהוא ומוצג על המסך.
- מוצג על המסך. AC בהינתן אות שהוא סכום של AC + DC, רכיב ה-DC "מסונן החוצה" ורק ה-AC מוצג על המסך. AC + DC שימוד אות שהוא סכום של AC + DC לעיתים, האות שרוצים למדוד נראה כמו $AC + DC Sin(50 \cdot t)$, כלומר עם רכיב DC לעיתים, האות שרוצים למדוד בראה כמו AC + DC מצטרך לעבוד במצב של צימוד AC.

באופן אוטומטי. DC הצימוד עובר להיות Auto Scale בלחיצה על

רזולוצית הערוץ

רזולוציית הערוץ מציינת מהו היחס בין האות שמחובר לכניסת הסקופ לבין זה שמוצג על המסך. למשל, אם מחובר אות של 2V ויחס הרזולוציה הוא 2:1, אז הסקופ יציג ערך של 4V על המסך. בשל כך, נרצה לרוב לעבוד ברזולוציה של 2V ויחס הרזולוציה במסך Channels בצד ימין של צג הסקופ.

לפני התחלת המדידות בסקופ, יש לוודא שרזולוציית הערוצים היא זו הרצויה אחרת יימדדו ערכים שגויים!

כדי לשנות את הרזולוציה של ערוץ מסוים, לוחצים על המקש 1 או 2 (לערוץ X או Y של הסקופ בהתאמה) ובתפריט שמופיע בתחתית הצג של הסקופ בוחרים ב-Probe ומשנים את הרזולוציה המופיעה ב-Probe. כדאי לוודא שהיחס הרצוי מופיע כעת על המסך.



Run Control כפתורי לקיחת דגימות



- Run/Stop

מאפשר לעצור את המדידה (להקפיא את התמונה על המסך).

כאשר מקש Stop/Run מואר בירוק הסקופ קורא מתחים מערוצים X ו/או Y ומציג אותם Stop/Run מואר בירוק הסקופ קורא מתחים מערוצים על המקש Stop/Run הוא משנה את צבעו לאדום, הסקופ מפסיק לקרוא מתחים מהערוצים והמדידה האחרונה מוצגת על הצג. כדי להתחיל למדוד שוב צריך ללחוץ שוב על המקש Stop/Run.



Single – בלחיצה על כפתור זה, הסקופ מודד רק פעם אחד את המתחים ושומר אותם על הצג.

במצב Single הסקופ שומר פי שתיים יותר נקודות מאשר במצב




X מוצא אוטומטית את התנאים האופטימאליים להצגת האותות בערוצים - Auto Scale ו-Y.



צג הסקופ

חשוב! צג הסקופ הדיגיטלי אינו מסך מגע – נא לא לגעת בו!



מסך הסקופ מחולק למספר אזורים:

חלק עליון

מצד ימין בחלק העליון מופיעים נתוני הדק (Trigger) של המדידה בסקופ (ראה ערך Trigger בהמשך). משמאל אליו ניתן לראות את טווח הזמן וטווח המתח שכל משבצת מייצגת .

חלק ימני

מצד ימין של המסך ישנו אזור בו מופיעות תוצאות של מדידות אוטומטיות כמו: תדר, Vpp וכו'.

חלק מרכזי

החלק המרכזי של המסך הוא זה שבו מופיעים האותות. חלק זה מחולק למשבצות (GRID). ציר ה-Y של המסך מחלק המרכזי של המסך הוא זה שבו מופיעים בחלק מציג את הזמן. טווח הזמן וטווח המתח שכל משבצת מייצגת מופיעים בחלק מציג את המסך. לקריאת הערך של הצירים, הזמן t=0 מסומן במשולש כתום בחלק העליון והמתח V=0 מצוין על ידי סימון של הארקה משמאל.

חלק תחתון

בחלק התחתון מופיעות הכותרות של ה – **Soft Keys** – כפתורים שהפונקציונליות שלהם משתנה בהתאם לפונקציה שנבחרה בכל לחיצה על כפתור בסקופ. כאשר לוחצים על כפתור בסקופ תפריט האפשרויות של אותו כפתור מוצג בחלק זה, כאשר כל כותרת מתאימה לSoft key מסוים.


:דוגמא

בתמונה זו מופיע אות מתח סינוסואידלי. המתח שמייצגת כל משבצת 156mV, והזמן שמייצגת כל משבצת 200us. במדידות של הסמנים ניתן לראות שמחזור סינוס שלם (Δx) הוא 999.9 ולכן התדר הוא 1kHz (ניתן לראות אם הסתכלות על האות ביחס למשבצות).



כפתור Acquire עיבוד לאותות

כפתור זה מאפשר לבצע עיבוד מקדים על האות. בלחיצה על כפתור Acquire יפתחו ה



תמונה מספר 9 תפריטי Soft Keys של

- Normal דגימה רגילה של האות, ללא עיבוד.
- Averaging מיצוע של כמה מחזורים כדי "לנטרל" רעשים. במצב זה ניתן לקבוע את כמות המחזורים עליהם מתבצע המיצוע.
- High Resolution דגימה ברזולוציה גבוהה. יש לציין שעיבוד כזה של האות יכול להפריע למדידה במקרים חריגים.






(Trigger) ההדק

האוסצילוסקופ , כשמו כן הוא, משמש למדידת תנודות והצגת מחזורים של התנודה על המסך. לשם כך, יש צורך במנגנון שמזהה מתי מתחיל מחזור של תנודה. מנגנון זה נקרא Trigger.

פונקציית ה-Trigger היא פונקציה המאפשרת לנו "לתפוס" את האות המבוקש במיקום מסוים, כלומר לקבוע מתי מתחילה התנודה של האות על מנת למדוד אותה. ה-Trigger השימושי ביותר הוא EDGE. הפרמטרים הנקבעים עבור סוג זה הם: מתח סף (Level), כיוון (עלייה/ירידה), אות מקור (ערוץ 1, 2 או המחולל של הסקופ).



תמונה מספר 10 צג הסקופ לאחר בחירה בTrigger תצוגת המסך של מצב ה-Trigger. בדוגמה זו הסקופ מודד את המתח כל הזמן, אך רק כאשר המתח בערוץ 1 עולה וחוצה המתח ב20mV-, נקבע הזמן של התחלת האות (t=0) והאות מוצג על המסך.



Trigger**-ב**

על מנת לשלוט בפרמטרי ה-Trigger יש בסקופ שני כפתורים:

.Trigger-פותח את תפריט הפרמטרים של ה-Trigger



.(Trigger Level) מאפשר לקבוע מתח הסף **Level**

באים: Soft Keys- יפתחו ה-Trigger הבאים:




תמונה מספר 11 תפריט Soft Keys של

- -קובע את סוג הטריגר. **Trigger type**
 - .קובע את מקור האות **Source**
 - .קובע את הכיוון **Slope** •

בחירה בTrigger Type תפתח את האפשרויות הקיימות בסקופ:



Soft Keys תפעול באמצעות Trigger Type תמונה מספר 12 תפריט אפשרויות



סמנים (Cursors) – מדידה ידנית



בעזרת הסמנים ניתן למדוד ערכים ע"י הזזת הסמן למקום הרצוי במסך וקריאת הערך שכתוב עליו. ישנם שני סמנים לציר אופקי ושני סמנים לציר אנכי. הכפתור העגול שולט על מיקום הסמנים. על מיקום הסמנים.

לחיצה על כפתור ה- Cursors יפתחו ה-Soft Keys הבאים:



Soft Keys המתופעל על ידי Cursor תמונה מספר 13 תפריט אפשרויות

- שלוטה לבחור גם ב- Manual קובע את אופן העבודה. לשליטה מלאה על הסמנים יש לבחור ב-Manual (ניתן לבחור גם ב- Track Waveform על סמני ציר X צעוד שסמני ציר Y "עוקבים" אחר האות).
 - . קובע איזה ערוץ נמדד Source •
- Cursors מאפשר לבחור איזה סמן רוצים להזיז. ניתן להגיע לתפריט זה גם על ידי לחיצה על הכפתור העגול.

בחלק התחתון של המסך מצד ימין ניתן לראות את המיקומים של כל אחד מארבעת הסמנים ובצד ימין של המסך ניתן לראות מרחקים וחישובים בין הסמנים.






פונקצית Measure – מדידה אוטומטית

average, הסקופ הדיגיטלי מסוגל לבצע מספר סוגי מדידות על האות שמוצג על המסך באופן אוטומטי, כגון Meas-וכו'. הכפתור שפותח את תפריט המדידות האוטומטיות מסומן ב amplitude, Frequency

לחיצה על כפתור ה- Meas יפתחו ה-Soft Keys הבאים:



תמונה מספר 14 תפריט אפשרויות של Meas המתופעל באמצעות

- בוחר את האות/ערוץ עליו תחושב המדידה. Source
- בוחר את הפונקציה של המדידה. לצד כל פונקציה מופיע איור קטן שמסביר אותה. **Type**
- 4 מוסיף את המדידה שנבחרה לצג הסקופ (צד ימין למטה). ניתן לראות עד Add Measurement פונקציות מדידה שונות בו זמנית.

לאחר בחירת הפונקציה והוספתה, התוצאה תופיע בצד ימין של המסך. כמו כן, יוצגו סמנים כתומים על האות שמבהירים לפי איזה חלק של האות מחושבת התוצאה. חשוב לשים לב לסמנים אלו מכיוון שהתוצאה המחושבת תלויה באות שמוצג על המסך. אם האות קטום/קטן/חלקי התוצאה של הפונקציה עלולה להיות שגוייה. במקרה כזה הסמנים עוזרים להבין האם המדידה היא מוצלחת או שיש לשנות את אופן הצגת האות על המסך.






Math פונקצית

ניתן לבצע מספר חישובים פשוטים עם האות שנמדדים בערוצי הסקופ ולהציגם על המסך. לשם כך יש ללחוץ על הכפתור Math (באיזור הימני של כפתורי הסקופ).

לחיצה על הכפתור מדליקה חץ צהוב לצדו ומוסיפה למסך עקום ורוד שמציג את תוצאת החישוב. ניתן לשלוט על תצוגת עקום זה בדיוק כפי ששולטים על תצוגת הערוצים X ו-Y וישנם שני כפתורים לצד ה-Math לשם כך (ראה "הציר האנכי (ערוצי הסקופ)").



לחיצה על כפתור Math יפתחו ה-Soft Keys הבאים:



מונה מספר 15 תפריט אפשרויות של Math המתופעל באמצעות

- די שהתוצאה תופיע בעקום הורוד. "Displayed" יש לבחור "**Function** •
- Operator בוחר את הפעולה לביצוע על האותות. האפשרויות הן: חיבור, חיסור, כפל, חילוק in (FFT).
 - בוחר את הערוצים עליהם מבוצע החישוב. Source1/2 •

עבור טרנפורם פורייה, השליטה על התצוגה שלו מופיעה כאפשרויות נוספות בתפריט ה-soft keys.

כמו ערוץ X ו-Y, ניתן לבצע מספר מדידות אוטומטיות (Meas) על העקום Math וכן לשמור את הנתונים ממנו למחשב (ראה "שמירת נתונים מהסקופ למחשב").

15



מחולל אותות

הסקופ במעבדה, מעבר ליכולתו למדוד מתחים, כולל גם מחולל אותות. מחולל אותות הוא מכשיר אלקטרוני המייצר אותות מתח חילופין ומהווה מקור למתח AC. המחולל מסוגל לספק מתחי חילופין בעלי צורות גל שונות, למשל גל סינוסי, גל ריבועי וגל משולש, בתדר רצוי ובמשרעת הניתנת לשינוי. כמו כן אפשר להוסיף מתח ישר (חיובי או שלילי) למתח החילופין.



כפתור זה מפעיל (ומכבה) את מחולל האותות. מחולל האותות פועל כאשר הכפתור מואר בכחול.

בלחיצה על הכפתור Wave Gen, נפתח תפריט לקביעת פרמטרי האות על ידי שימוש ב



ממונה מספר 16 תפריט קביעת פרמטרי האות של Wave Gen תמונה מספר 16 תפריט קביעת פרמטרי

- Waveform קובע את צורת האות (הגל): מתח ישר, סינוס, גל מרובע, גל משולש וכו'
- Frequency/Period לכפתור זה יש שני מצבים: Frequency בו הערך הוא התדר של הגל בהרץ ו- Frequency לכפתור פחלור שני מצבים: Period בו הערך הוא זמן המחזור של האות בשניות. כדי לשנות את הערך משתמשים בכפתור Period
- peak to קובע את האמפליטודה של האות, כאשר האמפליטודה נקבעת לפי **Amplitude** peak to קובע את האמפליטודה של האות, כאשר המפליטודה של האתחים בין המתח הגבוה ביותר באות למתח הנמוך ביותר).
 - כפתור ה-**OFFSET** קובע כמה "תוספת" של מתח DC להוסיף לאות ה-**OFFSET** שהמחולל מייצר.