
(a) Policy, greedy: C_{max} = 52, 15 maintenances
(b) Policy + beam search 50 × 5: C_{max} = 51, 13 maintenances
(c) Simulated annealing, 50,000 evaluations: C_{max} = 51, 14 maintenances
(d) CP-SAT, 600 s (proven optimum): C_{max} = 50, 12 maintenances
M1 (T = 13)
M2 (T = 12)
M3 (T = 10)
M4 (T = 10)
M5 (T = 14)
M6 (T = 15)
0
10
20
30
40
50
Time
Operation (job number in the bar)
Preventive maintenance