


Reference / 009 / q10
Without pi
With pi
2000
0
−2000
−4000
Q (a.u.)
−1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
I (a.u.)


Needs review / 004 / q10
Without pi
With pi
2000
1000
0
−1000
−2000
−3000
−4000
Q (a.u.)
−2000
−1000
0
1000
2000
I (a.u.)