


Reference / 007 / q12
Without pi
With pi
2000
0
−2000
−4000
Q (a.u.)
−4000
−2000
0
2000
4000
6000
I (a.u.)


Needs review / 008 / q12
Without pi
With pi
3000
2000
1000
0
−1000
−2000
−3000
Q (a.u.)
−3000
−2000
−1000
0
1000
2000
3000
I (a.u.)