

Reference / 009 / q10
Needs review / 002 / q10
Q (a.u.)
I (a.u.)
2500
0
−2500
2000
4000
6000
−2000
Without pi
With pi