





CONTROL DE VERSIONES							
Versión	Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo						
0.1	MM	MM,JM	JM	07/02/11	Versión Original		

## SOLICITUD DE CAMBIO Nº1

Nombre del proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE ENERGÍA	SERPIENTE	SPONSOR

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO							
ACCIÓN CORRECTIVA		REPARACIÓN POR DEFECTO	X				
ACCIÓN PREVENTIVA		CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO					

**DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL:** DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.

El problema incurrido recae en un error de dimensionamiento de los servicios auxiliares (gas, vapor y aire), lo cual provocaría un gran impacto en el cronograma del proyecto. Este problema se debió al personal de ingeniería que proporcionó el contratista de ingeniería de detalle, los cuales carecían de capacitación en temas de planta de energía.

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO:** ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.

El cambio solicitado consta de tres partes muy importantes:

- Los dimensionamientos de los servicios auxiliares de gas natural deben ser corregidos desde el nivel de ingeniería de detalle.
- Los dimensionamientos de los servicios auxiliares de vapor deben ser corregidos desde el nivel de ingeniería de detalle.
- Los dimensionamientos de los servicios auxiliares de aire deben ser corregidos desde el nivel de ingeniería de detalle.

Los cambios solicitados deben ser realizados por el contratista de ingeniería de detalle Rimac ingenieros SA. A través de reuniones con el equipo de gestión en las instalaciones de Rimac ingenieros a partir de la fecha 09/02/11

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.

El cambio es solicitado porque se identificó inconcordancias al momento de iniciar la construcción de la planta, además de la falta de feedback por parte del equipo de gestión.

### **EFECTOS EN EL PROYECTO**

LEFECTOS EN EL PROTECTO							
En el corto plazo	En el largo plazo						
Ampliación de la fecha fin del proyecto, del 17							
de Noviembre al 15 de Diciembre del 2011.							

### **E**FECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES

Ninguno

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC. Ninguno

#### **OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Los cambios solicitados deben realizarse lo más pronto posible.

### REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REVISIÓN	07/02/11
EFECTUADA POR	MM
RESULTADOS DE REVISIÓN	APROBADA





FGPR410- Versión 4.0

(APROBADA/RECHAZADA)	
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	JM
OBSERVACIONES ESPECIALES	No aplica





FGPR540- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES							
Versión	Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo						
0.1	MM	JM,MM	JM	05/06/10	Versión Original		

# INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

			SIGLAS DEL PROYECTO
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ENERGÍA	DE	UNA	SERPIENTE

### **RIESGOS ACTUALES POTENCIALES**

### REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

- Reporte de asistencia de personal técnico.
- Obtener los permisos gubernamentales tres meses antes de las puesta en marcha
- Incidentes Reportados

### REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE

- Falta de disponibilidad de personal técnico calificado. Probabilidad de impacto 0.125
- Demora en la obtención de permisos gubernamentales para la construcción y operación de la planta. Probabilidad de impacto 0.12
- Accidentes y emergencias de tipo mortal que generen atrasos en el cronograma y presupuesto del proyecto. Probabilidad de impacto 0.12

# REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

- Contratación de nuevo personal técnico calificado
- Reuniones con representantes gubernamentales
- Supervisor de seguridad exclusivo en proyecto

### REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE

- Utilizar el personal de contingencia así sea con un sobre costo
- Enviar carta al ministro para un apoyo con el tramite dad las demoras.
- Recapacitación a personal y duplicar la supervisión

### VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

- Se aplicaron las respuestas planificadas para los primeros puntos

### **RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS**

### VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO

- Falta de disponibilidad de personal técnico calificado. Probabilidad de impacto real de 0.14
- Demora en la obtención de permisos gubernamentales para la construcción y operación de la planta. Probabilidad de impacto real de 0.15
- Accidentes y emergencias de tipo mortal que generen atrasos en el cronograma y presupuesto del proyecto. Probabilidad de impacto real de 0.10

### REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

- Se mantienen los mismo planes







rgrk540* version 4.0
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
- No amerita a la fecha
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO
NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
<b>D</b> EFINICIÓN DE TRIGGERS
No se detectan nuevos riesgos
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

No se detectan nuevos riesgos

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS

DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

2






FGPR480- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES								
Versión	ersión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo							
0.1	MM	JM,MM	JM	05/06/10	Versión Original			

# INSPECCIÓN DE CALIDAD Nº 4

NOMBRE DEL PRO				SIGLAS DE	LPK	OYE	CIO		
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE ENERGÍA.							RPIENT	ΓE	
DATOS DEL ENTRE	GABL	E INSPECCIO	NADO						
FASE		ENTREGABLE .	EL ENTREG	ENTREGABLE 3º NIVEL			PAQUETE DE <b>T</b> RA	BAJO	
Comisionamiento y		Pruebas de			Pruebas de			uebas de Turb	-
Pruebas	Pruebas Operación				ción I	Elécti	rica ge	enerador eléct	rico
ELABORADO POR									
Jefe de Electronic-									
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN									
Toma de datos eléctricos según manual de pruebas del turbogenerador									
		DATO	S DE	LA INSPEC	CIÓ	N			
OBJETIVOS DE LA IN									
Verificar la calidad	(estal	bilidad y pred	isión)	del voltaje d	de el	éctric	co genera	ado por el	
generador eléctrico	o de la	Turbina							
GRUPO DE INSPECCI	T								
PERSONA		EN EL PROYECT		ROL DURANT			CCIÓN	OBSERVACIO	NES
Julio Corrado		de Electronic	;-	Inspector de	calic	lad		Ninguna	
	Elect	ric							
M T	<b>.</b>								
MODO DE INSPECCIÓ	N 								
METODO	05/1	FECHA	Cala	de control	HORARIO			OBSERVACIONES	
Medición directa	05/1	0/11		lanta de	10:00 horas		ioras	Voltaje en el rango de +/-1%	
			ener					Taligo de +	/-1-70
			CITCI	gia					
RESULTADOS DE LA	A TNSI	PECCIÓN	Confo	nrme		Х	No conf	forme	
LISTA DE DEFECTOS A C						1			
MEJORAS A REALIZAR	, O, I, I, L	27.0	RESPO	ONSABLE	FECH	IA REC	QUERIDA	OBSERVACION	ES
OBSERVACIONES COM									
Calidad energética	dentro	o de lo espera	ado.						
D									
Documentos Adjuntos Registro de toma de datos en pruebas.									
Registro de torna d	e uato	s en pruebas	· .						







CONTROL DE VERSIONES								
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo			
0.1	MM	MC,MM	JM	30/09/11	Versión Original			

# REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO Nº11 - SIMPLIFICADO -

Nombre del proyecto	SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO		FECHA DE CORTE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	SERPIENTE	Mes 11 - Septiembre	30/09/11
DE UNA PLANTA DE ENERGÍA	SERPIENIE	2011	

1 SITUACIÓN DEL ALCANCE			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
% AVANCE REAL	EV / BAC	11,670,500.00/12,206,780.00 95.6	
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	11,670,500.00/12,206,780.00	95.6%
2 EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV – PV	11,670,500.00 - 11,670,500.00	0
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	11,670,500.00/11,670,500.00	1
3 EFICIENCIA DEL COSTO			
INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV – AC	11,670,500.00 - 11,670,500.00	0
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	11,670,500.00/11,670,500.00 1	

Performance del Proyecto: CPI y SPI - Objetivo de Calidad CPI>0.9 y SPI>0.9

- Índices logrados:

CPI=1 SPI=1

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.					
Ninguno					
PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER.	RESPONSABLE	FECHA			
Ninguno					
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES					