

BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

Factura de servicio



BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

BLVD DR. NORMAN E BORLAUG No. 1410 COL. CAMPESTRE SONORA

CAJEME SONORA RFC: BAU-080306-FS1

FRANCISCO SERNA S/N ESQ. REFORMA COL. EL MALECON C.P. 83270 HERMOSILLO, SONORA TEL (662) 259-7900 RFC: BAU-080306-FS1

SH000117232

2020-07-28T15:57:24

HERMOSILLO.SON.

Clave Vehicular

\$2 150 01

\$343.99

\$2,494,00

Folio

Fecha

Lugar

Kilometraie

Clase

SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV Cliente:

Linea

Dirección: CERRADA DE BARROCA Núm 6106

PLAZA BARROCA, C.P. 31215, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

SPG0905078B1 RFC:

Marca

Uso CFDI: G03 Gastos en general

> No. de Serie (VIN) Placas Canal de Ventas Procedencia Orden de Servicio

EF-50211 MR0FA3CD9L3800047 CONTADO N00191186

Modelo TOYOTA CAMIONETA 1520605 HILUX 2020 14.799

Unidad Medida Cantidad No de Parte Descripción **Cave Producto** Precio Unitario Importe Total SERVICIO 20,000 KM HILUX DIESEL UNIDAD DE SERV 0.50 78181500 Servicios de mantenir E48 \$723.71 \$722.37 0000123094 ACEITE 8.00 26101900 Componentes de mote H87 PIEZA \$124.30 \$994.40 1.00 871390R030 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 26101900 Componentes de mot H87 PIEZA \$329.00 \$329.00 9043012031 ARANDELA OBTURADORA DE CARTER DE M 26101900 Componentes de mot H87 PIF7A \$17.96 \$17.96 1.00 90915YZZD1 FILTRO PIEZA 26101900 Componentes de mot H87 \$86.28 \$86.28 1.00

NOTA: T127402 | MANTENIMIENTO:

REEMPLAZO DE:_8_ LITROS DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE

ASEGURADO: POLIZA: SINIESTRO:

Importe con Letra: (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Forma de pago : 03 No. Cuenta : NO IDENTIFICADO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 03 Transferencia electrónica de fondos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado Emisor:

00001000000413424356

Fecha de timbrado del CFDI:

Número de certificado del SAT:

UUID del timbre del CFDI:

Subtotal

16%

I.V.A

Total

00001000000405428713 b0bf5c12-6c69-473d-8228-1ec257061441

2020-07-28T17:58:39 Sello digital del SAT :

P5vNSzFwXB8cPv2HCvoa182apRUUrei8V+m6Sx9LstbZiVYh51il0WaMvrUNCf/4+vkeYNPvcF5o86DS7oMXDH8W/BKtTJdOLisl3RRb7b1rmFtp7sGn7dwQ5wi5QOfZaYHvY ZUxW0y8oPo+8MbllgDqyFLggy/dULx1RjkRMcoSOo1+PolzckUncYui/qdMGkucicQRAVDOBh42GXs37txXz3h3Z8CxMa7hOLoaubUFD+aVW5Wq/K3EtvmJWw22tkA7F9AoP zfW7UTsukgf5mX7G30CBeXGuJu6g2g3WErWtux+csOm1clywNflhEW9FZUurcvMXssTIMqEAfcwvg== Sello digital del CFDI:

 $\label{eq:JZggzFUPW22NDwRkkZKpt4Jqug37GBSjef80l/0zc+ZTF+1kKdmzRlL7rzehn8Bu2XhhCN9pqtgrET64d8lEymXHKqN4hLf/WUTeqxSWV0adVw0zMXr5lSvj8gubSsnYB+kWB1} \\$ 82MWSP+DzcckLCOICT0/UWPMyka/XOkYA/ARm7vz83/acEQz6/EjOPv1agD/U0AmzLjhjFtru6vzTAUhvCSBZHbsKM1Klm4LfHnurgpwecu9YB9fEygFYoyAHmUMFIM7R+bN SokmEv7ypJYWntmlhOukGoMrONg663CElkGEdOiclgbu29MuUte7XrDUYLkdp9J4thDcLJz4LDg==
Cadena original del timbre del CFDI:

||1.1||b0bf5c12-6c69-473d-8228-1ec257061441|2020-07-28T17:58:39|EDI101020E99|JZggzFUPW22NDwRkkZKpt4Jqug37GBSjef80I/0zc+ZTF+1kKdmzRIL7rzehn8Bu2Xhh CN9pqtgrET64d8lEymXHKqN4hLf/WUTeqxSWV0adVw0zMXr5lSvj8gubSsnYB+kWB182MWSP+DzcckLCOlCT0/UWPMyKa/XOkYA/ARm7vz83/acEQz6/EjOPv1agD/U0Amz LjhjFtru6vzTAUhvCSBZHbsKM1KIm4LfHnurgpwecu9YB9fEygFYoyAHmUMFIM7R+bNSokrnEv7ypJYWntmlhOukGoMrONg663CEtkGEdOiclgbu29MuUte7XrDUYLkdp9J4th DcLJz4LDq==|00001000000405428713||

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma. Debo y pagare incondicionalmente a la orden de BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV. En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al articulo 1092 del código de comercio. EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS