

UNITED AUTO ZACATECAS S de R.L. de C.V

R.F.C.: UAZ150319QKA

BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, No.1704 COL.LA ESCONDIDA

98160 ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO

Teléfono: (492)1580700

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago: 1217

FACTURA DE SERVICIO

TOYOTA ZACATECAS

BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC,1704 COL. ESCONDIDA

MEXICO, ZACATECAS, ZACATECAS, 98160

Teléfono: 4921580700

Condiciones de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS Atendido por: 152 - JESUS PUENTE HARO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	RIE Y FOLIO FACTURA REFERENCIA		LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
SZA 13879	9850572	14/05/2020 17:56	ZACATECAS, ZACATECAS	509AA5C8-53F8-4DC3-B746-495B31343C9F

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2020-05-14T17:58:46	00001000000404998014	00001000000409308327	MEXICO,ZACATECAS,ZACATECAS,98160

DATOS DEL CLIENTE VEHICULO

Cliente: 150762 - SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV Orden: 9850572 Vehículo:

Domicilio: CERRADA DE BARROCA 6106. Col.: PLAZA BARROCA Marca: TOYOTA Kilometraje: 19,930 Cilindros: Del.: CHIHUAHUA, Est.: CHIHUAHUA, Pais: MEXICO, CP: 31215 Color: Serie: MR0FA3CD3L3800450

Placa: R.F.C.: SPG0905078B1 Motor:

Teléfono: 6141635199 6394717468 Modelo: Torre: NEGRO 11

Email: activofijo@secorp.mx

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO LISTA	TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	MONTO NETO
26111703	0/BATTYLN3	H87	BATERIA BATTY LN3-603/95	1	2,203.54	2,203.54		352.57	2,556.11

RECAMBIOS ORIGINALES GARANTIA SEGUN FABRICANTE GRACIAS POR SU VISITA

TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

MANO DE OBRA	REFACCIONES	1.0.1.	SUMA	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
0.00	2,203.54	0.00	2,203.54	0.00	2,203.54	352.57	2,556.11

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 11/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT

xSD8dLlKk/TSb10oMpFct4aM36i5+cKSuyRPm3XV7BdlKBBUTzvRbcTDI+rJF2s40yKKfpPFNWvcMSwxYNLrLYAuFdKl5SAHnSAVpXIW6RbdubBKoG/XHy9KWNBlwxGUAAlZvty92wi YAOJD1TQQ33YpN37+dNHs4Q783m1ddHQsLuuuJoN7ZGujzFishMZASKpnMqVPCtDL74duP7a1ixKS+VHr+YOt0r8p6882PK0nOmktmObeCYIR3W7/+Z37FRG5B/+/5aH9UN1saqdFqM ykl2bSB4R5HRJROFfhlCwqkMJF6gmLB 1ex2Fr6bPG19w17Mp34dx4yHH6MZjs+G-9

GaSXRqPXDVzAU0VH7/ilJ7eGsuTOYIWeCLOfpByEEf/P+9fZq9t7KoaDi7A84xPe9lsgrSaNAL2GTCakKstYqijUly41vWYJcrjSmz2mvv4M12/7lKY3sFlZeJlwJzz/7lYk/wtoKKN /8cbvdUYYTzxB3r8NAwnatN8ussRgCdtqx40UdMZoOd69VLuA9smizY5F6ji32felyNkl3c10C5HHfi3oorpOsOhdV+qaRTktlyliXUOyyYD+dYOloLh8Owy0mEj1xFYV/ObMRBMialEflxaubGVL9g3mAzEvy5E02tEGBUZinuzGkv1ubtN0FECQSIB6wilD0zZFXz1LDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|509AA5C8-53F8-4DC3-B746-495B31343C9F|2020-05-14T17:58:46|PPD101129EA3|GaSXRqPXDVzAU0VH7/IIJ7eGsuTOYIWeCLOfpByEEf/P+9fZq9i7KoaDi7A84xPe9lsgrSaNALZGTCakKstYqjiUJy41VWYJcrjSmz2mvv4M12/TlKY3sFIZeJIw.lzz/TJYk/wtoKKNVBcbvdUYYTzxB3R9NAwnatN8ucsRqCdtqx40UoMZoOd69VLuA9smzY5F6Ji3Z1efyNkI3c1Oz5Fb5Ji4VqaRTklyiiXUOyyYD+dYOloLh8Owy0mEj1xFYV/ObMRBMlalEfLxaubGVL6gf3mAzEvy5ED2tEGBUZinuzGkv1ubtN0FEQoSIB6wIIDOzZFXz1LDg==|0000100000404998014||

Comentarios: SE RECOMIENDA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS