SERVICIO MECANICO Y ELECTRICO AUTOMOTRIZ MIGUEL ANGEL ARANDA PARRA RFC: AAPM770704JJ6 CALLE PONIENTE 6 COL. ARTICULO 123 C.P. 91947 **VERACRUZ, VERACRUZ**

Versión CFDI 3.3

Folio Fiscal: 62A79ED3-F62E-439A-8E1F-6C20E4CA1039 No. Factura: F000204

Tipo Comprobante: INGRESO Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000502159362

Fecha de Expedición: 2021-04-28T12:56:00

Lugar de Expedición:

Nombre: 7 SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V

RFC: SPG0905078B1

Domicilio: CALLE CERRADA BARROCA # 6106 COL: PLAZA BARROCA

Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P.: 31215

CONTADO Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Condicion de pago:

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Uso del CFDI: G03 Gastos en general Moneda: MXN

CANT.	UNIDAD	CLVSAT/UNID	CLVSAT/PROD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC.	IMPORTE.
1	SER	E48	78181500	CAMBIO DE TENSOR CON POLEA, PARA CORREGIR RUIDO EN ALTA VELOCIDAD.	\$3,913.00		\$3,913.00
	SER	E48	78181500	(INCLUYE REFACCIONES).			

IMPORTE \$3,913.00 **OBSERVACIONES: DESCUENTO** 0.00 CHEVROLET BEAT 2018 ENE-96-03 SUBTOTAL \$3,913.00 KM: 135386 **IVA 16%** \$626.08 TOTAL \$4,539.08 CANTIDAD CON LETRA:

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N)



Sello Digital:

WHd9mmimnqj5DzUGnh+Tap+e0U2tA22xfuP6xEsdhcl5dOby0kBunG1f6T2B/JXwok0vckmnGzNlfjNHGZU/qfS2/RAJXnALb8kGw2lnKHWjEP6qqhWaxR8 + dollV1K0eOEx4yrdU9BECE4kuhJ+klUgnFk+

9loC5OAXoQlCKziuRZeqxclrXIFvHB5L8fSvb/iYnkOYR/Dpl7wxnSi5FCxTscYop+bdKeEdlRQwOtco+uzlO4eZQDPW4nWOu6MC3vGKG3adfldQF8eprqTTy1cqePjUG3j

hL6h2Q2GJ1LzFq8kruEuc16jEfNSq3avP16+YA0uzkqA8ODV82dy7E+Q==

Sello del SAT:

GUu4a/YNpV+

GUu4q/YNpV+

1xOcttLoJYQ6DOqxGlbGBqXiZ4jir0cd4Cl6zHUzPSzQBtji5gc+Y+XcpL7g0L0Z7Kl9AZ6dk6om0GeC0tDNyW2yDSZ76lgPmpsGULpyh1ob4JON7wOQkqPnD6K6JH0u

1xOcttLoJYQ6DOqxGlbGBqXiZ4jir0cd4Cl6zHUzPSzQBtji5gc+Y+XcpL7g0L0Z7Kl9AZ6dk6om0GeC0tDNyW2yDSZ76lgPmpsGULpyh1ob4JON7wOQkqPnD6K6JH0u TXOCftLodYQbDOQXGl0GBqAxz4jirucu4CibzH0ZF3ZQBiji3gQ+1+AQpL7gVzbz7Ni3Azouhooni3GGGCl2HyWZ7GGZ13g1 highddapyn daebyn daebyn

Cadena Original:

||1.1|62A79ED3-F62E-439A-8E1F-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-F62E-439A-8E1F-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-F62E-439A-8E1F-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-F62E-439A-8E1F-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-F62E-439A-8E1F-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79ED3-6C20E4CA1039|2021-04-28T12:56:18|IAD121214B34|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|1.1|62A79|WHd9mmimnqj5DzUGnh+Tap+e0U2tA22xfuP6xEsdhcl5dOby0kBunG1f6T2B/JXwok0vckmnGzNlfjNHGZU/qfS2/RAJXnALb8kGw2InKHWjEP6qghWaxR8 +odlV1K0eOEx4jvdU9BECE4KuhJ+klUgnFk+

9loC5OAXoQlCKziuRZeqxclrXlFvHB5L8fSvb/iYnkOYR/Dp17wxnSi5FCxTscYop+bdKeEdlRQwOtco+uzlO4eZQDPW4nWOu6MC3vGKG3adfldQF8eprqTTy1cqePjUG3j hL6h2Q2GJ1LzFq8kruEuc16jEfNSq3avP16+YA0uzkqA8ODV82dy7E+Q==|0000100000504587441||

No de Serie del certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación:

00001000000504587441

2021-04-28T12:56:18