

MOTORES LA PAZ S A P I DE CV

NICOLAS BRAVO Núm 1220, Col. CENTRO, Delegación LA PAZ, CP 23000, LA PAZ BCS MPA120228CU1 Tel. (612) 122 33 22

601

FACTURA DE SERVICIO

Comprobante Fiscal Digital

Folio: **CSN000034308**

LA PAZ BCS, 2020-04-29T12:42:17

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO

00001000000502896817

NÚMERO DE APROBACI 1 AÑO DE APROBACI 2012

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

RFC: SPG0905078B1

CALLE Y NUM.: CORTEZ DE MONROY Núm 2106

COLONIA: SAN FELIPE

POBLACION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31203

TEL.

CORREO ELEC

yasirsecorp@gmail.com

DATOS DEL VEHICULO:

TRANSMISION:MANUAL AÑO MODELO: 2017 SERIE: 3G1TA5AF7HL192731 PLACAS: ENA4562

 MOTOR: AVE17-1.6
 TRACCION: 4X2
 VEHICULO: AVEO

 NO. ORDEN: T00045657
 TORRE: EVER
 KILOMETRAJE: 159986

DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:									
CÓDIGO	CLASIFICACION	UNI.	PRODUCTOS Y SERVICIOS	CANT./HRS.	PRECIO	IMPORTE			
FBDG	LIMPIEZA DE INYECTORES	AD DE SER	78181500:Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	1.00	478.00	478.00			
FBDG	LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELERACIO	AD DE SER	78181500:Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	1.00	478.00	478.00			
FBDG	LIMPIEZA FRENOS	AD DE SER	78181500:Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	1.00	478.00	478.35			
FBDG	LAVADO	AD DE SER	78181500:Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	1.00	0.01	0.01			
S156 MO	Servicio de Mantenimiento de 156,000 Kn	AD DE SER	78181500:Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	0 .70	660.64	462.45			
4065530	Cambio de aceite y filtro de motor	∖D DE SER	78181500:Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		0.01	0.01			
FBDG	INSUMOS	AD DE SER	78181500:Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos		59.00	59.00			
19148652	LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	UNIDAD	25171700:Sistemas de frenado y componentes	1	94.86	94.86			
19237592	LIMPIADOR 88900171	UNIDAD	01010101:No existe en el catálogo	1	90.58	90.58			
19237596	LIMPIADOR CARBURADOR	UNIDAD	25172400:Depósitos y sistemas de combustible	1	86.30	86.30			
19367501	ACEITE MOTOR 5-30 DEX1 GEN2	UNIDAD	26101900:Componentes de motor de combustión interna	4	109.21	436.84			
PF47M	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	26101400:Componentes de motores o generadores	1	62.33	62.33			

ASESOR: EVERARDO PEREZ AVILEZ

TIPO DE COBRO: CONTADO

(TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

436.27

(TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

3,163.00

NOTA:

ſ	Método de Pago:	Forma de Pago:	Uso de CFDI:		
l	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	03 Transferencia electrónica de fondos	G03 Gastos en general		

Este	aocumento	es	una	impresion	ae	un	CFDI



MOTORES LA PAZ S A P I DE CV

NICOLAS BRAVO Núm 1220, Col. CENTRO, Delegación LA PAZ, CP 23000, LA PAZ BCS MPA120228CU1 Tel. (612) 122 33 22

601

FACTURA DE SERVICIO

Comprobante Fiscal Digital

Folio: CSN000034308

LA PAZ BCS. 2020-04-29T12:42:17

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO NÚMERO DE APROBAC 1

00001000000502896817

AÑO DE APROBACI 2012

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

RFC: SPG0905078B1

CALLE Y NUM.: CORTEZ DE MONROY Núm 2106

COLONIA: SAN FELIPE

POBLACION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31203

TEL.

CORREO ELEC

yasirsecorp@gmail.com

DATOS DEL VEHICULO:

TRANSMISION: MANUAL AÑO MODELO: 2017 SERIE: 3G1TA5AF7HL192731 PLACAS: ENA4562

MOTOR: AVE17-1.6 TRACCION: 4X2 **VEHICULO: AVEO** NO. ORDEN: T00045657 TORRE: EVER KILOMETRAJE: 159986

DETALLE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

, CLASIFICACION CÓDIGO UNI. PRODUCTOS Y SERVICIOS CANT./HRS. **PRECIO IMPORTE**



Cadena Original:

||3.3|CSN|34308|2020-04-29T12:42:17|03|0000100000502896817|CONTADO|2726.73|MXN|1|3163.00|||PUE|23410|MPA120228CU1|MOTORES LA PAZ S A P I DE CV|601|SPG0905078B1|SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV|G03|78181500|1.0000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|LIMPIEZA DE INYECTORES|478.00000|478.00|478.00|478.00|02|Tasa|0.160000|76.48|78181500|1.00000|E48|UNIDAD DE SERVICIO|LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELERACION|478.00000|478.00|478.00|002|Tasa|0.160000|76.48|78181500|1.00073|E48|UNIDAD DE SERVICIO|LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELERACION|478.00000|478.00|478.00|002|Tasa|0.160000|76.48|78181500|1.00073|E48|UNIDAD DE SERVICIO|LIMPIEZA

 $FRENOS|478.00106|478.35|478.35|002|Tasa|0.160000|76.54|78181500|1.00000|E48|UNIDAD\ DE\ SERVICIO|LAVADO|0.01000|0.01|78181500|0.70000|E48|UNIDAD\ DE\ SERVICIO|Servicio\ de\ DESCRIPTION OF SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SERVICIO|SE$ $Mantenimiento \ de\ 156,000 \ Kms. \\ | 160.64286| 462.45| 462.45| 462.45| 002| \\ Tasa|0.160000| \\ 73.99| 26101900| 4.0000| \\ (262|UNIDAD| ACEITE \ MOTOR\ 5-30\ DEX1| \\ (362-30) \ DEX$

GEN2|109.21000|436.84|436.84|002|Tasa|0.160000|69.89|26101400|1.00000|C62|UNIDAD|FILTRO DE

ACEITE|62.33000|62.33|62.33|002|Tasa|0.160000|9.97|25172400|1.00000|C62|UNIDAD|LIMPIADOR

CARBURADOR|86.30000|86.30|86.30|002|Tasa|0.160000|13.81|25171700|1.00000|C62|UNIDAD|LIMPIADOR DE PARTES Y

 $FRENOS[94.86000]94.86[94.86]002]\\ Tasa[0.160000][15.18]01010101][1.00000]C62[UNIDAD]\\ LIMPIADOR~88900171[90.58000]90.58[90.58]002]\\ Tasa[0.160000]14.49[78181500]1.00000]\\ E48[UNIDAD]\\ LIMPIADOR~88900171[90.58000]90.58[90.58]002]\\ Tasa[0.160000]14.49[78181500]1.00000]\\ E48[UNIDAD]\\ E48[UNI$ DE SERVICIO|Cambio de aceite y filtro de motor|0.01000|0.01|78181500|1.00000|E48|UNIDAD DE

SERVICIO|INSUMOS|59.00000|59.00|59.00|002|Tasa|0.160000|9.44|002|Tasa|0.160000|436.27|436.27|

 $\label{localized} UDfX0JDzOGhmgilkJoSR8TXTI3IFJ5VT28WmzmL4ybM4S9V6alq2VoxKO7wBUrdusCKga8KJq30Tx9ci3NBPqO8ydM2JbzmJ4uzNtYCkx7NXEbp/VBHq3/9VwVYc2Wo+uC5T0em$ APw4euVPKQAFCUICiUBW7ZxmcvsSffQ+UnV+vc433pFR6DFVkNfPtMGs1vmSB5GdtyTcBoOitpflMvjqxnEFL07dmL5Jntijj9twjxjO/VAKdZPJQN9N6skf+dSlmOR1FSoAoU3aC5G

Número de certificado del SAT: Fecha de timbrado del CFDI: UUID del timbre del CFDI: 2020-04-29T13:49:16 00001000000405428713 $cc790531\text{-}fc76\text{-}44c8\text{-}ad03\text{-}56332c4d954f}$

Cadena original del timbre del CFDI:

 $\parallel 1.1 | | co790531-fc76-44c8-ad03-56332c4d954f] 2020-04-29T13:49:16 | EDI101020E99 | UDIX0JDzOGhmgilk JoSR8TXT13 | FJ5VT28WmzmL4ybM4S9V6alq2VoxKO7wBUrdusCKga8KJq30 | FJ5VT28WmzmL4ybM2S9V6alq2VoxKO7wBUrdusCKga8KJq30 | FJ5VT28WmzmL4ybM2S9V6alq2VoxKO7wBUrdusCKga8KJq30 | FJ5VT28WmzmL4ybM2S9V6alq2VoxKO7wBUrdusCKga8KJq30 | FJ5VT28WmzmL4ybM2S9V6alq2VoxAWmzmL4ybM2$ Tx9ci3NBPqO8ydM2JbzmJ4uzNtYCkx7NXEbp/VBHq3/9VwVYc2Wo+uC5T0emAPw4euVPKQAFCUICiUBW7ZxmcvsSffQ+UnV+ve433pFR6DFVkNfPtMGs1vmSB5GdtyTcBoOitpfIMvjqxnEFL07dmL5Jntijj9twjxjOVAKdZPJQN9N6skf+dSlmOR1FSoAoU3aC5GMgR+u3zSmP3KrYGIuM5k6bBUpZfz/rrq0guYgu6f1SO7DL9i8dE3qjFfj0s7l4kuugCw-line filled fil405428713||

Sello digital del CFDI:

UDfX0JDzOGhmgilkJoSR8TXTI3IFJ5VT28WmzmL4ybM4S9V6alq2VoxKO7wBUrdusCKga8KJq30Tx9ci3NBPqO8ydM2JbzmJ4uzNtYCkx7NXEbp/VBHq3/9VwVYc2Wo+uC5T0emAPw4euVPKQAFCUICiUBW7ZxmcvsSffQ+UnV+ve433pFR6DFVkNfPtMGs1vmSB5GdtyTcBoOitpflMvjqxnEFL07dmL5Jntijj9twjxjO/VAKdZPJQN9N6skf+dSlmOR1FSoAoU3aC5G

Sello digital del SAT:

At+GF/DH8MiEdqLhOK144bx;46f1MPtukVTyu789fST0fdY/VzJ6Y4n9ulz8yDlcLiVB5u0+Gwaen0eLzmlwIuuaH3gYKnfwq7YVK;XKbf13V305g0JMvYpJQ31VR5QNmGiioIKPaLvLxxAug/ClhF6jFoZEyU/pPXrK0oVaFsntHZdcMBjCuKn7j7fO7HxSraawLqSu+a8R6Wikcn4fkEXin6/PL0o1BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YYM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNHkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcE3zlklaN6UMk1mLl1YM2001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcATAWA001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcATAWA001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcATAWA001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcATAWA001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcATAWA001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM3UBcATAWA001BC6KGd8CvfekMp4tNsRaDwZ18P5D2cbzNhkM2D4CbyNdAWA001BC6KGd8CvfekMp4tNbC6KGd8CfekMp4tNbC6KG6Wp4tNbC6KG6Wp4tNbC6KG6Wp4tNbC6KG6Wp4tNbC6Wp4tNbC6Wp4tNbC6Wp4tNbC6Wp4tNbCPBFWitayfyuH83k0VgZrxL0SZ9CtGNsv1uSzqaJB1ozoA0IFCIRB0WLU4gA==

Este	documento	es	una	impresión	de	un	CFDI