#### LAREDO AUTOS SA DE CV



Laredo Autos S.A. de C.V.

N00124146

Folio: CC000064258

Orden de Servicio

Av. Reforma, No. 4944 Col. Burocratas

C. P. 88280 Nuevo Laredo Tamaulipas Tel. 8677146800

**RFC** LAU8203267H5 **USO CFDI** G03 Gastos en general

Regimen Fiscal del Emisor

Regimen Fiscal: 601

UUID del timbre del CFDI: 66f1919b-d834-45fb-92fd-38fbbca9d4da Número de certificado Dígital: 00001000000505911551 Número de certificado del SAT: 00001000000405428713 2020-12-21T18:05:50 Fecha de timbrado del CFDI

DATOS DEL CLIENTE

Cliente 69368 Página 1 de 1

Nombre: SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

Calle y Num: CERRADA DE BARROCA Núm 6106

Colonia: PLAZA BARROCA Deleg. o Mpio.CHIHUAHUA

Población: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Tel: 6142529495 cp. 31215

RFC SPG0905078B1 E-mail: ing.mariocontreras@gmail.com

Lugar y Fecha de Expedición

NUEVO LAREDO TAMPS, 2020-12-21T18:05:39

Condición: **CONTADO** 

No. Cuenta: 1217

N	FΟ	R۱	ЛΑ	CI	OI	N	D	E۷	ÆΙ	NT/	١

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Marca No. de Serie (VIN) Condiciones de Pago Fecha Recepcion Asesor

CHEVROLET MA6CB5CD9KT047564 CONTADO 21/12/2020 1Ser - DIEGO EMILIO GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ

Linea Modelo Kilometraje Placas Clave Vehicular No. de puertas

BEAT 2019 80,331 ENL8953 003AD05

Cantidad	Descripción			Unidad	Precio Unitario	Importe Total	ı
		Mano de	Obra				
1.70	Servicio de Mantenimiento de 72,000 Kms.	ТОТМОНҮР	78181500	E48	955.35	1,624.10	
1.00	Reemplazar filtro de aire	ТОТМОНҮР	78181500	E48	0.01	0.01	
1.00	Rotación de ruedas	ТОТМОНҮР	78181500	E48	0.01	0.01	
1.00	Reemplazo de bujías	TOTMOHYP	78181500	E48	0.01	0.01	
1.00	Cambio de aceite y filtro de motor	ТОТМОНҮР	78181500	E48	0.01	0.01	
		Refaccio	ones				
4.00	BUJIAS	19280663	25191700	H87	24.95	99.80	
1.00	FILTRO DE ACEITE	19363517	25191700	H87	112.56	112.56	
4.00	ACEITE SINT. 5W30 DEXOS GEN 2	19367501	25191700	H87	115.05	460.20	
1.00	ELEMENTO DEP AR	19381690	25191700	H87	203.30	203.30	

\$2,500.00 **NOTA:** \$ 2,900 Subtotal **IVA 16%** 400.00 Total a Pagar \$2,900.00

Importe en Letra:

(DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Metodo de Pago: **PUE** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

# Comprobante Fiscal Digital



## Sello digital del CFDI:

hEWasL23YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9qbT6F9UkBYtUrZyeyIa9xaAcesXiScsZ5rh5xSFHOXWd9I4dAqoakbcYnQBnFnzcZJ muYpkLKGYwQ0DFNEcZZUB6Rg7Xe4TkJANleFcbzDveRA0lueOrijmU4FQ83AWG8EhbrG55ts0wxR/LlPqnhca1+4PlvAUOmLjE28EesWAy9eo6kg9ljWoxuai7uFXY6z942ghZHRAMP]vUUrx3gCh0bhjn93NHR5M2AFseOR/fPHSrnhmh0zv9GlCMux9pxybdPzkw==

#### Sello digital del SAT :

h0GjarAniebql4qHYs4UaJppwVMJmWPu/

+WizJ6isWcG+UQ37vDJB/Sehykodl1uAtZcXcLxsk8sKC1KwcHBHU3lkpBaTyFAhwfxntBohHGRIEPQGNbFDJz45PsOZg04mbNF561hYdtT9p9daadL+YZXjEREqAc3c1PZbr0v2FTjRvBw09 

## 97EK/oa4zkdRTnLDxkyneQ== Cadena original del timbre del CFDI :

 $||1.1|66f1919b-d834-45fb-92fd-38fbbca9d4da|2020-12-21T18:05:50|EDI101020E99|hEWasl_23YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWM41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWW41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWW41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWW41qWOLWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWW41qW0LWyQLBwfjC5VZatjC3Y+fhACeXwE608UwksUB9+223YKIvUPBDEFgCgvrkXidDbAxiqWW41qW0LWyQLWyQLBwfjC5VZatjC4Y+fhACeXwe608UwksUB9+224X+fitAy+f$ qbT6F9UkBYtUrZyeyla9xaAcesXiScsZ5rh5xSFHOXWd9l4dAqoakbcYnQBnFnzcZJmuYpkLKGYwQ0DFNEcZZUB6Rg7Xe4TkJANleFcbzDveRA0lueOrijmU4FQ83AWG8EhbrG55ts0wxR/LI Pqnhca1+4PlvAUOmLjE28EesWAy9eo6kg9ijWoxuai7uFXY6z942ghZHRAMPjvUUrx3gCh0bhjn93NHR5M2AFseOR/IPHSrnhmh0zv9GlCMux9pxybdPzkw==|00001000000405428713||

Este documento es una representación impresa de un CFDI