

OPERADORA DE INSUMOS B.Y.B SA DE CV

OIB170601536

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales ALMOLONGUILLA, 12, LAS AMERICAS, 29270, San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
Tel. 6144101621

CLIENTE

SECORP LOGISTICS SA DE CV SLO180625U76

USO CFDI: G03 - Gastos en general Cerrada de Barroca, 6106, Plaza Barroca, 31215, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 857 **FOLIO FISCAL (UUID)**

E6160F63-8F30-41F4-8987-1355CF0FA9E6 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407941282

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2020-02-04T11:23:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2020-02-04T11:12:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29270

		CONCEPTOS		
antidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Import
1.00	H87	ROLL BAR HILUX 2020	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
		Clave Prod. Serv 73161605 Servicios de fabricación de partes y accesorios de vehículos de motor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 672.00		
1.00	H87	DEFENSA PROTECTORA DE TUBO DELANTERA BURRERA HILUX 2020	\$ 4,850.00	\$ 4,850.0
		Clave Prod. Serv 73161605 Servicios de fabricación de partes y accesorios de vehículos de motor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,850.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 776.00	, ,,,,,,,,,	, ,
1.00	H87	DEFENSA PROTECTORA DE TUBO TRASERA HILUX 2020	\$ 4,850.00	\$ 4,850.0
		Clave Prod. Serv 73161605 Servicios de fabricación de partes y accesorios de vehículos de motor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,850.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 776.00		
1.00	H87	ADITAMENTOS (PORTA EXTINTOR, PORTA TORRETA Y PORTA CALZA)	\$ 1,950.00	\$ 1,950.0
		Clave Prod. Serv 73161605 Servicios de fabricación de partes y accesorios de vehículos de motor Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,950.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 312.00		
1.00	H87	PERTIGA LUIMNOSA LED COLOR AMBAR	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
		Clave Prod. Serv 20121445 Accesorios y partes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 352.00		
1.00	H87	TORRETA DE 24 LEDS COLOR AMBAR	\$ 2,550.00	\$ 2,550.0
		Clave Prod. Serv 39111706 Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras) Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,550.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 408.00		
1.00	H87	ALARMA SONORA DE REVERSA MARCA HELLA	\$ 580.00	\$ 580.00
		Clave Prod. Serv 25172100 Componentes y sistemas de seguridad de vehículo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 580.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 92.80		
1.00	H87	PAR DE FAROS LED 36WATTS REVERSA	\$ 800.00	\$ 800.00
		Clave Prod. Serv 25172908 Luz trasera del vehículo Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 800.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 128.00		
1.00	E48	INSTALACION GENERAL Y MATERIAL	\$ 2,200.00	\$ 2,200.0
		Clave Prod. Serv 76122405 Tarifa de mano de obra Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 2,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 352.00		

IMPORTE CON LETRA

VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL \$ 24,180.00 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,868.80 \$ 28,048.80

TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO **MONEDA**

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BpGaG5ga6Z0cZDsqQwjKt22V3nRLcvwyFHDiT/lAgXb9mpEruVgz/8VVXvVybkVs1cFvU7TkCSivalqPukmSczA7EFrrpZrt137o+An9oxucVc2vp0JDLTGowHoX0A4V4ku K9Js6T8MPfLrRkLb2j1UthoEB1vXyr4Mc7ufi/lIJDMAquWKmt7qM2co0ByuOGJ0AuwKaXn/5MVV9TAB8JZvQdq6EtN/LoEdYK8ivGH2tp/nQk9Z+t85YuzwAwhQ3wV4ztu 3V/JLa/rRhMbzbY6OMCJSve4zx9qe7Zr7xKin3ENN17JBzoltfrYrGeud5uKubaZhj8R9mo6P/MoshOg==

ev5c/AAv7gKhMX0w2I+EDRzseE1B2IAXaqQcXuG+ckoAYdpB11eYKpeOgTnUu/NvgYF0llmw0cNMk6KypKlW9ulxmzKPb8MM+lSs84PJwuwjk9EEn3lK4cl4C5X+vgWR Cz1Who3e3JPTk/lsel93osxrqMQnlDeEm6D3AQnbRxhsfoGGxnCUYgctvD1G0FYHyWEYJMCyUHsM6XL1SWqTvOnidlTewTcqrbRZjRoQHflL2tG1NXPY4iOXJprBC+1c 9X1WqCP4t/9SLmpHU/kocEKJzMMD21f3Cia/SZ8kM38wM7ZM+jfB/V7Mc4lMeNpHMa4SdtHGqRr3FhMcsjm7sw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

U1.1|E6160F63-8F30-41F4-8987-1355CF0FA9E6|2020-02-04T11:23:03|STA0903206B9|BpGaC5gq6Z0cZDsqQwjkt22V3nRLcvwyFHDiT/lAgXb9mpEruVgz/8VVXvVybkVs1cFvU7TkCSivalqPukmSczA7EFrrpZrt137o+An9oxucVc2vp0JDLTGowHoX0A4V4kuK9Js6T8MPfLrRkLb2|1UthoEB1vXyr4Mc7ufi/IJDMAquWKmt7qM2co0ByuOGJ0AuwKaXn/5MVV9TAB8JZvQdq6EtN/LoEdYK8ivGH2tp/nQk9Z+185YuzwAwhQ3wV4ztu3V/JLa/rRhMbzbY6OMCJSve4zx9qe7Zr7xKin3ENN17JBzoltfrYrGeud5uKubaZhj8R9mo6P/MoshOg==|00001000000405131108||



Página 2 de 2