



RFC: LOOA7306281W6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 23427 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago Método de pago Moneda: 03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición MXN - Peso Mexicano Folio Fecha - **672** 6/1/2021 16:05:40

Datos del cliente

Cliente: SEGURIDAD PRIVADA GINTHER DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

R.F.C.: SPG0905078B1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio: CERRADA BARROCA No. 6106, PAZA BARROCA, C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	. 01 Kit de empaques y Retenes Chevrolet Aveo 1.6 2016	1,950.00	0.00	002 - IVA - 312.00	1,950.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	. Reparacion de Fuga de Aceite en motor Chevrolet Aveo 1.6 2016	1,600.00	0.00	002 - IVA - 256.00	1,600.00

Importe con letra:

CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

 Subtotal
 3,550.00

 Impuestos Trasladados
 568.00

 Total
 4,118.00

Condiciones de Pago: CFDI Relacionado: Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor Folio fiscal No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certificación 00001000000408019105 6B827F38-9F87-44A0-8686-C38601246E79 00001000000505142236 Enero 6 2021 - 17:05:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

Ckt2j9DbG00uBjHgd+XZ00kO7Q/4i7HUncS4GDI+907SkHdlxsdyr8+vzjz56uXJF0/Og/c98lAUXtPkCrALWxrlDMBhw/ESam5D8fjtRSCBUtiWBa8FLfOJeGBGfefmloauiYNba9Dn3moVN8Y/H+p/ai264lyYCCWJB89tfUWMBrMaAbcpd5ud9eu+XOtJ92+V5KPIA+W+w6QTe9mcl14Px86wzDrlY068yll5cdiB11/jNdZXmPNrsdBhqilOsvkrXVVHnsMLngjKxh/xzWwXdBiTro/cDZpQrmHUp5m9lxVJOnF8qYE4p4ntaHOouBlQOtSyzFcF5WHZ0KLyvg==

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

 $\label{lem:continuous} $$ \|1.1\|68827F38-9F87-44A0-8686-C38601246E79\|2021-01-06T17:05:43\|MAS0810247C0\|CKt2-19DbG00uBjHgd+XZ00kO70/4i7HUncS4GDI+907SkHdlxsdyr8+vzjz56uXJF0/Og/c98lAUXtPkCrAL-WxrIDMBhw/ESam5D8fjtRSCBUtiWBa8FLf0JeGBGfffmloauiYNba9Dn3moVN8Y/H+p/ai26dlyYCCWJ-889tfUWMBrMaAbcpd5ud9eu+XOtJ92+V5KPlA+W+w6QTe9mcl14Px86wzDrlY068yll5cdiB11/jNdZX-WPNrsdBhqillOsvkrXXVHnsMLngjKxh/xzWwXdBiTro/cDZPQrmHUp5m9lxVJOnF8qYE4p4ntaHOouBlQ-OtSyzFcF5WHZ0KLyvg==|00001000000505142236||$