

FASE 5: AUDITORÍA DE SERVICIOS INTERACTIVOS (STB XVIEW)


Procedimiento General de
Atención a Quejas

Objetivo: Blindar el servicio de video para evitar pixelaciones o asincronía de audio.

1- Medio de conexión.



PRIORIDAD 1:
Cable UTP directo a la ONT
(Obligatorio si hay
actualizaciones de firmware
pendientes)




PRIORIDAD 2:
Red Wi-Fi de 5 GHz.
Ingresar al menú de red del
STB y confirmar que la
intensidad de señal marque
entre -30 y -55 dBm
(Categoría Excelente).



2- Configuración de hardware (menú Android TV)

HDMI CEC:
Desactivar para evitar
conflictos de
voltaje/encendido con la
TV del cliente.



Audio (Equipos ZTE):
Ajustar en
Preferencias del dispositivo >
Sonido > Seleccionar formato
a Ninguno (Elimina
micro-cortes y pérdida de
sincronía de audio/video)..

