

현명하게 휴식하기

Fusion360과 3D프린터 사용해보기




Jang Hwan Gon GDSC Soongsil myggona@gmail.com 2022/03/05

장환근

- 소프트웨
- 빅데이E
- GDSC S
- 메이커
- 관심분(

- 국비지원 인공지능 부트캠프 참여 예정














메이커스페이스 매니저 취업






일하며 찾게된 휴식





- 3D 프린팅

- 목공



일하며 찾게된 휴식



- 간판





- 나무펜



- 책상



0. 퓨전360?




- 오토데스크의 3D 설계 모델링 소프트웨어
- 현업에서도 자주 사용되는 대표적인 3D 모델링 툴
- 스케치(2D)를 바탕으로 3D로 쌓아올리는 방식
- 그 외 Tinkercad, 스케치업, 블렌더 등 다양한 툴 존재
- 왜 Fusion360 인가?

1. 퓨전360 시작하기(교육 인증)


- 퓨전360은 유료 소프트웨어
- 구글에 "fusion360 학생용" 으로 검색

- 퓨전360 이외에도 오토데스크의 수많은 소프트웨어 이용가능
- 회원가입 후 시작하기를 눌러 재학증명서 혹은 학생증을 첨부




2. 퓨전360 실행하기

- 클라우드로 설계 저장 가능




2. 스케치

- 퓨전360은 스케치한 모양을 바탕으로 3D로 구현하는 방식
- 스케치 방향은 x,y,z가 기본적으로 존재 (후에 그린 모형의 단면을 스케치 면으로 사용가능)




2. 스케치

- 선, 사각형, 원, 곡선 등의 기본 스케치 기능 제공
- 그 외 다양한 전문가용 툴 존재
- 단순 2D 모델은 레이저커터로 자주 사용합니다



3. 3D로 구현하기

- 스케치를 기본으로 쌓아올려 모양을 만들 수 있습니다.
- 대표기능
- 1. 돌출
- 2. 돌출+ 회전(y축기준)
- 3. 돌출+ 모깎기
- 4. 돌출+ 구멍
- 5. 돌출+ 쉘
- 그 외 수많은 기능 존재





4. 좀 더 부드러운 모형 구현

- 양식작성: 단순히 치수와 도형으로 그리는 간단한 모형이 아닌 입체적 인 모형 구현 방법
- 구, 상자, 원통 등 이미 만들어진 3D 모델을 깎아가며 만드는 기능
- 조각과 유사함



5. 캐릭터 만들기 실습!

- 이렇게 정말정말 간단하게 알아본 기능으로 꽤 그럴듯한 캐릭터를 쉽게 만들 수 있습니다!

- 직접 캐릭터 모델링 해보기

- 사용 기능: 스케치(직선,곡선), 양식작성, 모깎기, 돌출


https://www.youtube.com/watch?v=ZQonqX





- 3D 프린터는 정말 많은 기업과 제품이 존재합니다.


- 저희 기관에서 사용하는 제품인 신도리코 3D 프린터 기준 (하지만 대부분 사용하는 소프트웨어만 다르고 방식은 비슷함)





1. (옵션) 렌더링으로 모델 확인





2. 파일 -> 내보내기 -> .stl 확장자 선택

내보내기	×
이름:	
GDSC_잔망루피 v3	
유형	
STL 파일 (*.stl)	•
이 파일 형식에는 클라우드 변환이 필요한데, 이 작업에는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.	
위치:	
C:/Users/o/Desktop	
	취소 내보내기

3. 전용 3D출력 소프트웨어에서 변환

프린터 모델	DP200		제어		
			베드 가열 기능		
나양			슬라이싱 원점 보정 (장비 원점 기준)		
노즐 개수			☐ WISDOM 3D 서버 인증		
노즐 크기			인증 설정 방법		
노즐 0 (T0) (mm)		0.4	사용자 인증 정보 설정	설정	
노즐 1 (T1) (mm)			- an an or		
출력 최대 크기			확장 출력 모드 확장 출력 카트리지 번호		TANKS OF
폭 (mm)		210	작성 물식 가드니시 인호		
깊이 (mm)	and the second	200			
높이 (mm)	Sival	195			
e메일					
받는 사람				MARKA	
발송 횟수	0 -				

4. USB로 옮긴 후에 프린터에서 출력



5. 기다리기(출력물 크기와 프린터 용량에 따라 1시간에서 길게는 48시간 까지도 나올 수 있음)



7. 결과









너무 작은ㄷ...



8. 여러 작업물



고양이 급수대



모듈형 가방





8. 여러 작업물











