
## Laboratorio 10

i) Diagrama de Sofware:



ii) Maquina de estados:

Entradas: boton, timer, fdc, motor en mov.

Salidas: led, acción, parpadeo

