Operação

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das de Transmissão (DIT)

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

CTEEP

IO/TO/04

PROCEDIMENTOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO (DIT)

Revisão: 20

Vigência: 13/02/2020

Externo Operação IO/TO/04



Demais Instalações de Transmissão (i DIRETORIA TÉCNICA - T	INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO IO/TO/04		
TÍTULO: Procedimentos de recomposição das demais instalações de transmissão (DIT).	REVISÃO 20	VIGÊNCIA: 13/02/2020	
instalações de transmissão (DM).	DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO EMITENTE: TO		

Motivo da Revisão:

- Atualização do processo de recomposição da área Santa Barbara D' Oeste I;
- Atualização do processo de recomposição da área Cabreúva M;
- Correção do nome do bay de Canoas II para Decasa na SE Assis área Capivara C

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	4
2.	DEFINIÇÕES	
	2.1 ÁREA DE RESTABELECIMENTO	
	2.2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO DAS ÁREAS DE RESTABELECIMENTO	
	2.3 SUBESTAÇÃO FRONTEIRA	
	2.4 RECOMPOSIÇÃO FLUENTE	
	2.5 RECOMPOSIÇÃO COORDENADA	
	2.6 SINCRONISMO	
	2.7 ILHAMENTO DE ÁREA	
	2.8 DISJUNTORES	5
3.	DIRETRIZES GERAIS	e
	3.1 VERIFICAÇÕES IMEDIATAMENTE APÓS PERTURBAÇÕES	
	3.2 GRUPO AUXILIAR DE EMERGÊNCIA (GAE)	
	3.3 DESLIGAMENTO DOS DISJUNTORES.	
	3.4 OPÇÕES DE RESTABELECIMENTO	
	3.5 DISPONIBILIDADE DE COGERADORES E USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA	
	3.6 DISJUNTORES DE FRONTEIRA	9
	3.7 ISOLAMENTO DE EQUIPAMENTO CAUSADOR DE PERTURBAÇÃO	ç
	3.8 DESCONTINUIDADE NO RESTABELECIMENTO	ç
	3.9 USO DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO	9
	3.10 COMUTADOR DE TAPES	
	3.11 ALIMENTAÇÃO DO SERVIÇO AUXILIAR	
	3.12 CONTROLE DE TENSÃO	
	3.13 VALORES DE TENSÃO ACEITÁVEIS	
	3.14 RELIGAMENTO DE DISJUNTORES	
	3.15 FECHAMENTO DE ANEL	
	3.16 FECHAMENTO DE PARALELO	
	3.17 SOBRETENSÃO NA ENERGIZAÇÃO	
	3.18 TOMADA DE CARGA	
	3.19 OSCILAÇÃO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA	
4.	RELIGAMENTO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - LTS	
	4.1 SENTIDO DE ENVIO DE TENSÃO	12
	18294 Instrução 1.0 Rodsigo Mazo / Rocha 23/03/2020 2 de 194	

Externo

Operação IO/TO/04



	10/10/04 - Procedimentos de Recomposição das	
	4.2 RELIGAMENTO DE PAMPAIS LESTELLAS MES DE Transmissão (DIT)	12
	4.3 RELIGAMENTO DE LINHAS COM TERCEIROS (INTERLIGAÇÃO)	
	4.4 TESTES EM DISJUNTORES	
5.	ESQUEMAS DE ILHAMENTO	14
	5.1 COMPOSIÇÃO DAS ILHAS	14
	5.2 PROCEDIMENTOS OPERATIVOS	
6.	ÁREAS DE RESTABELECIMENTO DO SISTEMA ISA CTEEP	17
	ÁREA ÁGUA VERMELHA – A	17
	ÁREA TRÊS IRMÃOS – B	
	ÁREA CAPIVARA – C	17
	ÁREA BAURU – D	17
	ÁREA ASSIS – E	
	Área Araraquara – F	
	ÁREA CHAVANTES – G	
	ÁREA RIBEIRÃO PRETO – H	
	ÁREA SANTA BÁRBARA D'OESTE – I	
	ÁREA EMBU GUAÇU – J	
	ÁREA BOM JARDIM – L	
	ÁREA CABREÚVA – M	
	ÁREA SANTO ÂNGELO – N	
	ÁREA TAUBATÉ – O	
	ÁREA SUMARÉ – P	
	ÁREA MOGI MIRIM-III – Q	
	6.1 DESCRIÇÃO DAS OPÇÕES DE RESTABELECIMENTO	19
	7. INTERLIGAÇÃO DAS ÁREAS DE RESTABELECIMENTO	189

ANEXOS

ANEXO 1	_	Diagrama nº TOP - 10 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	_	Α	_	ÁGUA VERMELHA
ANEXO 2	_	Diagrama nº OPO - 11 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	_	В	_	TRÊS IRMÃOS
ANEXO 3	_	Diagrama nº TOP - 12 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	C	_	CAPIVARA
	-	•		-	-		_
ANEXO 4	-	Diagrama nº TOP - 13 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	D1	-	NOVA AVANHANDAVA
ANEXO 5	-	Diagrama nº TOP - 14 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	D	-	BAURU
ANEXO 6	-	Diagrama nº OPO - 15 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	Ε	-	ASSIS
ANEXO 7	-	Diagrama nº OPO - 16 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	F1	-	ARARAQUARA
ANEXO 8	-	Diagrama nº OPO - 17 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	F2	-	ARARAQUARA
ANEXO 9	-	Diagrama nº OPO - 18 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	G	-	CHAVANTES
ANEXO 10	-	Diagrama nº TOP - 19 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	Н	-	RIBEIRÃO PRETO
ANEXO 11	-	Diagrama nº TOP - 20 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	I	-	SANTA BÁRBARA D' OESTE
ANEXO 12	-	Diagrama nº OPO - 21 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	J	-	EMBU GUAÇU
ANEXO 13	-	Diagrama nº OPO - 22 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	L	-	BOM JARDIM
ANEXO 14	-	Diagrama nº TOP - 23 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	M	-	CABREÚVA
ANEXO 15	-	Diagrama nº TOP - 24 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	N	-	SANTO ÂNGELO
ANEXO 16	-	Diagrama nº TOP - 25 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	0	-	TAUBATÉ
ANEXO 17	-	Diagrama nº TOP - 26 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	Р	-	SUMARÉ
ANEXO 18	-	Diagrama nº TOP - 27 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	Q	-	MOGI - MIRIM II
ANEXO 19	-	Diagrama nº TOP - 28 -	ÁREA RECOMPOSIÇÃO	-	R	-	TAQUARUÇU
ANEXO 20	-	Diagrama nº OPO - 29 -	INTERLIGAÇÃO DAS ÁREAS	-	S	-	INTERLIGAÇÃO

Externo Operaca (TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

1. **OBJETIVO** Demais Instalações de Transmissão (DIT)

Estabelecer procedimentos operativos a serem observados pelos operadores e PCIs/EHTs durante o processo de recomposição dos sistemas de 138 kV, 88 kV, 69 kV e suas interligações, quando de falta parcial ou total de tensão, exceto para as subestações das Regionais São Paulo e Taubaté contempladas em instruções específicas.

2. **DEFINIÇÕES**

2.1 Área de restabelecimento

Parte do sistema alimentado por fontes próprias e suficientes para suprir total ou parcialmente suas cargas com níveis satisfatórios de tensão, frequência e carregamentos.

2.2 Fontes de alimentação das Áreas de restabelecimento

As fontes de tensão para início do restabelecimento são os transformadores 440-230, 440-138, 440-88, 230-138 e 230-88 kV além das unidades geradoras existentes dentro da área de restabelecimento.

2.3 Subestação fronteira

É aquela localizada no ponto de interligação entre áreas ou subáreas de restabelecimento.

2.4 Recomposição fluente

É a fase da recomposição em que as ações, previamente determinadas, são tomadas com o mínimo de contato entre operadores de sistema, ONS e demais Agentes envolvidos.

Nesta fase, as ações dos operadores consistem em fazer com que a tensão da fonte de alimentação chegue ao centro consumidor, para atendimento de cargas prioritárias, compondo-se das seguintes atividades:

- Sincronização de unidades geradoras nas usinas e/ou energização de transformadores abaixadores;
- Energização de circuitos;
- Atendimento de cargas prioritárias da área.

Na fase fluente, as cargas liberadas pelo ONS aos Agentes de distribuição deverão ser atendidas de forma radial pelas fontes de geração de 138 KV e 88 KV e pelas transformações de 440-138 kV ou 440-88 kV ou 230-138 kV ou 230-88 kV.

As ações desta fase, desde que ocorram conforme previstas nesta instrução, serão executadas sem necessidade de coordenação.

2.5 Recomposição coordenada

É a fase da recomposição em que as ações são executadas somente após contato entre os operadores de sistema, ONS e demais Agentes envolvidos.

4/191

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA



Consiste na recomposição o gradativa do li restante de Recomposição da disponibilidade de geração e de transmissão compreendendo-se das seguintes ações coordenadas pelo operador do Centro de Operação envolvido:

- Controle de tensão e acompanhamento da frequência do sistema;
- Controle do carregamento dos equipamentos;
- Liberação da tomada de novas cargas;
- Anel ou paralelismo entre as áreas de restabelecimento.

2.6 Sincronismo

Consiste em acoplar eletricamente uma unidade geradora ou sistema a outra unidade geradora e/ou sistema.

A sincronização poderá ser feita em "anel" ou "paralelo".

Antes de ligar qualquer disjuntor do sistema, o operador deverá, obrigatoriamente, verificar as condições de sincronismo.

2.6.1 Fechamento em anel

Consiste em acoplar eletricamente dois pontos cujas tensões são provenientes da mesma fonte ou de fontes já interligadas.

2.6.2 Fechamento em paralelo

Consiste em acoplar eletricamente dois pontos cujas tensões são provenientes de fontes independentes.

2.6.3 Sincronoscópio

Instrumento destinado a indicar se duas tensões alternadas, ou dois sistemas polifásicos de tensões têm a mesma frequência e se estão em fase.

2.7 Ilhamento de área

Esquema baseado na atuação de relés de subfrequência, que consiste na separação automática de parte de um sistema elétrico, visando evitar o seu colapso total.

Atua mantendo em operação unidades geradoras ligadas ao sistema de tensão menor ou igual a 138 kV, compatibilizando a alimentação de parte das cargas da área com a capacidade de geração da ilha.

2.8 Disjuntores

Disjuntor de fronteira:

É aquele que interliga duas áreas de restabelecimento;

• Disjuntor de fronteira de subáreas:

É aquele que interliga duas subáreas;

5/191



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

• **Disjunt De the** it has the action of the contract of the co

É aquele que atua isolando a ilha do sistema.

3. DIRETRIZES GERAIS

Para que haja êxito no restabelecimento do sistema, torna-se necessário o conhecimento prévio das diretrizes a seguir discriminadas:

3.1 Verificações imediatamente após perturbações

Imediatamente após a ocorrência de qualquer perturbação, caberá aos operadores e PCIs/EHTs verificar a situação da instalação, observando os seguintes aspectos:

- Existência de tensão nas barras (estável ou oscilante) e seu valor;
- Indicação de frequência (estável ou oscilante) e seu valor;
- Existência de linhas com cargas;
- Existência de linhas energizadas em vazio;
- Disjuntores que desligaram, bem como os que permaneceram ligados;
- Situação dos transformadores (ligados ou desligados e posição dos tapes).

3.2 Grupo Auxiliar de Emergência (GAE)

Havendo falta total de tensão na subestação, o GAE deverá ser ligado automaticamente ou manualmente, devendo permanecer ligado, mesmo que em vazio, até a o término da recomposição fluente.

Nas subestações em que o automatismo dos Serviços Auxiliares desligue o GAE quando do retorno da tensão de suas fontes normais, tal esquema deverá ser bloqueado sempre que possível, até término da recomposição fluente.

3.3 Desligamento dos disjuntores

Se houver falta total de tensão nas barras de 138, 88 ou 69 kV de qualquer subestação, devem ser desligados, de imediato, todos os disjuntores a elas conectados, iniciando-se pelos disjuntores dos transformadores.

Nas subestações em derivação da ISA CTEEP não devem ser desligados os disjuntores, salvo casos específicos indicados ao longo desta instrução.

Devido sua configuração característica, as subestações Casa Branca, Cerquilho, Itapetininga – I, Jaguariúna e Mococa são consideradas "Subestações em Derivação" para o processo de recomposição, portanto, as mesmas não se encontram incluídas no item 6 desta instrução e deverão ser recompostas conforme determinação do parágrafo anterior.

Caracterizando-se perturbação geral, devem ser observadas as seguintes determinações:

os disjuntores de baixa tensão dos transformadores abaixadores de 138-34,5
 kV, 138-13,8
 kV, 138-11,5
 kV ou 69-13,8
 KV e seus respectivos



alimentadores devem per mantidos ligades salvo casos específicos indicados ao legan desta instrução transmissão (DIT)

- nas subestações originadas através do seccionamento das linhas de transmissão para atendimento de Cogeradores, Usinas de Geração Fotovoltaica e originadas por Leilão ou Resolução Autorizativa que atendam somente cargas, seus respectivos disjuntores deverão permanecer ligados, inclusive o disjuntor de paralelo e/ou interligação de barras, possibilitando a energização total das LTs que a conectam ao sistema, salvo casos específicos indicados ao longo desta instrução. Desta forma, estas subestações que deverão permanecer com seus disjuntores ligados não fazem parte do item 6, porém, as medidas necessárias ao estabelecimento da configuração desejada deverão ser tomadas antes da energização dos circuitos.
- Cabe a Distribuidora ou o Agente proprietário realizar a preparação da instalação para recomposição dos ativos de sua concessão instalados em subestações originadas através do seccionamento das linhas de transmissão para atendimento do Cogeradores, Usinas de Geração Fotovoltaica e subestações originadas por Leilão ou Resolução Autorizativa que atendam somente cargas de forma a permitir a recomposição fluente das áreas.

Exemplo 1:

SE Água Azul

Abrir ou manter abertos os disjuntores dos seguintes bays:

ATR1 e ATR2 440/138 kV - 2 x 300 MVA:

Fechar ou manter fechados os disjuntores dos seguintes bays:

Disjuntor 39724-1 (Paralelo de Barras 138 kV);

Exemplo 2:

SE Eldorado

Abrir ou manter abertos os disjuntores dos seguintes bays:

TR1 e TR2 138 – 34,5 kV - 2 x 55 MVA;

Fechar ou manter fechados os disjuntores dos seguintes bays:

Disjuntor 47824-1 (Paralelo de Barras 138 kV);

Exemplo 3:

SE Mirante do Paranapanema 02

Abrir ou manter abertos os disjuntores dos seguintes bays:

- Disjuntores de paralelo 52424-3 e 5424-4;
- Disjuntores 5452-9 e 5452-10;

Obs.: Manter os disjuntores abertos para evitar o fechamento do paralelo de duas Áreas de Capivara – C e Taquaruçu – R.

As condições para o fechamento dos disjuntores estão descritos nas Áreas Capivara – C e Taquaruçu - R.



Fechar ou manter fechados os prisiuntores dos secuintes bays das Denviantes la prisiunto de secuintes bays das Denviantes das bays das bay

 Cabe a Transmissora realizar a preparação da instalação para recomposição dos ativos de sua concessão instalados em subestações originadas através do seccionamento das linhas de transmissão para atendimento do Cogeradores e Usinas de Geração Fotovoltaica e subestações originadas por Leilão ou Resolução Autorizativa que atendam somente cargas de forma a permitir a recomposição fluente das áreas.

Exemplo 1:

SE Água Azul

Abrir ou manter abertos os disjuntores dos seguintes bays:

- LT 440 kV Bom Jardim / Água Azul;
- LT 440 kV Água Azul / Santo Ângelo;

Fechar ou manter fechados os disjuntores dos seguintes bays:

- Disjuntores 39752-17, 18, 19, 20, 21 e 22;

Exemplo 2:

SE Eldorado

Fechar ou manter fechados os disjuntores dos seguintes bays:

- Disjuntores 47852-1, 2, 3 e 4;

Exemplo 3:

SE Mirante do Paranapanema 02

Fechar ou manter fechados os disjuntores dos seguintes bays:

Disjuntores 5452-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

3.4 Opções de restabelecimento

A expressão "Opção de Restabelecimento", utilizada ao longo do item 6 desta instrução, indica que a subestação em questão possui mais que uma opção de restabelecimento estudada e definida como possibilidade viável, não indicando em hipótese alguma qual fonte deverá ser utilizada prioritária ou sequencialmente.

3.5 Disponibilidade de Cogeradores e Usina de Geração Fotovoltaica

As fontes de tensão dos cogeradores e das usinas de geração fotovoltaica instalada e em produção ao longo do sistema elétrico não deverão ser utilizadas como fonte de restabelecimento para recomposição após perturbação geral.

Os cogeradores e a usina de geração fotovoltaica deverão assumir sua função de geradores somente após a conclusão da recomposição de todo o sistema e com coordenação do ONS.

Cabe a Distribuidora detentora da concessão da região onde está instalada a cogeração e a usina de geração fotovoltaica determinar se os cogeradores e as usinas de geração fotovoltaica poderão assumir carga durante o processo de recomposição fluente.



3.6 Disjuntores de fronteira

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

No caso Demalta notado des tem Tão no desponsos se de fronteira, o disjuntor que interligará 2 (duas) áreas ou subáreas não deve ser ligado, mesmo que haja tensão de retorno. Seu religamento somente poderá ser efetuado com coordenação.

No caso de falta parcial de tensão, permanecendo a barra energizada somente através de disjuntor(es) de fronteira, verificar a possibilidade de normalizar os demais circuitos.

3.7 Isolamento de equipamento causador de perturbação

Se a perturbação for causada por falha em algum equipamento da instalação, este deverá ser isolado imediatamente.

Após o isolamento, o operador deverá efetuar as manobras para a recomposição da instalação.

3.8 Descontinuidade no restabelecimento

Se houver qualquer anormalidade ou dificuldade que impeça a continuidade do restabelecimento para se obtiver a configuração proposta numa área, ou impeça a alimentação de cargas que ficaram condicionadas a algum evento, a recomposição deverá ser paralisada até que o COT coordene as providências necessárias para que haja o retorno à configuração proposta, ou, se isto não for possível, o COT deverá coordenar o restabelecimento da Área.

3.9 Uso das vias de comunicação

Os operadores e PCIs/EHTs devem utilizar, preferencialmente, as vias normais de comunicação. Se isso não for possível, podem ser utilizadas rotas alternativas via outra instalação que tenha boa comunicação.

3.10 Comutador de tapes

Constatado que qualquer transformador conectado ao sistema de 138, 88, 69 ou 13,8 kV esteja desligado ou energizado em vazio, colocar ou manter seu comutador na posição de tape neutro (relação nominal de tensão), ou o mais próximo possível desta posição, salvo casos específicos indicados ao longo desta instrução.

Para o caso de transformadores que já operam com tapes em posições inferiores, no sentido de reduzir a tensão no lado de baixa tensão, o operador deverá manter o comutador de tapes nesta posição.

Observações:

No caso de SE cujo S.A. é alimentado unicamente pelo terciário do transformador e o mesmo estiver desligado, fica impossibilitada a alteração do seu tape.

Nesta situação, quando o transformador opera com tape no lado de baixa tensão em posição para elevar esta tensão, será necessário o controle da tensão na fonte, a fim de se evitar tensões indesejáveis na recomposição do sistema.



3.11 Alimentação do Serviço Auxiliar/04 - Procedimentos de Recomposição das

Em subestación destación destación destación de subestación de sub fontes confiáveis para alimentação dos serviços auxiliares, entrar em contato com os operadores / COG's das respectivas usinas e solicitar que se mantenham unidades geradoras ligadas exclusivamente para alimentação dos serviços auxiliares.

3.12 Controle de tensão

O controle de tensão através da atuação nos tape dos transformadores somente será efetuado na fase coordenada da recomposição, salvo caso específico definido ao longo desta instrução. O controle de tensão através das unidades geradoras ligadas ao sistema de 440, 230, 138 e 88 kV é permitido tanto na fase fluente como na fase coordenada.

Os bancos de capacitores não devem ser utilizados para controlar a tensão na fase fluente da recomposição, salvo casos específicos mencionados no item 6 desta instrução ou orientação do ONS.

3.13 Valores de tensão aceitáveis

Na fase fluente e coordenada, considerar como níveis de tensão satisfatórios para o restabelecimento aqueles iguais ou superiores a 90% e iguais ou inferiores a 105% do valor nominal para os equipamentos ≤ 138 kV.

3.14 Religamento de disjuntores

Havendo falta total de tensão, o operador e/ou PCI/EHT não deverá religar todos os disjuntores simultaneamente. Neste caso, os disjuntores devem ser ligados sequencialmente, e sempre que, ao ser ligado um disjuntor, a tensão atingir valor inferior a 90% da nominal, deve-se interromper o processo de recomposição ou até mesmo desligar circuitos já ligados, sempre verificando a necessidade de coordenação do ONS, até que se obtenha melhor nível de tensão.

3.15 Fechamento de anel

Para fechamento de anel nas LTs que interligam diretamente duas usinas, o ângulo de defasamento entre as tensões não poderá ser superior a 15 graus. As exceções estão relacionadas em cada subestação desta instrução.

Para os demais casos, o ângulo deverá ser preferencialmente menor que 60 graus.

A diferença de tensão em módulo, entre os pontos a serem interligados, não deve ser considerada como restrição.

Antes de ligar qualquer disjuntor do sistema, o operador deverá, obrigatoriamente, verificar as condições de sincronismo.

3.16 Fechamento de paralelo

Para todo fechamento de paralelo entre dois sistemas ou unidade geradora e sistema, as frequências deverão ser iguais a 60 Hertz (não poderá haver diferença entre as frequências).



Para o fechamento de paraleleona usina ollmentestação ambiterança angular das tensões deverá ser próxima de 0 (zero) grau(DIT)

Na fase fluente da recomposição, quando se tratar de paralelo entre usinas de uma mesma área de recomposição, o fechamento poderá ser feito sem coordenação, desde que seja efetuado na subestação de uma das usinas.

3.17 Sobretensão na energização

Na energização de LTs de circuito duplo, em que se verifique sobretensão, desligar um dos circuitos, desde que já tenham sido esgotados todos os recursos para controle da tensão.

3.18 Tomada de carga

Durante o processo de recomposição é recomendável que a tomada de carga seja efetuada em patamares de 100 MW, espaçados de 1 (um) minuto, até os limites máximos estabelecidos nesta instrução, para se evitar quedas elevadas de tensão. As exceções referentes aos patamares de tomada de carga estão descritas na recomposição das instalações.

Se, durante o processo de recomposição, a tomada de carga for inferior aos montantes previstos nesta instrução, o operador deverá solicitar a tomada complementar de cargas.

Após a conclusão da fase fluente de recomposição de cada Área de Restabelecimento, o COT deverá confirmar com as Geradoras a disponibilidade de geração adicional em cada Área, além do montante já liberado anteriormente aos Agentes de Distribuição.

Caso haja geração adicional, e não comprometida, o COT poderá disponibilizar tomada de carga adicional aos Agentes de Distribuição até o limite de 80% do total de geração disponível em cada Área de Restabelecimento. Para isto deverá ser observada a estabilidade de tensão e frequência em cada sistema isolado.

Em linhas de circuitos duplos com instalações que possuam funções de automatismo (TAL), onde é prevista sobrecarga quando da energização do primeiro circuito, face a tomada de cargas das SEs em derivação, os montantes de carga previstos nesta instrução serão atendidos até o limite das capacidades nominais dos equipamentos. As demais cargas da área somente serão atendidas após fechamento das áreas e/ou melhor distribuição entre os circuitos.

3.19 Oscilação de tensão e frequência

A existência de oscilações anormais de tensão e/ou frequência é considerada impeditiva para normalização.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

4. RELIGAMENTO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO (DIT) s

4.1 Sentido de envio de tensão

O envio de tensão na LT deve obedecer ao sentido estabelecido nos desenhos esquemáticos que fazem parte desta instrução, tanto para perturbação parcial quanto para perturbação geral.

Para os casos especiais, onde o sentido de energização para perturbação parcial é diferente do sentido de energização em caso de perturbação geral, esta determinação está explícita no quadro "FALTA PARCIAL DE TENSÃO" do item 6 da respectiva subestação.

A inversão no sentido de envio de tensão na LT somente é permitida com coordenação/execução do COT.

Se 1 (um) minuto após o desligamento da LT não houver tensão no circuito que recebe, após análise, o COT deve coordenar/executar a energização do circuito em sentido contrário.

Se houver tensão de retorno, no circuito estabelecido como preferencial para envio de tensão, não deve ser desligada a outra extremidade para que seja obedecido o sentido preferencial de envio de tensão.

Neste caso, o COT deverá verificar as condições de sincronismo e coordenar/executar o fechamento do disjuntor correspondente.

Quando o circuito preferencial para envio de tensão estiver impedido para a operação, o COT deve coordenar/executar o envio de tensão pelo circuito que recebe.

Para o circuito que recebe tensão, havendo tensão de retorno e desde que seja anel, o COT deve coordenar/executar o fechamento do disjuntor correspondente.

Caso seja paralelo, o COT deve analisar cuidadosamente as condições do sistema e coordenar/executar o fechamento.

4.2 Religamento de linhas de transmissão

4.2.1 Em caso de perturbação geral

Serão permitidas duas tentativas de religamento manual do circuito, defasadas de 1 (um) minuto, coordenadas/executadas pelo COT.

4.2.2 Em caso de perturbação parcial

Para os circuitos de tensão menor ou igual a 138 kV são permitidas 3 (três) tentativas de religamento (automática ou manual), coordenadas/executadas pelo COT.

A terceira tentativa de religamento somente poderá ser efetuada conforme item 4.2.2.3.

4.2.2.1 Circuitos sem religamento automático (ou religamento automático fora de operação)

12/191



A primeira tentativa/deve ser feita imediatamente anós o desligamento Demáis instalações de Transmissão (DIT)

A segunda tentativa deve ser feita ate 1 minuto após o desligamento e desde que não tenha sido observada alguma anormalidade que impeça o religamento do circuito.

4.2.2.2 Circuito com religamento automático em operação

Para as subestações cujos circuitos possuem duas tentativas de religamento automático (instantâneo e temporizado), subentende-se que as tentativas de religamento foram efetuadas mesmo que não tenha havido sinalização "atuação do religamento automático".

Para circuitos que possuem somente uma tentativa de religamento automático, a segunda tentativa deve ser coordenada/executada pelo COT ate 1 minuto após a primeira e desde que não tenha sido observada alguma anormalidade que impeça o religamento do circuito.

A terceira tentativa de religamento somente poderá ser efetuada conforme item 4.2.2.3.

4.2.2.3 Procedimentos para a terceira tentativa de religamento

A terceira tentativa de religamento deve ser feita quando houver consumidor interrompido ou se tratar de circuito vital para o sistema.

Esta tentativa será coordenada/executada pelo COT, preferencialmente, entre 3 (três) e 10 (dez) minutos após a ocorrência e, sempre que possível, pelo terminal oposto àquele em que foram feitas as duas tentativas iniciais.

4.2.3 Defeito Permanente

Após percorrida a LT, total ou parcialmente, inspecionando principalmente seus pontos críticos (travessia de estradas, áreas urbanas, vegetação alta nas proximidades da LT, etc.) e estando sanado ou isolado o defeito, por exemplo, com abertura de jampe, somente será permitida nova tentativa de religamento após a área de manutenção informar que não detectou problemas que possam trazer riscos a terceiros ou a equipamentos.

4.3 Religamento de linhas com terceiros (interligação)

Para o religamento de linhas de interligação, em caso de perturbação geral, parcial ou defeito permanente, devem ser obedecidos os procedimentos constantes em instruções específicas de operação e Acordos Operativos estabelecidos respectivamente com cada Agente acessante.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

4.4 Testes Em DisjuntoresDemais Instalações de Transmissão (DIT)

Se não houver sucesso nas tentativas de religamento mencionadas anteriormente, devem ser efetuados testes nos bays de LT (abrindo somente o seccionador de linha), observando os seguintes procedimentos:

- Se as tentativas para religamento foram efetuadas em um mesmo terminal da LT, deverá ser providenciada a abertura do seccionador de linha e religado o disjuntor para testes no bay. Se o bay estiver normal, a LT deverá ser impedida para operação e colocada à disposição da manutenção.
- Se o teste indicar que há defeito no bay, este deverá ser isolado e a LT energizada pelo terminal oposto ou pelo disjuntor de transferência.
- Se as tentativas para religamento foram efetuadas em terminais opostos sem sucesso, deverão ser abertos os seccionadores de linha em ambos os extremos da LT para testes nos bays. Se pelo menos um dos bays estiver normal, a LT deverá ser impedida para operação e colocada à disposição da manutenção. Se os dois bays estiverem com defeito, a LT deverá ser energizada pelo disjuntor de transferência.

Estas manobras deverão ser coordenadas/executadas pelo COT.

5. ESQUEMAS DE ILHAMENTO

Os esquemas de ilhamento das usinas dos sistemas de 138 e 88 kV têm por objetivo evitar a saída desnecessária das máquinas ligadas a estes sistemas, bem como agilizar a recomposição dentro das áreas radializadas em casos de perturbações de porte no Sistema ISA CTEEP.

Tal esquema deverá atuar quando a frequência do sistema atingir 56,00 Hz.

5.1 Composição das Ilhas

5.1.1 Usinas: Promissão – Nova Avanhandava – Ibitinga - Bariri

Esta ilha está contida na Área Nova Anhandava – D-1

Disjuntores de Ilhamento:

Subestações ISA CTEEP

Bauru Disjuntor 10552-10 e 12 Valparaíso Disjuntores 12452-3, 4, 5 e 6 São José do Rio Preto Disjuntores 1152-5 e 6

Subestações CPFL

Mirassol Disjuntores da LT 69 kV Mirassol / Monte

Aprazível 69 kV e da LT 69 kV Mirassol /

Jardim Paulistas

São José do Rio Preto Disjuntor da LT 138 kV São José do Rio

Preto / Barretos Ramal Jardim Paulista



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das / Terra Branca Disjunitores da LT 138 kV Marilia / Terra Demais Instalações de Transmissão (DIT) 138 kV Terra Branca / Lençois

Paulista

Marília Disjuntor da LT 138 kV Marília / Terra Branca Lençóis Paulista Disjuntor da LT 138 kV Terra Branca / Lencóis

Paulista

Lins Disjuntor da LT 69 kV Lins / Cambará

Disjuntor da LT 69 kV Lins / Presidente Alves

Disjuntor da LT 69 kV Lins / Penápolis

Araçatuba Disjuntor da LT 69 kV Araçatuba / Penápolis

e LT 69 kV Araçatuba / Guararapes

Trianon TR 138-13,8kV Geral de 138 kV Vila Ventura TR 138-13,8kV Geral de 138 kV

5.1.2 **Usinas: Barra Bonita**

Esta ilha está contida na Área F

Disjuntores de Ilhamento:

ISA CTEEP

São Carlos - disjuntor 19352-4 Botucatu - disjuntores 6052-7 e 8

Bariri - disjuntor 1224-1

Rio Claro I - disjuntores 9052-1, 2, 3, 4, 7 e 8

CPFL

TR-3 138-69 kV de Jaú

Usinas: Caconde - Euclides da Cunha - Limoeiro 5.1.3

Esta ilha está contida na Área H

Disjuntores de Ilhamento:

ISA CTEEP

Ribeirão Preto - disjuntores 19952- 26 Porto Ferreira - disjuntores 8552-1, 2, 5 e 6 Euclides da Cunha - disjuntores 952-7 e 8 - disjuntores 9052-1 e 2 Rio Claro I



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

5.2 Procedimentosisolpstrativões de Transmissão (DIT)

5.2.1 Nos Centros de Operação

Os operadores após tomarem ciência da atuação do esquema de ilhamento, deverão tomar as seguintes providências:

- Havendo atuação dos relés de ilhamento manter abertos os respectivos disjuntores;
- Confirmar a atuação dos relés de ilhamento;
- Verificar com os Agentes de geração o comportamento da frequência;
- Confirmar com os Agentes de distribuição o bloqueio do retorno das cargas dentro da ilha desligadas pelo ERAC, conforme recomendado em cada ilha;
- Verificar as condições do sistema de potência;
- · Caso necessário, para fechamento de paralelo, comunicar ao ONS a necessidade de solicitar junto aos respectivos Agentes a redução de cargas dentro da área ilhada para ajustes de frequência.



6. ÁREAS DE RESTABELECIMENTO DO SISTEMA ISA CTEEP

O sistema de tensão menor ou igual a 138 kV da ISA CTEEP foi dividido em 17 (dezessete) áreas de restabelecimento, que foram identificadas utilizando-se sequencialmente as letras de "A" a "R" de nosso alfabeto.

As áreas Assis-E, Bauru-D, Araraquara-F, Ribeirão Preto-H e Santo Ângelo-N foram subdivididas nas subáreas E1 / E2, D / D1, F1 / F2, H1 / H2 e N1 / N2 / N3, respectivamente, devido à existência de esquemas de ilhamento de usinas nas respectivas áreas ou por determinação do ONS.

A subdivisão e a composição das citadas áreas, com suas respectivas subestações, é apresentada na tabela abaixo:

Área Água Vermelha – A	Área Três Irmãos – B
ÁGUA VERMELHA	JUPIÁ
JALES	TRÊS LAGOAS
VOTUPORANGA-II	<u>VALPARAÍSO</u>
CARDOSO	TRÊS IRMÃOS
	<u>ILHA SOLTEIRA</u>
Área Capivara – C	Área Bauru – D
CAPIVARA	BAURU
PRESIDENTE PRUDENTE	<u>GETULINA</u>
ROSANA	MIRASSOL II
PORTO PRIMAVERA	NOVA AVANHANDAVA
<u>ASSIS</u>	<u>PENÁPOLIS</u>
	<u>PROMISSÃO</u>
	<u>UBARANA</u>
	CATANDUVA
	S.J. RIO PRETO
	IBITINGA
	BARIRI
Área Assis – E	Área Araraquara – F
<u>ASSIS</u>	BARIRI-B
CANOAS-I	BARRA BONITA-B
CANOAS-II	BARRA BONITA-C
QUATÁ - II	ARARAQUARA
SALTO GRANDE	<u>SÃO CARLOS</u>
	RIO CLARO
	•

Externo Operaca (TO/04



Área Chavantes – G IO/TO/04	- AreaeRinentão Prescomposição das
CHAVANTES Demais Instalações de Trans	RIBEIRÃO PRETO
<u>JURUMIRIM</u>	PORTO FERREIRA
BOTUCATU	LIMOEIRO
CAPÃO BONITO	EUCLIDES DA CUNHA
ITAPETININGA-II	CACONDE
<u>TIETÊ</u>	
<u>ITAPEVA</u>	
ITARARÉ-II	
ITARARÉ-I	
Área Santa Bárbara D´Oeste – I	Área Embu Guaçu – J
SANTA BÁRBARA D'OESTE	EMBU GUAÇU
	PERUÍBE
	REGISTRO
Área Bom Jardim – L	Área Cabreúva – M
BOM JARDIM	CABREÚVA
	<u>VADILUTA</u>
BRAGANÇA PAULISTA	

Externo Operaca (TO/04



Operacae/ ·	
	- ÁRisse Rimbaités - de p Recomposição das
PARAIBUNA	
CARAGUATATUBA	
JAGUARI SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
	,
Área Sumaré – P	Área Mogi Mirim-III – Q
SUMARÉ	MOGI MIRIM-III
	LIMEIRA-I
	SÃO JOÃO DA BOA VISTA-II
	MOGI GUAÇU-I
	MOGI MIRIM-II
Área Taquaruçu – R	
TAQUARUÇU	
DRACENA	
FLÓRIDA PAULISTA	

6.1 Descrição das opções de Restabelecimento

A seguir, são apresentadas as opções de restabelecimento para cada uma das 17 áreas nas quais o sistema de 138 kV e abaixo da ISA CTEEP está dividido.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA ÁGUA VERMELHA - A

ÁGUA VERMELHA JALES VOTUPORANGA-II CARDOSO

ÁREA ÁGUA VERMELHA - A

Fonte: TR-5 440/138 KV – 3x100 MVA SE Água Vermelha

Fronteiras: SE Ilha Solteira – disjuntores 12952-5 e 6

SE São José do Rio Preto – disjuntores 11252-5 e 6

SE Macaubal - disjuntor 12052-1 (NA) - Elektro

Demais SEs envolvidas:

 ELEKTRO: Populina, Indiaporã, Santa Albertina, Santa Fé do Sul, Palmeira D'Oeste, Pereira Barreto, Nhandeara, General Salgado, Auriflama, Riolândia, Paulo de Faria, Américo de Campos, Fernandópolis, Votuporanga 1, Facchini.

- ISA CTEEP: Água Vermelha, Cardoso, Jales e Votuporanga II.
- COGERADORES e/ou USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA: Meridiano, Noroeste Paulista, Guarani Tanabi, Guariroba, Guariroba 9, Colombo, Interlagos, Pioneiros I e II, Moema, Boa Hora, Vale do Paraná (Futuro) e Brisa Suaves (Futuro).


Obs.: O ponto de conexão do cogerador Pioneiros 2 é com a ELEKTRO na barra da SE PIO02.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição Metha - 16

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA ÁGUA VERMELHA - A



RESTABELECIMENTO DA USINA ÁGUA VERMELHA 138 kV				
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
FASE FLUENTE				
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1652-34, 38, 33, 35, 36 e 37		
AES TIETÊ	Informar o COT a sincronização da 3ª UG, após receber tensão de retorno da	a SE Água Vermelha.		
	Recebendo tensão do TR-5 com tape na posição -2 , ligar o disjuntor energizando a barra de 138 kV.	1652-34		
	Estando a barra energizada ligar os disjuntores disponibilizando à Elektro um montante de até 66,1 MW na área Água Vermelha.	1652-38, 35 ou 33 e 37 ou 36		
СОТ	Recebendo tensão de Votuporanga-II, ligar o disjuntor.	1652-33 ou 35		
	Recebendo tensão de Jales, ligar o disjuntor.	1652-36 ou 37		
Obs.: Havendo a indisponibilidade dos dois circuitos da LT 138 kV Jales / Votuporanga II caberá o COT da ISA CTEEP contatar o COG da AES TIETÊ solicitando que o COG da AES TIETÊ informe o COT da ISA CTEEP quando elevar a tensão da UHE Água Vermelha de 14,8 kV para 15,5 kV.				
AES TIETÊ	Informar o COT da ISA CTEEP, quando solicitado, a elevação da tensão da UHE Água Vermelha de 14,8 kV para 15,5 kV.			
СОТ	Após, receber a informação do COG da AES TIETÊ sobre a elevação da tens Vermelha de 14,8 kV para 15,5 kV e havendo a indisponibilidade dos dois kV Jales / Votuporanga II, alterar o tape do TR-5 440-138 kV da SE Água Ve	circuitos da LT 138		
AES TIETÊ	AES TIETÊ Informar o COT a sincronização da 4ª UG .			
COT Disponibilizar mais 62,9 MW à Elektro, totalizando 129 MW distribuído na área Água Vermelha.				
	FASE COORDENADA			
ONS / COT	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizad Coordenar o restabelecimento do restante da carga da Área Água Vernatendidas as seguintes condições: 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermell 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e	dos pelo ONS. nelha – A depois de Jupiá, Três Irmãos e ha e Porto Primavera;		

1.0

Externo Operace 670/04



	IO/TO/04 Procedimentes de Recomposição dos	
ONS / COT	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Dema singulações de 40-138 kV da SE Getulina atendendo 96,1 MW de carga; 5. Energizado dois transformadores de 440-138 kV da SE Bauru atendendo 124 MW de carga; 6. Energizado dois transformadores de 440-138 kV da SE Bauru atendendo 124 MW de carga;	
	7. Fechado o paralelo do corredor de Jupiá e a Área Três Irmãos B através do TR-15 440- 138 kV da SE Jupiá com o restabelecimento adicional de 80 MW de carga para a Enersul.	
СОТ	Controlar a tensão do barramento de 138 kV da SE Água Vermelha entre 138 kV e 144,9 kV.	
ENTA PAROINI DE TENOÃO		

FALTA PARCIAL DE TENSAO

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.

OBSERVAÇÕES

- 1. Em perturbação com falta total de tensão, e sem condições de energizar o TR-5 pelo 440 kV de Água Vermelha o COT deverá informar o ONS.
- 2. TR-5 440-138 kV somente poderá ser energizado após a sincronização de no mínimo 3 (três) UGs em Água Vermelha.
- 3. O restabelecimento de mais 62,9 MW pelo TR-5 (totalizando 129 MW), somente deverá ser efetuado quando da sincronização da 4ª UG.

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA


22/191



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

JALES - 116



RESTABELECIMENTO DA SE JALES					
	FALTA TOTAL DE TENSÃO				
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	11652-7, 12, 23, 24, 10, 11, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22 e 4			
ELEKTRO	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	10652-32 e 33			
	PRIMEIRA OPÇÃO - ÁGUA VERMELHA				
	FASE FLUENTE				
	Após a sincronização da 3ª UG na UHE AGV, adotar os procedimentos abaix	О.			
	Recebendo tensão de Água Vermelha, ligar o disjuntor energizando a barra de 138 kV.	11652-21 ou 22			
СОТ	Estando a barra energizada com tensão de Água Vermelha, ligar os disjuntores disponibilizando à Elektro um montante de até 25,8 MW através do TR-2 e TR-3 de 138-13,8 kV, 1 MW através da LT 138 kV Ilha Solteira / Jales, LT 138 kV Pioneiros 02 / Jales, LT 138 kV Ilha Solteira / Pioneiros 02 e 36,3 MW através da LT 138 kV Jales / Votuporanga-II.	11652-22 ou 21, 10, 11,5, 6 e 8 ou 9			
	Recebendo tensão de Votuporanga-II, ligar o disjuntor.	11652-9 ou 8			

1.0

Externo Operada6TO/04



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposic	rãn das		
COT O restabelecimento do restante da carga da área Água Vermelha – A será realizado somente apos autorização do ONS na fase coordenada de recomposição.				
SEGUNDA OPÇÃO - VOTUPORANGA-II				
	FASE FLUENTE			
COT	Após a sincronização da 3ª UG na UHE AGV, adotar os procedimentos abaixo.			
COI	COT Recebendo tensão de Votuporanga-II, ligar o disjuntor. 11652-9 ou 8			
	Estando a barra energizada com tensão de Votuporanga-II, ligar os disjuntores disponibilizando à Elektro um montante de até 25,8 MW através do TR-2 e TR-3 de 138-13,8 kV, 1 MW através da LT 138 kV Ilha Solteira / Jales, LT 138 kV Pioneiros 02 / Jales, LT 138 kV Ilha Solteira / Pioneiros 02	11652-10, 11, 5, 6 e 8 ou 9		
СОТ	Obs.: Havendo a indisponibilidade dos dois circuitos da LT 138 kV Água Vermelha / Jales a Elektro pode retomar somente 28,3 MW de carga através da LT 138 kV LT 138 kV Jales / Votuporanga-II.			
	O restabelecimento do restante da carga da área Água Vermelha – A se após autorização do ONS na fase coordenada de recomposição.	rá realizado somente		
	FASE COORDENADA			
	Depois de atendidas as condições estabelecidas na fase coordenada da SE recomposto um montante de carga adicional na SE Jales de 59,4 MW .	Água Vermelha será		
ONS / COT	Disponibilizar a Elektro 1,2 MW adicional de carga através do TR-2 e TR-3 13	38-13,8 kV.		
0.10,001	Energizar o TR-1 e TR-4 de 138-69 kV com tape na posição 6.	11652-7, 23, 12, 24		
	Ligar os disjuntores disponibilizando à Elektro um montante de até 39,8	11652-15, 13 e 14		
	Disponibilizar a Elektro 18,4 MW adicional de carga através LT 138 kV Ilha S kV Pioneiros 02 / Jales e LT 138 kV Ilha Solteira / Pioneiros 02.	Solteira / Jales, LT 138		
	A energização da LT 138 kV Colombo Santa Albertina / Jales só poderá ser feita após o fechamento da Área de Água Vermelha – A com as Áreas de Três Irmãos - B e Bauru - D.			
	Ligar o disjuntor.	11652-4		
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.			
	O fechamento da Área Água Vermelha - A com a Área Três Irmãos – B que ocorrerá na SE Ilha Solteira através do disjuntor 12952-5 ou 1252-6 na condição de anel será realiza depois de atendidas as seguintes condições:			
ONS / COT	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá e Água Vermelha; Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 			
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; Energizado o TR-1 440-138 kV da SE Mirassol II atendendo 96,1 MW de carga; Energizado o TR-2 440-138 kV da SE Getulina atendendo 114,7 MW de carga; Energizado dois transformadores de 440-138 kV da SE Bauru atendendo 124 MW de carga; 			
	 Fechado o paralelo do corredor de Jupiá e a Área Três Irmãos B através do TR-15 440- 138 kV da SE Jupiá com o restabelecimento adicional de 80 MW de carga para a Enersul. 			
	 Após a energização de um circuito da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1 ou C-2 fechando o anel com a SE Bauru entre os corredores de recomposição de Ilha Solteira e Jupiá; 			
	O ângulo de fechamento da Área Água Vermelha – A com a Área Três Irmãos – B deverá ser (menor ou igual) ≤ a 37º evitando transferência de potência entre as áreas envolvidas superior a capacidade nominal de carregamento (136 MVA) na LT 138 kV Ilha Solteira / Pioneiros 2 ou Ilha Solteira / Jales.			
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO			

Externo Operad@6TO/04



- O sentido normal de energização da LT 138 kV FONTECO/1042/PlatesélinsEntols som Rardemão sição da Sioneiros 02.
- Na energização da LT 138 kV Pioneiros 02 / Jales (falta parcial), deve-se atentar para condições abaixo:

Fechamento de Anel

ΔV Max = 20%

 ΔF Max = 0,2 Hz

 $\Delta\Phi$ Max = 26°

Permissão para fechamento do disjuntor nas condições:

Barra Morta / Linha Morta

Barra Morta / Linha Viva

Barra Viva / Linha Morta

Barra Viva / Linha Viva (Verificação da condição de sincronismo)


OBSERVAÇÕES

- 1. O religamento dos disjuntores, após falta total de tensão, deve ser feito sequencialmente, acompanhando-se sempre o comportamento do nível de tensão na barra de 138 kV, a qual não deve atingir níveis inferiores a 124 kV (90%).
- 2. Em perturbação com falta total de tensão, não recebendo tensão de Água Vermelha e/ou Votuporanga-II, informar o COT, para que o mesmo possa coordenar as manobras, levando em conta que a SE Ilha Solteira é fronteira entre a área Água Vermelha - A e Três Irmãos - B, e somente poderá enviar tensão para Jales, após autorização do COT.
- 3. Havendo a indisponibilidade dos dois circuitos da LT 138 kV Jales / Votuporanga II, não será recomposta as cargas da SE Fernandópolis.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das de Transmissão (DIT) VOTUPORANGA II - 240

Demais Instalações de Transmissão (DIT)



RESTABELECIMENTO DA SE VOTUPORANGA-II				
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
СОТ	COT Desligar ou manter desligados os disjuntores.			
	PRIMEIRA OPÇÃO - ÁGUA VERMELHA			
	FASE FLUENTE			
	Após a sincronização da 3ª UG na UHE AGV, adotar os procedimentos abaix	KO.		
	Recebendo tensão de Água Vermelha, ligar o disjuntor.	24052-4 ou 3		
	Estando a barra energizada com tensão de Água Vermelha, ligar os disjuntores.	24052-3 ou 4 e 6 ou 5		
СОТ	Recebendo tensão de Jales, ligar o disjuntor.	24052-5 ou 6		
COT	Após a sincronização da 4ª UG na UHE AGV, adotar os procedimentos abaixo.			
	Estando a barra energizada com tensão de Água Vermelha, ligar os disjuntores disponibilizando à Elektro um montante de até 62,9 MW através da LT 138 kV Votuporanga II / São José do Rio Preto, LT 138 kV Votuporanga II / Guarani Tanabi e LT 138 kV Guarani Tanabi / São José do Rio Preto.	24052-1 e/ou 2		
COT O restabelecimento do restante da carga da área Água Vermelha – A será realizado somente após autorização do ONS na fase coordenada de recomposição.				
SEGUNDA OPÇÃO - JALES				
FASE FLUENTE				
СОТ	Após a sincronização da 3ª UG na UHE AGV, adotar os procedimentos abaix	KO.		

Externo Operada6TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Recebendo tensão de Jales, ligar o disjuntor. (DIT) 24052-5 ou 6			
СОТ	Recebendo tensão de Jales, ligar o disjuntor. Demais Instalações de Transmissão (DIT) Obs.: Havendo a indisponibilidade dos circuitos da LT 138 kV Água Vermelha / Guariroba, LT 138 kV Guariroba / Votuporanga II e LT 138 kV Água Vermelha / Votuporanga II a Elektro pode retomar somente 28,3 MW de carga através da LT 138 kV LT 138 kV Jales / Votuporanga-II.	24052-5 ou 6	
	Estando a barra energizada com tensão de Jales, ligar os disjuntores.	24052-6 ou 5	
	Após a sincronização da 4ª UG na UHE AGV, adotar os procedimentos abaix	xo.	
	Estando a barra energizada com tensão de Jales, ligar os disjuntores disponibilizando à Elektro um montante de até 62,9 MW através da LT 138 kV Votuporanga II / São José do Rio Preto, LT 138 kV Votuporanga II / Guarani Tanabi e LT 138 kV Guarani Tanabi / São José do Rio Preto.	24052-1 e/ou 2	
	O restabelecimento do restante da carga da área Água Vermelha – A se após autorização do ONS na fase coordenada de recomposição.	erá realizado somente	
	FASE COORDENADA		
	Após atendidas as condições estabelecidas na fase coordenada da SE recomposto um montante de carga adicional na SE Votuporanga II de 13,8 N		
	Energizar o TR-1 com tape na posição 8.	24052-11 e 13	
	Ligar o disjuntor disponibilizando à Elektro um montante de até 12,5 MW.	24052-16	
	Estando a tensão no barramento da SE Votuporanga II abaixo de 138 kV, ligar um dos bancos de capacitores BC-1 ou BC-2.	24052-7 ou 8	
	Disponibilizar a Elektro 1,3 MW adicional de carga através da LT 138 kV José do Rio Preto, LT 138 kV Votuporanga II / Guarani Tanabi e LT 138 kV José do Rio Preto.		
	A energização da LT 138 kV Noroeste Paulista / Votuporanga II e da LT 13 Votuporanga II só poderá ser feita após o fechamento da Área de Água Verr Áreas de Três Irmãos - B e Nova Avanhandava - D-1.		
	Ligar os disjuntores.	24052-9 e 10	
ONS / COT	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatiza		
	O fechamento da Área Água Vermelha - A com a Área Nova Avanhandava D que ocorrerá na SE São José do Rio Preto através do disjuntor 11252-5 ocondição de anel será realiza depois de atendidas as seguintes condições:		
	1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá e Água Vermelha;		
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Primavera; 		
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; Energizado o TR-1 440-138 kV da SE Mirassol II atendendo 96,1 MW de carga; Energizado o TR-2 440-138 kV da SE Getulina atendendo 114,7 MW de carga; Energizado dois transformadores de 440-138 kV da SE Bauru atendendo 124 MW de carga; 		
	 Após a energização de um circuito da LT 440 kV Ilha Solteira fechando o anel com a SE Bauru entre os corredores de recompos Jupiá; Fechamento do paralelo do corredor ou Área de Nova Avanhanda 	ição de Ilha Solteira e	
	de Jupiá na SE Bauru. O ângulo de fechamento da Área Água Vermelha – A com a Área Nova A Bauru - D deverá ser (menor ou igual) ≤ a 22,7°.	Avanhandava – D1 e	

Externo Operat@6TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)


Proceder conforme o item 4 desta instrução.

OBSERVAÇÕES

- 1. Quando de falta total de tensão na SE e havendo tensão de retorno de S.J. Rio Preto, os disjuntores 24052-1 e/ou 2 só poderão ser ligados com coordenação do COT.
- 2. Os disjuntores 24052-15 e/ou 17 somente poderão ser religados sob coordenação do COT.
- 3. Havendo a indisponibilidade dos dois circuitos da LT 138 kV Jales / Votuporanga II, não será recomposta as cargas da SE Fernandópolis.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recenta de Recen ÁREA ÁGUA VERMELHA-A Demais Instalações de Transmissão (DIT)



	RESTABELECIMENTO DA SE CARDOSO	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	11352-1, 2, 3, 5 e
COT	Ligar ou manter ligados os disjuntores.	11352-6, 9 e 10
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA DE 138KV	
	FASE COORDENADA	
	Depois de atendidas as condições estabelecidas na fase coordenada da SE Água Vermelha se recomposto a carga da SE Cardoso de 3,2 MW .	
ONS / COT	Estando a barra de 138 kV energizada e atendidas as condições supracitadas, ligar os disjuntores disponibilizando 3,2 MW de carga através do TR-1 138-13,8 kV com tape na posição nominal. O TR-4 138-69 kV deve ser energizado com o tape na posição 9.	11352-1 e 2
ONS / COT	supracitadas, ligar os disjuntores disponibilizando 3,2 MW de carga através do TR-1 138-13,8 kV com tape na posição nominal. O TR-4 138-69 kV	11352-1 e 2 11352-5 e 3

- Para o religamento do disjuntor 11352-5 seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/Elektro.



RESemais Instalações de Transmissão (DIT) EN TO DA ÁREA TRÊS IRMÃOS - B

JUPIA
TRÊS LAGOAS
VALPARAÍSO
TRÊS IRMÃOS
ILHA SOLTEIRA

ÁREA TRÊS IRMÃOS - B

Fontes: US. Jupiá e TR-9 440/138 kV 3x100MVA SE Três Irmãos

Fronteiras: SE Valparaíso bays Nova Avanhandava e Flórida Paulista

SE Ilha Solteira: bays Jales

SE Jupiá: TR-15 440/138 kV lado BT

SE Aquidauana (Enersul): bays Anastácio C1 e C2

SE Dourados das Nações (Enersul): - bay Maracaju

SE Selviria: bays Ilha Solteira e Três Lagoas

Subestações Interligadoras: Três Lagoas e Ilha Solteira

- **ELEKTRO:** Três Lagoas, Jupiá, Avanti, Castilho, Andradina, Mirandópolis, Ilha Solteira, VCP

ENERSUL: Selvíria, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Chapadão, Cassilândia, Costa Rica, Paraíso, Camapuã, São Gabriel, Rio Verde, Coxim, PCH Buriti, PCH P.Pedra, PCH ASucuri, PCH R.Velha, Maracaju, Jardim, Sidrolândia, Campo Grande, Mimoso, Águas Claras, Campo Grande Centro, Águas Campo Grande, Campo Grande Miguel Couto, Grande Industrial, Campo Grande JAbrão, Campo Grande Lajeado, Campo Grande Almoxarifado, Campo Grande Assis Scaffa, Campo Grande Imbirussu, Campo Grande Cuiabá, Aquidauana, Corumbá, Miranda, Cimento Eldorado, Bonito.


- ISA CTEEP: Jupiá, Três Irmãos 138kV, Ilha Solteira, Valparaíso

CPFL: Valparaíso, Da Mata

- **Petrobrás:** Três Lagoas



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)



Sentido de envio e recebir	nento
de tensão	

RESTABELECIMENTO DA US/SE JUPIÁ 138 kV			
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	1852-20, 27, 28, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30	
	Ligar ou manter ligado o disjuntor	1824-4	
	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1852-13 e 14	
CESP	Manter as UGs 13 e 14 em funcionamento ou parti-las imediatamente e informar o COT		
PRIMEIRA OF	PÇÃO DE RESTABELECIMENTO- DUAS UNIDADES GERADORAS DE TRÊ	S IRMÃOS	
FASE FLUENTE			
	Recebendo tensão de Três Irmãos, através da LT 138 kV Três Lagoas / Três Irmãos C-2 ou C-1 Ramal Jupiá, informar a CESP e ligar o disjuntor	1852-26 ou 25	
	Recebendo tensão de Três Irmãos, através da LT 138 kV Três Lagoas / Jupiá C-2 ou C-1, ligar o disjuntor.	1852-21 ou 22	
СОТ	Ligando os disjuntores, a tomada de carga nessa fase é de 10 MW para a ELEKTRO	1852-27 e 28	
	Com tensão proveniente de 2 (duas) UGs em Três Irmãos, e estando fechado o anel Jupiá – Três Lagoas – Ilha Solteira - Três Irmãos - Jupiá 138 kV, contatar a CESP para auxiliar nos ajustes necessários de tensão e ligar os disjuntores para Mimoso ou Água Clara (ENERSUL), observando os procedimentos abaixo: - Tensão de pré - energização em Jupiá-138 kV igual ou inferior a 138 kV. - Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara através de um dos circuitos	1852-29 ou 30 ou 24 ou 23	

Externo Operada6TO/04



	Operação O/04		
	da LT Jupiá/Mimoso ou LT Jupiá/Agua Clara, ligando o disjuntor. - Apos filixo de potencia ativa no primello circuito energizado da LT 138 kV Jupiá / Mimoso - Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara pelo 2º circuito da LT 138 kV Jupiá/Mimoso ou LT Jupiá/Água Clara ligando o disjuntor correspondente. - Para a normalização do 3º circuito observar as seguintes condições: - Após os circuitos já energizados para a SE Mimoso estarem com o total	ção das	
	 de potência ativa maior ou igual a 25 MW. Tensão de pré - energização em Jupiá-138 kV igual ou inferior a 138 kV. Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara pelo 3º circuito da LT 138 kV Jupiá/Mimoso ou LT Jupiá/Água Clara ligando o disjuntor correspondente. Após este fluxo para se Mimoso estar maior ou igual a 45 MW controlar a tensão em torno de 138 KV. Após a normalização do 3º circuito a tomada adicional de carga é de até 40 MW para ENERSUL, em patamares de até 20 MW, totalizando 80 MW. 		
СОТ	 Após os circuitos já energizados para a SE Mimoso estarem com o total de potência ativa maior ou igual a 75 MW. Energizar o segundo circuito da LT 138 kV Três Lagoas / Três Irmãos / Ramal Jupiá C1 ou C-2 e LT 138 kV Três Lagoas / Jupiá C-1 ou C-2, ligando os disjuntores. Nota: Havendo dificuldade ou impossibilidade de normalizar a SE Jupiá através da LT 138 kV Três Lagoas/Três Irmãos Ramal Jupiá C-2 ou C-1, a referida SE poderá ser normalizada através da LT 138 kV Três Lagoas/Jupiá C-2 ou C-1 com tensão proveniente de Três Irmãos, através da LT 138 kV Três Lagoas/ Ilha Solteira ou LT 138 kV Três Lagoas/VCP e LT 138 kV Ilha Solteira/Três Irmãos Neste caso, a normalização das LTs 138 kV Jupiá/Mimoso e Jupiá/Água Clara/Mimoso somente poderão ser efetuadas estando fechado o anel Três Irmãos-Ilha Solteira-Três Lagoas-Jupiá-Três Irmãos 	1852-25 ou 26 e 22 ou 21	
CESP	Sincronizar as unidades geradoras 13 e 14, ligando os disjuntores, e avisar o COT.	1852-13 e 14	
	FASE COORDENADA	1	
СОТ	Normalizar o TR-15 440 -138 kV, ligando o disjuntor, conforme item 1 das observações. O restabelecimento do restante da carga da área Três Irmãos – B será	1852-20	
	realizado somente após autorização do ONS(FASE COORDENADA).		
SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - UMA UNIDADE GERADORA EM TRÊS IRMÃOS E UG-13 ou 14 EM JUPIÁ			
	FASE FLUENTE		
CESP	Sincronizar a UG-13 ou 14, ligando o disjuntor, e avisar o COT	1852-13 ou 14	
СОТ	Recebendo tensão de Três Irmãos através da LT 138 kV Três Lagoas/Três Irmãos Ramal Jupiá C-2 ou C-1, proveniente de uma UG de Três Irmãos, informar a CESP e ligar o disjuntor, fechando o paralelo entre a UHE Três Irmãos e UHE Jupiá.	1852-26 ou 25	
	Recebendo tensão de Três Lagoas através da LT Três Lagoas/Jupiá C-2 ou C-1, verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor.	1852-21 ou 22	
	Ligar os disjuntores, liberar tomada de carga de 10 MW para a Elektro	1852-27 e 28	
сот	- Estando fechado o paralelo entre a UHE Jupiá (138 KV) e UHE Três Irmãos (138 KV) através da LT 138 KV Três Irmãos / Três Lagoas Ramal Jupiá, ajustar a tensão na barra de 138 kV de Jupiá em valor igual ou	1852-29 ou 30 ou 24 ou 23	

Externo Operaca (TO/04



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi	rão das
	inferior a 138 kV e enviar tensão para Mimoso ou Agua Clara através de নিক্সন্তেই ইটিয়ানি বিক্রিক এটি নিক্সন্তিই হৈ দিল্লানি স্থানি Clara, ligando o disjuntor.	yao uas
	 - Após fluxo de potência ativa no primeiro circuito energizado da LT 138 kV Jupiá / Mimoso ou LT Jupiá/Água Clara. 	
	- Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara pelo 2º circuito da LT 138 kV Jupiá/Mimoso ou LT Jupiá/Água Clara ligando o disjuntor correspondente.	
	 Para a normalização do 3º circuito observar as seguintes condições: Após os circuitos já energizados para a SE Mimoso estarem com o total 	
	de potência ativa maior ou igual a 25 MW. - Tensão de pré - energização em Jupiá-138 kV igual ou inferior a 138 kV	
	 Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara pelo 3º circuito da LT 138 kV Jupiá/Mimoso ou LT Jupiá/Água Clara ligando o disjuntor correspondente. 	
	- Após este fluxo para a SE Mimoso estar maior ou igual a 45 MW controlar a tensão em torno de 138 kV.	
	 Após a normalização do 3º circuito a tomada adicional de carga é de até 40 MW para ENERSUL, em patamares de até 20 MW, totalizando 80 MW. 	
	- Após os circuitos já energizados para a SE Mimoso estarem com o total de potência ativa maior ou igual a 45 MW.	1852-25 e 22
	Energizar o segundo circuito da LT 138 kV Três Lagoas / Três Irmãos / Ramal Jupiá C-1 e LT 138 kV Três Lagoas / Jupiá C-1, ligando os disjuntores.	
СОТ	Nota: Havendo dificuldade ou impossibilidade de normalizar a SE Jupiá através da LT 138 kV Três Lagoas/Três Irmãos Ramal Jupiá C-2 ou C-1, a referida SE poderá ser normalizada através da LT 138 kV Três Lagoas/Jupiá C-2 ou C-1 com tensão proveniente da LT 138 kV Três Lagoas/ Ilha Solteira ou LT 138 kV Três Lagoas/VCP e LT 138 kV Ilha Solteira/Três Irmãos. Neste caso, a normalização das LTs 138 kV Jupiá/Mimoso e Jupiá/Água Clara/Mimoso somente poderá ser efetuada estando fechado o anel Três Irmãos-Ilha Solteira -Três Lagoas-Jupiá-Três Irmãos.	
CESP	Sincronizar a unidade geradora 14 ou 13, ligando o disjuntor, e avisar o COT	1852-14 ou 13
	FASE COORDENADA	
	Normalizar o TR-15 440 -138 kV, ligando o disjuntor, conforme item 1 das Observações	1852-20
COT	O restabelecimento do restante da carga da área Três Irmãos – B será realizado somente após autorização do ONS.	
TERCEIR	A OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - UNIDADES GERADORAS 13 E 14 DE	JUPIÁ
	FASE FLUENTE	
CESP	Energizar a barra de 138 kV, ligando os disjuntores, e avisar o COT	1852-13 e 14
СОТ	Estando a barra energizada com alimentação da unidade geradora 13 e 14, ligar os disjuntores, fica liberado a tomada de carga de 10 MW para a Elektro.	1852-27 e 28
	<u> </u>	
СОТ	 Antes do envio de tensão para Mimoso, as seguintes condições devem ser observadas: Estarem sincronizadas as UGs 13 e 14; Tensão e frequência estáveis; Tensão de pré-energização igual ou inferior a 125 kV 	
СОТ	observadas: - Estarem sincronizadas as UGs 13 e 14; - Tensão e frequência estáveis;	1852-29 ou 30 ou 24 ou 23

Externo Operaේම්රTO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das			
	kV Jupiá / Mimoso ou LT 138kV Jupiá/Agua Clara Priga is Instalaç Mimose Ju Agua Clara pelo segundo circuito, ligando o disjuntor correspondente.	gao das	
	- Para a normalização do 3º circuito observar as seguintes condições:		
	- Após os circuitos já energizados para a SE Mimoso estarem com o total de potência ativa maior ou igual a 25 MW.		
	- Tensão de pré-energização em Jupiá-138 kV igual ou inferior a 138 kV.		
	- Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara pelo 3º circuito ligando o disjuntor correspondente.		
	- Após este fluxo para a SE Mimoso estar maior ou igual a 45 MW controlar a tensão em torno de 138 kV.		
	 - Após a normalização do 3º circuito a tomada adicional de carga é de até 40 MW para ENERSUL, em patamares de até 20 MW, totalizando 80 MW. 		
СОТ	Recebendo tensão de Três Irmãos através da LT Três Lagoas/Três Irmãos C-2 ou C-1 Ramal Jupiá ou da LT 138 kV Três Lagoas/Jupiá C-2 ou C-1, verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor, fechando o paralelo entre as Usinas Três Irmãos e Jupiá.	1852-26 ou 25 e 21 ou 22	
	Enviar tensão para Três Irmãos e Três Lagoas, ligando os disjuntores.	1852-25 ou 26 e 22 ou 21	
	FASE COORDENADA		
	Verificar as condições de sincronismo e normalizar o TR-15 440 -138 kV, ligando o disjuntor, conforme item 1das observações.	1852-20	
СОТ	O restabelecimento do restante da carga da área Três Irmãos – B será realizado somente após autorização do ONS.		
	QUARTA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - TR-15		
	FASE COORDENADA		
	Estando energizada a barra de 440 kV de Jupiá, normalizar o TR-15 com coordenação do COSR-SE ligando o disjuntor.	1852-20	
	Estando a barra energizada com alimentação do TR- 15, ligar os disjuntores, ficando liberado a tomada de carga de 10 MW para a Elektro.	1852-27, e 28	
	 Ajustar a tensão na barra de 138 kV de Jupiá em valor igual ou inferior a 131 kV e enviar tensão para Mimoso ou Água Clara através de um dos circuitos da LT Jupiá/Mimoso ou LT Jupiá/Água Clara ligando o disjuntor. Após fluxo de potência ativa no primeiro circuito; 	1852-29 ou 30 ou 24 ou 23	
	 Para a normalização do 2º circuito ajustar a tensão na barra 138 kV de Jupiá em valor igual ou inferior a 133 kV. 		
сот	- Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara pelo 2º circuito da LT 138 kV Jupiá/Mimoso ou LT Jupiá/Água Clara ligando o disjuntor correspondente.		
	 Para a normalização do 3º circuito, observar as seguintes condições: Após os circuitos já energizados para a SE Mimoso estarem com fluxo de potência ativa. 		
	 Tensão de pré-energização em Jupiá-138 kV igual ou inferior a 138 kV. Enviar tensão para Mimoso ou Água Clara pelo 3º circuito da LT 138 kV Jupiá/Mimoso ou Jupiá/Água Clara ligando o disjuntor. 		
	- Após a normalização do 3º circuito a tomada adicional de carga será de		
	até 30 MW para ENERSUL, em patamares de até 20 MW, totalizando 70 MW.		
		1852-25 e 22	
СОТ	MW. Enviar tensão para Três Irmãos e Três Lagoas, ligando os disjuntores,	1852-25 e 22 1852-26	
СОТ	MW. Enviar tensão para Três Irmãos e Três Lagoas, ligando os disjuntores, ficando liberada tomada de carga adicional de70 MW para a Elektro. Recebendo tensão de Três Irmãos, através da LT 138 kV Três		
COT	MW. Enviar tensão para Três Irmãos e Três Lagoas, ligando os disjuntores, ficando liberada tomada de carga adicional de70 MW para a Elektro. Recebendo tensão de Três Irmãos, através da LT 138 kV Três Lagoas/Três Irmãos C-2 Ramal Jupiá, ligar o disjuntor.	1852-26	

Externo Operada (TO/04



O restabelecimento do restante da carga da área Três Irmãos – B será COT realizado somente apos autorização do ONS.

FALTA PARCIAL DE TENSÃO

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Havendo tensão de retorno no circuito que envia tensão, após autorização do COT, verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor correspondente, com exceção dos disjuntores 23, 24, 29 e 30 (bays Água Clara / Mimoso -ENERSUL), cujos procedimentos estão descritos na IO-030 - Restabelecimento das Interligações ISA CTEEP/ENERSUL.

OBSERVAÇÕES


- 1. A normalização do TR-15 440 -138 kV deverá ser coordenada pelo COSR-SE.
- A normalização do 4º. circuito para Mimoso, nas quatro opções, somente deverá ser realizada sob coordenação do COT, atendendo às seguintes condições:
 - Estar normalizada a LT 440 kV Jupiá-Bauru C-1 e 2;
 - Estar fechado o paralelo Ilha Solteira-Jupiá 440 kV;
 - Estar fechado o anel 138 kV entre Jupiá-Três Lagoas-Três Irmãos-Jupiá ou estar fechado o anel 138 kV entre Irmãos-Ilha Solteira-Três Lagoas-Jupiá- Três Irmãos;
 - Estarem normalizados o TR-15 440 -138 kV de Jupiá, a UG 13 e/ou 14 de Jupiá e 2 UGs de Três Irmãos;
 - Nível de tensão em Jupiá 138 kV entre 138 kV e 145 kV.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

TRÊS LAGOAS - 21 ÁREA TRÊS IRMÃOS - B



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

RESTABELECIMENTO DA SE TRÊS LAGOAS 138 kV				
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	2152-7, 8, 9,10, 11 12, 1, 2,5 e 6, 24-1 e 2		
Petrobrás	Efetuar as manobras necessárias na SE Três Lagoas de forma que se possa energizar apenas uma das barras (I ou II) de 138 kV			
	Desligar ou manter desligados as UTEs de Três Lagoas, a aguardar autorização do ONS para sincronização das unidades geradoras			
	Ligar ou manter ligado o disjuntor	2124-3 ou 4		
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - USINA TRÊS IRMÃOS			
	FASE FLUENTE			
Petrobrás	Recebendo tensão de VCP, ligar o disjuntor Nota: Os disjuntores 2152-11 e 12 permanecem desligados conforme condição operativa em tempo real	2152-7		
	Estando a barra energizada com tensão de Ilha Solteira, ligar os disjuntores.	2152-9 e 8		
	Estando a barra energizada com tensão de VCP, ligar o disjuntores	2152-10		
SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – USINA JUPIÁ				
	FASE FLUENTE			
Petrobrás	Recebendo tensão de Jupiá através da LT 138 kV Três Lagoas/Jupiá C-1, ligar o disjuntor	2152-10		
	Estando a barra energizada com tensão de Jupiá, ligar os disjuntores	2152-9 e 8		

Externo Operace OTO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Recebendo tensão de Ilha Solteira verificar as condições de sincronismo e lidar o disjunto.

FALTA PARCIAL DE TENSÃO

Estando a SE Três Lagoas operando na configuração normal com os disjuntores 2152-11 e 12 ligados (com os disjuntores 1852-25 e 26 desligados na SE Jupiá), quando de falta parcial de tensão, o sentido de envio na LT Três Lagoas/Três Irmãos Ramal Jupiá será de Três Lagoas para Três Irmãos, devendo o COT proceder para este e para os demais circuitos conforme o item 2desta instrução.

OBSERVAÇÕES


- Considerando que a SE/UTE Três Lagoas é de propriedade da Petrobrás a qual é também responsável pela manutenção dessas instalações, os procedimentos para recomposição dos equipamentos compartilhados deverão estar contidos no Acordo Operativo ISA CTEEP-PETROBRÁS.
- 2. A sincronização de unidades geradoras da Usina Três Lagoas ao barramento da subestação e o fechamento dos disjuntores 2152-11 e 12, somente serão permitidos após o restabelecimento total da Área Três Irmãos-B e sob coordenação do COT, pois depende de autorização e coordenação do ONS, após a abertura dos disjuntores 1852-25 e 26 em Jupiá.
- 3. Antes de ligar qualquer disjuntor de linha, o operador da SE/UTE Três Lagoas deverá verificar as condições de sincronismo.
 - Caso a condição seja de anel, o operador da SE/UTE Três Lagoas poderá ligar o disjuntor sem contato com o COT.
 - Sendo condição de paralelo, o operador da SE/UTE Três Lagoas somente poderá ligar o disjuntor com autorização do



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

VALPARAISO - 124

ÁREA TRÊS IRMÃOS-B




	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
	FASE FLUENTE	
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	12452-7, 3, 4, 5, 6 1 e 2
СОТ	Recebendo tensão de Três Irmãos, através da LT 138 kV Três Irmãos/Valparaíso, energizar a barra, ligando o disjuntor	12452-2
	Estando a barra energizada, ligar os disjuntores. Fica disponibilizado 5 MW de carga para a CPFL.	12452-7 e 1
	FASE COORDENADA	
сот	Após restabelecida toda área Três Irmãos - B, os disjuntores só poderão ser ligados com as devidas precauções por se tratar de interligações entre áreas.	12452-3, 4, 5 e 6
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
- Proceder conform	ne o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	

entre áreas, após contato prévio com o COT.



TRÊS IRMÃOS - 15

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das



Sentido de envio e recebimento de tensão

RESTABELECIMENTO DA SE TRÊS IRMÃOS 138 kV		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1552-24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35
CESP	Manter duas UGs em funcionamento ou parti-las imediatamente com tensão de 13,5 KV e informar o COT.	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – TR-9 440/138 KV	
	FASE FLUENTE	
	Estando o TR-9 energizado através de uma UG de Três Irmãos, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV	1552-24
	Estando a barra energizada com tensão do TR-9 enviar tensão para Jupiá através da LT 138 kV Três Lagoas/Três Irmãos Ramal Jupiá C-2 ou C-1, ligando o disjuntor, liberando tomada de carga de 13 MW para a Elektro	1552-33 ou 32
СОТ	Estando a barra energizada ligar o disjuntor	1552-31
	Estando 2(duas) UGs sinconizadas enviar tensão para Ilha Solteira, ligando o disjuntor. Após fluxo de potência ativa na LT 138 kV Três Lagoas / Três Irmãos / Ramal Jupiá.	1552-34
	Tamar oupla.	

Externo Operaca (TO/04




	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi	cão das
	Recebendo tensão de Jupiá através da LT 138 kV Três Lagoas/Três Irmãos C-1 ou C-2 Ramal Jupiá, Verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor.	1552-32 ou 33
	Após estarem energizados os dois circuitos da LT 138 kV Três Lagoas / Três Irmãos / ramal Jupiá.	1552-30
СОТ	Enviar tensão para Valparaíso, ligando o disjuntor, ficando liberado tomada de carga de 42 MW da seguinte forma 5 MW para a CPFL e 37 MW para a Elektro:	
	Recebendo tensão de Ilha Solteira, verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor.	1552-35
	Recebendo tensão de Da Mata, ligar o disjuntor.	1552-29
	O restabelecimento do restante da carga da área Três Irmãos – B será realizado somente após autorização do ONS(FASE COORDENADA).	
SEGUNDA OPÇÃO SOLTEIRA/ TRÊS	D DE RESTABELECIMENTO – ILHA SOLTEIRA OU JUPIÁ ATRAVÉS DA LT IRMÃOS OU TRÊS LAGOAS/TRES IRMÃOS RAMAL JUPIÁ C-1	138 KV ILHA
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Ilha Solteira ou Jupiá através da LT 138 kV Três Irmãos/Três Lagoas Ramal Jupiá C-1 ou LT 138 kV Ilha Solteira/Três Irmãos, ligar o disjuntor.	1552-32 ou 35
	Estando a barra energizada, enviar tensão através da LT 138 kV Três Lagoas/Três Irmãos C-2 Ramal Jupiá, ligando o disjuntor.	1552-33
	Enviar tensão para Ilha Solteira, ligando o disjuntor.	1552-34
COT	Enviar tensão para Valparaíso, ligando o disjuntor, fica liberado tomada de carga de 42 MW da seguinte forma 5 MW para a CPFL e 37 MW para a Elektro:	1552-30
	Recebendo tensão de Da Mata, ligar o disjuntor.	1552-29
	Ao energizar o TR-9 440 - 138 kV pelo lado de AT e, sendo condição de anel, ligar o disjuntor	1552-24
	FASE COORDENADA	
	Após a recomposição total do sistema ligar os disjuntores	1552-27 e 28
СОТ	O restabelecimento do restante da carga da área Três Irmãos – B será realizado somente após autorização do ONS.	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	<u> </u>
- Proceder conforme	o item 4 desta instrução.	
- Quando houver des	sligamentos de dois ou mais disjuntores de 138 kV, antes de ligar o primeiro para saber das condições de sincronismo.	o disjuntor, entrar en
	OBSERVAÇÃO	
	po Grande Imbirussu só será restabelecida após o fechamento da área Três Ir ou área Capivara – C, ou área Bauru – D.	mãos – B com a área



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das ILHA SOLTEIRA - 129

AREA TRÊS IRMÃOS - R



	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
	FASE FLUENTE	
	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	12952-3, 4, 5, 6, 2, 17, 18, 9, 11, 14, 15 e 16
	Ligar ou manter ligados os disjuntores.	12952-7, 8, 10 e 1
	Recebendo tensão de Três Irmãos, ligar os disjuntores.	12952-18
СОТ	Enviar tensão para VCP (Votorantim), ligando o disjuntor. Fica liberado a tomada de carga de 28 MW (8+20) para a Elektro.	12952-1
	Enviar tensão para Três Irmãos, ligando o disjuntor.	12952-17
	Recebendo tensão de Três Lagoas ligar o disjuntor.	12952-2
	Após restabelecida toda área Três Irmãos - B, os disjuntores só poderão ser ligados com as devidas precauções por se tratar de interligações entre áreas.	12952-5 e 6
	FASE COORDENADA	
СОТ	Estando a barra energizada, ligar os disjuntores.	12952-3 e 4

O sentido **normal** de energização da LT 138 kV Ilha Solteira / Pioneiros 02 é a SE Pioneiros 02 enviar tensão para a SE Ilha Solteira. O sentido **inverso** de energização da LT 138 kV Ilha Solteira / Pioneiros 02 é a SE Ilha Solteira enviar tensão para a SE Pioneiros 02.

Externo Operad@6TO/04



Na energização da LT 138 kV Ilha Solteira / Pioneiros 02 (falta parcial) deve-se atentar para condições abaixo:

Fechamento de Anel

∆V Max = 20%

 Δ F Max = 0,2 Hz

 $\Delta\Phi$ Max = 17°

Permissão para fechamento do disjuntor nas condições:

Barra Morta / Linha Morta

Barra Morta / Linha Viva

Barra Viva / Linha Morta

Barra Viva / Linha Viva (Verificação da condição de sincronismo)

OBSERVAÇÕES

- 1. Ocorrendo falta total de tensão, os disjuntores 12952-5 e 6 somente poderão ser ligados com devidas precauções após autorização do COT, por se tratar de disjuntores de fronteira.
- 2. Tratando-se de atuação do esquema de ilhamento das usinas Jupiá 138 kV, os disjuntores 12952-5 e 6 deverão permanecer desligados e somente ligados após autorização do COT.



RESTABLECTMENTO DA ÁREA CAPIVARA - C

CAPIVARA PRESIDENTE PRUDENTE ROSANA PORTO PRIMAVERA ASSIS

ÁREA CAPIVARA - C

Fontes: TR-5 440-138 KV – 3x100 MVA SE Capivara;

UHE Rosana (4 x 88, 5 MW);

TR-2 ou 7 440-230 kV 3x112 MVA e TR-3, TR-4 230-88 kV 3x 75 MVA SE

Assis:

Fronteiras: SE Flórida Paulista - disjuntores 18452-8 e 9

SE Capivara: Disjuntor 752-11

SE Presidente Prudente: 4852-12

SE Quatá II: 38952-1

SE Rosana: 2652-10 e 11

SE Assis: 4552-38 e 39


SE Nova Andradina: Disjuntor 03

SE Mirante do Paranapanema 2: 52424-3 e 4

Demais SEs envolvidas:

- ISA CTEEP: Capivara, Presidente Prudente, Rosana, Porto Primavera, Assis;
- ENERGISA: Presidente Prudente 1, Presidente Prudente 4, Presidente Prudente - 5, Eneida, Martinópolis, Rancharia, Santa Lina, Paraguaçu Paulista;
- **ELEKTRO:** Capivara, Porto Primavera, Pirapozinho e Mirante do Paranapanema 2;
- COPEL GT: Paraguaçu Paulista II e COPEL DISTRIBUIÇÃO: Rosana;
- ENERGISA MS: Ivinhema, Nova Andradina, Deodápolis e Gloria Dourados;
- COGERADORES e/ou USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA: Cocal 2, Alcídia, Usina Alto Alegre (Unidade Floresta), Quatá, Cocal, Canaã, Maracaí.





	RESTABELECIMENTO DA SE CAPIVARA 138 kV		
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	752-7, 12, 8, 9, 10 e 11	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – UHE CAPIVARA		
	FASE FLUENTE		
COG RPNE	Informar o COT a sincronização da 2ª UG e da 3ª UG.		
сот	Estando energizado o TR-5 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -2 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 192,9 MW de carga na Área Capivara - C. Esse montante é o total da carga que pode ser recomposta na Área Capivara - C. A distribuição das cargas entre as Distribuidoras está dividida da seguinte maneira: - 156,3 MW para a Energisa; - 30,6 MW para a Elektro; - 6 MW para a Energisa MS. Nota: O montante de até 192,9 MW de carga será distribuído e disponibilizado a partir das Subestações da Área Capivara - C.	752-7	
	Estando a barra de 138 kV energizada, com tensão não oscilante, ligar os disjuntores disponibilizando para Elektro um montante de até 23,7 MW de carga através da LT 138 kV Cocal 2 / Capivara, LT 138 kV Presidente Prudente Cocal 2 e TR-6 138-13,8 kV.	752-12 e 9 ou 8	
	Recebendo tensão de Presidente Prudente ou Cocal 2, ligar o disjuntor.	752-8 ou 9	

Externo Operlæ (70/04



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposion para la	ç ão das
ONS	O restabelecimento de 93,3 MW de carga será distribuído e disponibilizado a partir da Subestações da Área Capivara – C, somente após autorização do ONS, conforme procediment descrito ao longo dessa área.	
сот	O restabelecimento do 1,7 MW de carga da Energisa será restabelecido somente após o disjuntor 4852-12 estar ligado , conforme condição especifica descrita na SE Presidente Prudente, e ser atendidas as condições para restabelecer as cargas recompostas na fase coordenada a partir da SE Prudente.	752-10
	Atendido as essas condições, ligar o disjuntor, restabelecendo os 1,7 MW de carga da Energisa.	
	Ligar o disjuntor somente depois de atendidas as condições estabelecidas no item 2 das observações.	752-11
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – UHE ROSANA	
	FASE FLUENTE	
СОТ	Recebendo tensão de Presidente Prudente, estando sincronizadas 2 UGs na UHE Rosana, ligar o disjuntor.	752-8 ou 9
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Presidente Prudente, ligar o disjuntor, disponibilizando para a Elektro 0,7 MW de carga através do TR-6 138-13,8 kV.	752-12 e 9 ou 8
	FASE COORDENADA	
ONS	O restabelecimento de 93,3 MW de carga será distribuído e disponib Subestações da Área Capivara –C somente após autorização do ONS, co descrito ao longo dessa área.	
	Ligar o disjuntor após o restabelecimento de 93,3 MW de carga disponibilizado a partir das Subestações da Área Capivara - C, com ângulo (menor ou igual) ≤ a 21º .	752-7
	Atendido essa condição, ligar o disjuntor.	
СОТ	O restabelecimento do 1,7 MW de carga da Energisa será restabelecido somente após o disjuntor 4852-12 estar ligado , conforme condição especifica descrita na SE Presidente Prudente, e ser atendidas as condições para restabelecer as cargas recompostas na fase coordenada a partir da SE Presidente Prudente.	752-10
	Atendido as essas condições, ligar o disjuntor, restabelecendo os 1,7 MW de carga da Energisa.	
	Ligar o disjuntor somente depois de atendidas as condições estabelecidas no item 2 das observações.	752-11
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para o religamento do disjuntor 752-11, bay Florestópolis, proceder conforme os procedimentos do Acordo Operativo.


OBSERVAÇÕES

- 1. Estando a barra de 138 kV energizada somente com tensão proveniente de Florestópolis, desligar o disjuntor 752-11.
- Ocorrendo falta total de tensão, e recebendo tensão de Florestópolis, ligar o disjuntor 752-11 somente após o fechamento do anel da LT 230 kV Londrina (Eletrosul) / Assis na SE Londrina (Eletrosul) com autorização do ONS ao COT por se tratar de disjuntor de fronteira.



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

PRESIDENTE PRUDENTE - 48



	RESTABELECIMENTO DA SE PRESIDENTE PRUDENTE CONFIGURAÇÃO PARA O PERÍODO DE ENTRESSAFRA		
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	4852-5, 6, 15, 7, 8, 16, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – UHE CAPIVARA		
	FASE FLUENTE		
	Recebendo tensão de Cocal 2, ligar o disjuntor. Ao receber tensão de Cocal 2 pela LT 138 KV Cocal 2 / Capivara e LT 138 kV Presidente Prudente / Cocal 2 ou LT 138 kV Presidente Prudente / Capivara estará liberado 23 MW de carga ao longo da linha para a Elektro.	4852-1 ou 2	
	Estando energizado o primeiro transformador TR-1 e TR-2 138-88 kV de 150 MVA com tape na posição 9, ligar os disjuntores, ficando disponibilizado 33,4 MW para Energisa.	4852-7, 5, 8, 6, 9, 10 e 11	
	Enviar tensão para Capivara após recebimento de tensão pela LT 138 kV Presidente Prudente / Capivara ou LT 138 kV Presidente Prudente / Cocal 2 e LT 138 KV Cocal 2 / Capivara, ligando o disjuntor.	4852-2 ou 1	
СОТ	Enviar tensão para a SE Rosana através da LT 138 kV Mirante do Paranapanema 02 / Presidente Prudente e LT 138 kV Alcídia / Mirante do Paranapanema 02 e LT 138 kV Rosana / Alcídia ou LT 138 kV Presidente Prudente / Mirante do Paranapanema 02 e LT 138 kV Mirante do Paranapanema 02 / Rosana.	4852-14 ou 13	
	O montante de carga atendida ao longo da linha é de 31 MW da Energisa.		
	Enviar tensão para Flórida Paulista, ligando os disjuntores, disponibilizando 27,7 MW de carga Energisa.	4852-3 e 4	
	Recebendo tensão da SE Mirante do Paranapanema 02 através da LT 138 kV Presidente Prudente / Mirante do Paranapanema 02 e LT 138 kV Mirante do Paranapanema 02 / Rosana, ligar o disjuntor.	4852-13 ou 14	



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das		
	Demais Instalações de Transmissão (DIT) Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. 4852-12	
	Para ligar o disjuntor 4852-12 , na condição de anel , com o TR-5 440-138 kV da SE Capivara em operação deverão primeiramente ser atendidas as seguintes condições: 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá Três Irmãos e Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera;	
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Capivara. Tensão de geração ajustada em 14,3 kV; 	
ONS / COT	 Sincronização da 2ª unidade geradora na UHE Rosana despachando 80 MW de geração. Tensão de geração ajustada em 13,3 kV; Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição 	
	Capivara - C e corredor de Porto Primavera através das LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu;	
	 O COT deve informar ao COS da Elektro que as condições para ligar os disjuntores 52424-3 e 24-4 da SE Mirante do Paranapanema 02 foram atendidas. Após a coordenação o COS da Elektro liga os disjuntores com ângulo (menor ou igual) ≤ a 25º; 	
	 Ligado o disjuntor 18452-8 ou 9 da SE Flórida Paulista, conforme procedimento operativo descrito na Área Taquaruçu – R; 	
	10. O ângulo de fechamento do disjuntor 4852-12 da LT 88 kV Presidente Prudente / Paraguaçu Paulista II deverá ser (menor ou igual) ≤ a 15º para evitar que haja transferência de potência na LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Quatá-II superior a limite nominal da LT, trecho entre Paraguaçu Paulista II e UTE Cocal;	
	Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. Coordenar o restabelecimento do restante da carga da Capivara – C depois de atendidas as seguintes condições: 1. Ligado o disjuntor 4852-12;	
ONS / COT	 Ligar o disjuntor 38952-1 na SE Quatá-II 88 kV com ângulo (menor ou igual) ≤ a 13°; Solicitar ao ONS o ajuste da tensão de geração da UHE Capivara para 14,0 kV; Energizar a LT 230 kV Assis / Paraguaçu Paulista II, C-1 e/ou C-2, tensão de energização menor ou igual a 233 kV, enviando tensão para a SE Paraguaçu Paulista II, ao ligar o disjuntor 4552-15 e/ou 16, e normalizar a LT ligando o disjuntor 6C5 e/ou 6A5 na SE Paraguaçu Paulista II 230 kV; Energizar o TR 230-88 kV da SE Paraguaçu Paulista II tensão igual ou menor a 241 kV tape na posição nominal, pelo lado de 230 kV fechando o disjuntor 6D5 e normalizar o lado de 88 kV ligando o disjuntor 4B5; Solicitar ao ONS o ajuste a tensão de geração da UHE Capivara em 14,3 kV; Solicitar ao ONS o aumento do despacho de geração da UHE Rosana para 80 MW; 	
	Depois de atendidas as condições supramencionadas restabelecer 63,5 MW de carga da Energisa a partir da SE Presidente Prudente através da LT 88 kV Presidente Prudente (Energisa) / Presidente Prudente C-1 e C-2, LT 138 kV Alcídia / Presidente Prudente e LT 138 kV Rosana / Alcídia ou LT 138 kV Presidente Prudente / Rosana e LT Flórida Paulista / Presidente Prudente C-1 e C-2.	
18294 In	strução 1.0 Rodr igo (Mazon Ro gcha 23/03/2020 47 de 194 _{47/19}	



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi	çao das
	Dergais Instalações de Transclissão (PIT) UHE ROSANA	
	FASE FLUENTE	T
	Recebendo tensão de Rosana através da LT 138 kV Presidente Prudente / Rosana ou LT 138 kV Rosana / Alcídia e LT 138 kV Alcídia / Presidente Prudente, ligar o disjuntor. O montante de carga atendida ao longo da linha é de 31 MW para Energisa.	4852-13 ou 14
	Estando energizados os transformadores TR-1 e TR-2 138-88 kV de 150 MVA com tape na posição 9 , ligar os disjuntores, ficando disponibilizado 24 MW para Energisa.	4852-7, 5, 8, 6, 9, 10
СОТ	Enviar tensão para a SE Rosana através da LT 138 kV Alcídia / Presidente Prudente e LT 138 kV Rosana / Alcídia ou LT 138 kV Presidente Prudente / Rosana, ligando o disjuntor.	4852-14 ou 13
	Ligar o disjuntor, enviando tensão para Quatá II, através da LT 88 kV Presidente Prudente / Quatá-II, ficando disponibilizado 9,4 MW para Energisa.	4852-11
	Enviar tensão para Flórida Paulista, ligando os disjuntores, disponibilizando 27,7 MW de carga Energisa.	4852-3 e 4
СОТ	Enviar tensão para Capivara através da LT 138 kV Presidente Prudente / Capivara ou LT 138 kV Presidente Prudente / Cocal 2 e LT 138 KV Cocal 2 / Capivara, ligando o disjuntor.	4852-2 ou 1
	Estarão liberados 23 MW de carga ao longo da linha para a Elektro.	4852-1 ou 2
	Recebendo tensão de Capivara, ligar o disjuntor.	4652-1 0u 2
	FASE COORDENADA	T
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. Para ligar o disjuntor 4852-12, na condição de paralelo, com o TR-5 440-	4852-12
	138 kV da SE Capivara fora de operação deverão primeiramente ser atendidas as seguintes condições:	
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Água Vermelha; 	
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 	
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; 	
ONS / COT	 Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 	
	 Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Capivara. Tensão de geração ajustada em 14,3 kV; 	
	 Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Rosana despachando 80 MW de geração. Tensão de geração ajustada em 13,3 kV; 	
	7. O ângulo de fechamento do disjuntor 4852-12 da LT 88 kV Presidente Prudente / Paraguaçu Paulista II deverá ser (menor ou igual) ≤ a 19º para evitar que haja transferência de potência na LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Quatá-II superior a limite nominal da LT, trecho entre Paraguaçu Paulista II e UTE Cocal.	
	Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	
	Obs.: O fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e corredor de Porto Primavera, através das LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu, deverá ser depois que o disjuntor 4852-12 estiver ligado.	
40004	Instruction 4.0 Padrice Mana Pasha 22/02/2020	1

Externo Operæ 70/04




	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das		
ONS / COT	Obem As prosedingo destritors messaio (STAP) definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. Coordenar o restabelecimento do restante da carga da Capivara – C depois de atendidas as seguintes condições:		
ONS / COT	 O COT deve informar ao COS da Elektro que as condições para ligar os disjuntores 52424-3 e 24-4 da SE Mirante do Paranapanema 02 foram atendidas. Após a coordenação o COS da Elektro liga os disjuntores com ângulo (menor ou igual) ≤ a 25°; Ligado o disjuntor 18452-8 ou 9 da SE Flórida Paulista, conforme procedimento operativo descrito na Área Taquaruçu - R; Ligado o disjuntor 4852-12; Ligar o disjuntor 38952-1 na SE Quatá-II 88 kV com ângulo (menor ou igual) ≤ a 13°; O COT deve informar o COS da Elektro que as condições para ligar os disjuntores 52424-3 e 24-4 da SE Mirante do Paranapanema 02 foram atendidas. Após a coordenação o COS da Elektro liga os disjuntores com ângulo (menor ou igual) ≤ a 12°; Solicitar ao ONS o ajuste da tensão de geração da UHE Capivara para 14,0 kV; Solicitar ao ONS o aumento do despacho de geração da UHE Rosana para 140 MW; Energizar a LT 230 kV Assis / Paraguaçu Paulista II, C-1 e/ou C-2, tensão de energização menor ou igual a 232 kV, enviando tensão para a SE Paraguaçu Paulista II, ao ligar o disjuntor 4552-15 e/ou 16, e normalizar a LT ligando o disjuntor 6C5 e/ou 6A5 na SE Paraguaçu Paulista II 230 kV; Energizar o TR 230-88 kV da SE Paraguaçu Paulista II tensão igual ou menor a 241 kV, tape na posição nominal, pelo lado de 230 kV fechando o disjuntor 6D5 e normalizar o lado de 88 kV ligando o disjuntor 4B5; Solicitar ao ONS o ajuste a tensão de geração da UHE Capivara em 15,1 kV; Solicitar ao ONS o ajuste a tensão de geração da UHE Rosana em 14,5 kV; Depois de atendidas as condições supram mencionadas restabelecer 63,5 MW de carga da Energisa a partir da SE Presidente Prudente através da LT 88 kV Presidente Prudente (Energisa) 		
	/ Presidente Prudente C-1 e C-2, LT 138 kV Alcídia / Presidente Prudente e LT 138 kV Rosana / Alcídia ou LT 138 kV Presidente Prudente / Rosana.		
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
- Proceder conforme o item 4 desta instrução.			
	OBSERVAÇÕES		



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ROSANA - 26 ÁREA CAPIVARA - C



RESTABELECIMENTO DA SE e UHE ROSANA		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	2652-13, 6, 7, 14, 15 e 11
	Ligar ou manter ligado o disjuntor de paralelo.	2624-1
COSD COPEL	Desligar ou manter desligado o disjuntor.	2652-10
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	2652-1, 2, 3 e 4
COG RPNE	Manter as unidades geradoras em funcionamento ou parti-las imediatamente, para alimentação do serviço auxiliar.	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – UHE CAPIVARA	
	FASE FLUENTE	
СОТ	COT Ligar ou manter ligado o disjuntor paralelo de barras e informar o COG RPNE.	
COG RPNE	COG RPNE Partir 2 ou mais unidades geradoras e aguardar o recebimento de tensão no barramento de 138 kV da SE Rosana, para efetuar o fechamento de paralelo no disjuntor da unidade geradora.	
сот	Recebendo tensão da SE Alcídia e SE Mirante do Paranapanema 2, ligar os disjuntores, e informar o COG da RPNE da CTG. Coordenar o fechamento do paralelo entre a UHE Capivara e UHE Rosana, na UHE Rosana.	2652-6 ou 7
COG RPNE	Ligar 2 (dois) ou mais disjuntores das unidades geradoras da UHE Rosana, fechando o paralelo UHE Capivara e UHE Rosana.	2652-1 e 2 ou 3 e 4 ou outra combinação não descrita.

Externo Oper 20/04



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi	ção das
	Após o fechamento do paralele entre a UHE Capivara e a UHE Rosana, ligar o disjuntor.	2652-6 ou 7
227	Ligar o disjuntor liberando 0,9 MW de carga para Elektro.	2652-13
COT	Após o fechamento do paralelo entre a UHE Capivara e a UHE Rosana com a tensão ≤ 136 kV enviar tensão para SE Porto Primavera e SE Andradina para o restabelecimento de 6 MW de carga da Elektro na SE Porto Primavera e 6 MW de carga na SE Andradina da Energisa MS.	2652-14 e 15
COG RPNE	Tão logo seja possível, sincronizar as demais Unidades Geradoras da UHE F disjuntores correspondentes informar o COT.	Rosana ligando os
	FASE COORDENADA	
COSD COPEL	Recebendo tensão de Paranavaí aguardar o fechamento do anel da LT 230 kV Londrina (Eletrosul) / Assis na SE Londrina (Eletrosul). Ligar o disjuntor da LT 138 kV Rosana / Paranavaí após verificação da condição de anel e com autorização do ONS ao COSD COPEL por se tratar de disjuntor de fronteira.	2652-10
СОТ	Recebendo tensão de Paranavaí aguardar o fechamento do anel da LT 230 kV Londrina (Eletrosul) / Assis na SE Londrina (Eletrosul). Ligar o disjuntor da LT 138 kV Rosana / Paranavaí após verificação da condição de anel e com autorização do ONS ao COT por se tratar de	2652-11
	disjuntor de fronteira.	
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – UHE ROSANA	
	FASE FLUENTE	<u> </u>
COG RPNE	Partir uma das Unidades Geradoras e ajustar a tensão na unidade geradora em 13,3 KV . Ligar um dos disjuntores energizando a barra 138 kV.	2652-1 ou 2 ou 3 ou 4
	Informar o COT a sincronização da 2ª UG e demais unidades geradoras.	
	Ajustar a tensão das UGs para 13,8 kV quando a geração da UHE estiver ac	ima de 30 MW.
	Ligar ou manter ligado o disjuntor paralelo de barras e informar o COG RPNE.	2624-1
	Ligar o disjuntor liberando 0,9 MW de carga para Elektro.	2652-13
СОТ	Energizar a LT 138 kV Porto Primavera / Rosana C-1 e C-2 com tensão (menor ou igual) ≤ 136 kV . Atendida essa condição, ligar os disjuntores enviando tensão para Porto Primavera disponibilizando 6 MW de carga para Elektro na SE Porto Primavera e 6 MW de carga na SE Andradina da Energisa MS.	2652-14 e 15
	Enviar tensão para a SE Presidente Prudente através da LT 138 kV Mirante do Paranapanema 02 / Rosana e LT 138 kV Presidente Prudente / Mirante do Paranapanema 02 ou LT 138 kV Rosana / Alcídia e LT 138 kV Alcídia / Mirante do Paranapanema 02 e LT 138 kV Mirante do Paranapanema 02 / Presidente Prudente, ligando o disjuntor. O montante de carga atendida ao longo da linha é de 31 MW da Energisa.	2652-6 ou 7
	Recebendo tensão de retorno da SE Alcídia ou SE Mirante do Paranapanema 02, ligar o disjuntor.	2652-7 ou 6
	FASE COORDENADA	
COSD COPEL	Recebendo tensão de Paranavaí aguardar o fechamento do anel da LT 230 kV Londrina (Eletrosul) / Assis na SE Londrina (Eletrosul). Ligar o disjuntor da LT 138 kV Rosana / Paranavaí após verificação da condição de anel e com autorização do ONS ao COSD COPEL por se tratar de disjuntor de fronteira.	2652-10

Externo Operlæ 🖅 🗸 🗸




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

		- D - : - : - : - : - : - : - : - : - :	<u>- </u>
	СОТ	Recebendo tensão de Paranaval aguardar o fechamento do anel da LT 230 kV Londrina (Eletrosul) / Assis na SE Londrina (Eletrosul). Ligar o disjuntor da LT 138 kV Rosana / Paranavaí após verificação da condição de anel e com autorização do ONS ao COT por se tratar de disjuntor de fronteira.	2652-11
FALTA PARCIAL DE TENSÃO			
- Prod	- Proceder conforme o item 4 desta instrução.		
	Para o religamento do disjuntor 2652-11, bay Loanda, proceder conforme procedimento operativo estabelecido no Acordo Operativo ISA CTEEP/COPEL Distribuição.		
O B S E R V A Ç Õ E S			



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

PORTO PRÍMAVERA - 190 ÁREA CAPIVARA - C




RESTABELECIMENTO DA SE PORTO PRIMAVERA			
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	19052-2, 3, 9, e 10	
СОТ	Ligar ou manter ligados os disjuntores	19052-1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 19	
	FASE FLUENTE		
	Estando energizada a barra de 138 kV, ligar os disjuntores	19052-2 e 3	
СОТ	Estando energizada a barra de 13,8 kV, ligar os disjuntores disponibilizando 6 MW de carga para a Elektro.	19052-9 e/ou 10	
	FASE COORDENADA		
O restabelecimento do 3,5 MW de carga da Elektro será restabelecido somente após o disjuntor 4852-12 estar ligado , conforme condição especifica descrita na SE Presidente Prudente, e ser atendidas as condições para restabelecer as cargas recompostas na fase coordenada a partir da SE Presidente Prudente.			
Atendido as essas condições, liberar o restabelecendo os 3,5 MW de carga da Elektro no 13,8			
COT / COS Elektro	O COT informar o COS da Elektro para ligar o disjuntor.	19052-24	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO			
- Proceder conforme o item 4 desta instrução.			




Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ASSIS - 45

AREA CAPIVARA - C



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶



RESTABELECIMENTO DA SE ASSIS				
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
	FASE FLUENTE			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	4552-33, 34, 38, 39, 40, 41 e 35.		
	Energizar o TR-3 e TR-4 230-88 kV de 75 MVA com tape na posição 10 pelo lado AT e ligar os disjuntores do lado BT, energizando a barra de 88 kV.	4552-33 e 34		
СОТ	Estando a barra 88 kV energizada, normalizar o serviço auxiliar e ligar os disjuntores, liberando o restabelecimento de 64,2MW de carga da Energisa distribuído ao longo da LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Assis C1 e C2, LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Paraguaçu Paulista II / Paraguaçu Paulista II / Presidente Prudente.	4552-35, 40 e 41		
	FASE COORDENADA			
	O restabelecimento do 1,8 MW de carga da Energisa será restabelecido somente após disjuntor 4852-12 estar ligado , conforme condição especifica descrita na SE Presidente Prudente, e ser atendidas as condições para restabelecer as cargas recompostas na fase coordenada a partir da SE Prudente.			
СОТ	Atendido as essas condições, liberar o restabelecendo os 1,8 MW de carga da Energisa ao longo da LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Assis C1 e C2, LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Paraguaçu Paulista, LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Quatá-II e LT 88 kV Paraguaçu Paulista II / Presidente Prudente.			
	Os procedimentos para ligar os disjuntores de fronteira de subárea estão descritas na Área Assis – E.	4552-38 e 39		
	Não ligar os disjuntores ser seguir o esses procedimentos.			
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO			
Proceder conforme o item 4 desta instrução.				
	OBSERVAÇÕES			



RESTABELECIMENTO DA ÁREA BAURU - D

BAURU
GETULINA
MIRASSOL II
NOVA AVANHANDAVA
PROMISSÃO
PENÁPOLIS
PROMISSÃO
UBARANA
CATANDUVA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
IBITINGA
BARIRI

ÁREA BAURU - D

ISA CTEEP

Fontes: TR-1, TR-2 e TR-5 440-138 kV da SE Bauru

TR-2 440-138 kV da SE Getulina

TR-1 e TR-2 440-138 kV da SE Mirassol II

Fronteiras: SE Bauru - disjuntores 10552-10 e 12

SE Mirassol II - disjuntor 38152-19

CPFL

Fronteiras: SE Bauru – disjuntor de 69 kV do bay de Presidente Alves

SE Lençois Paulista - disjuntor de 138 kV do bay da Usina Barra

Grande

SE Marília - disjuntor de 138 kV do bay de Terra Branca

SE Lins - disjuntor de 69 kV do bay Barbosa

SE Presidente Alves – disjuntor de 69 kV do bay de Bauru (CPFL)

SE Mirassol – disjuntor de 69 kV do bay de José Bonifácio

SEs envolvidas:

ISA CTEEP: Bauru, Getulina e Mirassol II



CPFL Região de Bauru:

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

CPFL Região de Getulina:

Tarumã 138 kV, Marília 138 kV, Pompéia 138 kV, Clealco 138 kV, Lins 138 kV e 69 kV, Frigorífico Bertin 138 kV, UTE Bertin Bracol 138 kV, UTE Equipav 138 kV, Tropical 138 kV, Promissão 138 kV, Getulina 69 kV, Cafelândia 69 kV, Guarantã 69 kV, Pirajuí 69 kV, Presidente Alves 69 kV.

CPFL Região de Mirassol II:

 Primavera 138 kV, Aeroporto 138 kV, Mirassol 138 kV e 69 kV, Monte Aprazível 69 kV, Tanabi 69 kV, Nova Granada 69 kV, Palestina 69 kV, Icem 69 kV.

ÁREA Nova Avanhandava – D-1

Fontes: Usina Nova Avanhandava, Usina Promissão, Usina Ibitinga, Usina

Bariri.

ISA CTEEP

Fronteiras: SE Valparaíso - disjuntores 12452-3, 4, 5 e 6

SE São José do Rio Preto - disjuntores 11252-5, 6, 7 e 11

SE Promissão – disjuntores 1452-7 e 8

SE Barra Bonita - disjuntores 1152-7 e 21

ELEKTRO

Fronteiras: SE Macaubal - disjuntor 12052-1

CPFL

Fronteiras: SE São José do Rio Preto - disjuntor de 138 kV do bay de Mirassol

C-1

SE São José do Rio Preto - disjuntor de 138 kV do bay da Usina

Guarani Cruz Alta

SE Barbosa – disjuntores de 69 kV dos bays de Lins

SE Macatuba – seccionadores de 69 kV do bay de Iguaraçu do Tietê

SE Jaú – disjuntor de 69 kV do bay de Usina Barra Bonita

SE Gavião Peixoto – disjuntor de 69 kV do bay de Jaú

SE Mirassol – disjuntor de 69 kV do bay de José Bonifácio

SE Coroados – seccionadores de 69 kV do bay Baguaçu

Externo OperacãdO/TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

SEs envolvidas:

ISA CTEEP: Nova Avanhandava, Promissão, São José do Rio Preto, Catanduva,

Penápolis, Ubarana, Ibitinga, Bariri.

ENERGISA: UTE Catanduva, Borborema e Nova Itapirema

Elektro: Macaubal


CPFL: Nova Avanhandava 138 kV, Guarani 138 kV, Birigui 3 (Pérola) 138 kV, Iporã 138 kV, Araçatuba 138 kV e 69 kV, Trianon 138 kV, Guararapes 69 kV, Piacatu 69 kV,

Baguaçu 69 kV, UTE Biopav 138 kV, Barbosa 69 kV, Braúna 69 kV, Glicério 69 kV, Coroados 69 kV, Penápolis 138 kV, UTE Cerradinho, Vila Ventura 138 kV, Austa 138 kV, S.J. Rio Preto 138 kV, América 138 kV, S.J. Rio Preto Norte, Congonhas 138 kV, Mirassol, Monte Aprazível 69 kV, Tanabi 69 kV, Nova Granada 69, Palestina 69 kV, Icem 69 kV, Jose Bonifácio 69 kV, Nova Itapirema 69 kV, UTE Iacanga 138 kV, Bariri 138 kV, Ibitinga 138 kV, Itápolis 138 kV, Jaú 138 kV, Antonina 138 kV, Fiação Jauense 138 kV, Ajinomoto 138 kV, Pederneiras 138 kV e 69 kV, Itapuí 69 kV, Canavial 69 kV, Bocaina 69 kV, Us. Santa Cândida

69 kV. (Bariri operando em barra única).

COGERADORES e/ou USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA: UTE Santa Isabel e UTE São José da Estiva





RESTABELECIMENTO DA SE BAURU 138 kV				
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	10552-9, 11, 15, 7, 16, 8, 10, 12, 13, 14, 48, 49 e 10524-2		
	Ligar ou manter ligado o disjuntor.	10524-7		
	FASE FLUENTE			
СОТ	Estando energizado o TR-1 ou TR-2 ou TR-5 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição 8 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 334,8 MW de carga na Área Bauru - D. Esse montante é o total da carga que pode ser recomposta na Área Bauru - D. A distribuição das cargas entre as subestações está dividida da seguinte maneira: - 124 MW para a CPFL a partir da SE Bauru; - 114,7 MW para a CPFL a partir da SE Getulina. - 96,1 MW para a CPFL a partir da SE Mirassol II Nota: O montante de até 124 MW de carga será distribuído pela CPFL e disponibilizado a partir da Subestação de Bauru.	10552-9 ou 11 ou 15		

Externo Operação O/TO/04



Estando a barra de 138 kV energizada, ligar os disjuntores. Demais instalações de Transmissão (DIT) Energizado o segundo transformador de 440-138 kV TR-1 ou TR-2 ou TR-5 com tape na posição 8 pelo lado AT, após fluxo de potência ativa no	10552-7, 16, 8 e 48 10552-9 ou 11 ou
primeiro transformador, ligar o disjuntor.	15
FASE COORDENADA	
Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.	10552-10 e 12
Coordenar o restabelecimento do restante da carga da Área Bauru – D depois de atendidas as seguintes condições:	
 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 	
 Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara C e corredor de Porto Primavera através das LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; Sincronizadas 3 unidades geradoras nas UHE's Nova Avanhandava, Promissão, Ibitinga e Bariri, 8 unidades geradoras sincronizadas nas UHE's Ilha Solteira e Jupiá, 4 unidades geradoras sincronizadas na UHE Água Vermelha, 5 unidades geradoras sincronizadas na UHE Porto Primavera e 3 unidades geradoras na UHE Taquaruçu. 	
Realizar o fechamento do paralelo entre a Área Bauru – D com o a Área ou Corredor Nova Avanhandava D-1 através da LT 138 kV Bauru / Bariri com o ângulo de fechamento dos disjuntores 10552-10 e 12 (menor ou igual) ≤ a 13º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Bauru / Bariri superior ao limite nominal da LT.	
Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	
Depois de atendidas as condições supramencionadas restabelecer 103,2 MW de carga da CPFL dividida da seguinte maneira:	10552-13 e 14
 49,2 MW através da LT 138 kV Bauru / Terra Branca C-1 e C-2; 	
 54 MW através da LT 138 KV Bauru (CPFL) / Bauru C-1 e C-2 	
Ligar os disjuntores com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV.	
	realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. Coordenar o restabelecimento do restante da carga da Área Bauru — D depois de atendidas as seguintes condições: 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; 4. Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 5. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara — C e corredor de Porto Primavera através das LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 6. Sincronizadas 3 unidades geradoras nas UHE's Nova Avanhandava, Promissão, Ibitinga e Bariri, 8 unidades geradoras sincronizadas nas UHE's Ilha Solteira e Jupiá, 4 unidades geradoras sincronizadas na UHE Água Vermelha, 5 unidades geradoras na UHE Taquaruçu. Realizar o fechamento do paralelo entre a Área Bauru — D com o a Área ou Corredor Nova Avanhandava D-1 através da LT 138 kV Bauru / Bariri com o ângulo de fechamento dos disjuntores 10552-10 e 12 (menor ou igual) ≤ a 13º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Bauru / Bariri superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor. Depois de atendidas as condições supramencionadas restabelecer 103,2 MW de carga da CPFL dividida da seguinte maneira: — 49,2 MW através da LT 138 kV Bauru / Terra Branca C-1 e C-2; 54 MW através da LT 138 KV Bauru (CPFL) / Bauru C-1 e C-2

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para religamento das linhas de interligação com a CPFL, seguir as orientações contidas no Acordo Operativo ISA CTEEP-CPFL.

OBSERVAÇÕES


- 1. Barra de 138 kV não poderá ser energizada com tensão da CPFL, a menos que haja coordenação do COT.
- 2. Havendo a necessidade de efetuar teste em disjuntores, deverão ser abertos os seccionadores de barra, devido haver intertravamento com o seccionador de linha.



IO/TO/04 - Procedimentos de Reconstitutão dass

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA BAURU - D




RESTABELECIMENTO DA SE GETULINA 138 kV				
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	38252-21, 16, 17, 19, 20 e 28		
	Ligar ou manter ligado o disjuntor.	38224-1		
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	38252-14		
	FASE FLUENTE			
СОТ	Estando energizado o TR-2 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição 9 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 114,7 MW de carga na SE Getulina. Esse montante é o total da carga que pode ser recomposta na SE Getulina. Nota: O montante de até 114,7 MW de carga será distribuído pela CPFL e disponibilizado a partir da Subestação de Getulina.	10552-21		
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar os disjuntores.	38252-16, 17, 19 e 20		
FASE COORDENADA				
Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenada para a interligação das Áreas Bauru – D e Nova Avanhandava D-1, bem como, a interligação das duas áreas com as Áreas Água Vermelha - A, Três Irmãos - B, Araraquara - F e Taquaruçu - R estando a tensão não oscilante, liberar a tomada das cargas adicionais pela CPFL restabelecendo 86,4 MW a partir da SE Getulina, através da LT 138 kV Getulina / Marilia C-1 e C-2, LT 138 kV Getulina / Lins C-1 e C-2.		interligação das duas F e Taquaruçu - R, CPFL restabelecendo		



IO/TO/04 - Procedimentos de Recontros de Rec

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA BAURU - D



RESTABELECIMENTO DA SE MIRASSOL II 138 kV			
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	38152-18, 21, 16, 17, 19 e 20	
	Ligar ou manter ligado o disjuntor.	38124-1	
	FASE FLUENTE		
СОТ	Estando energizado o TR-1 ou TR-2 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição 9 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 96 MW de carga na SE Mirassol II. Esse montante é o total da carga que pode ser recomposta na SE Mirassol II. A distribuição das cargas entre as Distribuidoras está dividida da seguinte maneira: — 96 MW para a CPFL; Nota: O montante de até 96 MW de carga será distribuído pela CPFL e disponibilizado a partir da Subestação de Mirassol II.	38152-18 ou 21	
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão(menor ou igual) ≤ a 145 kV , ligar os disjuntores.	38152-16, 17 e 20	

Externo OperacãdO/TO/04




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das FASE COORDENADA Demais Instalações de Transmissão (DIT)				
СОТ	Após o fechamento do paralelo entre a Área Bauru – D com o a Área Nova Avanhandava D-1 na SE Bauru realizar o fechamento da LT 138 kV Mirassol II / São José do Rio Preto (CPFL) C-2 com o ângulo de fechamento dos disjuntores 38152-19 (menor ou igual) ≤ a 8,7º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Mirassol II / São José do Rio Preto (CPFL) superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	38152-19		
ONS / COT	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenada para a interligação das Áreas Bauru – D e Nova Avanhandava D-1, bem como, a interligação das duas áreas com as Áreas Água Vermelha - A, Três Irmãos - B, Araraquara - F e Taquaruçu – R e energizado a LT 138 kV Mirassol II / São José do Rio Preto (CPFL) C-2, estando a tensão não oscilante, liberar a tomada das cargas adicionais pela CPFL restabelecendo 85,9 MW a partir da SE Mirassol II, através da LT 138 kV Mirassol II (CTEEP) / São José do Rio Preto (CPFL) C-1 e C-2.			



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

NOVA AVANHANDAVA - 32

ÁREA NOVA AVANHANDAVA - D-1



Sentido de envio e recebimento de tensão ►

RESTABELECIMENTO DA USINA NOVA AVANHANDAVA e SE NOVA AVANHANDAVA				
	FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	3252-12, 4, 5, 6, 7, 8 e 9		
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	3252-1, 2 e 3		
AES HETE	Informar o COT a sincronização da 2ª UG.	3252-1 ou 2 ou 3		
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - NOVA AVANHANDAVA			
	FASE FLUENTE			
СОТ	Estando a barra energizada com alimentação de pelo menos duas unidades geradoras da própria usina, ligar os disjuntores, disponibilizando 40,7 MW de carga para as Distribuidoras da seguinte maneira: - 1,4 MW para a CPFL através do TR-4 138-13,8 kV; - 32,4 MW para a CPFL através da LT 138 kV Nova Avanhandava / Promissão ou LT 138 kV Nova Avanhandava / Biopav / Promissão. - 6,9 MW para a Elektro através do TR-5 138-13,8 kV;	3252-12, 10 e 4 ou 5		
	Recebendo tensão da SE Biopav ou de SE Promissão, ligar os disjuntores, disponibilizando 128,2 MW de carga para CPFL da seguinte maneira: - 128,2 MW para a CPFL através da LT 138 kV Valparaíso / Nova Avanhandava C-1 e C-2.	3252-5 ou 4, 6 e 7		
	Ligar os disjuntores com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV.	3252-9 ou 8		
	Recebendo tensão de retorno de S.J.Rio Preto fechar o disjuntor em anel.	3252-8 ou 9		

Externo OperaçãdO/TO/04




	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi - Demais Instalações de Transmissão (DIT)	ção das	
СОТ	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordestando a tensão não oscilante, liberar a tomada das cargas adir restabelecendo 2,0 MW , através do TR-5 138-13,8 kV e 25,9 MW de carga da LT 138 kV Nova Avanhandava / PromissãoC-1 e C-2.	cionais pela Elektro	
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - PROMISSÃO		
	FASE FLUENTE		
AES TIETÊ	AES TIETÊ Informar o ONS e o COT da ISA CTEEP a impossibilidade de partir unidades geradoras na UHE Nova Avanhandava.		
	Recebendo tensão da SE Biopav ou SE Promissão, informar o COG da AES Tietê e em seguida energizar a barra de 138 kV, ligando o disjuntor.	3252-5 ou 4	
СОТ	Estando a barra energizada com alimentação da UHE Promissão, ligar os disjuntores, disponibilizando 40,7 MW de carga para as Distribuidoras da seguinte maneira: - 1,4 MW para a CPFL através do TR-4 138-13,8 kV; - 32,4 MW para a CPFL através da LT 138 kV Nova Avanhandava /	3252-12, 10 e 4 ou 5	
	Promissão ou LT 138 kV Nova Avanhandava / Biopav e LT 138 kV Biopav / Promissão.		
	 6,9 MW para a Elektro através do TR-5 138-13,8 kV; Informar o ONS e o COT da ISA CTEEP a sincronização da 1ª UG da UHE N 	lova Avanhandava o o	
AES TIETÊ	fechamento do paralelo com a UHE Promissão na UG da UHE Nova Avanha	ndava.	
	Obs.: A UHE Nova Avanhandava passa a ser responsável pelo controle de fr	equência.	
сот	Estando a barra energizada com 1 UG da UHE Nova Avanhadava e 1 UG da UHE Promissão e o anel de LT fechado entre as duas usinas, ligar os disjuntores, disponibilizando 128,2 MW de carga para CPFL da seguinte maneira: — 128,2 MW para a CPFL através da LT 138 kV Valparaíso / Nova	3252-6 e 7	
	Avanhandava C-1 e C-2.		
	Ligar os disjuntores com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV .	3252-9 ou 8	
	Recebendo tensão de retorno de S.J. Rio Preto, ligar o disjuntor em anel.	3252-8 ou 9	
	FASE COORDENADA		
СОТ	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenada da SE Bauru para a interligação das Áreas Bauru – D e Nova Avanhandava D-1 , estando a tensão não oscilante, liberar a tomada das cargas adicionais pela Elektro restabelecendo 2,0 MW , através do TR-5 138-13,8 kV e 25,9 MW de carga para a CPFL através da LT 138 kV Nova Avanhandava / PromissãoC-1 e C-2.		
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
Proceder conforme o ite	em 4 desta instrução.		
	OBSERVAÇÕES		
O controle de frequência da área Área Nova Avanhandava – D-1 deve ser feito na usina Nova Avanhandava.			
	radora sincronizada na Área Nova Avanhandava – D-1, a AES Tiete deverá infor		



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA NOVA AVANHANDAVA - D-1



Sentido de envio e recebimento de tensão ►


	RESTABELECIMENTO DA SE PENÁPOLIS	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
COT	Desligar ou manter desligados os disjuntores	12252-2, 1 e 3
	RESTABELECIMENTO – BARRA DE 138KV	
	FASE COORDENADA	
сот	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenada da SE Bauru, estando a tensão não oscilante, e a barra de 138 kV da SE Penápolis energizada, ligar o disjuntor.	12252-2
	Estando a barra de 69 kV da SE Penápolis energizada, ligar os disjuntores liberando a tomada de cargas para CPFL restabelecendo 7,4 MW , através do TR-1 138-69 kV.	12252-1 e 3
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
	me o item 4 desta instrução. nto do disjuntor 12252-1 e 3 seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CT	EEP/CPFL.



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

PROMISSÃO - 14

ÁREA NOVA AVANHANDAVA - D-1



RESTABELECIMENTO DA USINA PROMISSÃO e SE PROMISSÃO				
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1452-6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12		
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1452-1, 2 e 3		
PRIMEI	RA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – NOVA AVANHANDAVA + PROMIS	SÃO		
	FASE FLUENTE			
007	Recebendo tensão da SE Nova Avanhandava ou SE Biopav, informar o COG da AES Tietê e em seguida energizar a barra de 138 kV, ligando o disjuntor.	1452-10 ou 9		
СОТ	Estando a barra energizada com alimentação da UHE Promissão, ligar o disjuntor, restabelecendo 0,1 MW de carga da seguinte maneira: — 0,1 MW através do TR-4 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	14552-6		
AES TIETÊ	Informar o COT a sincronização da 1ª UG.			
СОТ	Ligar o disjuntor enviando tensão para Biopav ou Nova Avanhandava, com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV .	1452-10 ou 9		
AES TIETÊ	Informar o COT a sincronização da 2ª UG da UHE Promissão e UHE Nova Avanhandava.			
0.07	Estando a barra energizada com alimentação de duas unidades geradoras da UHE Promissão e duas unidades geradoras da UHE Nova Avanhandava frequência normal, ligar o disjuntor.	1452-11 ou 12		
СОТ	Recebendo tensão de retorno de Catanduva, ligar o disjuntor.	1452-12 ou 11		
	Solicitar ao COG da AES Tietê para que este providencie a geração na UF MW.	HE Promissão em 140		

Externo OperacãdO/TO/04



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi FASE COORDENADA Demais Instalações de Transmissão (DIT)	ção das
	Após a recomposição das cargas adicionais na SE Getulina recomposta na fase coordenada , realizar o fechamento da Área Bauru – D com o a Área Nova Avanhandava D-1 através da LT 138 kV Lins / Promissão C-1 e C-2 com o ângulo de fechamento dos disjuntores 1452-7 e 8 (menor ou igual) ≤ a 14º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Lins / Promissão C-1 e C-2 superior ao limite nominal da LT.	1452-7 e 8
COT	Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	
	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coor para a interligação das Áreas Bauru – D e Nova Avanhandava D-1 e en Nova Avanhandava / PromissãoC-1 e C-2, estando a tensão não oscilante, cargas adicionais pela CPFL restabelecendo 0,8 MW , através da LT 138 kV PromissãoC-1 e C-2.	ergizado a LT 138 kV , liberar a tomada das
	SEGUNDA OPÇÃO - PROMISSÃO + NOVA AVANHANDAVA	
	FASE FLUENTE	
AES TIETÊ	Informar o ONS e o COT da ISA CTEEP a impossibilidade de partir unidad Nova Avanhandava.	es geradoras na UHE
ALSTILIE	Informar o COT a sincronização da 1ª UG e a energização do barramento com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV.	
	Estando a barra energizada com alimentação da UHE Promissão, ligar os disjuntores, disponibilizando 0,1 MW de carga da seguinte maneira: — 0,1 MW através do TR-4 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	14552-6
СОТ	Enviar tensão para a SE Nova Avanhandava, ligando o disjuntor e restabelecendo 32,4 MW para a CPFL através da LT 138 kV Nova Avanhandava / Promissão ou LT 138 kV Nova Avanhandava / Biopav e LT 138 kV Biopav / Promissão.	1452-9 ou 10
	Recebendo tensão da SE Nova Avanhandava ou SE Biopav, ligar o disjuntor.	1452-10 ou 9
AES TIETÊ	Informar o COT a sincronização da 2ª UG da UHE Promissão e UHE Nova Avanhandava.	
	Estando a barra energizada com alimentação de duas unidades geradoras da UHE Promissão e duas unidades geradoras da UHE Nova Avanhandava frequência normal, ligar o disjuntor.	1452-11 ou 12
СОТ	Recebendo tensão de retorno de Catanduva, ligar o disjuntor.	1452-12 ou 11
	Solicitar ao COG da AES Tietê para que este providencie a geração na UHE Promissão em 140 MW .	
	FASE COORDENADA	
СОТ	Após a recomposição das cargas adicionais na SE Getulina recomposta na fase coordenada , realizar o fechamento da Área Bauru − D com o a Área Nova Avanhandava D-1 através da LT 138 kV Lins / Promissão C-1 e C-2 com o ângulo de fechamento dos disjuntores 1452-7 e 8 (menor ou igual) ≤ a 14º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Lins / Promissão C-1 e C-2 superior ao limite nominal da LT.	1452-7 e 8
	Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	
	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coor para a interligação das Áreas Bauru – D e Nova Avanhandava D-1 e en Nova Avanhandava / PromissãoC-1 e C-2, estando a tensão não oscilante, cargas adicionais pela CPFL restabelecendo 0,8 MW , através da LT 138 kV PromissãoC-1 e C-2.	ergizado a LT 138 kV , liberar a tomada das

Externo OperaçãdO/TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das PALTA PARCIAL DE TENSÃO Demais Instalações de Transmissão (DIT)

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para o religamento dos disjuntores 1452-7 e 8, seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/CPFL.


OBSERVAÇÕES

O controle da frequência da Área Nova Nova Avanhandava – D-1 deve ser feito na Usina Nova Avanhandava.



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

UBARANA - 249 ÁREA NOVA AVANHANDAVA -D-1




Sentido de envio e recebimento de tensão ►

	RESTABELECIMENTO DA SE UBARANA	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	24952-1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA DE 138KV	
	FASE COORDENADA	
	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenada da SE Bauru, estando a tensão não oscilante, e a barra de 138 kV da SE Nova Avanhandava energizada, ligar o disjuntor.	24952-1, 2, 4 e 5
СОТ	Estando a barra de 69 kV energizada, ligar os disjuntores, restabelecendo 56,8 MW de carga da seguinte maneira:	
	 8,9 MW para a Elektro através da LT 69 kV Ubarana / Macaubal; 21,2 MW para a CPFL através da LT 69 kV Mirassol / Ubarana; 	24952-6, 7 e 8
	 26,7 MW para a Energisa através da LT 69 kV Ubarana / Nova Itapirema. 	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para o religamento do disjuntor 24952-6 seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/Elektro;
- Para o religamento do disjuntor 24952-7 seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/Energisa;
- Para o religamento do disjuntor 24952-8 seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/CPFL.



IO/TO/04 - Procedimentos de ARANDUNAS içãs das Demais Instalações de Transmissão (AREA NOVA AVANHANDAVA - D-1




	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
	FALIA TOTAL DE TENSAO	T
COT	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	25752-3, 4, 6, 7, 8 9
ENERGISA	Informar o COT o desligamento dos disjuntores.	25752-1 e 2
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - PROMISSÃO	
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Cerradinho ou Promissão, energizar a barra ligando o disjuntor.	25752-7ou 6
СОТ	Estando a barra energizada, ligar os disjuntores, enviando tensão para São José do Rio Preto.	25752-8 ou 9
	Recebendo tensão de São José do Rio Preto, ligar o disjuntor.	25752-9 ou 8
	Enviar tensão para a SE Promissão ligando o disjuntor, após os dois circuitos da LT 138 kV São José do Rio Preto / Catanduva energizados .	25752-6 ou 7
	Enviar tensão para a SE Borborema ou Ibitinga com tensão ≤ a 145 kV.	25752-4 ou 3
	Recebendo tensão de retorno de Ibitinga ou Borborema, fechar o anel, ligando o disjuntor.	25752-3 ou 4
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder confor	me o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	



IO/TO/04 - Procedimentos de Rec**§লাpতিঃট্ছেস্টের্ডিড - 112**

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA NOVA AVANHANDAVA - D-1



	RESTABELECIMENTO DA SE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	11252-5, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 11, 9, 10,12, 13 e 14
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - NOVA AVANHANDAVA	
FASE FLUENTE		
СОТ	Recebendo tensão de Nova Avanhandava, energizar a barra ligando o disjuntor.	11252-4 ou 3
	Recebendo tensão de Catanduva, ligar o disjuntor.	11252-2 ou 1
	Enviar tensão para a SE São José do Rio Preto (CPFL) ligando os disjuntores restabelecendo 114,5 MW de carga da CPFL.	11252-9 e/ou10
	Após fluxo de potência nos dois circuitos da LT 138 kV São José do Rio Preto (CTEEP) / São José do Rio Preto (CPFL), ligar o disjuntor conectando um BC de 25 MVAr.	11252-12 ou 13

Externo OperacãdO/TO/04



	Oberacao en	
СОТ	Enviar tensão de retorno pera So Approventante de la Proventa del Proventa de la Proventa de la Proventa de la Proventa de la	ç ã 0 2 62\$ ou 4 11252-1 ou 2
	FASE COORDENADA	
СОТ	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coorc para a interligação das Áreas Bauru – D e Nova Avanhandava D-1 , es oscilante disponibilizar 80,1 MW de carga para a CPFL através da LT 138 Preto (CTEEP) / São José do Rio Preto (CPFL) C-1 e C-2.	stando a tensão n
	Após o fechamento do paralelo entre a Área Bauru – D com o a Área Nova Avanhandava D-1 na SE Bauru realizar o fechamento da LT 138 kV Mirassol II / São José do Rio Preto C-1 ou C-2 com o ângulo de fechamento dos disjuntores 11252-7 ou 11 (menor ou igual) ≤ a 13,5º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Mirassol II / São José do Rio Preto superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	11252-7 ou 11
	Após a energização do primeiro circuito da LT 138 kV Mirassol II / São José do Rio Preto energizar o outro circuito.	11252-7 ou 11
	Após o fechamento do paralelo entre a Área Bauru – D com o a Área Nova Avanhandava D-1 na SE Bauru realizar o fechamento Área Água Vermelha – A com as Áreas Bauru D e Nova Avanhandava D-1 através da LT 138 kV Votuporanga II / São José do Rio Preto ou LT 138 kV Votuporanga II / Guarani-Tanabi e LT 138 kV Guarani-Tanabi / São José do Rio Preto com o ângulo de fechamento dos disjuntores 11252-5 ou 6 (menor ou igual) ≤ a 22,7º , para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Votuporanga II / São José do Rio Preto ou LT 138 kV Votuporanga II / Guarani-Tanabi e LT 138 kV Guarani-Tanabi / São José do Rio Preto, trecho entre Votuporanga II e Votuporanga 1 superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	11252-5 ou 6
	Após a energização do primeiro circuito da LT 138 kV Votuporanga II / São José do Rio Preto ou LT 138 kV Votuporanga II / Guarani-Tanabi e LT 138 kV Guarani-Tanabi / São José do Rio Preto energizar o outro circuito	11252-5 ou 6
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	

 Para religamento das Linhas de Interligação com a CPFL, seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/CPFL.

OBSERVAÇÕES


 Havendo atuação do esquema de ilhamento das usinas Ibitinga, Nova Avanhandava e Promissão, os disjuntores 11252-5 e 6 deverão permanecer abertos, e só poderão ser religados com as devidas precauções por se tratar de disjuntores fronteiras.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das do Transmissão (DIT) | IBITINGA - 13

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA NOVA AVANHANDAVA -



RESTABELECIMENTO DA USINA IBITINGA e SE IBITINGA		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1352-8, 4, 5, 6 e 7
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	1352-1, 2 e 3
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - CATANDUVA	
	FASE FLUENTE	
СОТ	Recebendo tensão da SE Catantuda através da LT 138 kV Ibitinga / Borborema e LT 138 kV Borborema / Catanduva ou LT 138 kV Ibitinga / Catanduva energizar o barramento, ligando o disjuntor.	1352-7 ou 6
	Informar ao COG AES TIETÊ a energização do barramento de 138 kV.	
AES TIETÊ	Informar o COT a sincronização da 2ª UG e ajustar a geração em 30 MW.	
	Estando a barra energizada, ligar o disjuntor, restabelecendo 0,1 MW de carga da seguinte maneira: 0,1 MW através do TR-4 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	1352-8
СОТ	Enviar tensão para a SE Bariri através da LT 138 kV Ibitinga / Bariri C-1 ou C-2 com tensão ≤ a 145 kV , restabelecendo 67 MW de carga da CPFL ao longo da LT. Solicitar ao COG AES TIETE para que este ajuste a geração na UHE Ibitinga em 66 MW, após fluxo potência ativa em um circuito da LT 138 kV Ibitinga / Bariri.	1352-4 ou 5
	Recebendo tensão da Bariri, ligar o disjuntor.	1352-5 ou 4

de tensão ▶

Externo OperaçãdO/TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das			
СОТ	Entriem tens ana constant de la	1352-6 ou 7	
	FASE COORDENADA		
СОТ	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenada da SE Bauru , estando a tensão não oscilante disponibilizar 4,2 MW de carga para a CPFL através da LT 138 kV lbitinga / Bariri C-1 e C-2.		
SEGUNDA OPÇÃO DE	RESTABELECIMENTO – UHE IBITINGA (Indisponibilidade da LT 138 kV II	bitinga / Catanduva)	
	FASE FLUENTE		
СОТ	Informa ao ONS e COG da AES Tietê a impossibilidade de energizar a LT 13 Catanduva.	8 kV Ibitinga /	
AES TIETÊ	Informar o COT a sincronização da 2ª UG e a energização do barramento de	138 kV.	
	Estando a barra energizada, ligar o disjuntor, restabelecendo 0,1 MW de carga da seguinte maneira: 0,1 MW através do TR-4 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	1352-8	
	Enviar tensão para a SE Bariri através da LT 138 kV Ibitinga / Bariri C-1 ou C-2 com tensão ≤ a 145 kV , restabelecendo 67 MW de carga da CPFL ao longo da LT.	1352-4 ou 5	
	Recebendo tensão da Bariri, ligar o disjuntor.	1352-5 ou 4	
СОТ	Recebendo tensão da SE Catantuda através da LT 138 kV Ibitinga / Borborema e LT 138 kV Borborema / Catanduva ou LT 138 kV Ibitinga / Catanduva ligar o disjuntor fechando o paralelo entre as UHEs Nova Avanhandava / Promissão com as UHEs Ibitinga / Bariri, com ângulo (menor ou igual) ≤ a 30°, após fluxo de potência ativa na LT 138 kV Ibitinga / Bariri C-1 e C-2.	1352 7 ou 6	
	Enviar tensão para a SE Catanduva através da LT 138 kV Ibitinga / Borborema e LT 138 kV Borborema / Catanduva ou LT 138 kV Ibitinga / Catanduva, ligando o disjuntor	1352-6 ou 7	
	FASE COORDENADA		
	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coor para a interligação das Áreas Bauru — D e Nova Avanhandava D-1, e oscilante disponibilizar 4,2 MW de carga para a CPFL através da LT 138 kV C-2, mesmo considerando os dois circuitos da LT 138 kV Ibitinga / Catando	estando a tensão não / Ibitinga / Bariri C-1 e	
СОТ	Solicitar ao COG da AES Tietê o aumento da geração da UHE Ibitinga pa Bariri para 91,2 MW .	ara 87,66 MW e UHE	
	Recebendo tensão da SE Catanduva através da LT 138 kV Ibitinga / Borborema e LT 138 kV Borborema / Catanduva ou LT 138 kV Ibitinga / Catanduva energizar o barramento, após fechamento da Área Bauru – D com UHE Ibitinga e UHE Bariri , com o ângulo de fechamento dos disjuntores 1352-7 ou 6 (menor ou igual) ≤ a 20 º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Ibitinga / Borborema e LT 138 kV Borborema / Catanduva ou LT 138 kV Ibitinga / Catanduva superior ao limite nominal da LT.	1352-7 ou 6	
	Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor. Ou		

Externo OperacãdO/TO/04



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das	
СОТ	Receptation les talações electrans missão (Dta) LT 138 kV lbitinga / Borborema e LT 138 kV Borborema / Catanduva ou LT 138 kV lbitinga / Catanduva fechar o paralelo das UHE lbitinga/Bariri com as UHE Promissão/Nova Avanhandava com o ângulo de fechamento dos disjuntores 1352-7 ou 6 (menor ou igual) ≤ a 30 °. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	
	Enviar tensão para a SE Catanduva através da LT 138 kV Ibitinga / Borborema e LT 138 kV Borborema / Catanduva ou LT 138 kV Ibitinga / Catanduva ligando o disjuntor.	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
- Proceder conforme	o item 4 desta instrução.	
OBSERVAÇÕES		

1.0




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (D|T)

BARIRI - 12

ÁREA NOVA AVANHANDAVA - D-1



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

RESTABELECIMENTO DA USINA BARIRI e SE BARIRI		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1252-4, 5, 6, 7, 19, 20 e 21
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1252-1, 2 e 3
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - IBITINGA	
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Ibitinga ligar o disjuntor. Informar o COG da AES Tietê a energização do barramento de 138 kV.	1252-19 ou 6
СОТ	Estando a barra energizada, ligar o disjuntor, restabelecendo 0,1 MW de carga da seguinte maneira: 0,1 MW através do TR-4 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	1252-4
AES TIETÊ	AES TIETÊ Informar o COT a sincronização da 2ª UG e ajustar a geração em 30 MW.	
СОТ	Enviar tensão para a SE Barra Bonita através da LT 138 kV Bariri / Barra Bonita C-1 e C-2 com tensão ≤ a 145 kV , restabelecendo 64,6 MW de carga da CPFL ao longo da LT. Solicitar ao COG AES TIETE para que este ajuste a geração na UHE Ibitinga em 64 MW, após fluxo potência ativa na LT 138 kV Bariri / Barra Bonita C-1 e C-2.	1252-7 e 20
	Enviar tensão para a SE Bauru através da LT 138 kV Bauru / Bariri C-1 e C-2 com tensão ≤ a 145 kV .	1252-5 e 21

Externo OperacãdO/TO/04



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das FASE COORDENADA Demais Instalações de Transmissão (DIT)	
СОТ	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenada da SE Bauru para a interligação das Áreas Bauru – D e Nova Avanhandava D-1, estando a tensão não oscilante disponibilizar 43,2 MW de carga para a CPFL através da LT 138 kV Bariri / Barra Bonita C-1 e C-2.	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
- Proceder conforme	o item 4 desta instrução.	
OBSERVAÇÕES		
1. Tratando-se de fechamento de paralelo das UGs na subestação, a AES Tietêrealizará as manobra de fechamento deste paralelo.		



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA ASSIS - E

ASSIS
CANOAS-I (Usina)
CANOAS-II (Usina)
QUATÁ II
SALTO GRANDE

Fontes: ATR-3 230-88 kV e ATR-4 230-88 kV de ASS

TR-5 230-88 kV de Salto Grande

Usinas Salto Grande, Canoas-I e Canoas-II

Fronteiras: SE Presidente Prudente - disjuntor 4852- 12

SE Salto Grande - disjuntores 552-5 e 6

SE Chavantes - disjuntor 352-9 SE Quatá - disjuntor 38952-1

Subárea E1

Fontes: ATRs 3 e 4 230/88 KV de Assis

Fronteiras: SE Presidente Prudente - disjuntor 4852-12

SE Quatá - disjuntor 38952-1

SE Assis - disjuntores 4552-38 e 39

Demais SEs envolvidas:

UTE's: Maracaí, Canaã, Quatá e Cocal

EDEVP: Paraguaçu Paulista, Assis III

COPEL: Andirá

Externo OperacãdO/TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

Subárea E2

Fontes: US Salto Grande

Fronteiras: SE Salto Grande – disjuntores 552-21, 5,6,9 e10

SE Assis - disjuntores 4552-38 e 39

Demais SEs envolvidas:

• US: Canoas-I, Canoas-II


• EDEVP: Ibirarema, Assis e Palmital



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das ASSIS - 45

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

AREA ASSIS - E



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶



	RESTABELECIMENTO DA SE ASSIS 88 kV (SUB ÁREA Assis - E1)		
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - TRs-3 e 4 de Assis		
	FASE FLUENTE		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	4552-33, 34, 38, 39, 40, 41 e 35.	
СОТ	Estando energizados os TRs 3 e 4 230/88 kV energizar a barra de 88 kV, ligando os disjuntores	4552-33 e 34	
COT	Estando a barra 88 kV energizada, normalizar o serviço auxiliar e ligar os disjuntores, liberando o montante de carga de até 65 MW para a EDEVP	4552-35, 40 e 41	
	FASE COORDENADA		
СОТ	Recebendo tensão de Canoas-I e Canoas-II 88 kV, verificar as condições de sincronismo e ligar os disjuntores em anel.	4552-38 e 39	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO			

- 2. Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Em caso de falta parcial de tensão o sentido de energização da LT 88 kV ASS/CNO-I será de ASS para CNO-I, portanto o disjuntor 4552-39 deverá ser ligado enviando tensão.
- 4. Em caso de falta parcial de tensão o sentido de energização da LT 88 kV ASS/CNO-II será de ASS para CNO-II, portanto o disjuntor 4552-38 deverá ser ligado enviando tensão.


OBSERVAÇÕES

 Em caso de falta total de tensão, os disjuntores 4552-38 e 39 somente deverão ser ligados com coordenação do COSR-SE, por se tratarem de disjuntores de fronteira entre as Subáreas E1 e E2.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recompasição das 6 Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA ASSIS - E



Sentido de envio e recebimento de tensão ►

<u> </u>	RESTABELECIMENTO DA US CANOAS-I (SUBÁREA Assis - E2)		
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
Duka Enarmy	Desligar ou manter desligados os disjuntores	652-2, 4 e 1 e 5 e 3	
Duke Energy	Desligar ou manter desligados os disjuntores	652-10 e 11	
PRIMEIRA (DPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - UNIDADES GERADORAS DE SALTO (GRANDE	
	FASE FLUENTE		
Duko Enorgy	Recebendo tensão na LT 88 kV Canoas-I/Salto Grande, proveniente de no mínimo 3 unidades geradoras de Salto Grande, ligar o disjuntor	652-10	
Duke Energy	Estando a barra 88 kV energizada, enviar tensão para Assis ligando o disjuntor	652-11	
Duke Energy	Sincronizar as UGs, ligando os disjuntores	652-4 e 1e/ou 5 e 3 e/ou 2	
SEGUI	NDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - TR-5 230/88 kV DE SALTO GRAN	IDE	
	FASE COORDENADA		
Duko Enorgy	Recebendo tensão na LT 88 kV Canoas-I/Salto Grande, proveniente do TR-5 230/88 kV, ligar o disjuntor	652-10	
Duke Energy	Estando a barra 88 kV energizada, enviar tensão para Assis ligando o disjuntor	652-11	
Duke Energy	Sincronizar as UGs, ligando os disjuntores	652-4 e 1e/ou 5 e 3 e 2	

Externo OperacãdO/TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das FALTA PARCIAL DE TENSÃO. Demais Instalações de Transmissão (DIT)

- Em caso de desligamento de somente uma das LTs 88 kV Canoas-Ì/Assís ou Canoas-I/Salto Grande, as tentativas de 1religamento permitidas deverão ser feitas conforme item 4 desta instrução via telecomando SDSC (DUKE).
- Em caso de desligamento das LTs 88 kV Canoas-I/Assis e Canoas-I/Salto Grande, e permanecendo a Barra de 88 kV 2energizada pelas UGs 1 e/ou 2 e/ou 3, desligar os disjuntores 652-4 e/ou 2 e/ou 5 respectivamente, desenergizando a Barra de 88 kV. Manter ligados os 652-1 e/ou 3, para alimentação do Serviço Auxiliar da usina.
- Em caso de falta parcial de tensão o sentido de energização da LT 88kV ASS/CNO-I será de ASS para CNO-I, 3portanto o disjuntor 652-11 deverá ser ligado em anel ou energizando a barra.

OBSERVAÇÕES


- 1. As tentativas (permitidas) de religamento da LT devem ser efetuadas de forma fluente, via telecomando SDSC (DUKE), e sem necessidade de verificar "in loco" as condições de sincronismo na subestação.
- 2 O relé de check de sincronismo somente permitirá o comando de fechamento do disjuntor, em anel ou paralelo, se as condições de sincronismo (defasagem angular, frequência e tensão) estiverem dentro das ordens de ajustes do próprio relé.
- Caso não haja sucesso nas tentativas de religamento do disjuntor, via SDSC (DUKE), o operador da Duke deverá contatar o COT para as providências necessárias.



IO/TO/04 - Procedimentos de Reconpaniçãos IIs - 4

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA ASSIS - E



Sentido de envio e recebimento de tensão ►

	RESTABELECIMENTO DA US CANOAS-II (SUBÁREA Assis - E2)	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
Duka Enavari	Desligar ou manter desligados os disjuntores	452-2, 4 e 1 e 5 e
Duke Energy	Desligar ou manter desligados os disjuntores	452-11 e 12
PRIMEIRA C	DPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - UNIDADES GERADORAS DE SALTO (GRANDE
	FASE FLUENTE	
Duko Enorgy	Recebendo tensão na LT 88 kV Canoas-II/Salto Grande, proveniente de no mínimo 3 unidades geradoras de Salto Grande, ligar o disjuntor	452-12
Duke Energy	Estando a barra 88 kV energizada, enviar tensão para Assis ligando o disjuntor	452-11
Duke Energy	Sincronizar as UGs, ligando os disjuntores	452-4 e 1 e/ou 5 d 3 e/ou 2
SEGUN	NDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - TR-5 230/88 kV DE SALTO GRAN	IDE
	FASE COORDENADA	
Duke Energy	Recebendo tensão na LT 88 kV Canoas-II/Salto Grande, proveniente do TR-5 230/88 kV, ligar o disjuntor	452-12
Duke Ellelyy	Estando a barra 88 kV energizada, enviar tensão para Assis ligando o disjuntor	452-11
Duke Energy	Sincronizar as UGs, ligando os disjuntores	452-4 e 1e/ou 5 e e/ou 2

Externo <u>Operacãd^{O/TO/04}</u>



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

- 1- Em caso de desligamento de somente uma das LTs 88 kV Canoas-II/Assis ou Canoas-II/Salto Grande, as tentativas de religamento permitidas deverão ser feitas conforme item 4.2.2 desta instrução, via telecomando SDSC (DUKE).
- 2 Em caso de desligamento das LTs 88 kV Canoas-Il/Assis e Canoas-Il/Salto Grande, e permanecendo a Barra de 88 kV energizada pelas UGs 1 e/ou 2 e/ou 3, desligar os disjuntores 452-4 e/ou 2 e/ou 5 respectivamente, desenergizando a Barra de 88 kV. Manter ligados os 452-1 e/ou 3, para alimentação do Serviço Auxiliar da usina.
- 3 Em caso de falta parcial de tensão o sentido de energização da LT 88kV ASS/CNO-II será de ASS para CNO-II, portanto o disjuntor 452-11 deverá ser ligado em anel ou energizando a barra.

OBSERVAÇÕES

- 1. As tentativas (permitidas) de religamento da LT devem ser efetuadas de forma fluente, via telecomando SDSC (DUKE), e sem necessidade de verificar "in loco" as condições de sincronismo na subestação.
 - O relé de check de sincronismo somente permitirá o comando de fechamento do disjuntor, em anel ou paralelo, se as condições de sincronismo (defasagem angular, frequência e tensão) estiverem dentro das ordens de ajustes do próprio relé.


Caso não haja sucesso nas tentativas de religamento do disjuntor, via SDSC (DUKE), o operador da Duke deverá contatar o COT para as providências necessárias.



IO/TO/04 - Procedimentos de Reconnizo pição 3838

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA ASSIS - E



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶ Disjuntor fronteira área

RESTABELECIMENTO DA UTE/SE QUATÁ - 138 kV (SUBÁREA Assis - E1)		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
	Desligar ou manter desligado o disjuntor da conexão da UTE Quatá II	38952- 3
GRUPO REDE	Ligar ou Manter ligado	38924-1
	O restabelecimento da carga da UTE Quatá II deverá ser realizado somente áreas.	após fechamento das
СОТ	Recebendo tensão da SE Assis pela LT 138 kV Quatá II / Assis fechar disjuntor energizando barramento de 138 kV.	38952- 2
OBSERVAÇÕES		

OBSERVAÇÕES

Ocorrendo falta total de tensão, o disjuntor 38952-1 somente poderá ser ligado após autorização do COT por se tratar de disjuntor de fronteira.




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

SALTO GRANDE - 5

ÁREA ASSIS - E



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶ Disjuntor fronteira área

RESTABELECIMENTO DA US SALTO GRANDE (SUBÁREA Assis - E2)		
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
Duke Energy	Desligar ou manter desligados os disjuntores	552-1, 2, 3 e 4.
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	552-21, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - UNIDADES GERADORAS	
	FASE FLUENTE	
Duke Energy	Manter as unidades geradoras em funcionamento ou parti-las imediatamente, energizando logo a seguir a barra, ligando os disjuntores	552-1e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4
	A cada unidade geradora sincronizada informar o COT	
СОТ	Estando a barra energizada com pelo menos três unidades geradoras sincronizadas, enviar tensão para Canoas-I e Canoas-II, ligando os disjuntores e, em seguida, informar o COG Duke Energy sobre a procedência da tensão, liberando para a EDEVP a tomada de carga até o montante de 40 MW.	552-7 e 8
FASE COORDENADA		
СОТ	Estando a tensão em torno de 88 kV e chave de aterramento rápido aberta em Andirá (linha livre), ligar os disjuntores, após satisfeita uma das condições do item 3 das observações.	552-9 e 10

Externo Operacãd^{O/TO/04}



	O/TO/04 - Procedimentos de Recomposionosionos de Recomposionos de Recompos	5
	Recebendo tensão, na LT 230 kV Chavantes/Assis/Salto Grande, ligar o disjuntor	552-23
СОТ	Estando a barra 230 kV energizada, ligar o disjuntor do TR-5	552-21
	Estando a barra 88 kV energizada, ligar os disjuntores e, em seguida, informar o COG Duke Energy a procedência da tensão. Fica permitida à EDEVP a tomada de carga até o montante de 35 MW.	552-7 e 8
	Estando a tensão em torno de 88 kV e chaves de aterramento rápido abertas em Andirá (linha livre), ligar os disjuntores, atendendo uma das condições do item 3 das observações	552-9 e 10

FALTA PARCIAL DE TENSAC

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para o religamento dos disjuntores 552-9 e 10 bays Andirá C-1 e 2, proceder conforme IO-024 ISA CTEEP/COPEL

OBSERVAÇÕES

- 1. No caso de falta total de tensão, os disjuntores 552-5, 6 e 21 só deverão ser fechados tomando-se as devidas precauções, por se tratarem de disjuntores de fronteira.
- 2. O serviço auxiliar da US SAG poderá, em último caso, ser alimentado com tensão proveniente do sistema da COPEL (bay Andirá). Após a partida e sincronização de pelo menos 1 (uma) unidade geradora (UG-2 ou UG-3) e após restabelecimento do serviço auxiliar pela sangria de uma dessas UGs, a LT 88 kV Salto Grande/Andirá deverá ser desligada.
- Para envio de tensão para Andirá (disjuntores 552-9 e 10) deverá ser satisfeita uma das seguintes condições: 3.
 - a) Pelo menos duas UGs sincronizadas em Salto Grande e/ou Canoas I e/ou Canoas II e normalizados os TRs 3 e 4 de Assis.
 - b) Após estarem sincronizadas UGs na US Canoas-I ou Canoas-II e US Salto Grande com disponibilidade de geração maior ou igual a 55 MW e normalizado pelo menos um dos TRs 230/88 kV de Assis.
 - c) UG's sincronizadas em Salto Grande, Canoas I e Canoas-II com disponibilidade de pelo menos 65 MW e normalizado o TR 230/88 kV de Salto Grande.
- 4. A barra de 230 kV de Salto Grande não poderá ser energizada com tensão proveniente da barra de 88 kV de Salto Grande.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA ARARAQUARA - F

BARIRI-B (Usina)
BARRA BONITA-B (Usina)
BARRA BONITA-C (Usina)
ARARAQUARA
SÃO CARLOS
RIO CLARO-I

ÁREA ARARAQUARA-F

Fontes: TR-1, 2 e 4 440/138 kV de ARA

USs BAB e BAR

Fronteiras: SE Rio Claro-I - disjuntores 9052-1, 2, 3 e 4

SE Porto Ferreira - disjuntores 8552-1 e 2

SE Botucatu - disjuntores 6052-7 e 8 (BAR em barras separadas)

US. BAR - disjuntor 1224-1 (barras separadas)

SE Barra Bonita - disjuntores 1152-6, 7, 21, 22 e 28 (BAR em barra

única)

Subárea F1

Fontes: TRs 1, 2 e 4 440/138 KV de ARA

Fronteiras: SE São Carlos - disjuntor 19352-4

SE Rio Claro-I - disjuntores 9052-1, 2, 3, 4, 7 e 8



SE Porto Ferre disjuptores 85575 de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

Demais SEs envolvidas:

• CPFL: Paiol, Araraquara, Uirapuru, Américo Brasiliense, Rincão,

Laranjeiras, Usina Gavião Peixoto, Jaboticabal, Citrosuco, Taquaritinga, Monte Alto, Boa Esperança, Ferraz Sales, Matão, Celpav, Dobrada, Santa Adélia, Taiuva, Progresso, Itacolomi, usina Corona, Córrego Rico, Descalvado, São Carlos, Volkswagem, Bela Vista, Ibaté, Igaraçu do Tietê, Athenas, HBA Hutchinson, Fischer, Embraer, Esperança, Usina São Martinho, Barrinha, Pradópolis, usina São Francisco, Lupo, LA Celulose, Luiz Antonio, Usina Santa

Cruz, Cutrale, IESA, Usina Chibarro, Tecumseh.

• **ELEKTRO**: Rio Claro 02, Tigre, MTB e OWC

Subárea F2

Fontes: USs BAR-B e Barra Bonita

Fronteiras: SE São Carlos - disjuntor 19352-4

SE Botucatu - disjuntores 6052-7 e 8 (BAR em barras separadas)

SE Bariri - disjuntor 1224-1 (barras separadas)

SE Rio Claro-I - disjuntores 9052-7 e 8

SE Barra Bonita - disjuntores 1152-6, 7, 21, 22 e 28 (BAR em

barra única)

Demais SEs envolvidas:

• ELEKTRO: Rio Claro 01, Rio Claro 03 e Delta

• CPFL: Barra Bonita, Usina da Barra, Auxiliadora, Dois Córregos, Brotas,

Pardinho, Itatinga, Igaraçu do Tietê, Jaú, Fiação Jauense, Ajinomoto, Antonina, Canavial, Bocaina, Us. Santa Cândida. (BAR

em barras separadas)

Dois Córregos, Brotas, Pardinho, Itatinga, Igaraçu do Tietê. (BAR em


barra única)



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das BARIRI - B - 12

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA ARARAQUARA - F



RESTABELECIMENTO DA USINA BARIRI - PARTE B – (SUBÁREA F2) USINA OPERANDO EM BARRAS SEPARADAS		
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1252-7, 20 e 24-1
	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1252-1, 2 e 3
AES TIETÊ	Manter as unidades geradoras em funcionamento ou parti-las imediatamente, energizando logo a seguir a barra, ligando os disjuntores; informar o COT a cada UG disponível.	1252-1 e/ou 2 e/ou 3
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - BARIRI	
	FASE FLUENTE	
	Estando a barra energizada com alimentação de pelo menos uma unidade geradora frequência normal, informar que o montante de carga liberado para a CPFL é de 38 MW e ligar o disjuntor.	1252-7
СОТ	Recebendo tensão de Barra Bonita, ligar o disjuntor	1252-20
	Confirmar o número de unidades geradoras sincronizadas na Usina Bariri. Estando sincronizadas pelo menos duas unidades geradoras em Bariri, frequência normal, liberar a tomada das cargas adicionais para a CPFL em Jau.	

Externo OperaçãdO/TO/04



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA BONITA		
FASE FLUENTE		
	Recebendo tensão de Barra Bonita, comunicar a AES Tietê ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 KV.	1252-20
СОТ	Confirmar o número de unidades geradoras sincronizadas em Bariri e Barra Bonita. Estando sincronizada uma unidade geradora em Bariri e uma unidade geradora em Barra Bonita frequência normal, informar que o montante de carga liberado para a CPFL é de 38 MW e ligar o disjuntor	1252-7
AES TIETÊ	Tão logo seja possível sincronizar as unidades geradoras ligar os disjuntores e informar o COT.	1252-1 e/ou 2 e/ou 3
СОТ	Estando sincronizadas pelo menos duas unidades geradoras em Bariri frequência normal, liberar a tomada das cargas adicionais para a CPFL em Jau	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		


- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
 - OBSERVAÇÕES
- O disjuntor de paralelo de barras 1224-1 só deverá ser ligado após autorização do COT, por se tratar de disjuntor de fronteira.
- 2. A carga da SE Jaú não poderá ultrapassar 38 MW quando estiver sendo alimentada por somente uma unidade geradora de Barra Bonita.
- 3. Informar à CPFL quando houver disponibilidade para atendimento ao restante da carga do sistema de 138 kV de Jaú.
- 4. O controle de frequência da subárea F-2 deverá ser feito na usina Barra Bonita.



IO/TO/04 - Procedimentos de Rec**enaras (550nd 78** - B - 11

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA ARARAQUARA - F



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

RESTABELECIMENTO DA USINA BARRA BONITA - PARTE B — (SUBÁREA F2) USINA BARIRI OPERANDO EM BARRAS SEPARADAS				
	FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1152-15, 10, 6, 7, 8, 9, 21, 22 e 28		
	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1152-1, 2, 3 e 4		
AES TIETÊ	Manter as unidades geradoras em funcionamento ou parti-las imediatamente, energizando logo a seguir a barra, ligando os disjuntores; informar o COT a cada UG disponível.	1152-1e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4		
PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA BONITA				
	FASE FLUENTE			
	Estando sincronizada uma unidade geradora, frequência normal e confirmado pela CPFL de que se encontra aberto o anel 69 kV da CPFL em Gavião Peixoto, ligar os disjuntores.	1152-10, 15 e 28		
	Estando sincronizadas duas unidades geradoras da própria usina, frequência normal, ligar o disjuntor.	1152- 21		
COT	Recebendo tensão de Bariri, ligar o disjuntor.	1152-7		
COI	Confirmar com a AES Tietê a disponibilidade adicional de geração nas usinas Bariri e Barra Bonita			
	Estando disponíveis 65 MW frequência normal, ligar os disjuntores enviando tensão	1152-6 e 22		
	Estando disponíveis 135 MW nas usinas Bariri e Barra Bonita frequência normal, ligar os disjuntores enviando tensão	1152-8 e 9		

Externo OperaçãdO/TO/04



	Operacad O/1 O/04		
SEGUNDA OPÇÃ OPERASTA PELECULTRIBATOS BAPERI composição das			
	Demais Instalações d e Asta ristorias sato (DIT)		
	Recebendo tensão de Bariri, ligar o disjuntor.	1152-7	
	Estando a barra energizada com alimentação de Bariri, ligar o disjuntor.	1152-21	
	Confirmar com o operador de Bariri o número de unidades geradoras sincronizadas naquela usina.		
СОТ	Estando sincronizadas três unidades geradoras em Bariri, frequência normal e confirmado pela CPFL de que se encontra aberto o anel 69 kV da CPFL em Gavião Peixoto, ligar os disjuntores.	1152-10, 15 e 28	
	A cada unidade geradora sincronizada na usina Barra Bonita, confirmar a disponibilidade adicional de geração nas usinas Bariri e Barra Bonita		
	Estando disponíveis 65 MW, frequência normal, ligar os disjuntores, enviando tensão.	1152-6 e 22	
	Estando disponíveis 135 MW nas usinas Bariri e Barra Bonita frequência normal, ligar os disjuntores, enviando tensão.	1152-8 e 9	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
Proceder confo	orme o item 4 desta instrução.		
Para o religamento dos disjuntores 1152-28 e 15 (bays de interligação com a CPFL), seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/CPFL.			
OBSERVAÇÕES			
 O controle da frequência da subárea F-2 deverá ser feito na usina BAB. 2. 			




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

BARRA BONITA - C-11

ÁREA ARARAQUARA - F



RESTABELECIMENTO DA USINA BARRA BONITA - PARTE C – (SUBÁREA F2)					
USINA BARIRI OPERANDO EM BARRA ÚNICA					
	FALTA TOTAL DE TENSÃO				
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1152-15, 10, 6, 7, 8, 9, 21, 22 e 28			
	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1152-1, 2, 3 e 4			
AES TIETÊ	Manter as unidades geradoras em funcionamento ou parti-las imediatamente, energizando logo a seguir a barra, ligando os disjuntores; informar o COT a cada UG disponível.	1152-1e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4			
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA BONITA				
	FASE FLUENTE				
	Estando sincronizada uma unidade geradora, frequência normal e confirmado pela CPFL de que se encontra aberto o anel 69 kV da CPFL em Gavião Peixoto, ligar os disjuntores	1152-10 e 15			
	Fica liberado 20 MW de carga para a Elektro nas SE's em derivação da LT 138 kV Barra Bonita-Rio Claro - I , ligando o disjuntor	1152-8			
СОТ	Estando sincronizadas duas unidades geradoras da própria usina, frequência normal, fica liberado 28 MW adicionais para a Elektro.				
	Estando sincronizadas três unidades geradoras da própria usina, libera-se a tomada de cargas restantes para a Elektro nas SE´s em derivação da LT 138 kV Barra Bonita-Rio Claro I				
	Recebendo tensão de retorno de Rio Claro-I ligar o disjuntor em anel.	1152-9			

1.0

Externo OperacãdO/TO/04



FASFICORPENACE dimentos de Recomposição das			
СОТ	Estando Demadisol metalelo certe le Tsimas Paiss Ror(IDIT) o sistema de 440 kV, frequência normal, ligar os disjuntores enviando tensão.	1152-6, 22, e 28	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO			

Proceder conforme o item 4 desta instrução.

Para o religamento dos disjuntores 1152-28 e 15 (bays de interligação com a CPFL), seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/CPFL.

OBSERVAÇÕES

- Para o religamento dos disjuntores 1152-8 e 9 deverão ser tomadas as devidas precauções, por se tratar de disjuntores de fronteira e paralelo entre sistema de 440 kV e a usina de Barra Bonita. 1.
- Após fechamento do paralelo, informar o ONS que efetuará o controle de frequência




96/191

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das ARARAQUARA - 143

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA ARARAQUARA - F



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

	RESTABELECIMENTO DA SE ARARAQUARA – (SUBÁREA F1)	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	14352-20, 22, 25 26, 21, 23, 24, 27 28, 29, 30 e 49
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – TRs-1 ou 2 ou 4	
	FASE FLUENTE	
	Estando energizados um dos transformadores 440-138 kV, ligar o disjuntor.	14352-25 ou 26 o 22
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada , ligar os disjuntores ficando liberado um montante de carga de aproximadamente 150 MW para a CPFL, que deverá ser restabelecida em 2 (dois) patamares, um de 100 e um de 50 MW.	14352-20, 30, 27 29, 28, 21 e 49
	FASE COORDENADA	
	Estando energizado o segundo transformador 440-138 kV, ligar o disjuntor.	14352-25 ou 26 o 22
007	Estando normalizado o segundo transformador 440-138 kV, ligar o disjuntor	14352-24
COT	Recebendo tensão de São Carlos, ligar o disjuntor	14352-23
	Estando normalizado o terceiro transformador 440-138 kV, será liberada pelo ONS a tomada das cargas restantes da CPFL.	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para o religamento dos disjuntores 14352-30, 27, 29, 28, 21 e 49 (CPFL), seguir os procedimentos constantes no acordo operativo ISA CTEEP x CPFL .




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

SÃO CARLOS - 193

ÁREA ARARAQUARA - F



	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	19352-1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 11
	Ligar ou manter ligado o disjuntor de paralelo	19324-1
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO	
	FASE FLUENTE	
СОТ	Recebendo tensão de Araraquara, energizar a barra, ligando o disjuntor	19352-8
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Araraquara, não oscilante, ligar os disjuntores enviando tensão	19352-9, 11, 6, 5 e 1
	Recebendo tensão de Rio Claro- I, ligar o disjuntor em anel	19352- 10
	FASE COORDENADA	
СОТ	Recebendo tensão de Barra Bonita, ligar o disjuntor em anel	19352- 4
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	

1. Para o religamento do disjuntor 19352-4, deverão ser tomadas as devidas precauções por se tratar de fechamento de anel entre sistema de 440 kV e a usina de Barra Bonita ou usinas Barra Bonita e Bariri.

OBSERVAÇÕES

 Em caso de perturbação parcial, o religamento das linhas de interligação São Carlos/BLV (CPFL) deverá ser executado conforme procedimentos contidos no acordo operativo ISA CTEEP x CPFL.




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RIO CLARO I - 90

ÁREA ARARAQUARA - F



	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	9052-9, 11, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 e 8
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA BONITA	
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Barra Bonita, energizar a barra, ligando o disjuntor	9052-6
COT	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Barra Bonita, não oscilante, ligar o disjuntor	9052-5,9 e 11
	FASE COORDENADA	
СОТ	Recebendo tensão da SE São Carlos pelo C-2, fechar paralelo entre o sistema de 440 kV e a usina de Barra Bonita ou usinas Bariri e Barra Bonita	9052-8
	Enviar tensão para SE São Carlos pelo C-1.	9052-7
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder of	onforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	

- 1. Para o religamento dos disjuntores 9052-1, 2, 3, 4, 7 e 8 deverão ser tomadas as devidas precauções, por se tratar de disjuntores de fronteira.
- 2. Para religamento dos disjuntores 9052-7 ou 8 deverão ser tomadas as devidas precauções por se tratar de fechamento de paralelo entre o sistema de 440 kV e a usina de Barra Bonita ou usinas Bariri e Barra Bonita.
- 3. Após fechamento do paralelo, informar o ONS que efetuará o controle de frequência
- 4. As cargas desligadas pelo ERAC em Rio Claro 1, poderão retornar após concluído o paralelo das subáreas F1 e F2.
- 5. Informar à Elektro quando da possibilidade para tomada das cargas restantes em Rio Claro 1.



RESTANDISTANCIONAL Procedimentos de Recomposição das AREA CHAVANTES - G

CHAVANTES
JURUMIRIM
BOTUCATU
CAPÃO BONITO
ITAPETININGA-II
TIETÊ
ITAPEVA
ITARARÉ-II
ITARARÉ-I

ÁREA CHAVANTES - G

Fontes: USs Chavantes, Jurumirim e Piraju

Fronteiras: SE Salto Grande - disjuntores 552-5 e 6

SE Capão Bonito - disjuntores 6852-5 e 6 SE Botucatu - disjuntores 6052-7, 8 e 22

SE Chavantes - disjuntor 352-9

SEs interligadoras: Tietê, Itapetininga-II, Itapeva e Avaré Nova

Demais SEs envolvidas:

 ELEKTRO: Tatuí 01, Tatuí 02, Conchas, Angatuba, Itaporanga, Bom Sucesso, Buri, Apiaí, Guapiara, Laranjal Paulisa, Cesário Lange, Klabin, Pirelli, Alpargatas, Camargo Corrêa, Ferro Ligas, Ajinomoto Biolatina, Cimento Ribeirão Grandense, Cimento Portland Maringá, Guardian,

Santista Têxtil

CBA: ORI – Usina Ourinhos

ISA CTEEP: Itapetinga-I, Itararé-I, Itararé-II, Cerquilho.

• CPFL: Botucatu, São Manoel, Eucatex, Duratex, Zillo, usina Barra Grande,

Zanchetta

CLFSC: Ourinhos-I, Ourinhos-II, Bernardino de Campos, Avaré Nova, Itaí-II.


CSPE: Duratex



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomphaição des - 3

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA CHAVANTES - G



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

	RESTABELECIMENTO DA US CHAVANTES	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
	FASE FLUENTE	
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	352- 13, 12, 18, 14, 15, 16 e 17
COT	Estando energizados os TR-5 e TR-6 ligar os disjuntores, energizando a barra de 88 kV	352- 13 e 12
COI	Estando a barra energizada, fica liberado a tomada de carga de 30 MW para a CLFSC ligando os disjuntores	352-18, 14,15, 16 e 17
	Após autorização do ONS (FASE COORDENADA) liberar a tomada de cargas restantes para a CLFSC	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
Proceder conforme o item 4 desta instrução.		




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

JURUMIRIM - 1

ÁREA CHAVANTES - G



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶


	RESTABELECIMENTO DA US JURUMIRIM	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
	FASE FLUENTE	
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	152- 59, 60, 9 e 10
СОТ	Estando energizados os TRs 230-138 kV, ligar os disjuntores energizando a barra de 138 kV	152- 59 e 60
	Estando a barra 138 kV energizada ligar o disjuntor, liberando 23 MW a ser distribuído entre a Elektro e CLFSC, sendo 18 MW para a CLFSC em Itaí e 5 MW para a ELEKTRO.	152-9
	Recebendo tensão de Capão Bonito C-2, ligar o disjuntor	152-10
	Após autorização do ONS (FASE COORDENADA) liberar a tomada de cargas restantes para a CLFSC e ELEKTRO	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder confo	orme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	
	da recomposição as energizações dos circuitos de LTs e transformadores devem se minuto para possibilitar a recuperação da frequência e tensão.	r espaçadas de pe



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das - 60

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA CHAVANTES - G



6052- 5, 6, 19, 9, 10, 30, 7, 8, 29, 11, 13, 28, 17, 14, 12, 15 e 16
6052- 5 ou 6 ou 19
6052- 5 ou 6 ou 19
6052-9 e 10
6052-17, 15, 16, 14, 12 e 28
6052-11 e 13
6052-29
111666

Externo Operação IO/TO/04



Proceder conforme o item 4 desta instrução. IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Para o religamento do disjuntos 6053 al 7 como de la constante de Recomposição das no Acordo Operativo ISA CTEEP x CPFL:

OBSERVAÇÕES


- Havendo falta total de tensão na SE, os disjuntores 6052- 07 e 08 somente poderão ser religados tomando as devidas precauções, 1. por se tratar de disjuntores de fronteira.
- Devido os transformadores de 230/138kV (TR-1, 2 e 4) possuírem chave de seleção do sincronoscópio apenas no lado AT, os mesmos devem ter o fechamento de anel/paralelo em seus respectivos disjuntores de 230kV.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recamacios vidas - 68

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA CHAVANTES - G



Sentido de envio e recebimento de tensão ►

Disjuntor fronteira área

RESTABELECIMENTO DA SE CAPÃO BONITO			
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	6852- 17, 18, 23, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 33 e 34	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - BOTUCATU 230 kV		
	FASE FLUENTE		
	Estando energizados os TR's 230-138 kV, energizar a barra 138 kV, ligando os disjuntores	6852-17, 18 e 23	
СОТ	Recebendo tensão de Jurumirim C-1, ligar os disjuntores em anel	6852-4	
COI	Ligar o disjuntor, enviando tensão	6852-3	
	Estando a barra de 138 KV energizada, ligar os disjuntores, ficando liberado automaticamente 32 MW para a ELEKTRO	6852-16, 8, 9, 10 e 24	
FASE COORDENADA			
	Após autorização do ONS, ligar os disjuntores	6852-1 e 7	
СОТ	Recebendo tensão de Itapetininga II C-1, ligar o disjuntor em anel	6852-2	

Externo Operação IO/TO/04



Liberar a tomada das cargas restantes da FL Procedimentos de Recomposição das

	Demais Instalações de Transmissão (DIT)	
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - JURUMIRIM 138 kV	
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Jurumirim C-1, ligar o disjuntor	6852-4
СОТ	Estando a barra 138 kV energizada, ligar o disjuntor	6852-3
	Estando energizados os TR's 230-138 kV, ligar os disjuntores em anel	6852-17, 18 e 23
	Estando a barra de 138 KV energizada, ligar os disjuntores, ficando liberado automaticamente 32 MW para a ELEKTRO.	6852-16,8, 9, 10 24
	FASE COORDENADA	
	Após autorização do ONS ligar os disjuntores	6852-1 e 7
СОТ	Recebendo tensão de Itapetininga II, ligar o disjuntor	6852-2
	Liberar a tomada das cargas restantes da ELEKTRO	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	•
Proceder of	conforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	

- No caso de falta total de tensão, o envio de tensão para Itapeva deve ser feito, preferencialmente, pelo circuito 1.
 Se ao ligar o circuito 2 houver elevação da tensão para um valor acima de 145 kV, desligá-lo e aguardar melhores
- 2. Quando da recomposição as energizações dos circuitos de LTs e transformadores devem ser espaçadas de pelo menos 1 minuto para possibilitar a recuperação da frequência e tensão.

condições.

1.0




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ITAPETININGA - II - 164

ÁREA CHAVANTES - G




	RESTABELECIMENTO DA SE ITAPETININGA-II	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	16452-3,10, 11, 13, 12, 5, 9, 4, 6, 7, 8, 1 e 2
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – TIETÊ	
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Tietê, ligar o disjuntor	16452-9
СОТ	Estando a barra 138 kV energizada, ligar sequencialmente os disjuntores	16452-3, 10, 11, 8, 13, 12, 7, 6 e 4.
	Recebendo tensão de Capão Bonito, ligar o disjuntor em anel	16452-5
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – CAPÃO BONITO	
	FASE COORDENADA	
	Recebendo tensão de Capão Bonito, ligar o disjuntor	16452-5
СОТ	Estando a barra 138 kV energizada, ligar os disjuntores	16452-3, 10, 11, 4, 13, 12, 7, 6 e 8.
	Recebendo tensão de Tietê, ligar o disjuntor em anel	16452-9
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder co	onforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	
	recomposição as energizações dos circuitos de LTs e transformadores dever inuto para possibilitar a recuperação da frequência e tensão.	n ser espaçadas de pelo

1.0



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

> TIETÊ - 200 ÁREA CHAVANTES - G




Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

	RESTABELECIMENTO DA SE TIETÊ	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	20052-5, 2, 4, 1, 3, 8 e 9
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - BOTUCATU	<u>.</u>
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Botucatu, ligar os disjuntores	20052-2
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada, ligar os disjuntores	20052-5, 1 e 3
	Recebendo tensão de Itapetininga - II, ligar o disjuntor em anel	20052-4
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - ITAPETINIGA-	
	FASE COORDENADA	
	Recebendo tensão de Itapetininga-II, ligar os disjuntores	20052-4
СОТ	Estando a barra energizada, ligar os disjuntores	20052-5, 3 e 1
	Recebendo tensão de Botucatu, ligar o disjuntor em anel	20052-2
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	·
- Proceder co	nforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	
	recomposição as energizações dos circuitos de LTs e transformadores d nuto para possibilitar a recuperação da frequência e tensão.	evem ser espaçadas de pelo



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

> ITAPEVA - 70 ÁREA CHAVANTES - G



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	7052-25, 26, 2 13, 12, 10, 11, 8, e
	Ligar ou manter ligados os disjuntores	7052-35, 36 e 37
	ÚNICA OPÇÃO - CAPÃO BONITO	
	FASE FLUENTE	
СОТ	Recebendo tensão de Capão bonito, ligar os disjuntores	7052-10 e/ou 11
	Estando a barra de 138 kV energizada, ligar sequencialmente os disjuntores	7052-12, 13, 2 26, 27, 8, 9,
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	•
Proceder of	conforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ITARARÉ - II - 300

ÁREA CHAVANTES - G



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶


	RESTABELECIMENTO DA SE ITARARÉ	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	30052-13,15,17, 14,16, 7 e 8
	ÚNICA OPÇÃO - ITAPEVA	
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Itapeva, ligar os disjuntores	30052-7 e/ou 8
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada, ligar os disjuntores	30052-13,15, 17,14 e 16
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	<u>.</u>
- Proceder co	nforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	
• ,	io entre o sistema Sul/Sudeste através da subestação Itararé (ISA CT será efetuada na fase coordenada conforme IO.OI.SE.ITR-II.	EEP) com a subestação Itararé



Demais Instalações de Transmissão (DIT)

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomprasição éclas - 77

ÁREA CHAVANTES - G



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

RESTABELECIMENTO DA SE ITARARÉ-I		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
Desligar ou manter desligados os disjuntores	7752-1, 5, 7 e 9	
Ligar ou manter ligados os disjuntores	7752-2, 3, 4, 6 e 8	
ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA DE 138KV		
FASE FLUENTE		
Estando a barra de 69kV da SE ITR-I energizada, ligar os disjuntores	7752-1, 7 e 9	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
	FALTA TOTAL DE TENSÃO Desligar ou manter desligados os disjuntores Ligar ou manter ligados os disjuntores ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – BARRA DE 138KV FASE FLUENTE Estando a barra de 69kV da SE ITR-I energizada, ligar os disjuntores	

- Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para o religamento do disjuntor 7752-7 e 9 seguir os procedimentos do Acordo Operativo ISA CTEEP/Elektro.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA RIBEIRÃO PRETO - H

RIBEIRÃO PRETO
PORTO FERREIRA
LIMOEIRO (Usina)
EUCLIDES DA CUNHA (Usina)
CACONDE (Usina)

ÁREA RIBEIRÃO PRETO - H

Fontes: TR-1 e TR-2 440-138 kV de Ribeirão Preto

USs. Limoeiro, Euclides da Cunha e Caconde

Fronteiras: SE Porto Ferreira - disjuntores 8552-1 e 2

SE Rio Claro-I - disjuntores 9052-1 e 2

SE Euclides da Cunha - disjuntores 952-7 e 8

Subárea H1

Fontes: TR-1 e TR-2 440/138 kV de Ribeirão Preto

Fronteiras: SE Ribeirão Preto - disjuntores 19952-26

SE Porto Ferreira - disjuntores 8552-1, 2, 5 e 6

Rio Claro-I - disjuntores 9052-1 e 2

Demais SEs envolvidas:

• CPFL: Leão XIII, Morro do Cipó, Ribeirão Preto, Ipanepa, Vila Albertina,

Ipiranga, Iguapé, Humaitá, Serrana, Bonfim Paulista, Sertãozinho, Viradouro, Pitangueiras, usina Pitangueiras, Pontal, Barrinha, São Martinho, Pradópolis, usina MB, Viralcool, usina Sta. Elisa, usina Sto. Antônio, Patriarca, Metropolitana, Petrobrás, Rib. NO, usina da

Pedra.

ELEKTRO: Santa Rita do Passa Quatro, Tambaú, Petrobrás, Pirassununga 01,

Leme, Araras 01, Araras 02, Cresciumal e Nestlé



PIE-RP – usina Stat Lídia cedimentos de Recomposição das ONS:

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

Fontes: USs Limoeiro, Euclides da Cunha e Caconde

Fronteiras: SE Ribeirão Preto - disjuntores 19952-26

SE Porto Ferreira - disjuntores 8552-5 e 6

SE Euclides da Cunha - disjuntores 952-7 e 8

Demais SEs envolvidas:

ISA CTEEP: Mococa, Casa Branca, Ferrari

ELEKTRO: Santa Cruz das Palmeiras e Pirassununga 02

CPFL: Itaipava, São Simão, Cravinhos, Cajuru, São José do Rio Pardo,


Mercocítrico, Artivinco



IO/TO/04 - Procedimentos de Recibilitação Plasto - 199

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA RIBEIRÃO PRETO - H SUBÁREA H-1



RESTABELECIMENTO DA SE RIBEIRÃO PRETO		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
FASE FLUENTE		
сот	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	19952-11,15, 17, 20, 16, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 26, 28 e 37

de tensão ▶



	Ligar ou manter ligados os disjuntores.	ção das P 19924-1, 2, 3 e 4
	Ligar ou manter ligados os disjuntores. Demais Instalações de Transmissão (DIT) Estando energizado o primeiro transformador TR-1 ou TR-2 ou TR-3 ou TR-5 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 100,01 MW de carga na subárea Ribeirão Preto – H-1. A distribuição das cargas entre as subestações está dividida da seguinte maneira:	19952-11 ou 15 ou17 ou 20
	 61 MW para a CPFL através da LT 138 kV Morro do Cipó / Ribeirão Preto; 	
	 39 MW para a CPFL através da LT 138 kV Iguapé / Ribeirão Preto; 	
	 0,1 MW para a o serviço auxiliar através do TR-4 138-13,8 kV. 	
	Nota:	
СОТ	O montante de até 100 MW de carga será distribuído pela CPFL e disponibilizado a partir da Subestação de Ribeirão Preto. Estando energizado o primeiro transformador TR-1 ou TR-2 ou TR-3 ou TR-5	
	400-138 kV pelo lado AT, ligar os disjuntores.	
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar os disjuntores.	19952-16, 21, 22, 23 e 24
	Estando energizado o segundo transformador TR-1 ou TR-2 ou TR-3 ou TR-5 MVA pelo lado AT com tape na posição -1 , ligar o disjuntor, disponibilizando 30 l Ribeirão Preto – H-1. A distribuição das cargas entre as subestações está maneira:	MW na Área subárea
	 19,2 MW para a CPFL através da LT 138 kV Morro do Cipó / Ribeirão Preto; 	
	 9,8 MW para a CPFL através da LT 138 kV Iguapé / Ribeirão Preto; 	
	FASE COORDENADA	
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.	19952-26
ONS / COT	Após o término da recomposição fluente do corredor de Água Vermelha realizar o fechamento do paralelo entre a subárea Ribeirão Preto – H-1 e Ribeirão Preto H-2 com o Corredor de Água Vermelha através da LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão, LT 138 kV São Simão / Itaipava e LT 138 kV Euclides da Cunha / Itaipava C-2 com o ângulo de fechamento do disjuntor 19952-26 (menor ou igual) ≤ a 28º para evitar potênica acelerante acima de 50% nas unidades geradoras da UHE Euclides da Cunha.	
	Obs. : Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.	19952-12 ou 13
	Coordenar o restabelecimento do restante da carga da Área Ribeirão Preto – H depois de atendidas as seguintes condições:	
ONS / COT	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-1 ou C-2, fechando o anel na SE Bauru, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; Energização do segundo circuito da LT 440 kV Bauru / Oeste o anel na SE Oeste; Energização da LT 440 kV Jandira / Embu Guaçu, LT 440 kV Gerdau / Ingrigação da LT 440 kV Jandira / Ingrigação da LT 440	
	Jandira e LT 440 kV Cabreúva / Jandira fechando o anel na SE Cabreúva; 7. Energização do terceiro circuito da LT 345 kV Tijuco Preto / Leste 8. Energização da LT 440 kV Taquaruçu / Marechal Rondon, fechando o anel na SE Taquaruçu, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Porto Primavera;	



	9. Energização da LT 440 kV Ágya Vermelha, / Araraguara, fechando o anel na SE Araraguara, entre os corredores de Recomposição Água D emaisha stalações raje Transmissão (DIT)	ção das
СОТ	 Energização da LT 440 kV Araraquara / Piracicaba Transmissora e LT 440 kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste , fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; Sincronizadas 10 unidades geradoras na UHE Ilha Solteira. Sincronizadas 3 unidades geradoras nas UHE Euclides da Cunha, 1 unidade geradora sincronizadas nas UHE's Caconde e Limoeiro. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 21,9 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 	
	 21,9 MW para Elektro através da LT 138 kV Ribeirão Preto / Porto Ferreira C-1 ou C-2; 	
	Recebendo tensão de retorno da SE Porto Ferreira, ligar o disjuntor.	19952-13 ou 12
	Depois de atendidos os procedimentos operativos anteriores, estando a tensão na tomada das cargas adicionais pela CPFL restabelecendo 52,6 MW a partir da através da LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão, LT 138 kV São Simão / Ita Euclides da Cunha / Itaipava C-2.	a SE Ribeirão Preto,
	Ligar o disjuntor restabelecendo 3 MW da UTE Pedra.	19952-28
	FALTA DADOIAL DE TENOÃO	

FALTA PARCIAL DE TENSÃO

- Para LTs de propriedade da ISA CTEEP Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para LTs de propriedade da CPFL Proceder conforme Acordo Operativo ISA CTEEP-CPFL vigente.

OBSERVAÇÕES

- Tratando-se de ilhamento das usinas Caconde, Euclides da Cunha e Limoeiro, o disjuntor 19952-26, deve ser ligado 1. com as devidas precauções, por se tratar de paralelo entre as usinas Caconde, Euclides da Cunha e Limoeiro e o sistema de 440 kV.
- 2. Após fechamento do paralelo, informar o ONS que efetuará o controle de frequência.

1.0

Os religamentos das linhas de interligação IGU/RPR (CPFL) e MDC/RPR (CPFL) deverão ser executados conforme procedimentos constantes no Acordo Operativo entre a ISA CTEEP e a CPFL.



Disjuntor Ilhamento

IO/TO/04 - Procedimentos de Reportinos de Re Demais Instalações de Transmissão (DIT) ÁREA RIBEIRÃO PRETO - H SUBÁREA H-1 138 KV C-1 ÁREA SÃO ARARAQUARA - F CARLOS 7 13,8 kV C-2-33 MVA TR-2 **BALDIN** 13 13,8 kV ÁREA ARARAQUARA - F **ARARAS** 14 C-1 RIBEIRÃO PRETO SÃO LUIZ 15 C-2 **FERRARI** Disjuntor fronteira Sub - área Sentido de envio e recebimento

Disjuntor fronteira área

de tensão ▶

	RESTABELECIMENTO DA SE PORTO FERREIRA	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	8552-7, 13, 1, 2, 3 4, 5, 6, 14 e 15
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – RIBEIRÃO PRETO	
	FASE COORDENADA	
СОТ	Após o ONS coordenar o fechamento das subáreas Ribeirão Preto H-1 e R atendida as condições para a energização da LT 138 kV Ribeirão Preto / Porto inicia-se a fase fluente da SE Porto Ferreira.	
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Ribeirão Preto (menor ou igual) ≤ a 145 kV, energizar a barra, ligando o disjuntor.	8552-14 ou 15
СОТ	Estando a barra energizada com alimentação de Ribeirão Preto, ligar o TR-1 ou TR-2 138-13,8 kV restabelecendo 33,4 MW de carga da Elektro através dos alimentadores de 13,8 kV.	8552-7 ou 13
	Ligar o disjuntor enviando tensão de retorno para a SE Ribeirão Preto.	8552-15 ou 14
	FASE COORDENADA	
СОТ	Após a recomposição dos 33,4 MW de carga através do TR-1 ou TR-2 138-13,8 kV da SE Porto Ferreira realizar o fechamento da LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 k Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / Ferrari com o ângulo de fechamento dos disjuntores 8552-5 ou 6 (menor ou igual) ≤ a15,9 ° para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz e LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari, superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	8552-5 ou 6
	Ligar o disjuntor enviando tensão para SE Ferrari ou SE São Luiz, com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV.	8552-6 ou 5
18294	Instrução 1.0 Rodrigo MazapaRopabaz/19 23/03/2020	116 de 194 116



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das


	Demais Instalações de Transmissão (DIT) Após o fechamento da LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz e LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / Ferrari na SE Porto Ferreira realizar o fechamento da LT 138 kV São Carlos / Porto Ferreira C-1 ou C-2 com o ângulo de fechamento dos disjuntores 8552-1 ou 2 (menor ou igual) ≤ a 7,1 º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 KV São Carlos / Porto Ferreira C-1 e C-2, superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	8552-1 ou 2
COT	Ligar o disjuntor com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV.	8552-2 ou 1
	Após o fechamento da LT 138 kV São Carlos / Porto Ferreira C-1 C-2 na SE Porto Ferreira realizar o fechamento da LT 138 kV Porto Ferreira / Araras ou LT 138 kV Porto Ferreira / Baldin com o ângulo de fechamento dos disjuntores 8552-1 ou 2 (menor ou igual) ≤ a 8,2 º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Porto Ferreira / Araras ou LT 138 kV Porto Ferreira / Baldin, superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	8552-3 ou 4
	Ligar o disjuntor com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV.	8552-4 ou 3
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder o	conforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	

1.0



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das 10 Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA RIBEIRÃO PRETO - H SUBÁREA H-2



Sentido de envio e recebimento de tensão 🕨

RESTABELECIMENTO DA USINA LIMOEIRO e SE LIMOEIRO			
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
227	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1052-7, 3, 4, 5 e 6	
COT	Ligar ou manter ligado o disjuntor.	1024-1	
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	1052- 1 e 2	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – EUCLIDES DA CUNHA		
	FASE FLUENTE		
007	Recebendo tensão da SE Euclides da Cunha, ligar o disjuntor, energizando a barra 138 kV. Informar o COG da AES TIETÊ a energização do barramento de 138 kV.	1052-6 ou 5	
СОТ	Estando a barra 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV , ligar o disjuntor, restabelecendo 0,1 MW de carga da seguinte maneira: - 0,1 MW através do TR-3 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	1052-7	
AES TIETÊ	Sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV e fechar o paralelo com a barra de 138 kV, ligando o disjuntor. Informar o COT a sincronização da 1ª UG e o fechamento do paralelo.	1052- 1 ou 2	
СОТ	Após a sincronização da 1ª UG da UHE Limoeiro, energizar a LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha C-2 ou C-1 enviando tensão para SE Euclides da Cunha.	1052-5 ou 6	
	Após a energização dos dois circuitos da LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha, energizar a LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari, ligando o disjuntor restabelecendo 19,9 MW de carga dividida da seguinte maneira:	1052-3 ou 4	



	•	
	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposionosionos de Recomposionos de Recompositos de Recompositor de Reco	ção das
сот	Porto Ferreira / Ferrari; - 12,8 MW para a CPFL através da LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari.	
	Energizar a LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari ou LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz, ligando o disjuntor.	
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – CACONDE	
	FASE FLUENTE	
AES TIETÊ	O COG da AES TIETÊ informa o COT que não foi possível sincronizar UGs n Cunha.	a UHE Euclides da
СОТ	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV da SE Euclides da Cunha, ligar o disjuntor energizando a barra de 138 kV. Informar o COG da AES TIETÊ a energização do barramento de 138 kV com tensão da SE Euclides da Cunha.	1052-6 ou 5
AES TIETÊ	Após a energização do barramento de 138 kV, sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV e energizar a barra 138 kV, ligando o disjuntor. Informar o COT o fechamento de paralelo e a sincronização da 1ª UG.	1052-1 ou 2
	Enviar tensão de retorno para a SE Euclides da Cunha, após a sincronização da 1ª UG da UHE Limoeiro.	1052-5 ou 6
сот	Estando a barra 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, restabelecendo 0,1 MW de carga da seguinte maneira: — 0,1 MW através do TR-3 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	1052-7
AES TIETÊ	Informar o COT a sincronização da 3ª UG da UHE Euclides da Cunha.	
	 Após a sincronização da 3ª UG da UHE Euclides da Cunha, energizar a LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari, ligando o disjuntor restabelecendo 19,9 MW de carga dividida da seguinte maneira: 7,1 MW para a Elektro através da LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 	1052-3 ou 4
СОТ	 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari; 12,8 MW para a CPFL através da LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari. 	
	Energizar a LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari ou LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz, ligando o disjuntor.	1052-4 ou 3
	TERCEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - LIMOEIRO	
	FASE FLUENTE	
AES TIETÊ	O COG da AES TIETÊ informa o COT que não foi possível sincronizar UGs na UHE Euclides da Cunha. Sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV e energizar a	1052- 1 ou 2
	barra 138 kV, ligando o disjuntor. Informar o COT a energização do barramento de 138 kV.	
	Estando a barra 138 kV energizadacom tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, restabelecendo 0,1 MW de carga da seguinte maneira: — 0,1 MW através do TR-3 138-13,8 kV para o serviço auxiliar.	1052-7
СОТ	Energizar a LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha C-2 ou C-1 enviando tensão para SE Euclides da Cunha.	1052-5 ou 6
	Recebendo tensão da SE Euclides da Cunha, verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor, fechando em anel.	1052-6 ou 5



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das


Demais Instalações de Transmissão (DIT)	
Após a energização dos dois circuitos da LT 138 kV Limoeiro / Euclides da Cunha, energizar a LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / Ferrari, ligando o disjuntor restabelecendo 19,9 MW de carga dividida da seguinte maneira:	
 7,1 MW para a Elektro através da LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari; 	1052-3 ou 4
 12,8 MW para a CPFL através da LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz ou LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari. 	
Energizar a LT 138 kV Ferrari / Limoeiro, LT 138 KV Porto Ferreira / Ferrari ou LT 138 kV São Luiz / Limoeiro, LT 138 kV Porto Ferreira / São Luiz, ligando o disjuntor.	1052-4 ou 3
FASE COORDENADA	
COT A subestação não possui manobras para ser realizada na fase coordenada.	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
COT - Proceder conforme o item 4 desta instrução.	
OBSERVAÇÕES	
O controle de freguência da subárea H2 deve ser feito na usina Euclides da Cunha.	

1.0



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT) EUCLIDES DA CUNHA - 9

> ÁREA RIBEIRÃO PRETO - H SUBÁREA H-2



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶ □ Disjuntor	fronteira área Disjuntor Ilhamento
--	------------------------------------

RESTABELECIMENTO DA USINA EUCLIDES DA CUNHA e SE EUCLIDES DA CUNHA			
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	952- 7, 8, 5, 6, 9, 10, 11 e 19	
	Ligar ou manter ligado o disjuntor.	924-1	
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	952-1, 2, 3 e 4	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – EUCLIDES DA CUNHA		
	FASE FLUENTE		
AES TIETÊ	Sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV e energizar a barra 138 kV, ligando o disjuntor. Informar o COT a energização do barramento de 138 kV com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV.	952-1 e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4	
СОТ	Energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Mococa IV C-1, restabelecendo 16,2 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: - 16,2 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Mococa IV C-1.	952-11	
AES TIETÊ	Informar ao COT a sincronização da terceira unidade geradora com tensão de geração ajustada em 13,8 kV .	952-1e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4	



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

10/10/04 Troccamentos de Recomposição das			
	Demais Instalações de Transmissão (DIT) Após a sincronização da terceira unidade geradora, energizar a LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha C-1 ou C-2, ligando o disjuntor.	952-5 ou 6	
	Recebendo tensão da SE Limoeiro, verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor, fechando em anel.	952-6 ou 5	
	Após a sincronização da terceira unidade geradora e a energização dos dois circuitos da LT 138 kV Limoeiro / Euclides da Cunha, energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1 restabelecendo 35,6 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: - 35,6 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1.	952-10 ou 9	
СОТ	Recebendo tensão da SE Caconde, verificar as condições de sincronismo e ligar o disjuntor, fechando em anel.	952-9 ou 10	
	Após a energização dos dois circuitos da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde e da LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha, energizar a LT 138 kV Euclides da Cunha / Itaipava C-2, LT 138 kV São Simão / Itaipava e LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão, restabelecendo 31,3 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: - 31,3 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Euclides da Cunha / Itaipava C-2, LT 138 kV São Simão / Itaipava e LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão.	952-19	
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - CACONDE		
	FASE FLUENTE		
AES TIETÊ	O COG da AES TIETÊ informa o COT que não foi possível sincronizar UGs Cunha.	na UHE Euclides da	
	Recebendo tensão da SE Caconde com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV. Informar a AES TIETÊ o recebimento de tensão da SE Caconde.	952-9 ou 10	
	Energizar a LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha C-1 ou C-2, ligando o disjuntor.	952-5 ou 6	
COT	Recebendo tensão de Limoeiro, verificar condições de sincronismo e ligar o disjuntor, fechando em anel.	952-6 ou 5	
СОТ	Após a energização dos dois circuitos da LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha, energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1, restabelecendo 11,6 MW de carga da CPFL da seguinte maneira:		
	 11,6 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1 totalizando 35,6 MW de carga da CPFL. 	952-10 ou 9	
	Nota: Após a energização dos dois circuitos da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde e da LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha o COT informa o a energização dos quatros circuitos das LTs ao COG da AES TIETÊ.		
AES TIETÊ	Após o COT informar a energização das LTs, sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV na UHE Euclides da Cunha, ligando o disjuntor fechando o paralelo com a barra de 138 kV.Informar o COT a sincronização da unidade geradora. Informar a sincronização da 2ª UG na UHE Euclides da Cunha ao COT. Tensão	952-1 e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4	
	de geração ajustada em 13,8 kV.		
сот	Após receber a informação da sincronização 2ª UG do COG da AES TIETÊ, energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Mococa IV C-1, restabelecendo 16,2 MW de carga da CPFL da seguinte maneira:	952-11	
	 16,2 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Mococa IV C-1. 		



	Operação IO/TO/04	CTEEP
AES TIETÊ	Informar a sincronização da 3ª 似乎可以是一中的总统的是图像是它不同的多。de geração ajustada em 13.8 kV Demais Instalações de Transmissão (DIT)	දු<u>ම්</u>52_{රැකුල}/ou 2 e/ou 3 e/ou 4
СОТ	Após a sincronização da 3º UG na UHE Euclides da Cunha, energizar a LT 138 kV Euclides da Cunha / Itaipava C-2, LT 138 kV São Simão / Itaipava e LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão, restabelecendo 31,3 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: - 31,3 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Euclides da Cunha / Itaipava C-2, LT 138 kV São Simão / Itaipava e LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão.	952-19
	TERCEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - LIMOEIRO	
	FASE FLUENTE	
AES TIETÊ	O COG da AES TIETÊ informa o COT que não foi possível sincronizar UGs Cunha.	na UHE Euclides da
	Recebendo tensão da SE Limoeiro com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV. Informar a AES TIETÊ o recebimento de tensão da SE Limoeiro.	952-6 ou 5
сот	 Energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1, ligando o disjuntor restabelecendo 12 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: 12 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1. Obs.: O restabelecimento de 23,6 MW totalizando 35,6 MW de carga da CPFL ao longo da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1 está condicionado à sincronização da 1ª UG na UHE Caconde. 	952-10 ou 9
	Energizar a LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha C-1 ou C-2, ligando o disjuntor.	952-5 ou 6
	Após a energização dos dois circuitos da LT 138 KV Limoeiro / Euclides da Cunha, recebendo tensão da SE Caconde, verificar condições de sincronismo e ligar o disjuntor fechando em anel.	952-9 ou 10
AES TIETÊ	Após o COT informar a energização das LTs, sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV na UHE Euclides da Cunha, ligando o disjuntor fechando o paralelo com a barra de 138 kV.Informar o COT a sincronização da unidade geradora. Informar a sincronização da 2ª UG na UHE Euclides da Cunha ao COT. Tensão	952-1 e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4
	de geração ajustada em 13,8 kV.	
СОТ	Após receber a informação da sincronização 2ª UG do COG da AES TIETÊ, energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Mococa IV C-1, restabelecendo 16,2 MW de carga da CPFL da seguinte maneira:	952-11
	 16,2 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Mococa IV C-1. 	
AES TIETÊ	Informar a sincronização da 3ª UG na UHE Euclides da Cunha ao COT. Tensão de geração ajustada em 13,8 kV .	952-1 e/ou 2 e/ou 3 e/ou 4
сот	Após a sincronização da 3ª UG na UHE Euclides da Cunha, energizar a LT 138 kV Euclides da Cunha / Itaipava C-2, LT 138 kV São Simão / Itaipava e LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão, restabelecendo 31,3 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: — 31,3 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Euclides da Cunha / Itaipava C-2, LT 138 kV São Simão / Itaipava e LT 138 kV Ribeirão Preto / São Simão.	952-19
FASE COORDENADA		
AES TIETÊ	Após o fechamento das subáreas Ribeirão Preto H-1 e Ribeirão Preto H-2 através do disjuntor 19952-26 na SE Ribeirão Preto e o restabelecimento de 21,9 MW da Elektro através da LT 138 kV Ribeirão Preto / Porto Ferreira C-1 ou C-2, realizar o fechamento da LT 138 kV Euclides da Cunha / São João da Boa Vista II ou LT 138 kV Euclides da Cunha / São João com o ângulo de fechamento dos disjuntores 952-7 ou 8 (menor ou igual) ≤ a 15,6 º para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Euclides da Cunha / Mococa-IV C-1, superior ao limite nominal da LT.	952-7 ou 8



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

- Para LTs de propriedade da ISA CTEEP Proceder conforme o item 4 desta instrução.
- Para LTs de propriedade da CPFL Proceder conforme Acordo Operativo ISA CTEEP-CPFL vigente.

OBSERVAÇÕES

- O controle de frequência da subárea H2 deve ser feito na usina Euclides da Cunha. 1.
- 2. Se ocorrer falta total de tensão ou atuação dos relés de ilhamento, os disjuntores 952-7 e 8 deverão ser ligados tomando-se as devidas precauções, por se tratarem de disjuntores de fronteira.




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

CACONDE - 8

ÁREA RIBEIRÃO PRETO - H SUBÁREA H-2



Sentido de envio e recebimento de tensão ►

RESTABELECIMENTO DA USINA CACONDE e SE CACONDE			
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
007	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	852-5, 7, 3 e 4	
COT	Ligar ou manter ligado o disjuntor.	824-1	
AES TIETÊ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	852-1 e 2	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - EUCLIDES DA CUNHA		
	FASE FLUENTE		
	Recebendo tensão da SE Euclides da Cunha com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV. Informar a AES TIETÊ o recebimento de tensão da SE Euclides da Cunha.	852-3 ou 4	
СОТ	Estando a barra 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, restabelecendo 7,8 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: — 7,8 MW da CPFL através do TR-3 138-11,5 kV.	852-5 e 7	
AES TIETÊ	Sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV e fechar o paralelo com a barra de 138 kV, ligando o disjuntor. Informar o COT a sincronização da 1ª UG e o fechamento do paralelo.	852-1 ou 2	
СОТ	Após a sincronização da primeira unidade geradora , energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-1 ou C-2, ligando o disjuntor.	852-4 ou 3	



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - CACONDE Demais instalações de Transmissão (DIT)	5
	FASE FLUENTE	
AES TIETÊ	O COG da AES TIETÊ informa o COT que não foi possível sincronizar UGs na UHE Euclides da Cunha. Sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV e energizar a barra 138 kV, ligando o disjuntor. Informar o COT a energização do barramento de 138 kV.	852-1 ou 2
сот	Estando a barra 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, restabelecendo 7,8 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: — 7,8 MW da CPFL através do TR-3 138-11,5 kV.	852-5 e 7
	 Energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-1 ou C-2, ligando o disjuntor, restabelecendo 24 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: 24 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-1 ou C-2. Obs.: O restabelecimento de 11,6 MW totalizando 35,6 MW de carga da CPFL ao longo da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1 está condicionado à sincronização da 1ª UG na UHE Limoeiro. 	852-4 ou 3
	Recebendo tensão da SE Euclides da Cunha, verificar condições de sincronismo e ligar o disjuntor, fechando em anel.	852-3 ou 4
	TERCEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - LIMOEIRO	
	FASE FLUENTE	
AES TIETÊ O COG da AES TIETÊ informa o COT que não foi possível sincronizar UGs na UHE Euclides Cunha.		na UHE Euclides o
СОТ	Recebendo tensão da SE Euclides da Cunha com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV. Informar a AES TIETÊ o recebimento de tensão da SE Euclides da Cunha.	852-3 ou 4
AES TIETÊ	Sincronizar a 1ª UG com tensão de geração ajustada em 13,8 kV e fechar o paralelo com a barra de 138 kV, ligando o disjuntor. Informar o COT a sincronização da 1ª UG e o fechamento do paralelo.	852-1 ou 2
СОТ	Após a sincronização da primeira unidade geradora, estando a barra 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar o disjuntor, restabelecendo 7,8 MW de carga da CPFL da seguinte maneira: — 7,8 MW da CPFL através do TR-3 138-11,5 kV.	852-5 e 7
	Após a sincronização da primeira unidade geradora , energizar a LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-1 ou C-2, restabelecendo 23,6 MW de carga da CPFL da seguinte maneira:	
	 23,6 MW de carga da CPFL através da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1. 	852-4 ou 3
	Obs.: O restabelecimento de 23,6 MW totalizando 35,6 MW de carga da CPFL ao longo da LT 138 KV Euclides da Cunha / Caconde C-2 ou C-1 está condicionado à sincronização da 1ª UG na UHE Caconde .	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
roceder conform	ne o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA SANTA BÁRBARA D'OESTE - I

SANTA BÁRBARA D'OESTE

ÁREA SANTA BÁRBARA D'OESTE - I

Fontes:

TR's 1 e 2 - 315 MVA 440-138 kV de Santa Bárbara D' Oeste

TR's 3 e 5 – 300 MVA 440-138kV de Santa Bárbara D' Oeste

Fronteiras:

SE Saltinho (CPFL) - bay Santa Bárbara D'Oeste

SE Piracicaba (CPFL) - bay Saltinho

SE Botucatu (CPFL) - bay Piracicaba

SE Araraquara (CPFL) - bay Piracicaba

Chave seccionadora 69 kV entre as SEs Brotas e Ferraz Sales

SE Trevo 69 kV (CPFL) - bay Us. Americana

SE Tanquinho (CPFL) - bay Carioba C-1

SE Carioba (CPFL) - bay Tanquinho C-2

SE Nova Aparecida (CPFL) - bays Sta. Bárbara C-1 e C-2

SE Nova Aparecida (CPFL) - bays Carioba C-1 e C-2

SE Limeira - I - disjuntores 9152-5 e 6

SE Mogi-Mirim - II - disjuntores 18752-5 e 6



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

SEs pertencentes à area.


- ELEKTRO: Limeira-03, Limeira-04, Limeira-05, Suzano Ripasa, Ajinomoto, TRW Automotive, Arvin Meritor, Papirus, Teka, Mogi Mirim I, Artur Nogueira e Amital.

- CPFL:

Doosan Dabo, White Martins, Goodyear, Cosmópolis, Us.Ester, Ficap, Polyenka, Tavex Brasil, Orsa, Orquídea, Fazenda Velha, Ober, Tec. Sta. Júlia, Cillos, Nova Veneza, Campo Verde, Unitika, S. Bárbara D'Oeste, Us. Americana, Santa Cecília, Pirmirim, Unileste, Tec. Santa Júlia, Klabin, Jardim, Toyobo, Ipe, Sumaré, Eletrometal, Pirelli2, Americana, Nova Odessa, Esmeralda, Canatiba Matriz, 3M, Fibracel, Texfibra, Nilit, Vicunha Rayon, Carioba, Canatiba Tupis, Fazenda Velha, Unitika, Amanco, Honda e KS Pistões.



Demais Instalações de Transmissão (DIT)



3B

4B



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi RESTABELECIMENTO DA SE SANTA BARBARA D'OESTE Demais instalações de Transmissão (DIT)	ção das
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	18552-10, 15, 17, 40, 16, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 e
	Ligar ou manter ligados os disjuntores.	18524-1, 2, 3 e 4
	FASE FLUENTE	
COT	Estando energizado o primeiro transformador TR-1 ou TR-2 de 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição 10 ou TR-3 de 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -1 ou TR-5 de 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -2 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 100,01 MW de carga na Área Santa Barbara D' Oeste — I. A distribuição das cargas entre as subestações está dividida da seguinte maneira: — 94,6 MW para a CPFL através da LT 138 kV Nova Aparecida / Santa Barbara D' Oeste C-1 ou C-2; — 5,4 MW para a CPFL através da LT 138 kV Carioba / Santa Barbara D' Oeste C-3 ou C-4; — 0,1 MW para a o serviço auxiliar através do TR-4 138-13,8 kV. Estando a barra energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar os disjuntores. Estando energizado o segundo transformador TR-1 ou TR-2 de 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -1 ou TR-5 de 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -1 ou TR-5 de 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -2 pelo lado AT, ligar o disjuntor, disponibilizando 80 MW carga, na Área Santa Barbara D' Oeste — I. A distribuição das cargas entre as subestações está dividida da seguinte maneira: — 80 MW para a CPFL através do segundo circuito da LT 138 kV Nova Aparecida / Santa Barbara D' Oeste C-1 ou C-2;	18552-10 ou 15 ou 17 ou 40 18552-16, 23 ou 22, 25 ou 24 18552-10 ou 15 ou 17 ou 40
	Estando a barra energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar os disjuntores.	18552-24 ou 25
	Energizado o segundo transformador , ligar os disjuntores. A CPFL deve aguardar a autorização do ONS para retomar o restante de carga na área.	18552-22 ou 23, 21 e 20 e 26
	FASE COORDENADA	
СОТ	 Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; 4. Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 5. Energização da LT 440 kV Araraquara / Piracicaba Transmissora e 	
	LT 440 kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste, fechar a LT em anel na SE Santa Barbara D' Oeste.	



	Atendidas todas as condições supramencionadas com tensão (menor ou igual) ବ୍ୟୁଷ୍ଟ ମହ୍ୟୁ ନିୟୁ ନିୟୁ ନିୟୁ ନିୟୁ ନିୟୁ ନିୟୁ ନିୟୁ ନି	ção das *18552-13 ou 14	
		Após, a energização do segundo circuito da LT 138 KV Santa Bárbara D' Oeste / Mogi Mirim – II C-1 ou C-2 restabelecer 50,2 MW de carga da Elektro através da LT.	18552-14 ou 13
	COT	Enviar tensão para a SE Limeira – I, ligando o disjuntor restabelecendo 18,6 MW de carga da Elektro ao longo da LT 138 kV Santa Barbara D' Oeste / Limeira – I C-1 ou C-2.	18552-11 ou 12
		Energizar o segundo circuito da LT 138 kV Santa Barbara D' Oeste / Limeira – I C-1 ou C-2.	18552-12 ou 11
		Estando a barra 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, após autorização do ONS, ligar os disjuntores. A CPFL deve aguardar a autorização do ONS para retormar a carga distribuída nas LTs.	18552-18, 19, 27 e 44
		FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
-	- Proceder conforme o item 4 desta instrução.		
	OBSERVAÇÕES		
1.	Em caso de perturbação parcial, o religamento das linhas deverá ser executado conforme procedimento constante no Acordo Operativo ISA CTEEP-CPFL.		



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA EMBU GUAÇU - J

EMBU-GUAÇU PERUÍBE REGISTRO

ÁREA EMBU GUAÇU - J

Fontes: TRs 1, 2 e 9 440-138kV de Embu Guaçu

Fronteiras:

SE Capão Bonito - disjuntores 6852-5 e 6

SEs pertencentes à área:

- Elektro: Itanhaém 01, Itanhaém 02, Juquiá, Cananéia, Cajati, Pariquera Açu, Iguape, Serrana, Cimpor, Miracatu e Pedro de Toledo

- ISA CTEEP: Embu-Guaçu, Registro, Peruíbe e Mongaguá


- Eletropaulo: Cotia, Baviera, Cimpal, Régis, Itapecerica da Serra, Juquitiba e Parelheiros



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição com lo 145

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA EMBU GUAÇU - J



RESTABELECIMENTO DA SE EMBU-GUAÇU	
FALTA TOTAL DE TENSÃO	
Desligar ou manter desligados os disjuntores	14552- 37, 42, 111, , 40, 41, 38, 39, 43 e 44
ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - TRs-1 ou 2 ou 9	
FASE FLUENTE	
Estando energizados os TRs 1 ou 2 ou 9, ligar o disjuntor	14552-37 ou 42 ou 111
Estando a barra de 138 kV energizada com tensão não oscilante, liberar a tomada de 110 MW de carga para a Eletropaulo (em um dos circuitos para Itapecerica) e ligar o disjuntor	14552-40, 41 e 43 ou 44
Após a tomada de carga no primeiro transformador e estando normalizados os outros dois transformadores, ligar os disjuntores	14552-37 ou 42 ou 111
FASE COORDENADA	
Estando a barra de 138 kV energizada com tensão não oscilante, liberar para a Eletropaulo mais (100 MW) no outro circuito para Itapecerica ligando o disjuntor.	14552-44 ou 43
Estando a barra de 138 kV energizada com tensão não oscilante e ajustada entre 138kV e 145 kV, após autorização do ONS, liberar 100 MW de carga, sendo que para a Eletropaulo (28 MW) e Elektro(72 MW) ligando o disjuntor	14552-39
Recebendo tensão de retorno de Peruíbe, ligar o disjuntor em anel	14552-38
FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
orme o item 4 desta instrução.	
OBSERVAÇÕES	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO Desligar ou manter desligados os disjuntores ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - TRs-1 ou 2 ou 9 FASE FLUENTE Estando energizados os TRs 1 ou 2 ou 9, ligar o disjuntor Estando a barra de 138 kV energizada com tensão não oscilante, liberar a tomada de 110 MW de carga para a Eletropaulo (em um dos circuitos para Itapecerica) e ligar o disjuntor Após a tomada de carga no primeiro transformador e estando normalizados os outros dois transformadores, ligar os disjuntores FASE COORDENADA Estando a barra de 138 kV energizada com tensão não oscilante, liberar para a Eletropaulo mais (100 MW) no outro circuito para Itapecerica ligando o disjuntor. Estando a barra de 138 kV energizada com tensão não oscilante e ajustada entre 138kV e 145 kV, após autorização do ONS, liberar 100 MW de carga, sendo que para a Eletropaulo (28 MW) e Elektro(72 MW) ligando o disjuntor Recebendo tensão de retorno de Peruíbe, ligar o disjuntor em anel


Guaçu/Itapecerica circuitos 1 e 2 e para a SE Embu-Guaçu".



IO/TO/04 - Procedimentos de Recompositeixullas - 80

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA EMBU GUAÇU - J




RESTABELECIMENTO DA SE PERUÍBE			
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	8052-5, 8, 21, 22, 23, 1, 2, 3 e 4	
FASE FLUENTE			
	Recebendo tensão de Embu Guaçu, ligar o disjuntor.	8052-3	
	Estando a barra energizada com tensão de Embu Guaçu, não oscilante, ligar os disjuntores.	8052-5, 8, 4 e 2	
	Recebendo tensão de Registro, ligar o disjuntor.	8052-1	
	Em caso de necessidade, ligar sequencialmente os bancos de capacitores de forma a manter a tensão na barra acima de 138 kV.	8052-21 e/ou 22 e/ou 23	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
Proceder co	nforme o item 4 desta instrução.		



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das do Transmissão (DIT) RÉGISTRO - 74

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA EMBU GUAÇU - J



	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
	FALTA TOTAL DE TENSAO	I
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	7452-7, 8, 31, 3 9, 33 31, 12, 1, 3, 4, 5, 6, 11 (0 13), 18 e 20.
	FASE FLUENTE	
	Recebendo tensão de Peruíbe, ligar o disjuntor	7452-5
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada, conectar o banco de capacitores, ligando o disjuntor	7452-12
	Estando a barra de 138 kV energizada, não oscilante, ligar os disjuntores	7452-6, 8, 31, 7, 11 (ou 13), 3 33,18, 31, 3, 4, 1 2
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder cor	forme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÃO	



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA L- BOM JARDIM

BOM JARDIM BRAGANÇA PAULISTA

ÁREA BOM JARDIM - L

Fontes: TR 1 150 MVA 440-138 kV de Bom Jardim

TR's 2, 3 e 4 300 MVA 440-88 kV de Bom Jardim

Fronteiras:

SE Mairiporã - disjuntores 9752-2 e 3

SE Bragança Paulista - disjuntores 9552-6 e 7

SEs pertencentes à área:

- ELEKTRO: Jarinu, Cruzaço, Bom Jesus dos Perdões, Atibaia

- CPFL-Piratininga: Procter e Gamble

- EEB: Piracaia, Bragança Paulista

- ISA CTEEP: Bom Jardim, Bragança Paulista



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposiçãa RIDIM - 192 Demais Instalações de Transas (DIT) ÁREA BOM JARDIM - L C-4 39 VILA RAMI (CPFL-Pirat.) 38 C-3 TR-6 13,8 kV-37 440 kV TR-3 5 MVA 36 C-2 35 VILA RAMI 3 x 100 MVA (CPFL-Pirat.) TR-4 C-1 34 33 C-2 **32** 3 x 100 MVA Vinhedo TR-2 (CPFL- Pirat.) C-1 31 30 3 x 100 MVA TR-1 138 KV 29 28 C-2 3 x 50 MVA **BRP** TR-5 27 C-1 13,8 KV 23 5 MVA Sentido de envio e recebimento de tensão >

RESTABELECIMENTO DA SE BOM JARDIM 138 E 88 kV		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	19252-29, 30, 33, 36, 37, 23, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39,42 e 19224-1
	Ligar ou manter ligado o disjuntor	19224-4
	FASE FLUENTE	
	Estando o TR-2 ou TR-3 ou TR-4 energizado, ligar os disjuntores	19252-30 ou 36 ou 33.
СОТ	Estando a barra de 88 kV energizada com tensão não oscilante e ajustada em torno de 88 kV, liberar cerca de 200 MW para a CPFL-Piratininga, em patamares de 100 MW espaçados de um minuto e ligar os disjuntores	19252-37, 34, 35, 38 e 39
	Estando energizados os demais transformadores 440-88 kV ligar os disjuntores	19252-30 e/ou 36 e/ou 33.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

FASE COORDENADA		
СОТ	Após autorização do ONS, liberar a tomada de carga restante da CPFL- Piratininga e ligar os disjuntores	19252-31 e 32
	Estando o TR-1 440-138 kV energizado, ligar o disjuntor	19252-29
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão do TR-1, não oscilante e ajustada entre 138 e 145 kV, liberar até 70 MW para a CPFL-Piratininga (6 MW) e Elektro (38 MW) Grupo Rede (26 MW) e ligar os disjuntores	19252-23 e 28
	Recebendo tensão de Bragança Paulista, ligar o disjuntor	19252-27

Após autorização do ONS, liberar o adicional de carga de 70 MW para a CPFL-Piratininga e Elektro

FALTA PARCIAL DE TENSÃO

Proceder conforme o item 4 desta instrução.

OBSERVAÇÕES


- Em caso de perturbação parcial, o religamento das linhas de interligação Bom Jardim/Vila Rami e Bom Jardim/Vinhedo 1. (CPFL-Piratininga) deverá ser executado conforme Acordo Operativo ISA CTEEP/CPFL(Piratininga).
- Na fase coordenada, para evitar sobrecarga no transformador 440-138 kV 150 MVA e na LT 138kV Bragança Paulista Mairiporã, restringir o atendimento de carga dessa área, conforme entendimento entre Agentes. 2.
- As cargas não atendidas na fase coordenada, conforme mencionadas no item acima, só poderão ser energizadas após o fechamento de anel da Área L - Bom Jardim com a Área Q - Mogi Mirim 3 e com a Área N - Santo Ângelo .

1.0



IO/TO/04 - Procedimentos de RERAGASIÇÃO RESLISTA - 95 Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA BOM JARDIM - L



	RESTABELECIMENTO DA SE BRAGANÇA PAULISTA	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	9552-5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 17 (ou 24-1)
	FASE COORDENADA	
	Recebendo tensão de Bom Jardim, ligar o disjuntor	9552-3
СОТ	Estando a barra 138 kV energizada com tensão de Bom Jardim, não oscilante, ligar os disjuntores	9552-5,4, 1, 2, e 17 (ou 24-1)
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
COT	- Proceder conforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÃO	
СОТ	 Se ocorrer falta total de tensão, os disjuntores 9552-6 e 7 somente deverão ser ligados apor autorização do COT por se tratar de disjuntores de fronteira entre áreas. Estando o C-1 da EEB indisponível, energizar o C-2 da EEB ligando o disjuntor 9524-1. Para o religamento da linha de interligação BRP/EEB, deverão ser seguidos o procedimentos estabelecidos no Acordo Operativo entre ISA CTEEP/ EEB 	



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA CABREÚVA - M

CABREÚVA

ÁREA CABREÚVA - M

Fonte: TR's 3 e 4 150 MVA 440-138kV de Cabreúva

Fronteiras: SE Mairiporã - disjuntores 9752-10 e 11

SEs pertencentes à área:

- ELEKTRO: Cabreúva 02, Crown, Caieiras-N (M.D.Nicolaus), Caieras-M (Melhoramentos),

CPTM, Franco da Rocha, Franco da Rocha 02, Francisco Morato,

Termoverde, Termoverde Biomassa.

- ISA CTEEP: Cabreúva



IO/TO/04 - Procedimentos de Recompositor de la 106

ÁREA CABREÚVA - M Demais Instalações de Transmissão (DIT) 138 kV CABREÚVA - 02 30 BC-1 l(⊢lir 21 440 KV TR-3 50 MVAr 15 20 MAIRIPORÃ TERMOVERDE 19 TR-4 TR - 6 13,8 kV 16 18 10/12,5 MVA 3 x 50 MVA TR-5 13,8 kV 17 Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

	RESTABELECIMENTO DA SE CABREÚVA 138 KV	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
COT	Desligar ou manter desligados os disjuntores	10652-15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 21
	Ligar ou manter ligado o disjuntor	10624-3
	FASE COORDENADA	
ONS	Após a coordenação do ONS e subsequente a energização do TR-3 ou TR-4 pel fase fluente de recomposição da Cabreúva – M.	o lado AT, inicia-se
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Estando energizado o TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 55 MW de carga na Área Cabreúva – M. A distribuição das cargas entre as subestações está dividida da seguinte maneira:	10652-15 ou 16
COT	 12,7 MW para a Elektro através da do TR-5 e TR-6 138-13,8 kV de 12,5 MVA; 	
	 42,3 MW para a Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã; 	
	Estando a barra energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar os disjuntores.	10652-16, 17, 20 o
	FASE COORDENADA DA DIT	
ONS / COT	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.	10652-30
	Coordenar o restabelecimento do restante da carga da Área Cabreúva – M depois de atendidas as seguintes condições:	
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; 	
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 	
	 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-1 ou C-2, fechando o 	
	anel na SE Bauru, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira;	
	 Energização da LT 440 kV Bauru / Salto e LT 440 kV Salto / Cabreúva ou LT 440 kV Bauru / Cabreúva fechando a LT em anel na SE Cabreúva; 	
18294	Instrução 1.0 Ropolação Maza Rocha 23/03/2020	141 de 194 14



ONS / COT Action		Operação
6. Energização Istalações de Thonangies a (DT Auu e LT 440 kV Água Azul / Bom Jardim e fechando o anel na SE Bom Jardim; Energização do terceiro circuito da LT 230 kV Cabreúva / Edgard de Souza; 7. Energização da LT 440 kV Jandira / Embu Guaçu, LT 440 kV Gerdau / Jandira e LT 440 kV Cabreúva / Jandira fechando o anel na SE Cabreúva; 8. Energização do terceiro circuito da LT 345 kV Tijuco Preto / Leste 9. Energização da LT 440 kV Taquaruçu / Marechal Rondon, fechando o anel na SE Taquaruçu, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Porto Primavera; 10. Energização da LT 440 kV Água Vermelha / Araraquara, fechando o anel na SE Araraquara, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 11. Energização da LT 440 kV Araraquara / Piracicaba Transmissora e LT 440 kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste , fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ângelo, fechando o anel na SE Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 13. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; 14. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Jupiá. 15. Sincronizadas 9 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: - 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; - 86,1 MW para elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã ou LT 138 kV		TO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das
7. Energização da LT 440 kV Jandira / Embu Guaçu, LT 440 kV Gerdau / Jandira e LT 440 kV Cabreúva / Jandira fechando o anel na SE Cabreúva; 8. Energização do terceiro circuito da LT 345 kV Tijuco Preto / Leste 9. Energização da LT 440 kV Taquaruçu / Marechal Rondon, fechando o anel na SE Taquaruçu, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Porto Primavera; 10. Energização da LT 440 kV Água Vermelha / Araraquara, fechando o anel na SE Araraquara, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 11. Energização da LT 440 kV Araraquara / Piracicaba Transmissora e LT 440 kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste, fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ângelo, fechando o anel na SE Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 13. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; 14. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Jupiá. 15. Sincronizadas 9 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 25.4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã.	ONS / COT	6. Energização do terceiro circuito da LT 230 kV Cabreúva / Edgard de
9. Energização da LT 440 kV Taquaruçu / Marechal Rondon, fechando o anel na SE Taquaruçu, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Porto Primavera; 10. Energização da LT 440 kV Água Vermelha / Araraquara, fechando o anel na SE Araraquara, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 11. Energização da LT 440 kV Araraquara / Piracicaba Transmissora e LT 440 kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste , fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ângelo, fechando o anel na SE Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 13. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; 14. Sincronizadas 11 unidades geradoras na UHE Jupiá. 15. Sincronizadas 19 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: - 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; - 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã.		7. Energização da LT 440 kV Jandira / Embu Guaçu, LT 440 kV Gerdau /
na SE Taquaruçu, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Porto Primavera; 10. Energização da LT 440 kV Água Vermelha / Araraquara, fechando o anel na SE Araraquara, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 11. Energização da LT 440 kV Araraquara / Piracicaba Transmissora e LT 440 kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste , fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ângelo, fechando o anel na SE Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 13. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; 14. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Ilha Solteira. 15. Sincronizadas 11 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: - 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; - 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã.		8. Energização do terceiro circuito da LT 345 kV Tijuco Preto / Leste
na SĚ Araraquara, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 11. Energização da LT 440 kV Araraquara / Piracicaba Transmissora e LT 440 kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste , fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ângelo, fechando o anel na SE Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 13. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; 14. Sincronizadas 11 unidades geradoras na UHE Ilha Solteira. 15. Sincronizadas 09 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã.		na SE Taquaruçu, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Porto
NS / COT KV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste , fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha e Ilha Solteira; 12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ángelo, fechando o anel na SE Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 13. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; 14. Sincronizadas 11 unidades geradoras na UHE Ilha Solteira. 15. Sincronizadas 09 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã.		na SE Araraquara, entre os corredores de Recomposição Água Vermelha
 12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ângelo, fechando o anel na SÉ Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 13. Sincronizadas 5 unidades geradoras na UHE Água Vermelha; 14. Sincronizadas 11 unidades geradoras na UHE Ilha Solteira. 15. Sincronizadas 09 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã. 		kV Piracicaba Transmissora / Santa Barbara D' Oeste , fechando o anel na SE Santa Barbara D' Oeste 440 kV, entre os corredores de Recomposição
 14. Sincronizadas 11 unidades geradoras na UHE Ilha Solteira. 15. Sincronizadas 09 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã. 		12. Energização da LT 440 kV Embu Guaçu / Solvay ou LT 440 kV Solvay / Santo Ângelo, fechando o anel na SE Solvay, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira;
 15. Sincronizadas 09 unidades geradoras na UHE Jupiá. 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã. 		
 16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor, restabelecendo 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã. 		
 121,5 MW de carga da Elektro dividida da seguinte maneira: 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02; 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã. 		16. Após a energização do segundo transformador de TR-3 ou TR-4 de 440-
 86,1 MW para a Elektro LT 138 kV Cabreúva / Mairiporã ou LT 138 kV Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã. 		
Cabreúva / Termoverde e LT 138 kV Termoverde / Mairiporã.		 35,4 MW para Elektro através da LT 138 kV Cabreúva / Cabreúva - 02;
EALTA DADOIAL DE TENÇÃO		
FALTA PARCIAL DE TENSAO		FALTA PARCIAL DE TENSÃO
Proceder conforme o item 4 da instrução.	Proceder confo	rme o item 4 da instrução.
OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA SANTO ÂNGELO - N

SANTO ÂNGELO

MAIRIPORÃ

RIO PARDO

PARAIBUNA (Usina)

JAGUARI (Usina)

CARAGUATATUBA

SÃO SEBASTIÃO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

BERTIOGA-II

VICENTE DE CARVALHO

ÁREA SANTO ÂNGELO - N

Fontes: TRs 3, 4 e 5 440-138 kV de SAA

UHE Jaguari e Paraibuna

Fronteiras: SE Mairiporã - disjuntores 9752-2, 3, 10, 11, 12 e 13

SE São José dos Campos - disjuntores 17 e 18 SE Vicente de Carvalho - disjuntores 23252-6 e 8

Subárea N-1

Fontes: TRs 3, 4 e 5 440-138 kV de SAA

Fronteiras: SE Mairiporã - disjuntores 9752-2, 3, 10 e 11

SE Vicente de Carvalho - disjuntores 23252-6 e 8

Demais SEs envolvidas:

• ISA CTEEP: Santo Ângelo, Bertioga II, Rio Pardo, Mairiporã, São Sebastião e

Vicente de Carvalho.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

- ELEKTRO: Aruja, Mairipora, Santa Ines (Sabesp), Caieiras, Guarujá 01, Guarujá 02, Guarujá 03, Dow Química, Cutrale, TGG-Termag, Santos Brasil, Bertioga 01, Bertioga 02, Bertioga 03, Bertioga 04, Guaratuba (Petrobrás), Vicente de Carvalho e Ilha Bela.
- EDP SÃO PAULO: Aeroporto Guarulhos, Biritiba, Petrom, Sifão 22, Boissucanga, Maresias, Barra do Una, Manuel Areias Pereira, Valter José dos Santos, Rio Pardo (Petrobras), Porto Novo, São Sebastião, e Gleba D (Petrobrás).
- CPFL Piratininga: Vicente de Carvalho

Subárea N-2

Fontes: UHE Paraibuna

Fronteiras: SE Caraguatatuba – disjuntor 20552- 8 e 9

SE Taubaté - disjuntores 18652-35 e 36

Demais SEs envolvidas:

• ISA CTEEP: Paraibuna, Caraguatatuba e Taubaté.

EDP SÃO PAULO: Embraer, Jambeiro, Massaguaçu e Caraguatatuba.

• **ELEKTRO:** Paraibuna, Ubatuba 01 e Ubatuba 02.

Subárea N-3

Fontes: UHE Jaguari

Fronteiras: SE Mairiporã – disjuntor 9752-12 e 13

SE São José dos Campos – disjuntores 37052-17 e 18

Demais SEs envolvidas:

• ISA CTEEP: Jaguari, Mairiporã, São José dos Campos.

EDP SÃO PAULO: Cebrasp, Masterfoods, Skol e Skol - Caracu.


• **ELEKTRO:** Igaratá, Karibe, Santa Isabel – Petrobrás, Sabep - Igaratá e Santa Isabel.

.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das de Transmissão (DIT) SANTO ÂNGELO - 144 Demais Instalações de Transmissão (DIT)

> ÁREA SANTO ÂNGELO - N SUBÁREA N-1



	RESTABELECIMENTO DA SE SANTO ANGELO	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	14452-31, 32, 36, 37, 46, 38, 39, 40, 41, 42 e 43
	FASE COORDENADA	
ONS	Após a coordenação do ONS e subsequente a energização do TR-3 ou TR-4 pelo lado AT, inicia-se a retomada do primeiro patamar de carga através da transformação da SE Santo Ângelo durante a fase fluente de recomposição da subárea N-1 da Área Santo Ângelo - N.	
	FASE FLUENTE DA DIT	
СОТ	Estando energizado o primeiro transformador TR-3 ou TR-4 440-138 kV de 150 MVA com tape na posição 11 pelo lado AT, ligar o disjuntor, disponibilizando 99,9 MW de carga. Esse montante é o total da carga que pode ser recomposta na subárea N-1 com o primeiro transformador energizado. A distribuição das cargas entre as Distribuidoras está dividida da seguinte maneira: — 37,5 MW para a EDP São Paulo; — 62,4 MW para a Elektro. Nota: O montante de até 62,4 MW de carga para a Elektro será disponibilizado a partir das demais Subestações da subárea N-1.	(14452-31 ou 32), 36
	Estando a barra de 138 kV energizada, com tensão não oscilante, ligar os disjuntores disponibilizando para EDP São Paulo um montante de até 33 MW de carga energizando as LTs abaixo: - LT 138 kV Santo Ângelo / Água Azul e LT 138 kV Água Azul / Mairiporã - 25 MW ; - LT 138 kV Santo Ângelo / Bertioga II - 3,5 MW ; - LT 138 kV Santo Ângelo / Rio Pardo - 4,5 MW .	14452-37, 38 ou 39, 40 ou 41 e 42 ou 43

de tensão ▶




	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi Recebendo tensão de Mairiporã ligar o disjuntor Demais Instalações de Transmissão (DIT)	ção das 14452-39 ou 38
СОТ	Recebendo tensão de Bertioga-II, ligar o disjuntor.	14452-43 ou 42
	Recebendo tensão de Rio Pardo, ligar o disjuntor.	14452-41 ou 40
Após a coordenação do ONS e subsequente a energização do TR-3 ou TR-4 ou TR-5 pelo lado AT inicia-se a retomada do segundo patamar de carga através da transformação da SE Santo Ângelo durante a fase fluente da subárea N-1 da Área Santo Ângelo - N.		
сот	Estando energizado o segundo transformador TR-3 ou TR-4 440-138 kV de 150 MVA pelo lado AT com tape na posição 11 ou TR-5 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição tape -2 , ligar o disjuntor, disponibilizando 141,1 MW adicional de carga , distribuído ao longo da subárea N-1 , sendo 52 MW da EDP São Paulo e 89,1 MW da Elektro.	(14452-31 ou 32) o 36 ou 46
	FASE COORDENADA	
СОТ	Depois de atendidos os procedimentos específicos descritos na fase coordenado Caraguatatuba, estando a tensão não oscilante, fica liberado a tomada das subárea N2 e N3 pela ELEKTRO e EDP São Paulo.	•
	O restabelecimento das demais cargas da área N será recomposta após a autoriz	ação do ONS.
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder cor	nforme o item 4 desta instrução.	



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das MAIRIPORÃ Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA SANTO ÂNGELO - N SUBÁREA N-1



Sentido de envio e recebime de tensão ▶	nto
Disjuntor fronteira área	

RESTABELECIMENTO DA SE MAIRIPORÃ		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	9752-1, 4, 5, 12, 13, 2, 3, 10, 11, 6, 7, 8, 9 e 24
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão de Água Azul, ligar o disjuntor	9752-7 e 6
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Água Azul, não oscilante, ligar os disjuntores disponibilizando 45,9 MW de carga para a Elektro.	9752-8, 9
СОТ	Ligar o disjuntor do primeiro transformador TR-1 ou TR-2 138-88 kV de 60 MVA pelo lado AT. Após 1 minuto ligar o segundo transformador TR-1 ou TR-2 138-88 kV de 60 MVA pelo lado AT, mantendo os TRs energizado em vazio pelo lado AT até o fechamento da subárea N-1 com a subárea N-3.	9752-4 e 5
	Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV da SE Santo Ângelo , ligar o disjuntor, disponibilizando 17,1 MW de carga para a Elektro.	9752-1

147/191

Externo



	Operação IO/TO/04	CTEEP
	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição FASE COORDENADA DA DIT Demais Instalações de Transmissão (DIT)	das
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados per tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.	
	As condições para o fechamento da Área Santo Ângelo - N com a Área Cabreúva - I Jardim - L que ocorrerá na SE Mairiporã através dos disjuntores 9752-2, 3, 10 e 11 so após a elaboração do estudo de recomposição pertinente a cada área.	
	O fechamento da subárea N-1 com a subárea N-3 que ocorrerá na SE Mairip disjuntores 9752-12 e 13 em paralelo será realiza depois de atendidas as seguintes co	
	 Após a sincronização da décima primeira unidade geradora da UHE Ilha Sol de 14,7 kV nas UGs; 	lteira com tensão
ONS / COT	 Após a energização do segundo transformador de 440-138 kV da SE Sa atendimento do segundo patamar de carga na subárea N-1; 	anto Ângelo e o
	3. Após o término da recomposição da fase fluente da subárea N-3; O ângulo de fechamento da subárea N-1 com a subárea N-3 deverá ser (menor ou ig evitar potência acelerante acima de 50% na unidade geradora da UHE Jaguari, fechamento do disjuntor 9752-12 ou 13 da SE Mairiporã.	
	Depois de atendida as condições para o fechamento em paralelo da subárea N-1 com a subárea N-3 , ligar os disjuntores.	52-12 e 13
	Depois de ocorrer o fechamento das subáreas N-1, N-2 e N-3 e a sincronização da s na UHE Paraibuna mais uma ou duas (1ª ou 2ª) UGs na UHE Jaguari e atendidas despacho de geração, será recomposto um montante de carga adicional na LT 8 Jaguari de 16 MW da EDP São Paulo.	as condições de
	O restabelecimento das demais cargas será recomposta a autorização do ONS.	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
- Proceder co	nforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	


Havendo falta total de tensão os disjuntores 9752-2, 3, 10, 11, 12 e 13 somente deverão ser ligados tomando-se as devidas precauções, por se tratar de disjuntores de fronteira entre áreas.



IO/TO/04 - Procedimentos Demais Instalações de Transmissão (DIT)

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição dos - 219

ÁREA SANTO ÂNGELO - N SUBÁREA N-1



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

RESTABELECIMENTO DA SE RIO PARDO		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	21952-2, 5, 1, 3, 4 e 6
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – SANTO ÂNGELO	
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão de Santo Angelo, ligar o disjuntor.	21952-1 ou 3
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Santo Angelo, não oscilante, ligar os disjuntores	21952- 3 ou 1 e 4 ou 6
СОТ	Recebendo tensão de São Sebastião, ligar o disjuntor.	21952-6 ou 4
	Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV da SE Santo Ângelo , ligar o disjuntor, disponibilizando 13,5 MW de carga para a EDP São Paulo.	21952-2 e 5
	FASE COORDENADA DA DIT	
СОТ	O restabelecimento das demais cargas será recomposta a autorização do ONS.	
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - SÃO SEBASTIÃO	
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão de São Sebastião, ligar o disjuntor	21952-6 ou 4
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de São Sebastião, não oscilante, ligar os disjuntores, disponibilizando 4,5 MW de carga para a EDP São Paulo através da LT 138 kV Santo Ângelo / Rio Pardo.	21952- 4 ou 6 e 3 ou 1
	Recebendo tensão de Santo Angelo, ligar o disjuntor.	21952-1 ou 3
	Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV da SE Santo Ângelo , ligar o disjuntor, disponibilizando 13,5 MW de carga para	21952-2 e 5



	a EDP São Paulo. IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)		
ONS / COT	FASE COORDENADA DA DIT ' O restabelecimento das demais cargas será recomposta a autorização do ONS.		
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
- Proceder cor	- Proceder conforme o item 4 desta instrução.		




IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

BERTIOGA - II - 209

ÁREA SANTO ÂNGELO - N SUBÁREA N-1




RESTABELECIMENTO DA SE BERTIOGA-II FALTA TOTAL DE TENSÃO 20952-3, 4, 5, 6, 7, Desligar ou manter desligados os disjuntores COT 8, 9, 10 e 11 PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - SANTO ANGELO FASE FLUENTE DA DIT 20952-8 ou 9 Recebendo tensão de Santo Angelo, ligar o disjuntor. 20952-3, 9 ou 8, 4 Estando a barra 138 kV energizada com tensão de Santo Angelo, não oscilante, ou 5, 6 ou 7 ligar os disjuntores, disponibilizando 21 MW, sendo 16,5 MW de carga para a Elektro através do TR-1 e TR-2 de 138-13.8 kV e 4.5 MW de carga para a EDP São Paulo através da LT 138 kV Bertioga II / São Sebastião. 20952-7 ou 6 Recebendo tensão de retorno de Vicente de Carvalho, ligar os disjuntores. 20952-5 ou 4 Recebendo tensão de retorno de São Sebastião, ligar o disjuntor. COT Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV da SE Santo Ângelo, fica disponibilizando 58,4 MW, sendo 11 MW de carga para a EDP São Paulo, através da LT 138 kV Bertioga II / São Sebastião e 47,4 MW de carga para a Elektro, através da LT 138 kV Bertioga II / Vicente de Carvalho C-1 e C-2. Estando energizado o segundo transformador da SE Santo Ângelo, ligar os 20952-10 ou 11 disjuntores, disponibilizando 47,4 MW para a Elektro. 20952-11 ou 10 Recebendo tensão de retorno de Vicente de Carvalho, ligar os disjuntores. FASE COORDENADA DA DIT COT O restabelecimento das demais cargas será recomposta a autorização do ONS.



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMETO I SÃO SEBASTIÃO Demais instalações de Transmissão (DIT) FASE FLUENTE DA DIT	ção das
	Recebendo tensão de São Sebastião, ligar o disjuntor.	20952-5 ou 4
	Estando a barra 138 kV energizada com tensão de São Sebastião, ligar os disjuntores. Estando a barra 138 kV energizada com tensão de São Sebastião, não oscilante, ligar os disjuntores, disponibilizando 24,5 MW, sendo 16,5 MW de carga para a Elektro através do TR-1 e TR-2 de 138-13,8 kV e 8 MW de carga para a EDP São Paulo distribuído através da LT 138 kV Santo Ângelo / Bertioga II atendendo 3,5 MW e LT 138 kV Bertioga II / São Sebastião atendendo 4,5 MW.	20952-3, 4 ou 5, ou 8, 6 ou 7
COT	Recebendo tensão de retorno de Vicente de Carvalho, ligar os disjuntores.	20952-7 ou 6
	Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV ofica disponibilizando 58,4 MW, sendo 11 MW de carga para a EDP São Paulo, a Bertioga II / São Sebastião e 47,4 MW de carga para a Elektro, através da LT Vicente de Carvalho.	através da LT 138 k
	Estando energizado o segundo transformador da SE Santo Ângelo, ligar os disjuntores, disponibilizando 47,4 MW para a Elektro.	20952-10 ou 11
	Recebendo tensão de retorno de Vicente de Carvalho, ligar os disjuntores.	20952-11 ou 10
	Recebendo tensão de retorno de Santo Angelo, ligar o disjuntor.	20952-8 ou 9
	FASE COORDENADA DA DIT	
ONS / COT	O restabelecimento das demais cargas será recomposta a autorização do ONS.	
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder co	nforme o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÕES	
	tensão simultaneamente de Santo Angelo e São Sebastião, normalizar as cargas, o e, em seguida, fechar o anel com São Sebastião.	utilizando a fonte d



IO/TO/04 - Procedimentos de Recombe sição das de Procedimentos de Recombe sição das de Procedimentos de Recombe sição das de Recombe sição da Recombe signal da Recombe sig



Sentido de envio e recebimento de tensão ►

RESTABELECIMENTO DA SE SÃO SEBASTIÃO			
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	20752-7,34, 12, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, e 13	
	Ligar ou manter ligados os disjuntores	20752-3, 29 e 30	
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - RIO PARDO		
	FASE FLUENTE DA DIT		
	Recebendo tensão de Rio Pardo, ligar o disjuntor.	20752-8 ou 9	
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Rio Pardo, não oscilante, ligar os disjuntores, disponibilizando 4,5 MW de carga para a EDP São Paulo através da LT 138 kV Bertioga II / São Sebastião.	20752-9 ou 8, 6 ou 5, 10 e 11	
COT	Recebendo tensão de Bertioga-II, ligar o disjuntor.	20752-5 ou 6	
	Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV of fica disponibilizando 25,5 MW de carga para a EDP São Paulo, sendo 14,5 MV TR-2 138-13,8 kV e 11 MW através da LT 138 kV Bertioga II / São Sebastião.		



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi	<u> </u>
СОТ	Estando energizado o segundo transformador da SE Santo Ángelo , ligar os disjuntores, disponibilizado e segundo transformador da SE Santo Ángelo , ligar os disjuntores, disponibilizado SE SANTO ÁNGELO , ligar os TR-2 138-13,8 kV.	² 20752-34 e 7
	FASE COORDENADA DA DIT	
СОТ	O restabelecimento das demais cargas será recomposta após a autorização do ONS.	20752-4, 12 e 13
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - BERTIOGA-II	
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão de Bertioga-II, ligar o disjuntor.	20752-5 ou 6
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Bertioga-II, não oscilante, ligar os disjuntores.	20752-6 ou 5, 9 ou 8, 10 e 11
	Recebendo tensão de Rio Pardo, ligar o disjuntor.	20752-8 ou 9
COT	Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV fica disponibilizando 14,5 MW de carga para a EDP São Paulo, sendo 14,5 M TR-2 138-13,8 kV.	
	Estando energizado o segundo transformador da SE Santo Ângelo, ligar os disjuntores, disponibilizando 14,5 MW para a EDP São Paulo através do TR-1 e TR-2 138-13,8 kV.	20752-34 e 7
	FASE COORDENADA DA DIT	
ONS / COT	O restabelecimento das demais cargas será recomposta após a autorização do ONS.	20752-4, 12 e 13
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
- Proceder cor	nforme o item 4 desta instrução.	



IO/TO/04 - Procedimentos devircente Deigenardes LHO - 232 Demais Instalações de Transmissão (DIT) ÁREA SANTO ÂNGELO - N SUBÁREA N-1 138 KV 4 C-4 BERTIOGA-II C-1 6 CORREDOR BAIXADA 5 C-3 **DE HENRY** SANTISTA **BORDEN** 8 C-2 C-2 7 TR-2 **BERTIOGA-II** 10 13,8 kV 30/40 MVA 9 29-140 🔷 TR-1 3 13,8 kV 25/30 MVA Sentido de envio e recebimento de tensão ▶ Disjuntor fronteira área


RESTABELECIMENTO DA SE VICENTE DE CARVALHO		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	23252-3, 10, 8, 6, 4, 5, 7 e 9
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - BERTIOGA-II	
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão de Bertioga-II, ligar os disjuntores	23252-4 ou 5
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Bertioga, não oscilante, ligar os disjuntores	23252-5 ou 4
СОТ	Após a confirmação da energização do segundo transformador de 440-138 kV of fica disponibilizando 47,4 MW de carga para a Elektro, através da LT 138 kV Be Carvalho C-1 e C-2.	da SE Santo Ângelo , ertioga II / Vicente de
	Estando energizado o segundo transformador da SE Santo Ângelo , ligar os disjuntores.	23252-9 ou 7
	Recebendo tensão de Bertioga-II, ligar os disjuntores.	23252-7 ou 9
	FASE COORDENADA DA DIT	
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizado tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.	s pela ISA CTEEP e
ONS / COT	O fechamento da subárea N-1 com o Corredor de Henry Borden ocorrerá na SE Vicente de Carvalho através dos disjuntores 23252-6 e 8 em anel , depois de atendidas as seguintes condições:	
	 Após a sincronização da décima primeira unidade geradora da UHE Ilha Solteira com tensão de 14,7 kV nas UGs; 	
	 Após a energização do segundo transformador de 440-138 kV da SI atendimento do segundo patamar de carga na subárea N-1; 	E Santo Ângelo e o



ONS / COT	3. Após o término da recomposiçã/Oda-faseotrediententoseder Redemposis 4. Permais la stalações saixaa saixa (Pidente de Carvalho C-1 e Baixada Santista enviando tensão para a SE Vicente de Carvalho;	'
	O ângulo de fechamento da subárea N-1 com o Corredor de Henry Borden digual) ≤ a 21,2º para evitar que o carregamento da LT 138 kV Baixada Santista / trecho Baixada Santista / Vale Fertilizantes não ultrapasse o limite de carregamento	Vicente de Carvalho,
	Depois de atendida as condições para o fechamento em anel da subárea N-1 com o Corredor de Henry Borden , ligar os disjuntores.	23252-6 e 8
	O restabelecimento das demais cargas será recomposta após a autorização do ONS.	23252-3 e 10
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
- Proceder conforme o item 4 desta instrução.		
OBSERVAÇÕES		

- 1. Os disjuntores 23252-6 e 8 somente poderão ser ligados tomando-se as devidas precauções por se tratar de disjuntores de fronteira de áreas.
- 2. Não poderá, em hipótese alguma, ser fechado o paralelo na SE Vicente de Carvalho.





RESTABELECIMENTO DA UHE PARAIBUNA		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
	FASE FLUENTE	
	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	2552-1 e 2
CESP	O COG deve sincronizar a 1ª (primeira) UG com tensão de partida em 13,8 kV e com o serviço auxiliar alimentando. Depois de atendida essas condições informar o COT e ligar o disjuntor.	2552-1 ou 2
	Após o COG ser informado pelo COT sobre o término da fase fluente da subárea N-2 sincronizar a 2ª (segunda) UG e informar o COT.	2552-1 ou 2
	RESTABELECIMENTO DA SE PARAIBUNA	
	FASE FLUENTE	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	2552-3, 4, 5, 6, 7 e 8
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão da 1ª (primeira) UG , não oscilante, ligar os disjuntores, disponibilizando 12,5 MW de carga para a EDP São Paulo através da LT 138 kV Taubaté / Paraibuna.	2552-5, 6, 7 e 8
	O COT deve informar o COG da CESP o término da fase fluente da subárea Ninicie o procedimento de sincronização da 2ª (segunda) UG da UHE Paraibuna.	N-2 para que o COG
FASE COORDENADA		
ONS / COT	Depois de ocorrer o fechamento das subáreas N-1 , N-2 e N-3 e a sincronização da segunda (2ª) UG na UHE Paraibuna e a sincronização da segunda (2ª) UG na UHE Jaguari mantendo a tensão nas UGs em 13,8 kV e atendidas as condições de despacho de geração na UHE Paraibuna 83 MW e na UHE Jaguari 20 MW, ligar os disjuntores disponibilizando 5,7 MW para a Elektro através do TR-3 e TR-4 138-13,8 kV.	2552-3 e 4



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das 1ª Opção para retomada de carga nas SEs Mairipora e Caraguatatuba Demais Instalações de Transmissão (DI) Depois de ocorrer o rechamento das subareas N-1, N-2 e N-3 e a sincronização da segunda (2ª) UG na UHE Paraibuna mais a segunda (2ª) UGs na UHE Jaguari e atendidas as condições de despacho de geração na UHE Paraibuna 83 MW e na UHE Jaguari 20 MW, fica liberado a retomada de 16 MW de carga da EDP São Paulo na LT 88 kV Mairiporã / Jaguari.	
ONS / COT	Ou 2ª Opção para retomada de carga nas SEs Mairiporã e Caraguatatuba	
	Depois de ocorrer o fechamento das subáreas N-1, N-2 e N-3 e a sincronização da segunda (2ª) UG na UHE Paraibuna mais uma ou duas (1ª ou 2ª) UGs na UHE Jaguari e atendidas as condições de despacho de geração na UHE Paraibuna 84 MW e na UHE Jaguari 11 MW , fica liberado a retomada de 16 MW de carga da EDP São Paulo na LT 88 kV Mairiporã / Jaguari.	
EALTA DARCIAL DE TENSÃO		

FALTA PARCIAL DE TENSÃO

- 1- Desligando a LT 138 kV Paraibuna / Taubaté C1 ou C2 somente em Taubaté, fechar o anel ligando o disjuntor 18652-35 ou 36 desde que o defasamento angular seja menor ou igual a 10 graus.
- 2- Em caso de falta parcial de tensão o sentido de energização preferencial da LT 138 kV Paraibuna / Taubaté será de Taubaté para Paraibuna, e, portanto, o disjuntor 2552-5 ou 6 deverá ser ligado em anel, desde que o defasamento angular seja menor ou igual a 10 graus.


Para os demais procedimentos, adotar o item 4 desta instrução.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das - 205

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA SANTO ÂNGELO - N SUBÁREA N-2



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

Disjuntor fronteira área


RESTABELECIMENTO DA SE CARAGUATATUBA			
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	20552-1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 19 e 20	
	RESTABELECIMENTO - PARAIBUNA		
	FASE FLUENTE		
	Recebendo tensão de Paraibuna, ligar o disjuntor.	20552-4 ou 3	
сот	Estando a barra de 138 kV energizada e tensão não oscilante, ligar os disjuntores, disponibilizando 16,5 MW de carga para a Elektro e 6 MW de carga para a EDP São Paulo, através da LT 138 kV Caraguatatuba / Ubatuba.	20552-3 ou 4, 11 e 12	
	FASE COORDENADA		
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.		
	O fechamento da subárea N-1 com a subárea N-2 ocorrerá na SE Car disjuntores 20552-8 e 9 em paralelo , depois de atendidas as seguintes condição		
ONS / COT	 Após a sincronização da décima primeira unidade geradora da UHE de 14,7 kV nas UGs; 	Ilha Solteira com tensão	
ONS/COT	2. Após a energização do segundo transformador de 440-138 kV da SE Santo Ângelo e o atendimento do segundo patamar de carga na subárea N-1;		
	 Após o término da recomposição da fase fluente da subárea N-2 sincronizada na UHE Paraibuna; 	2 com 1ª (primeira) UG	
	O ângulo de fechamento da subárea N-1 com o a subárea N-2 deve a 10,7º atingindo 50% da potência acelerante de 1ª (primeira) UG da U		



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição dos		
	Depois de atendida as condições para o fechamento em paralelo da subárea na condições para o fechamento em paralelo da subárea na condições para o fechamento em paralelo da subárea na condições para o fechamento em paralelo da subárea na condições para o fechamentos de Recompos	20552-8 e 9
ONS / COT	Depois de ocorrer o fechamento das subáreas N-1, N-2 e N-3 e a sincronizaç na UHE Paraibuna mais uma ou duas (1ª ou 2ª) UGs na UHE Jaguari e ate despacho de geração, disponibilizar 38,2 MW para a Elektro através da LT Ubatuba.	endidas as condições de
	O restabelecimento das demais cargas será recomposta após a autorização do ONS.	20552-1 e 5
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
- Em caso de perturbação parcial, o religamento da LT 88 kV Caraguatatuba (ISA CTEEP) / Caraguatatuba (EDP SP) deverá ser executado conforme procedimentos do Acordo Operativo entre ISA CTEEP/ EDP São Paulo.		
- Para as demais perturbações proceder conforme o item 4 desta instrução.		
O B S E R V A Ç Õ E S		
Após fechamento do paralelo, informar o ONS que efetuará o controle de frequência.		



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das



RESTABELECIMENTO DA UHE JAGUARI			
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
	FASE FLUENTE		
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	2752-1 e 2	
CESP	O COG deve sincronizar a 1ª (primeira) UG com tensão de partida em 13,8 kV e com o serviço auxiliar alimentando. Depois de atendida essas condições informar o COT e ligar o disjuntor.	2752-1 ou 2	
	Após o COG ser informado pelo COT sobre o término da fase fluente da subárea N-3 sincronizar a 2ª (segunda) UG e informar o COT.	2752-1 ou 2	
	FASE FLUENTE		
	RESTABELECIMENTO DA SE JAGUARI		
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	2752-3, 4, 5, e 6	
СОТ	Estando a barra de 88 kV energizada com tensão da 1ª UG , não oscilante, ligar os disjuntores, disponibilizando 8 MW de carga para a Elektro através da LT 88 kV Mairiporã / Jaguari.	2752-3, 4, 5, e 6	
	O COT deve informar o COG da CESP o término da fase fluente da subárea l inicie o procedimento de sincronização da 2ª (segunda) UG da UHE Jaguari.	N-3 para que o COG	
FASE COORDENADA			
	1ª Opção para retomada de carga nas SEs Mairiporã e Caraguatatuba		
ONS / COT	Depois de ocorrer o fechamento das subáreas N-1, N-2 e N-3 e a sincronização da segunda (2ª) na UHE Paraibuna mais a segunda (2ª) UGs na UHE Jaguari e atendidas as condições de despa de geração na UHE Paraibuna 83 MW e na UHE Jaguari 20 MW , fica liberado a retomada de 16 l de carga da EDP São Paulo na LT 88 kV Mairiporã / Jaguari.		

161/191



Operación de la constant de la const			
	Ou IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das 2ª Opção para retomada de carga nas SEs Mairiporã e Caraguatatuba Demais Instalações de Transmissão (DIT) Depois de ocorrer o fechamento das subáreas N-1, N-2 e N-3 e a sincronização da segunda (2ª) UG na UHE Paraibuna mais uma (1ª ou 2ª) UGs na UHE Jaguari e atendidas as condições de despacho de geração na UHE Paraibuna 84 MW e na UHE Jaguari 11 MW, fica liberado a retomada de 16 MW de carga da EDP São Paulo na LT 88 kV Mairiporã / Jaguari.		
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
 Desligando a LT 88 kV Jaguari / São José dos Campos C1 ou C2 somente em São José dos Campos, fechar o anel ligando o disjuntor 37052-17 ou 18, desde que o defasamento angular seja menor ou igual a 10 graus. 		2752-5 e 2752-6	
Jaguari / S disjuntor 2	2. Em caso de falta parcial de tensão o sentido de energização preferencial da LT 88 kV Jaguari / São José dos Campos será de São José dos Campos para Jaguari, e, portanto, o disjuntor 2752-5 ou 6 deverá ser ligado em anel, desde que o defasamento angular seja menor ou igual a 10 graus.		
Para os demais procedimentos, adotar o item 4 desta instrução.			

OBSERVAÇÕES

- 1. Se houver tensão na LT 88 KV Jaguari / São José dos Campos e essa tensão for proveniente de São José dos Campos, o paralelo Jaguari / São José dos Campos não poderá ser fechado.
- 2. Havendo ou não atuação do esquema de ilhamento das usinas Jaguari e Paraibuna, não deverá ser enviada tensão desta ilha para Mairiporã.



de Réconniposição 1895 - 370 IO/TO/04 - Procedimentos Demais Instalações de Transmissão (DIT) ÁREA SANTO ÂNGELO - N SUBÁREA N-3 88 KV 17 JAGUARI 18 230 KV BC1 TR -1 \bigoplus 19 11 63 Mvar 20 C-4 3 x 50MVA TR -2 TAUBATÉ UMPER ABERTO TORRE 24 21 C-3 12 22 C-2 **CORREDOR** 3 x 50MVA **APARECIDA** LUIZ TR -3 23 C-1 **CARLOS BARRETOS** 13 C-3 24 JACAREI (EDP - SP) 25 C-4 TR -4 26 C-1 JACAREI 14 27 C-2 3 x 50MVA 30 BR - 4 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (EDP - SP) 31 BR - 3 Sentido de envio e recebimento de tensão ► Disjuntor fronteira área Disjuntor de Ilhamento

	RESTABELECIMENTO DA SE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
	MANOBRAS DE PREPARAÇÃO	
Seguir os procedimentos operativos para a preparação da SE São José dos Campos establicomo IO-OI.SE.SJC.		npos estabelecidos na
	Desligar ou manter desligados os disjuntores	37052-17 e 18
	FASE COORDENADA	
	Ligar os disjuntores com coordenação do COSR-SE para o fechamento da subárea N-3 com o corredor de Luiz Carlos Barreto.	37052-17 e 18
ONS / COT	Obs.: As condições para o fechamento da subárea N-3 com o corredor de Luiz Carlos Barreto será apresentado após a revisão do estudo de recomposição da Área Santo Ângelo Área - N em conjunto com o ONS.	
	ENLTA DADCIAL DE TENSÃO	

FALTA PARCIAL DE TENSAO

A normalização dos disjuntores 37052-17 e 18 somente poderão ser feita com coordenação do COT.

Neste caso, os desfasamentos angulares não poderão ser superiores a 10 graus para a LT 88 kV Jaguari / São José dos Campos.

- Para os demais procedimentos, adotar o item 4 desta instrução.



Procedimentos de Recomposição das

IO/TO/04 - Procedimer O B S E R V A C O E S Demais Instalações de Transmissão (DIT)

- 1. No caso de falta total de tensão na SE São José dos Campos os disjuntores 37052-17 e 18 deverão ser desligados ou permanecer desligados, tendo em vista que são disjuntores de fronteira.
- Em hipótese alguma poderá ser energizada a barra de 88 kV da SE São José dos Campos com tensão proveniente de Jaguari.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA TAUBATÉ - O

TAUBATÉ

ÁREA TAUBATÉ - O

Fontes: TRs 3 e 4 440 - 138 kV de Taubaté

Fronteiras: Alimentação radial

Demais SEs envolvidas:

• **ELEKTRO**: Campos do Jordão

• BANDEIRANTE: Taubaté 138kV, Volkswagen, Vibasa, Caçapava


ISA CTEEP: Taubaté



166/191

IO/TO/04 - Procedimentos de Recomptaiçãa tés 186 Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA TAUBATÉ - O



RESTABELECIMENTO DA SE TAUBATÉ 138 kV		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	18652-26, 30, 34, 29, 25, 27, 35, 36, 38, 39, 57, 58 e 73
	FASE FLUENTE	
	Com tensão do TR-3 ou 4 ou 5, ligar o disjuntor.	18652-26 ou 30 ou 34
007	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão do TR-3 ou 4 ou 5, não oscilante, liberar até 140 MW de carga (15 MW para Elektro e 125 MW para EDP São Paulo) e ligar os disjuntores.	18652-29, 57, 58, 38 e 39
COT	Após autorização do ONS, normalizar o segundo TR 440-1138 kV com tape na posição "12", ligar o disjuntor.	18652-26 ou 30 ou 34
	Após normalizado o segundo TR em paralelo com o primeiro, disponibilizar até 35 MW de carga para a EDP São Paulo na SE Taubaté 138 kV. Ligar os disjuntores.	18652-25 e 27
	FASE COORDENADA	
FECHAMENTO DE ANEL NA SE TAUBATÉ 138 KV ENTRE A ÁREA "O" E ÁREA "N" ATRAVÉS DA LT 138 KV TAUBATÉ / PARAIBUNA C-1 OU C-2		
ONS / COT	Obs: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizad tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normalizados pelo ONS	
	O fechamento da Área Taubaté – O com a Área Santo Ângelo – N que ocorrel kV através do disjuntor 18652-35 OU 36 na condição de anel será realizada de	
18294	Instrução 1.0 Rodrigo Ma zo l Booha/19 23/03/2020	166 de 194 166/1



	a quinta a andia a a
	seguintes condições: 1. 04 Unidades Geradoras da UHE Itaipu sincronizadas. Demais Instalações de Transmissão (DT) 2. 10 Unidades Geradoras da UHE Ilha Solteira sinconizadas e com tensão de geração ajustada em 14,4 kV (1,000 pu). UHE Ilha Solteira fica responsável pelo controle de frequência.
	 Fechamento do paralelo entre as Áreas de Recomposição Água Vermelha, Ilha Solteira e Jupiá através das LTs 440 kV Ilha Solteira / Água Vermelha, Ilha Solteira / Três Irmãos e Jupiá / Três Irmãos.
	4. Após a energização de um circuito da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru C-1 ou C-2, fechando o anel com a SE Bauru entre os corredores de recomposição de Ilha Solteira e Jupiá.
	 Fechamento do Paralelo entre Itaipu e o Sistema Sul com a área Ilha Solteira na SE Tijuco Preto 345 kV
	6. Restabelecido 175 MW de carga SE Taubaté 138 kV.
	O ângulo de fechamento da Área Taubaté – O com a Área Santo Ângelo – N deverá ser (menor ou igual) ≤ a 18,0º evitando transferência de potência entre as áreas envolvidas superiora a capacidade nominal de carregamento (96 MVA) na LT 138 kV Taubaté / Paraibuna C-1 e ou C-2.
ONS / COT	Depois de realizado o fechamento em anel da Área O com a Área N, liberar 70 MW adicionais (4,6 MW para Elektro e 65,4 MW para EDP São Paulo) depois de atendidas as seguintes novas condições:
	1. 12 Unidades Geradoras da UHE Ilha Solteira sincronizadas.
	2. 05 Unidades Geradoras da UHE Água Vermelha.
	3. 06 Unidades Geradoras da UHE Porto Primavera.
	4. Energizada a LT 440 kV Água Vermelha / Araraquara.
	5. Energizada a LT 440 kV Água Vermelha / Piracicaba e Piracicaba / Santa Bárbara D`Oeste.
	6. Energizada a LT 440 kV Santo Ângelo / Bom Jardim.
	7. Energizada a LT 440 kV Cabreúva / Bom Jardim.
	8. Energizada a LT 440 kV Bom Jardim / Taubaté.
ONS	O restabelecimento do restante das cargas da Área Taubaté – O (155 MW) será recomposto com autorização e coordenação do ONS.
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO

FALTA PARCIAL DE TENSÃO

- Desligando a LT 138 kV Taubaté / Paraibuna C-1 ou C-2 somente em Taubaté, fechar o anel ligando o Disjuntor 18652-35 ou 36 desde que o defasamento angular seja (menor ou igual) ≤ 10° graus.
- Em caso de falta parcial de tensão o sentido de energização preferencial da LT 138 kV Taubaté / Paraibuna será de Taubaté para Paraibuna, e, portanto, o disjuntor 2552-5 ou 6 deverá ser ligado em anel, desde que o defasamento angular seja (menor ou igual) ≤ 10° graus.
- Proceder conforme os Acordos Operativos celebrados entre ISA CTEEP / Elektro e ISA CTEEP / EDP São Paulo.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

RESTABELECIMENTO DA ÁREA SUMARÉ - P

SUMARÉ

ÁREA SUMARÉ - P

Fontes: TRs 1, 2 e 3 440-138 kV de Sumaré.

Fronteiras:

SE Saltinho (CPFL) – bay Santa Bárbara D'Oeste e bay Piracicaba.

SE Nova Aparecida (CPFL) – bay's Santa Bárbara D'Oeste (CTEEP), Carioba (CPFL) e Tanquinho (CPFL).

SE Morro Azul (CPFL) - bay Viracopos (CPFL).

SE Trevo (CPFL) - bay's Nova Aparecida (CPFL).

SEs pertencentes à área:


- CPFL: Nova Aparecida 1, Nova Aparecida 2, Hortolândia, Amsted (Cobrasma), Belgo Mineira, Magnetti Marelli, Morro Azul, Morada do Sol, Chapadão, Boa Vista, Bosh, Cidade Jardim, Quilombo, Gevisa, Monte Mor, Elias Fausto, Igaratiba, Saltinho, Vetrotex, Capivari-Biomassa, Rafard-Biomassa, Rio das Pedras.
- ISA CTEEP: Sumaré.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

SUMARÉ - 168



RESTABELECIMENTO DA SE SUMARÉ			
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	16852-18, 20,22, 15, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24 e 38	
	Ligar ou manter ligado	16824-1	
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO		
	FASE FLUENTE		
	Estando energizado o primeiro transformador TR-1 ou TR-2 ou TR-3 de 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 100,01 MW de carga na Área Sumaré – P. A distribuição das cargas entre as subestações está dividida da seguinte maneira:	16852-18 ou 20 ou 22	
СОТ	 64,3 MW para a CPFL através da LT 138 kV Nova Aparecida / Sumaré C-2; 		
	 35,7 MW para a CPFL através da LT 138 kV Nova Aparecida / Sumaré C-3; 		
	 0,1 MW para a o serviço auxiliar através do TR-5 138-13,8 kV. 		
	Estando a barra energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV , ligar os disjuntores.	16852-15,14 e 16	



	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi FASE COORDENADA Demais Instalações de Transmissão (DIT)	çao das
ONS / COT	Após, o fechamento do paralelo entre os corredores de Água Vermelha e Porto Primavera e fluxo de potência ativa na LT 440 kV Santa Bárbara do Oeste / Sumaré e LT 440 KV Sumaré / Bom Jardim, restabelecer 60,7 MW de carga da CPFL através da energização do segundo transformador de 440-138 kV com tape na posição -1 pelo lado AT. A distribuição das cargas entre as subestações está dividida da seguinte maneira:	16852-19
	 60,7 MW para a CPFL através da LT 138 kV Usina Rafard / Sumaré. 	
	Energizado o segundo transformador , ligar os disjuntores. A CPFL deve aguardar a autorização do ONS para retomar o restante de carga na área.	16852-13, 21 e 38
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
 Proceder conform 	ne o item 4 desta instrução.	
	urbação parcial, o religamento das linhas de interligação Sumaré / US. Rafaro CPFL) deverão ser executados conforme procedimentos contidos no Acordo Op	
	OBSERVAÇÕES	



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das R E Demais Instalaç ran<mark>smissão</mark> ÁREA MOGI MIRIM III- Q

MOGI MIRIM-III LIMEIRA-I SÃO JOÃO DA BO<u>A VISTA-II</u> **MOGI GUAÇU-I MOGI MIRIM-II**

ÁREA MOGI MIRIM III – Q

Fontes: TRs 1, 2 e 3 440-138KV de Mogi Mirim III

Fronteiras:

SE Limeira-I - disjuntores 9152-5 e 6

SE Rio Claro I - disjuntores 9052-3 e 4

SE São João da Boa Vista - II - disjuntores 15952-9 e 10

SE Euclides da Cunha - disjuntores 952-7 e 8

SE Mogi Mirim II - disjuntores 18752-5 e 6

SE Bragança Paulista - disjuntores 9552-6 e 7

SEs pertencentes à área:


- ELEKTRO: CPKELCPO, Cordeirópolis, Iracemápolis, Formigrês, Santa Gertrudes, Embramaco, E Coelho (TRW-Automotive South América), Conchal, Mahle (MMG), Aguaí, Elfusa, São João da Boa Vista 01 - Biomassa, Vargem Grande do Sul, Mogi Guaçu – Biomassa (Energy Works - ENW-155), Mogi Guaçu 02 -Biomassa, LUK (Schaeffler), Santo Antônio da Posse, São João, International Paper, Mogi Mirim 01 e Itaú.

- CPFL: Química Amparo, Amparo, Pinhal, Itapira, Prados, Socorro, Barreiro, Lindóia, Serra Negra, Três Pontes, Us. Pinhal e Us. Eloy Chaves.

- CJE: Jaguariúna e Pedreira

- CEMIRIM: Holambra





	RESTABELECIMENTO DA SE MOGI MIRIM III		
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	29952-23, 24, 27, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 e 34	
	Ligar ou manter ligados os disjuntores.	29924-1, 2, 3 e 4	
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO		
	FASE COORDENADA		
ONS	Após a coordenação do ONS e subsequente a energização do TR-1 ou TR-2 o inicia-se a fase fluente de recomposição da Área Mogi Mirim - III – Q.	ou TR-3 pelo lado AT,	
	FASE FLUENTE DA DIT		
COT	Estando energizado o primeiro transformador TR-1 ou TR-2 ou TR-3 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição -1 pelo lado AT, ligar o disjuntor, disponibilizando 102,5 MW de carga. Esse montante é o total da carga que pode ser recomposta na Área Mogi Mirim - III - Q com o primeiro transformador energizado. A distribuição das cargas entre as Distribuidoras está dividida da seguinte maneira: - 33,8 MW para a CPFL; - 68,6 MW para a Elektro. - 0,1 MW para o serviço auxiliar da SE Mogi Mirim - III. Nota: O montante de até 68,6 MW de carga para a Elektro e 33,8 MW de carga para a CPFL será disponibilizado a partir das demais Subestações da Área Mogi Mirim - III - Q.	29952-27 ou 24 ou 23	
	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, energizar a LT 138 kV Limeira - I / Mogi Mirim - III C-1 ou C-2 e o TR-5 138-13,8 kV, restabelecendo 19,3 MW de carga da Elektro e 0,1 MW do serviço auxiliar, ligando os disjuntores.	29952-15, 21 ou 22	
	Energizar a LT 138 kV Mogi Mirim - III / São João da Boa Vista - II C-1 ou C-2, restabelecendo 40,9 MW de carga da Elektro, ligando o disjuntor.	29952-25 ou 26	
	Energizar a LT 138 kV Mogi Mirim - III / Mogi Guaçu - I C-1 ou C-2, ligando o disjuntor.	29952-29 ou 28	




СОТ	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposion de la LT 138 kV Mogi Mirim - III / Mogi Mirim - I	29952-32 ou 31
	Energizar a LT 138 kV Mogi Mirim - III / Jaguariúna C-1 ou C-2, restabelecendo 8,4 MW de carga da Elektro e 33,8 MW de carga da CPFL, ligando o disjuntor.	29952-33 ou 34
	FASE COORDENADA	
ONS	Após a coordenação do ONS e subsequente a energização da LT 440 kV Moç Ângelo com RE-2 previamente conectado na SE Santo Ângelo, será disporeferente ao segundo bloco de carga para Elektro e CPFL a ser recomposto fl Mogi Mirim - III – Q.	nibilizado 98,1 M
	FASE FLUENTE DA DIT	
	A distribuição do segundo bloco de cargas entre as Distribuidoras está dividida da	seguinte maneira:
	- 47,5 MW para a CPFL;	
	- 50,6 MW para a Elektro.	
	Nota:	
СОТ	O montante de até 50,6 MW de carga para a Elektro e 47,5 MW de carga disponibilizado a partir das Subestações da Área Mogi Mirim - III – Q.	a para a CPFL se
	Energizar a LT 138 kV Mogi Mirim - III / Jaguariúna C-2 ou C-1, restabelecendo 47,5 MW de carga da CPFL, ligando o disjuntor.	29952-34 ou 33
	Energizar o segundo circuito da LT 138 kV Limeira - I / Mogi Mirim - III, ligando o disjuntor.	29952-22 ou 21
		29952-22 ou 21 29952-26 ou 25
	ligando o disjuntor. Energizar o segundo circuito da LT 138 KV LT 138 kV Mogi Mirim - III / São	
	ligando o disjuntor. Energizar o segundo circuito da LT 138 KV LT 138 kV Mogi Mirim - III / São João da Boa Vista, ligando o disjuntor.	29952-26 ou 25



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposiçã MESA I - 91

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA MOGI MIRIM - III - Q



	RESTABELECIMENTO DA SE LIMEIRA I		
	FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	9152-7, 8, 5, 6, 1, 2, 3 e 4	
ELEKTRO	Desligar ou manter desligado o disjuntor.	9152-9	
	ÚNICA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO		
	FASE FLUENTE DA DIT		
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV de Mogi Mirim – III, energizar a barra, ligando o disjuntor.	9152-4 ou 3	
СОТ	Recebendo tensão de Mogi Mirim – III pelo segundo circuito da LT 138 kV Limeira - I / Mogi Mirim – III energizar o TR-1 e TR-2 138-88 kV de 30 MVA com tape na posição nominal , ligando os disjuntores, restabelecendo 45,9 MW de carga para Elektro através da transformação.	9152-3 ou 4, 7 e 8	
001	Nota: Na impossibilidade de energizar o segundo circuito da LT 138 kV Limeira - I / Mogi Mirim – III o restabelecimento de 45,9 MW de carga da Elektro será recomposto após a energização da LT 440 kV Mogi Mirim – III / Santo Ângelo.		
	Após a retomada de carga da Elektro, estando a barra energizada, ligar os disjuntores.	9152-2 e 1	




	IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposio	ção das
СОТ	Demais Instalações de Transmissão (DIT) Após a energização do segundo circuito da LT 138 KV Santa Bárbara D'Oeste / Mogi Mirim II restabelecendo 133,3 MW de carga da Elektro ao longo da LT e a energização do segundo circuito da LT 138 kV Santa Bárbara D'Oeste / Limeira I, ligar os disjuntores 9152-5 e 6 com o ângulo de fechamento dos disjuntores (menor ou igual) ≤ a 12,3°, para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Santa Bárbara D'Oeste / Limeira I superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	9152-5 e 6
ELEKTRO	Aguardar a autorização do ONS para ligar o disjuntor após o término da recomposição da fase coordenada.	9152-9
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
Proceder conform	e o item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÃO	

Ocorrendo falta total de tensão, os disjuntores 9152-5 e 6, bays Santa Bárbara D'Oeste, somente podem ser ligados

tomando-se as devidas precauções, por se tratarem de disjuntores de fronteira entre áreas.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recompõ@i¢æodalssta II - 159
Demais Instalações de Transmissão (DIT) ÁREA MOGI MIRIM III - Q



	RESTABELECIMENTO DA SE SÃO JOÃO DA BOA VISTA II	
	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	15952-9, 10, 1, 2, 3, 4, 7 e 8
001	Ligar ou manter ligado o disjuntor	15924-1
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - MOGI MIRIM III	
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV da SE Mogi Mirim III, energizar a barra, ligando os disjuntores.	15952-8 ou 7
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV pelo segundo circuito da LT 138 kV Mogi Mirim - III / São João da Boa Vista – II, ligar o disjuntor.	15952-7 ou 8
СОТ	Após a energização do segundo circuito da LT 138 KV Mogi Mirim – III / São João da Boa Vista - II enviar tensão para a SE Mogi Guaçu – I, ligando o disjuntor.	15952-3 ou 4
	Após a energização do segundo circuito da LT 138 KV Mogi Mirim – III / São João da Boa Vista - II enviar tensão para a SE Euclides da Cunha, através da LT 138 KV Euclides da Cunha / São João da Boa Vista - II e/ou da LT 138 KV São João / São João da Boa Vista – II e LT Euclides da Cunha / São João, ligando os disjuntores.	15952-1 e/ou 2
	Recebendo tensão da SE Mogi Guaçu – I, ligar o disjuntor.	15952-4 ou 3
	SEGUNDA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO – MOGI GUAÇU - I	
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV da SE Mogi Guaçu - I, energizar a barra, ligando o disjuntor.	15952-4 ou 3
	Enviar tensão para a SE Mogi Mirim – III, ligando o disjuntor.	15952-7 ou 8
СОТ	Enviar tensão para a SE Euclides da Cunha, através da LT 138 KV Euclides da Cunha / São João da Boa Vista - II e/ou da LT 138 KV São João / São João da Boa Vista - II e LT Euclides da Cunha / São João, ligando os disjuntores.	15952-1 e/ou 2
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV da SE Mogi Mirim – III, ligando o disjuntor.	15952-8 ou 7
	Após a energização do segundo circuito da LT 138 KV Mogi Mirim – III / São João da Boa Vista - II enviar tensão para a SE Mogi Guaçu – I, ligando o disjuntor.	15952-3 ou 4



FASE COORDENADA DA DIT		
СОТ	Aguardar a autorização do ONS para ligar o disjuntor após o término da 15952-9 e 10 recomposição da fase coordenada.	
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
Proceder conforme o item 4 desta instrução.		
OBSERVAÇÕES		


- 1. Ocorrendo falta total de tensão, os disjuntores 15952-9 e 10 bays Poços de Caldas (FURNAS) somente podem ser ligados com coordenação, por se tratarem de disjuntores de fronteira entre a ISA CTEEP e FURNAS.
- 3. Em caso de perturbação parcial, o religamento das linhas de interligação São João da Boa Vista-II/STPC.O (FURNAS) deverá ser executado com coordenação entre ISA CTEEP/FURNAS.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

MOGI GUAÇU I - 92 ÁREA MOGI MIRIM - III - Q




Sentido de envio e recebimento de tensão ►

	FALTA TOTAL DE TENSÃO	
COT	Desligar ou manter desligados os disjuntores	9252-7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 e 6
	PRIMEIRA OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - MOGI MIRIM III	
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV de Mogi Mirim III, energizar a barra ligando o disjuntor.	9252-4 ou 3
	Enviar tensão para a SE Mogi Mirim – III, ligando o disjuntor.	9252-3 ou 4
COT	Estando a barra com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar os disjuntores.	9252-1, 9 e 6
	Recebendo tensão de Mogi Mirim II e/ou São João da Boa Vista-II, ligar os disjuntores.	9252-5 e/ou 2
SEGUND	A OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - MOGI MIRIM II e/ou SÃO JOÃO DA B	OA VISTA-II
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV de Mogi Mirim II e/ou São João da Boa Vista-II, energizar a barra ligando os disjuntores.	9252-5 e/ou 2
СОТ	Estando a barra de 138 kV energizada com tensão de Mogi Mirim II e/ou São João da Boa Vista-II, ligar os disjuntores.	9252-6 e/ou 1, 3 e 9
	Recebendo tensão de Mogi Mirim III, ligar o disjuntor.	9252-4
	FASE COORDENADA DA DIT	
СОТ	Aguardar a autorização do ONS para restabelecer as cargas através do TR-1 e TR-2 de 138-13,8 KV.	9252-7 e 8
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO	
oceder conforme o	item 4 desta instrução.	
	OBSERVAÇÃO	

178/191



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposi**\(\) SECONDOS** OSI**\(\) SECONDOS** OSI\(\) SECONDOS OSI\(\) SECONDO



RESTABELECIMENTO DA SE MOGI MIRIM-II		
FALTA TOTAL DE TENSÃO		
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	18752-13, 14, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
	Ligar ou manter ligado o disjuntor	18724-1
	OPÇÃO DE RESTABELECIMENTO - MOGI - MIRIM-III e/ou MOGI - GUAÇU	-1
	FASE FLUENTE DA DIT	
	Recebendo tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV da SE Mogi Mirim III e/ou SE Mogi Guaçu I energizar a barra, ligando os disjuntores.	18752-3 ou 4 e/ou 7 ou 8
СОТ	Estando a barra energizada com tensão (menor ou igual) ≤ a 145 kV, ligar os disjuntores.	18752-4 ou 3 e/ou 8 ou 7
331	Após, a energização do segundo circuito da LT 138 KV Mogi Mirim – III / Mogi Mirim – II e a liberação do segundo bloco de carga na SE Mogi Mirim – III, enviar tensão para a SE Brangança Paulista restabelecendo 4,7 MW da Elektro através da LT 138 KV Mogi Mirim – II / Bragança Paulista.	18752-11 e 12
	FASE COORDENADA DA DIT	
	Aguardar a autorização do ONS para restabelecer as cargas através do TR-1 e TR-2 de 138-13,8 KV.	18752-13 e 17
СОТ	Após a energização do segundo circuito da LT 138 KV Santa Bárbara D'Oeste / Mogi Mirim II restabelecendo 83,1 MW de carga da Elektro ao longo da LT e a energização do segundo circuito da LT 138 kV Santa Bárbara D'Oeste / Limeira I, ligar os disjuntores 18752-5 e 6 com o ângulo de fechamento dos disjuntores (menor ou igual) ≤ a 2,9°, para evitar que haja transferência de potência na LT 138 kV Santa Bárbara D'Oeste / Mogi Mirim - II superior ao limite nominal da LT. Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar o disjuntor.	18752-5 e 6
FALTA PARCIAL DE TENSÃO		
СОТ	Proceder conforme o item 4 desta instrução. O religamento dos disjuntores 18752-9 e 10 bay de Barreiro138 KV, devem entre o COT e o COS (CPFL) por tratar-se de uma conexão com a Usina na	

Externo <u>Operação IO/TO/04</u>



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

- 1. A barra de 138 kV não deverá ser energizada com tensão proveniente da CPFL.
- Ocorrendo falta total de tensão, os disjuntores 18752-5 e 6, bays Santa Bárbara D'Oeste, somente podem ser 2. ligados com coordenação, por se tratar de disjuntores de fronteira entre áreas.
- 3. Em caso de perturbação parcial, o religamento da LT 138 kV Mogi Mirim II / BARREIRO (CPFL) deverá ser executado conforme procedimentos do acordo operativo.
- Recebendo tensão simultaneamente de Mogi Mirim III e Mogi Guaçu I, normalizar a SE Mogi Mirim II, através de Mogi Mirim III e fechar o anel com Mogi Guaçu I.
- Antes de ligar as LT 138 kV Mogi Mirim II / Bragança Paulista devido sobrecarga e níveis de tensão, as cargas 5. deverão estar distribuídas entre os circuitos.
- 6. As cargas das LT 138 kV Mogi Mirim II / Bragança Paulista que ficaram fora do processo da tomada da fase fluente, só poderão ser recompostas após o fechamento das áreas e distribuídas entre circuitos.



RESPENSIS INSTAIL COES DE TIANS SA VITENTO DA ÁREA TAQUARUÇU - R

TAQUARUÇU DRACENA FLÓRIDA PAULISTA

ÁREA TAQUARUÇU – R

Fonte: TR-7 440/138 KV – 3x100 MVA SE Taquaruçu

Fronteiras: SE Flórida Paulista - disjuntores 18452-8 e 9

SE Valparaíso - disjuntores 12452-3 e 4

SE Mirante do Paranapanema 02 – disjuntores: 52424-3 e 4

Demais SEs envolvidas:


- ISA CTEEP: Taquaruçu, Dracena, Flórida Paulista e Valparaíso.
- **ELEKTRO**: Tupi Paulista, Panorama, Pacaembu e Mirante do Paranapanema 02.
- CPFL: Oriento.
- GRUPO REDE: Presidente Venceslau, Osvaldo Cruz, Bastos, Tupã e Adamantina.
- COGERADORES e/ou USINA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA: Conquista do Pontal, Paranapanema, Univalem, Rio Vermelho, Viralcool Castilho, Ipê, Dracena (Futuro) e Paulicéia.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

Demais Instalações de Transmissão (DIT)

TAQUARUÇU 20 ÁREA TAQUARUÇU - R



RESTABELECIMENTO DA SE TAQUARUÇU 138 kV FALTA TOTAL DE TENSÃO FASE FLUENTE 2052-26, 23, 21, 22, COT Desligar ou manter desligados os disjuntores. 24, 27, 28 e 29(futuro) Partir 1 (uma) unidade geradora e ligar o disjuntor correspondente. **COG RPNE** Informar o COT a sincronização da 3ª UG. O COG deve ajustar a tensão das máquinas conforme solicitação do COT. Estando energizado o TR-7 440-138 kV de 300 MVA com tape na posição 2052-26 -1 pelo lado AT, ligar o disjuntor, energizando a barra de 138 kV, disponibilizando 65,1 MW de carga na Área Taquaruçu - R. Esse montante é o total da carga que pode ser recomposta na Área Taquaruçu - R. A distribuição das cargas entre as Distribuidoras está dividida da seguinte maneira: 50 MW para a Energisa; 15 MW para a Elektro; 0,1 MW para a o serviço auxiliar. COT Nota: O montante de até 65,1 MW de carga será distribuído e disponibilizado a partir das Subestações da Área Taquaruçu – R. Estando a barra de 138 kV energizada, com tensão igual ou inferior 135 kV, ligarem os disjuntores disponibilizando para Elektro um montante de 5 MW de carga através do TR-10 e TR-11 138-13,8 kV e um montante de 2052-23, 21 ou 22 40 MW de carga através da LT 138 kV Taquaruçu / Mirante de Paranapanema 02 e LT 138 kV Mirante de Paranapanema 02 / Dracena. Recebendo tensão da SE Mirante do Paranapanema 02, ligar o disjuntor. 2052- 22 ou 21

de tensão ▶

1.0



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)


	FASE COORDENADA			
A recomposição das cargas durante a fase coordenada será realizada em 3 (três) pata distribuído ao longo da Área Taquaruçu – R.				
ONS	O primeiro patamar a ser restabelecido é 61,1 MW de carga que será distribuído e disponibilizado a partir das Subestações Taquaruçu, Dracena e Flórida Paulista, somente após autorização do ONS, conforme procedimento descrito ao longo dessa área.			
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.			
ONS / COT	 O restabelecimento de 61,1 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: Sincronizadas 3 (três) unidades geradoras na UHE Taquaruçu; Sincronizadas 5 (três) unidades geradoras na UHE Porto Primavera; Fechado o paralelo entre as UHE Taquaruçu e UHE Porto Primavera. Terminado a recomposição fluente do corredor de Porto Primavera e da Área Taquaruçu - R; A Área Taquaruçu – R estar ou não interligada com as Áreas de recomposição Capivara – C, Três Irmãos – B e Nova Avanhandava – D-1; 			
	Atendidas todas as condições supramencionadas, solicitar a Elektro o restabelecimento de 2,7 MW de carga através do TR-10 e TR-11 138-13,8 kV.			
ONS	O terceiro patamar a ser restabelecimento de 27,6 MW de carga que será distribuído e disponibilizado a partir das Subestações Taquaruçu, Dracena e Flórida Paulista, somente após autorização do ONS, conforme procedimento descrito ao longo dessa área.			
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.			
ONS / COT	O restabelecimento de 27,6 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições:			
	 Atendidas todas as condições para o restabelecimento do primeiro segundo patamar de carga da Área Taquaruçu – R; 			
	 Realizado a interligação da Área de Taquaruçu – R com as Áreas, Três Irmãos – B, Capivara – C e Nova Avanhandava D-1; 			
	Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 2 MW de carga da UTE Conquista do Pontal, ligando o disjuntor.			
	Restabelecer 2 MW de carga da UTE Paranapanema, ligando os disjuntores.			
	FALTA PARCIAL DE TENSÃO			
- Proceder conforme o	item 4 desta instrução.			
	OBSERVAÇÕES			
Em perturbação con deverá informar a CC	n falta total de tensão, e sem condições de energizar o TR-7 pelos 440 kV de Taquaruçu o COT DG RPNE.			

1.0



IO/TO/04 - Procedimentos de Recompo**SIÇéENA - 183**Demais Instalações de Transmissão (DIT)

ÁREA TAQUARUÇU - R



Sentido de envio e recebimento de tensão ▶

RESTABELECIMENTO DA SE DRACENA			
FALTA TOTAL DE TENSÃO			
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores	18352-1, 4, 7, 23, 2, 3, 5, 6, 24 e 35(futuro)	
	FASE FLUENTE		
СОТ	Recebendo tensão pela LT 138 kV Taquaruçu / Mirante de Paranapanema 02 e LT 138 kV Mirante de Paranapanema 02 / Dracena, ligar os disjuntores.	18352-3 e 2	
	Estando a barra energizada, ligar o TR-1 e TR-2 138-13,8 kV de 18,75 MVA com tape na posição nominal , disponibilizando para a Elektro 10 MW de carga.	18352-1	
	Ligar o disjuntor enviando tensão para a SE Flórida Paulista através da LT 138 kV Dracena / Flórida Paulista ou LT 138 kV Dracena / Rio Vermelho e LT 138 KV Rio Vermelho / Flórida Paulista.	18352-5 e 6	
ONS	O primeiro patamar a ser restabelecido é 61,1 MW de carga que será distribuído e disponibilizado a partir das Subestações Taquaruçu, Dracena e Flórida Paulista, somente após autorização do ONS, conforme procedimento descrito ao longo dessa área.		
ONS / COT	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. O restabelecimento de 61,1 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 1. Sincronizadas 3 (três) unidades geradoras na UHE Taquaruçu; 2. Sincronizadas 5 (três) unidades geradoras na UHE Porto Primavera; 3. Fechado o paralelo entre as UHE Taquaruçu e UHE Porto Primavera. Terminado a recomposição fluente do corredor de Porto Primavera e da Área Taquaruçu - R;		




ONS / COT	4. A Área Taquarucu – R estar ou não interligada com as Áreas de Demais Instalações de Japas missão (Deb) Irmãos – B e Nova Avanhandava – D-1; Atendidas todas as condições supramencionadas, ligar os disjuntores, energizando o TR- 4 138-69 kV de 25 MVA e a LT 69 kV Dracena / Tupi Paulista – Panorama disponibilizando 21,3 MW de carga a Elektro. Disponibilizar para Elektro 15 MW através do TR-1 e TR-2 138-13,8 KV de 18,75 MVA. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 17,1 MW de carga através da LT 138 kV Mirante de Paranapanema 02 / Dracena.	
ONS	O terceiro patamar a ser restabelecimento de 27,6 MW de carga que será distribuíd disponibilizado a partir das Subestações Taquaruçu, Dracena e Flórida Paulista, somente a autorização do ONS, conforme procedimento descrito ao longo dessa área.	
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.	
	O restabelecimento de 27,6 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições:	
ONS / COT	 Atendidas todas as condições para o restabelecimento do primeiro segundo patamar de carga da Área Taquaruçu – R; 	
	 Realizado a interligação da Área de Taquaruçu – R com as Áreas, Três Irmãos – B, Capivara – C e Nova Avanhandava D-1; 	
	Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 0,5 MW de carga da UTE Viralcool Castilho, ligando o disjuntor.	
	Restabelecer 2 MW de carga da UTE Ipê, ligando o disjuntor.	
	Solicitar a Elektro o restabelecimento de 0,7 MW de carga através da LT 69 kV Dracena / Tupi Paulista – Panorama.	
_	05 kV Diacena / Tupi i aulista – i anorama.	

Proceder conforme o item 4 desta instrução.

OBSERVAÇÕES

- 1. Ao receber tensão de retorno de Flórida Paulista, a carga atendida poderá ser no máximo de 20 MW distribuída da seguinte maneira: 10 MW na SE Dracena (Elektro) e 10 MW na SE Adamantina (Grupo Rede).
- 2. O restante da carga da Área Taquaruçu R (para os Agentes Elektro, Grupo Rede e CPFL) será atendido somente após o fechamento da Área Taquaruçu R com a Área Capivara C ou com a Área Três Irmãos B.





	RESTABELECIMENTO DA SE FLÓRIDA PAULISTA			
FALTA TOTAL DE TENSÃO				
СОТ	Desligar ou manter desligados os disjuntores.	18452-12, 13, 5, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 10 e 11		
	FASE FLUENTE			
	Recebendo tensão pela LT 138 kV Dracena / Flórida Paulista e pela LT 138 kV Rio Vermelho / Flórida Paulista, ligar sequencialmente os disjuntores.	18452-6 e 3		
сот	Estando a barra energizada, ligar o TR-3 138-69 kV de 25 MVA com tape na posição 9 e TR-4 138-69 kV de 25 MVA com tape na posição 0.			
	Energizar a LT 69 kV Flórida Paulista / Adamantina disponibilizando 10 MW de carga para Energisa.	18452-5, 12, 13 e 14		
	Energizar o TR-1 138-13,8 kV de 20 MVA com tape na posição nominal, assumindo 0,1 MW de carga do serviço auxiliar.			
	FASE COORDENADA			
ONS	O primeiro patamar a ser restabelecido é 61,1 MW de carga que será distribuído disponibilizado a partir das Subestações da Área Taquaruçu – R, somente após autorização o ONS, conforme procedimento descrito ao longo dessa área.			
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.			
ONS / COT	O restabelecimento de 61,1 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 5. Sincronizadas 3 (três) unidades geradoras na UHE Taquaruçu; 6. Sincronizadas 5 (três) unidades geradoras na UHE Porto			
	Primavera; 7. Fechado o paralelo entre as UHE Taquaruçu e UHE Porto Primavera. Terminado a recomposição fluente do corredor de Porto Primavera e da Área Taquaruçu - R ;			



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das

ONS / COT Demigs IRRAINS/SIGNED, LFW SMILE No Nova 18452-15		10/10/04 - Procedimentos de Recomposição		
ONS / COT Atendidas todas as condições supramencionadas, energizar a LT 69 kV Florida Paulista / Pacaembu disponibilizando 5 MW de carga a Elektro, ligando o disjuntor. ONS O segundo patamar a ser restabelecimento de 68,3 MW de carga que será distribuído e disponibilizado a partir da Subestação de Florida Paulista, somente apos autorização do ONS, conforme procedimentos descritos ao longo dessa área. Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um carater sugestivo uma vez que ainda não foram normalizados pelo ONS. O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R apos autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteria, Púli, Três Irmãos e Agua Varmelha. 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteria e Italia. 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteria e Italia. 4. Fechado paralelo entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D+1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D+1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D+1 com a Área de Recomposição Solteria; 5. Energização da 17 440 kV lina Solteria / Bauru C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupliãe Ilha Solteria; 6. Sincronização da 3º unidade geradora na UHE Porto Primavera. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3º unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaiso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Area de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Area de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Area de Recomposição Três Irmãos – B através dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito ná Area Três Irmãos – B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga as as seguintes condições. 9. Apó		recomposição Capivara - C, Três Irmãos - B e Nova	18452-15	
ONS disponibilizado a partir da Subestação de l'Acida Paulista, somente após autorização do ONS, conforme procedimento descrito ao longo dessa área. Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupià, Três Irmãos e Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Agua Vermelha e Porto Primavera; 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e talaju; 4. Fechado paralelo entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 com a Área de Recomposição Nova Portarevés da LT 138 kV Bauru / Bauru / Bauru / D-2 através da LT 138 kV Bauru / Barir ina SE Bauru 138 kV. 5. Energização da 17 440 kV ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição a de "unidade geradora na UHE Porto Primavera. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3º unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparariso 136 kV entre a Área de Recomposição Três Irmãos – B através das disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos – B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV felorida Paulista / Valparaíso e LT 138 kV Florida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposição Taquaruçu – R e a Área de Recomposição Três Irmãos – B. 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e co	ONS / COT	Atendidas todas as condições supramencionadas, energizar a LT 69 kV Flórida Paulista / Pacaembu disponibilizando 5 MW de carga a Elektro,		
realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS. O restabelecimento de 68.3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu − R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Italipu; 4. Fechado paralelo entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava − D-1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava − D-1 com a Área de Recomposição Bauru − D-2 através da LT 138 kV Bauru / Barrin SE Bauru 138 kV. 5. Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 140 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira, 6. Sincronização da 9ª unidade geradora na UHE Porto Primavera. Tensão de geração justicad em 13,5 kV; 7. Sincronização da 6ª unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração justicad em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaiso 138 kV entre a Área de Recomposição Três Irmãos − B através dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos − B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valiparaiso e LT 138 kV Florida Paulista / Valiparaiso e LT 138 kV Florida Paulista / Valiparaiso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energias o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 kV Florida Paulista / Valiparaiso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energias o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 kV Florida Paulista / Valiparaiso e LT 138 kV Florida Paulista / Valiparaiso e LT 138 kV Florida Paulista / Valiparaiso e LT 140 kV Florida Paulis	ONS	disponibilizado a partir da Subestação de Flórida Paulista, somente após autorização do ONS,		
Taquaruçu — R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 1. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Agua Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; 4. Fechado paralelo entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 com a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 com a Área de Recomposição Bauru — D-2 atravês da LT 138 kV Bauru Bariri na 52 Bauru 138 kV. 5. Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá el Ilha Solteira; 6. Sincronização da 6ª unidade geradora na UHE Porto Primavera Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaiso 138 kV entre a Área de Recomposição Três Irmãos — B atravês dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos — B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL atravês da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 kV Florida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu — R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu — R e a Área de Recomposição Três Irmãos — B: 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara — C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu: 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) \$\frac{1}{2}\$ a 1		realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda	18452-1 e 2	
Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água Vermelha e Porto Primavera; 3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; 4. Fechado paralelo entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava − D-1 com a Área de Recomposição Bauru − D-2 através da LT 138 kV Bauru / Bariri na SE Bauru 138 kV. 5. Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 cu C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 6. Sincronização da 9ª unidade geradora na UHE Porto Primavera. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaiso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava − D-1 e a Área de Recomposição Nova Avanhandava − D-1 e a Área de Recomposição Três Irmãos − B através dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos − B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaiso e LT 138 kV Florida Paulista / Valparaiso e LT 138 kV Florida Paulista / Valparaiso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaiso, ligando os disjuntores. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu − R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu − R e a Área de Recomposição Três Irmãos − B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara − C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 1		Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes		
3. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Italpu; 4. Fechado paralelo entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 com a Área de Recomposição Bauru – D-2 através da LT 143 kV Bauru / Barrin as E Bauru 13 kV. 5. Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 6. Sincronização da 6ª unidade geradora na UHE Porto Primavera. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaiso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Área de Recomposição Tes Irmãos – B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Plorida Paulista / Valparaiso e LT 138 kV Plorida Paulista / Univalem e LT 138 kV Univalem / Valparaiso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 KV Flórida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu – R e a Área de Recomposição Três Irmãos – B: 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10º. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Água Vermelha; 2. Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Água		
Avanhandava — D-1 com a Área de Recomposição Bauru — D-2 através da LT 138 kV Bauru / Bariri na SE Bauru 138 kV. 5. Energização da LT 440 kV Ilha Solteira / Bauru, C-2 ou C-1, fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá el lha Solteira; 6. Sincronização da 6ª unidade geradora na UHE Porto Primavera. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaíso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 e a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 e a Área de Recomposição Três Irmãos — B através dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos — B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 kV Univalem / Valparaíso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 KV Flórida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu — R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu — R e a Área de Recomposição Três Irmãos — B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara — C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10º. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		 Fechamento do paralelo dos corredores de 440 kV de Ilha Solteira e Itaipu; 		
fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira; 6. Sincronização da 6ª unidade geradora na UHE Porto Primavera. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaiso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 e a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 e a Área de Recomposição Três Irmãos — B através dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos — B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 kV Florida Paulista / Univalem e LT 138 kV Univalem / Valparaíso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 kV Florida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu — R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu — R e a Área de Recomposição Três Irmãos — B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara — C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10º. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		Avanhandava – D-1 com a Área de Recomposição Bauru – D-2 através da LT 138 kV Bauru / Bariri na SE Bauru 138 kV.		
Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 7. Sincronização da 3ª unidade geradora na UHE Taquaruçu. Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaíso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 e a Área de Recomposição Três Irmãos — B através dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos — B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 KV Florida Paulista / Vulnivalem e LT 138 KV Univalem / Valparaíso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 KV Flórida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu — R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu — R e a Área de Recomposição Três Irmãos — B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara — C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		fechando o anel na SE Bauru 440 kV, entre os corredores de Recomposição Jupiá e Ilha Solteira;		
Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaiso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava — D-1 e a Área de Recomposição Três Irmãos — B através dos disjuntores 12452-5 e 6, conforme procedimento descrito na Área Três Irmãos — B. Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecr 10,1 MW de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 kV Florida Paulista / Univalem e LT 138 kV Univalem / Valparaíso e LT 138 kV Florida Paulista / Univalem e LT 138 kV Univalem / Valparaíso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 kV Flórida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu — R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu — R e a Área de Recomposição Três Irmãos — B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara — C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10º. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		Tensão de geração ajustada em 13,5 kV;		
de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 KV Florida Paulista / Univalem e LT 138 KV Univalem / Valparaíso, ligando os disjuntores. Solicitar a Energisa o restabelecimento de 12,2 MW através da LT 138 KV Flórida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu − R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu − R e a Área de Recomposição Três Irmãos − B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara − C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.	ONS / COT	 Tensão de geração ajustada em 13,5 kV; 8. Fechado o anel na SE Valparaíso 138 kV entre a Área de Recomposição Nova Avanhandava – D-1 e a Área de Recomposição Três Irmãos – B através dos disjuntores 12452-5 e 		
Flórida Paulista / Adamantina. Condição com o TR-5 440-138 kV de 300 MVA da SE Capivara em operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu – R e a Área de Recomposição Três Irmãos – B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		de carga da CPFL através da LT 138 kV Florida Paulista / Valparaíso e LT 138 KV Florida Paulista / Univalem e LT 138 KV Univalem / Valparaíso,		
operação O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu − R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu − R e a Área de Recomposição Três Irmãos − B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara − C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.				
 Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições: 9. Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu – R e a Área de Recomposição Três Irmãos – B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores. 				
a Área de Recomposição Três Irmãos – B; 10. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes		
Capivara – C e corredor de Porto Primavera através da LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu; 11. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.				
Mirante do Paranapanema 02. O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 10º . Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		Capivara – C e corredor de Porto Primavera através da LT 440	18452-8 ou 9	
ou igual) ≤ a 10°. Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.				
18294 Instrução 1.0 Rodrigo Mazor Rogrino 4.0 23/03/2020 187 de 194 4.07/404				



	⊤ IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das		
	Dennatis answer server a server a language serv		
	O restabelecimento de 68,3 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições:		
	 Após o fechamento da Área de Recomposição Taquaruçu – R e a Área de Recomposição Três Irmãos – B; 		
	13. Fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e corredor de Porto Primavera através das LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu;		
ONS / COT	Nota: O fechamento do paralelo entre a Área de Recomposição Capivara – C e corredor de Porto Primavera, através das LT 440 kV Taquaruçu / Capivara na SE Taquaruçu, depois que o disjuntor 4852-12 estiver ligado.		
	14. Após os disjuntores 52424-3 e 5424-4 estarem ligados na SE Mirante do Paranapanema 02.		
	O ângulo de fechamento dos disjuntores 4852-8 ou 9 deverá ser (menor ou igual) ≤ a 9º .		
	Atendido as condições, supramencionadas, ligar os disjuntores.		
	Atendidas todas as condições supramencionadas, restabelecer 46 MW de carga da Energisa através da LT 138 kV Flórida Paulista / Tupã, C-1 e C-2.		
	15. A Energisa precisa ligar os bancos de capacitores na SE Bastos (1x1,2 MVAr) e SE Tupã (2x1,2 MVAr) depois de recompor as cargas da Energisa.		
ONS	O terceiro patamar a ser restabelecimento de 27,6 MW de carga que será distribuído e disponibilizado a partir das Subestações da Área Taquaruçu – R, somente após autorização do ONS, conforme procedimento descrito ao longo dessa área.		
	Obs.: Os procedimentos descritos a seguir estão definidos nos estudos realizados pela ISA CTEEP e tem um caráter sugestivo uma vez que ainda não foram normatizados pelo ONS.		
	O restabelecimento de 27,6 MW de carga será recomposta na Área Taquaruçu – R após autorização do ONS e serem atendidas as seguintes condições:		
ONS / COT	 Atendidas todas as condições para o restabelecimento do primeiro segundo patamar de carga da Área Taquaruçu – R; 		
	 Realizado a interligação da Área de Taquaruçu – R com as Áreas, Três Irmãos – B, Capivara – C e Nova Avanhandava D-1; 		
	Atendidas todas as condições supramencionadas, solicitar a Elektro o restabelecimento de 3,2 MW de carga através da LT 69 kV Flórida Paulista / Pacaembu.		
Solicitar a Energisa o restabelecimento de 17,2 MW através da LT 138 kV Flórid Tupã, C-1 e C-2.			
FALTA PARCIAL DE TENSÃO			
 Proceder conforme o item 4 desta instrução. Para religamento do disjuntor 18452-15 seguir as orientações contidas nos Procedimentos Operativos Entre ISA CTEEP/ELEKTRO. 			
- Para religamento do disjuntor 18452-14 seguir as orientações contidas nos Procedimentos Operativos Entre ISA CTEEP/Energisa.			
- Para religamento do disjuntor 18452-10 e 11 seguir as orientações contidas nos Procedimentos Operativos Entre ISA CTEEP/Energisa.			

OBSERVAÇÕES

1. Quando de falta total de tensão na SE, permanecendo tensão de Presidente Prudente, o religamento dos disjuntores 18452-8 e/ou 9 somente poderá ser feito com coordenação do COT, tendo em vista fechamento da área Taquaruçu – R com a área Capivara – C. A condição de fechamento entre as áreas é anel.



As interligações entre as diversas áreas de restabelecimento deverão ser feitas sequencialmente e sempre com coordenação, sendo necessário levar em consideração os seguintes aspectos para sua viabilização:

- Condições favoráveis do sistema de 440 kV, de modo a não prejudicar o seu restabelecimento;
- Deverá ser efetuada após o término da recomposição da fase fluente dos corredores da rede de operação (supervisionadas pelos centros do ONS) e após o fechamento do paralelo desses corredores na fase coordenada;
- As áreas a serem interligadas devem estar restabelecidas e operando normalmente, ou seja, de maneira estável e com níveis de tensão, frequência e carregamento satisfatórios;
- Estar sincronizado o maior número possível de unidades geradoras, a fim de possibilitar melhores condições de interligação;
- Procurar minimizar o defasamento angular entre os pontos a serem fechados em anel, para evitar grandes oscilações de potência ativa entre as áreas a serem interligadas;
- As áreas devem ser interligadas através das LT´s do sistema DIT da ISA CTEEP:
- As interligações dentro do sistema da CPFL deverão ser realizadas após estarem concluídas as interligações dentro do sistema da ISA CTEEP.
- A sequência de interligação das áreas deve ser estabelecida a partir do ponto de menor defasagem angular, salvo caso específicos indicados ao longo desta instrução. Sempre que uma interligação for concluída o sistema deve ser novamente avaliado para se estabelecer o próximo ponto de interligação;
- O fechamento de paralelo deverá ser coordenado pelo COSR-SE quando:
- a) interligar 2 (duas) áreas ou subáreas de recomposição, desde que pelo menos uma delas já esteja interligada com o sistema pertencente à Rede Básica;
- interligar uma área ou subárea de recomposição com o sistema pertencente à Rede Básica;
- O fechamento de paralelo deverá ser coordenado pelo COT quando:
- a) interligar 2 (duas) ou mais usinas numa subestação dentro de uma mesma área ou subárea;
- b) interligar 2 (duas) áreas ou subáreas de recomposição, desde que nenhuma delas já esteja interligada com o sistema pertencente à Rede Básica;

A diferença de tensão em módulo, entre os pontos a serem interligados, não deve ser considerada como restrição.

Antes de ligar qualquer disjuntor, o operador deverá, obrigatoriamente, verificar as condições de sincronismo.



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instala**©entridars**r**Dis**RE**(DISDES**

FOLHA NÚMERO	REVISÃO NÚMERO
01	R17 - OUT/19
02	R17 - OUT/19
03	R17 - OUT/19
04	R16 - JUN/19
05	R16 - JUN/19
06	R16 - JUN/19
07	R16 - JUN/19
08	R16 - JUN/19
09	R16 - JUN/19
10	R16 - JUN/19
11	R16 - JUN/19
12	R16 - JUN/19
13	R16 - JUN/19
14	R17 - OUT/19
15	R17 - OUT/19
16	R17 - OUT/19
17	R17 - OUT/19
18	R17 - OUT/19
19	R17 - OUT/19
20	R17 - OUT/19
21	R17 - OUT/19
22	R17 - OUT/19
23	R17 - OUT/19
24	R17 - OUT/19
25	R17 - OUT/19
26	R17 - OUT/19
27	R17 - OUT/19
28	R17 - OUT/19
29	R17 - OUT/19
30	R12 - AGO/11
31	R12 - AGO/11
32	R12 - AGO/11
33	R12 - AGO/11
34	R12 - AGO/11
35	R12 - AGO/11
36	R12 - AGO/11
37	R12 - AGO/11
38	R12 - AGO/11
39	R12 - AGO/11
40	R12 - AGO/11
41	R12 - AGO/11
42	R16 - JUN/19
43	R16 - JUN/19
44	R16 - JUN/19
45	R16 - JUN/19
46	R16 - JUN/19
47	R16 - JUN/19
48	R16 - JUN/19
49	R16 - JUN/19
<u> </u>	VIO-10IA/1A



FOLHA NÚMERO Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

50	R16 - JUN/19
51	R16 - JUN/19
52	R16 - JUN/19
53	R16 - JUN/19
54	R16 - JUN/19
55	R17 - OUT/19
56	R17 - OUT/19
57	R17 - OUT/19
58	R17 - OUT/19
59	R17 - OUT/19
60	R17 - OUT/19
61	R17 - OUT/19
62	R17 - OUT/19
63	R17 - OUT/19
64	R17 - OUT/19
65	R17 - OUT/19
	R17 - OUT/19
66	R17 - OUT/19
67	
68	R17 - OUT/19
69	R17 - OUT/19
70	R17 - OUT/19
71	R17 - OUT/19
72	R17 - OUT/19
73	R17 - OUT/19
74	R17 - OUT/19
75	R17 - OUT/19
76	R17 - OUT/19
77	R17 - OUT/19
78	R12 - AGO/11
79	R12 - AGO/11
80	R12 - AGO/11
81	R12 - AGO/11
82	R12 - AGO/11
83	R12 - AGO/11
84	R12 - AGO/11
85	R12 - AGO/11
86	R12 - AGO/11
87	R12 - AGO/11
88	R12 - AGO/11
89	R12 - AGO/11
90	R12 - AGO/11
91	R12 - AGO/11
92	R12 - AGO/11
93	R12 - AGO/11
94	R12 - AGO/11
95	R12 - AGO/11
96	R12 - AGO/11
97	R12 - AGO/11
98	R12 - AGO/11
99	R12 - AGO/11
100	R12 - AGO/11
101	R12 - AGO/11
102	R12 - AGO/11



FOLHA NÚMERO Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

103	R12 - AGO/11
104	R12 - AGO/11
105	R12 - AGO/11
106	R12 - AGO/11
107	R12 - AGO/11
108	R12 - AGO/11
109	R12 - AGO/11
110	R12 - AGO/11
111	R18 - DEZ/19
112	R18 - DEZ/19
113	R18 - DEZ/19
114	R18 - DEZ/19
115	R18 - DEZ/19
116	R18 - DEZ/19
117	R18 - DEZ/19
118	R18 - DEZ/19
119	R18 - DEZ/19
120	R18 - DEZ/19
121	R18 - DEZ/19
122	R18 - DEZ/19
123	R18 - DEZ/19
124	R18 - DEZ/19
125	R18 - DEZ/19
126	R18 - DEZ/19
127	R12 - AGO/11
128	R12 - AGO/11
129	R20 - FEV/20
130	R20 - FEV/20
131	R20 - FEV/20
132	R12 - AGO/11
133	R12 - AGO/11
134	R12 - AGO/11
135	R12 - AGO/11
136	R12 - AGO/11
137	R12 - AGO/11
138	R12 - AGO/11
139	R12 - AGO/11
140	R20 - FEV/20
141	R20 - FEV/20
142	R20 - FEV/20
143	R15 - MAR/19
144	R15 - MAR/19
145	R15 - MAR/19
146	R15 - MAR/19
147	R15 - MAR/19
148	R15 - MAR/19
149	R15 - MAR/19
150	R15 - MAR/19
151	R15 - MAR/19
152	R15 - MAR/19
153	R15 - MAR/19
154	R15 - MAR/19
155	R15 - MAR/19



FOLHA NÚMERO Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT)

156	R15 - MAR/19
157	R15 - MAR/19
158	R15 - MAR/19
159	R15 - MAR/19
160	R15 - MAR/19
161	R15 - MAR/19
162	R15 - MAR/19
163	R15 - MAR/19
164	R15 - MAR/19
165	R15 - MAR/19
166	R12 - AGO/11
167	R12 - AGO/11
168	R18 - DEZ/19
169	R18 - DEZ/19
170	R18 - DEZ/19
171	R18 - DEZ/19
172	R18 - DEZ/19
173	R18 - DEZ/19
174	R18 - DEZ/19
175	R18 - DEZ/19
176	R18 - DEZ/19
177	R18 - DEZ/19
178	R18 - DEZ/19
179	R18 - DEZ/19
180	R16 – JUN/19
181	R16 – JUN/19
182	R16 – JUN/19
183	R16 – JUN/19
184	R16 – JUN/19
185	R16 – JUN/19
186	R14 – NOV/18
187	R18 - DEZ/19
188	R18 - DEZ/19
189	R18 - DEZ/19
190	R18 - DEZ/19
191	R18 - DEZ/19



IO/TO/04 - Procedimentos de Recomposição das Demais Instalações de Transmissão (DIT) (DIAGRAMAS)

ÁREAS DE RECOMPOSIÇÃO	DESENHO NÚMERO	REVISÃO
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – A	TOP-10	14
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – B	OPO-11	11
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – C	TOP-12	13
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – D1	TOP-13	13
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – D	TOP-14	12
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – E	OPO-15	12
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – F1	OPO-16	10
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – F2	OPO-17	10
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – G	OPO-18	15
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – H	TOP-19	09
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – I	TOP-20	09
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – J	OPO-21	09
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – L	OPO-22	80
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – M	TOP-23	09
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – N	TOP-24	17
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – O	TOP-25	09
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – P	TOP-26	09
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – Q	TOP-27	10
ÁREA RECOMPOSIÇÃO – R	TOP-28	01
INTERLIGAÇÃO DAS ÁREAS – S	OPO-29	00