

홍지선 제2차관, 풍수해 대응 도로 현장점검

- 12일 오후 대산-당진 간 고속도로 현장 찾아 우기전 수방대책 점검

- 홍지선 국토교통부 제2차관은 5월 12일 오후 대산-당진 간 고속도로 건설현장*을 방문하여 도로 건설현장 수방대책을 점검하였다.

* (규모) 4차로 신설, 연장 25.36km, (공사비) 9,834억, (사업기간) '23.11~'30.12

- 이번 점검은 지난 4일 제2차관 주재로 열린 풍수해 대응 점검회의의 후속 조치로, 여름철 집중호우에 대비해 도로 건설현장의 배수·방수시설 관리 실태를 직접 확인하기 위해 마련하였다.

- 홍 차관은 역천교 공사현장을 점검한 후 “집중호우시 하천에 설치된 가설 시설물로 인한 하천 범람을 선제적으로 예방해야 한다”면서,

- “기상이변으로 인한 자연재해는 예측을 뛰어넘는 경우가 많은 만큼, 공사용 임시 시설물이 물길을 막아 주변 마을 피해가 없도록 현장관리의 기본과 원칙을 철저히 이행해달라”고 강조하였다

* 역천교 : 연장 500m, 폭원 24.3m, 교량 형식 PSC e-BEAM(275m) + ICD 거더(225m)

- 호우 끝에 이어질 “폭염에 대비해서도 옥외작업이 많은 토목현장 특성을 고려하여 작업시간 조정, 그늘 및 냉방장치 확보 등 현장근로자 온열 질환 예방을 위한 실질적 조치를 이행해 줄 것”을 강조하였다.

- 홍 차관은 “안전관리는 기본을 지키고, 작은 위험요인이라도 끝까지 챙기려는 책임감으로 완성될 수 있다”면서, “여름철 자연재난에 대비하여 작은 피해라도 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기해줄 것”을 밝혔다.

담당부서	도로국 도로건설과	책임자	과 장	유병수 (044-201-3888)
		담당자	사무관	오요셉 (044-201-3889)