

GTX 삼성역 구간 시공오류 확인, 긴급 조치 착수

- 서울시, 지난 4.29 시공오류(철근누락) 및 보강방안 최초 보고

- 국토교통부(장관 김윤덕)는 '26년 전 구간 연결을 목표로 종합시험운행 중인 GTX-A노선 삼성역 구간(서울특별시 시행)에서 시공 오류 사항*이 확인되어 긴급 현장점검 등 조치에 착수하였다고 밝혔다.

* 복합환승센터 지하5층 GTX 승강장부 기둥(80본) 주철근 2열을 1열로 착오 시공
⇒ 준공구조물 기준 80본 중 50본 기준치 미충족

- GTX 삼성역 구간 건설공사를 시행 중인 서울특별시*는 지난 4.29일 국토교통부에 해당 구간에서 시공 오류가 발생하여 이에 대한 보강방안을 수립하였음을 보고하였다.(서울특별시는 시공 오류에 대하여 '25.11월 시공사로부터 최초로 보고 받았다고 확인됨)

* GTX 노선 삼성역 구간(1km)은 국가철도공단이 서울특별시에 위탁하여 시공 중

- 이에, 국토교통부는 심각한 시공 오류가 발생되었고, 오류를 인지한 이후 한참이 지난 이후에야 보고된 점 등 사업 관리에 문제가 있다고 판단하고 5.15일 서울시와 국가철도공단에 대한 감사를 착수하였다.

- 또한, 서울시가 제시한 보강방안 등에 대해서는 공인기관 등을 통해 철저히 검증하여 안전에 문제가 없도록 조치할 계획이다.

- 이에 따라, 삼성역 무정차 통과 시기는 보강방안 검증 등에 대한 결과 등을 종합적으로 검토하여 추후 확정할 예정이다.

담당 부서	국토교통부 광역급행철도건설과	책임자	과 장	김철기 (044-201-3964)
		담당자	사무관	김영균 (044-201-3981)
			사무관	유지완 (044-201-3967)
			주무관	박수진 (044-201-3978)