

김윤덕 장관, “GTX 삼성역 구간, 안전문제 없도록 철저한 점검·검증 시행”

- 철근누락이 발생한 GTX 삼성역 구간 시설물 현장점검
- 시공 과정의 부실 원인 파악 및 국민 안전 확보를 당부

□ 김윤덕 국토교통부 장관은 5월 22일 오전 영동대로 지하공간 복합개발 사업 건설공사(서울특별시 시행)* 현장을 찾아 시공오류가 발생한 현장을 직접 점검하고, 철저한 원인규명과 시설물 안전 확보를 당부했다.

* GTX 삼성역 구간(1km)은 국가철도공단이 서울특별시에 위탁하여 시공 중이며, 서울특별시는 영동대로 지하공간 복합개발사업 건설공사를 발주함

□ 국토교통부는 5월 18일 구성한 특별 현장점검단을 5월 21일부터 “정부 합동점검단”으로 확대·개편하고, 현 시점에서 현장의 안전상황과 시공·안전·품질 관리, 건설사업관리 수행 등 건설사업 전반에 대하여 집중 점검할 계획이다.

□ 현장을 찾은 김 장관은 공사 현황과 보강 계획 등을 확인한 뒤, 시공오류가 발생한 현장의 안전관리 실태와 후속 조치상황을 직접 점검하였다.

○ 김 장관은 “수도권 주민들이 일상적으로 이용하게 될 GTX 노선에서 철근누락이 발생한 것은 국민의 안전과 직결된 매우 엄중한 사안”이라고 강조하였다.

○ “시공 과정의 부실 원인을 철저히 규명하는 한편, 안전 문제가 단 하나도 남지 않도록 보강방안을 철저히 검증하는데 총력을 다할 것”을 당부하며,

○ “점검결과에 따라 필요한 모든 보강방안을 열어두고 검토하라”고 지시하였다.

담당 부서	철도국 광역급행철도건설과	책임자	과 장	김철기	(044-201-3964)
		담당자	사무관	김영균	(044-201-3981)
			사무관	유지완	(044-201-3967)
			주무관	박수진	(044-201-3978)