

홍지선 제2차관, 장항선 철도건설 현장 찾아 여름철 재난 대비 안전점검

- 16일 오후 장항선 개량 2단계 현장 방문... 배수시설·운행선 인접구간 등 집중 점검

□ 국토교통부 홍지선 제2차관은 6월 16일 오후 장항선 개량 2단계 철도 건설현장*을 방문하여 여름철 풍수해에 대비한 철도 건설현장의 안전관리 실태를 점검하였다.

* (규모) 연장 32.985km 복선철도 신설, (공사비) 10,477억, (사업기간) '22.4~'29.12

○ 이번 점검은 5월 4일 풍수해 대응 점검회의와 5월 12일 대산~당진 간 고속도로 점검에 이어 실시하는 것으로, 홍 차관은 재난·안전 분야 주요 현장을 연이어 찾아 취약 요인을 직접 확인하며 현장 중심의 안전관리를 강화하고 있다.

○ 철도 건설현장에 대해서도 여름철 현장 관리 실태를 직접 점검하고, 안전사고 예방을 위한 철저한 안전관리를 당부하기 위해 마련되었다.

□ 홍 차관은 공사가 진행 중인 광천역사와 매현1교 공사현장을 점검한 후 “본격적인 집중호우에 앞서 배수시설과 수해 복구 장비, 비축 자재 등을 선제적으로 점검하고, 취약 구간에 대한 관리에 만전을 기해 달라”고 당부하였다.

○ 광천역 현장은 “장항선 열차가 운행하는 인접 구간에서 공사가 시행되고 있어 운행선 안전 확보에 한 치의 빈틈도 없도록 관리할 것”을 강조하였다.

○ 또한, “폭염 기간 중 현장 근로자의 안전과 건강이 건설현장의 사고와 직결된다”면서, “무리한 공정 추진보다는 근로자들의 충분한 휴식과 건강관리를 최우선으로 해야 공사 현장 안전이 확보된다”고 말했다.

- 현장 점검을 마치며, 홍 차관은 “최근 건설현장에서 사고가 지속적으로 발생하고 있는 만큼, 기본적인 안전수칙과 현장 점검을 철저히 이행하고, 위험요인은 사전에 제거해야 한다”고 밝혔다.
- 이어, “안전을 최우선의 가치로 두고 단 한 번의 실수도 대형 사고로 이어질 수 있다는 경각심을 갖고 작업 전(全) 과정에서 안전관리를 철저히 해달라”고 거듭 강조하였다.

담당부서	철도국 철도건설과	책임자	과 장	오수영 (044-201-3950)
		담당자	사무관	이동호 (044-201-3952)
			주무관	윤영대 (044-201-3962)