$$f = 16000 \text{Гц}$$
$$T = \frac{1}{f} = 0.0000625 \text{с}$$
$$\tau = \frac{T}{10} = 0.00000625 \text{с}$$