ESP32 — esquema da etapa 1

USB/fonte externa separados; alimentação externa regulada de 3,3 V. Confirmar hardware real antes de soldar. Capacitores e conectores incluídos; ADC e expansão adiados.

