


STM32 Nucleo CN2 점퍼 설정

On-board STM32 programming · UM1724 Rev 17 §7.4.4 · 원문 Figure 7 기반 · 6단계 단위 작업

1 보드·목적 확인

MB1136 / on-board STM32




- 보드 모델과 원문 배치도 일치 확인
- 외부 STM32 디버깅 목적과 구분

그림 원본 PDF p.14 · 절차 p.14,18,19

2 취급 조건 확인

전원 분리·ESD 보호




- 전원이 연결된 상태에서 핀 접촉 금지
- 전원을 분리하고 ESD 보호 환경 준비

그림 원본 PDF p.14 · 절차 p.11

3 CN2 위치 식별

CN4 SWD와 구분




- Figure 7의 CN2 두 점퍼 위치 확인
- CN4는 이 작업에 사용하지 않기

그림 원본 PDF p.19 · 절차 p.18,19

4 첫 번째 점퍼 장착

원문 핀 쌍 기준




- Figure 7에 표시된 한 핀 쌍에 장착
- 그림의 핀 쌍·장착 방향 유지

그림 원본 PDF p.19 · 절차 p.18,19

5 두 번째 점퍼 장착

두 점퍼 모두 ON




- 남은 지정 핀 쌍에 두 번째 점퍼 장착
- 인접 핀을 잘못 연결하지 않았는지 확인

그림 원본 PDF p.19 · 절차 p.18,19

6 도면과 대조·확인

단위 작업의 끝



- CN2 두 점퍼가 Figure 7과 일치하는지 확인
- 장착 확인과 프로그래밍 성공은 구분

그림 원본 PDF p.19 · 절차 p.18,19

그림은 원문 Figure 7 및 배치도를 그대로 사용했습니다. 점퍼 제거/장착 전후 이미지를 합성하지 않았습니다. 목표는 on-board STM32용 CN2 설정입니다.

매뉴얼 근거 기반 데모 예제 · 실물 작업/전후 검증 미실행 · 실제 장비는 모델·구성과 전체 제조사 절차 확인