

급경사지 실태조사 관리 지침

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「급경사지 재해예방에 관한 법률」(이하 "법"이라고 한다) 제5조의2 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라고 한다) 제2조의3에 따라 급경사지 실태조사에 관한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "급경사지 실태조사"(이하 "실태조사"라 한다)란 법 제5조의2에 따라 시행하는 조사를 말한다.
2. "급경사지통합시스템"이란 법 제20조제4항에 따라 구축된 시스템을 말한다.

제3조(시행 주체) ① 실태조사는 법 제5조의2에 따라 행정안전부장관 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)가 시행한다. 다만, 시장·군수·구청장 및 관리기관의 장은 관할 지역 내 급경사지의 안전관리를 위해 필요한 경우 이 지침을 준용하여 자체적으로 시행할 수 있다.

② 제1항에 따른 시행 주체는 실태조사를 직접 시행하거나 법 제33조에 따라 한국급경사지안전협회에 위탁할 수 있다.

제4조(적용범위) 이 지침은 법에 따라 실시하는 급경사지 실태조사 및 관리 등에 적용함을 원칙으로 한다.

제2장 급경사지 실태조사

제5조(실태조사 대상) 실태조사 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제2조제1호 및 영 제2조에 따른 급경사지 대상에 해당하나 관리기관에서 등록·관리되지 않는 자연·인공 비탈면 또는 이와 접한 산지
2. 관리기관의 소관 급경사지 중 기후변화 등에 의해 급경사지의 위험성 변화가 있어 재조사가 필요한 지역
3. 시장·군수·구청장 및 관리기관의 장이 위험도 등을 종합적으로 판단하여 조사를 요청한 지역

제6조(조사 항목) ① 실태조사를 시행하는 자는 다음 각 호의 내용을 조사하여야 한다.

1. 급경사지 위치정보(명칭, 행정구역, 좌표 등)
2. 급경사지 규모(최고 수직고, 평균 경사, 종단 길이 등)
3. 급경사지 유형(자연 비탈면, 인공 비탈면, 옹벽 및 축대 등)
4. 급경사지 붕괴위험요인(결함인자, 피해인자, 토석류 발생 영향성 검토 등)
5. 관리방안(계측관리 필요성, 위험성, 위험해소 방안, 붕괴위험지구 지정 등)
6. 조사자 의견(실태조사에 대한 종합적인 전문가 의견 등)
7. 위치도 및 현황사진(전경, 시·종점, 기타 세부사진 등)
8. 그 밖에 관리기관이 필요하다고 인정하는 사항

② 제1항에 따른 실태조사 시 별표의 실태조사서를 작성하여야 한다.

제7조(조사 방법) ① 영 제2조의3에 따라 실태조사는 다음 각 호의 방법으로 수행할 수 있다.

1. 현장 직접조사 : 현장에서 직접 장비를 활용하여 제원 및 붕괴위험요인 등을 조사
2. 간접조사 : 자료·문헌 등을 활용하여 수행하는 조사
3. 원격탐사 : 항공기·위성 등을 활용하여 수행하는 조사

② 제1항에 따른 조사 방법은 현장 직접조사를 원칙으로 하며 간접조사·원격탐사를 병행할 수 있다.

제3장 결과 등록 및 관리

제8조(조사 결과) ① 행정안전부장관 및 시·도지사는 실태조사 결과 급경사지로 관리가 필요한 지역에 대하여 관리주체인 시장·군수·구청장 및 관리기관의 장과 협의하여야 한다. 다만, 실태조사의 시행 주체가 시·도지사인 경우에는 실태조사 결과에 대한 정확성 검증 및 자료의 표준화를 위해 관리주체 협의 전 행정안전부장관과 사전에 협의하여야 한다.

② 행정안전부장관 및 시·도지사는 제1항에 따라 확정된 실태조사 결과를 ‘급경사지통합시스템’에서 규정한 표준형식에 따라 데이터화하여야 하며 실태조사 결과와 관련된 자료를 시장·군수·구청장 및 관리기관의 장에게 통보하여야 한다.

제9조(급경사지 등록·삭제) ① 시장·군수·구청장 및 관리기관의 장은 제8조 제2항에 따라 통보받은 실태조사 결과에 대해 특별한 사유가 없으면 행정안전부 급경사지통합시스템에 등록하고 소관 급경사지로 관리하여야 한다.

② 시장·군수·구청장은 소관 급경사지가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 시·도지사와의 협의를 거쳐 행정안전부장관에게 급경사지의 등록 삭제를 요청할 수 있다.

1. 법 제2조 및 영 제2조에 따른 급경사지 요건에 해당되지 않는 경우
2. 법 제3조에 해당하는 시설물

③ 관리기관의 장은 급경사지를 등록 또는 삭제한 경우 변동사항을 관할 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

■ 급경사지 실태조사 관리 지침 [별표]

급경사지 실태조사서(제6조 관련)

① 일 반 정 보	명칭						
	조 사 자		소속			성명	
			소속			성명	
	조사일자		20 년 월 일				
	위 치	행정구역	시·도 시·군·구 읍·면·동 리·동 번지선				
		GPS좌표	시점 : 위도(° ' ") , 경도(° ' ")				
			종점 : 위도(° ' ") , 경도(° ' ")				
	관리주체				용도 (보호 목적)	①도로②아파트③주택④공단 ⑤공원⑥철도⑥기타()	
	유형		토지	①인공비탈면 ②자연비탈면		구조	①토사 ②암반 ③옹벽 및 축대 *구조가 복합인 경우, 중복 표기
			임야 (산지)	①인공비탈면 ②자연비탈면			
규모	최고수직고	m		산마루 류무	①있음(구조:) ②없음		
	평균경사	°					
	종단길이	m					
붕괴이력		①발생연도 : 년 ②발생이력 없음		조사종류	①신규조사 ②재조사		
② 붕 괴 위 험 요 인	결 함 인 자	토사	①원호파괴(붕괴) ②표층유실 ③인장균열 ④단차 ⑤배부름 ⑥세굴 ⑦기타()				
		암반	①낙석 ②뜯돌 ③단층 ④절리방향(매우유리/유리/양호/불리/매우불리) ⑤풍화도(신선/약간풍화/보통풍화/심한풍화/완전풍화/풍화잔류도) ⑥기타()				
		콘크리트옹벽	①균열 ②전도 ③침하 ④활동 ⑤배부름 ⑥박리·박락·충분리 ⑦기타()				
		석축	①균열 ②전도 ③침하 ④활동 ⑤배부름 ⑥탈석 ⑦기타()				
		비탈 형상	①오목형 ②직선형 ③볼록형 ④돌출형				
		식생밀도	수목 : ①상 ②중 ③하 / 초본식물 : ①상 ②중 ③하				
		용출수 발생부위	①상단부 ②중단부 ③하단부 ④없음				
		상부외력	①건물/②철탑/③농경지/④철도/⑤묘지/⑥참호/⑦배수 불량/⑧기타()				
	시 설 물 현 황	종 류	() *시설물이 복수인 경우, 모두 기입				
		상 태	①불량 ②보통 ③양호 *시설물이 복수인 경우, 대표 1개 상태만 기입				
	피 해 인 자	이격거리	- 보호 대상시설과의 이격거리 : () m				
		피해예상 규모	건물 동, 세대, 명/ 농경지 ha/ 도로 m/ 하천 m 기타 시설명 :				
	토 영 석 향 류 성 발 생 토	주변지형	①산악지 ②구릉지 ③평야지 ④기타				
		토석류 가능성	상부 산지 및 좌·우 계곡부에서 토석류 발생 가능성 : ①있음 ②없음				
		상부 집수지형	급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해 우려가능성 : ①있음 ②없음				
	관 방 리 안	계측관리 필요성	①계측필요(사유), ②계측불필요				
		조사자 판단 위험도	①A등급(매우 낮음) ②B등급(낮음) ③C등급(보통) ④D등급(높음) ⑤E등급(매우 높음)				
		위험해소 방안	①보수 ②보호공법 ③보강공법 ④정밀조사 ⑤이주대책 ⑥기타()				
붕괴위험지구 지정		①지정일자(. .) ②미지정	지구지정 후 정비사업추진		①기완료 ②추진 중 ③ 미추진		
④ 조사자 의견							

※ 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제3조에 의거 타 법의 적용을 받는 시설물은 제외

(뒷면 계속)

5 위치도 및 현황사진

위치도

전경

시점	종점
현황사진 1	현황사진 2
현황사진 3	현황사진 4