项目计划书		
实验事项	说明	预计期限
UART	串口驱动,用于调试	2
温湿度传感器	检测外界温度	2
光敏传感器	检测光照强度	2
可调速风扇	根据温度调节速度	2
蜂鸣器	温度超过范围后报警	1
OLED	简单显示当前状态	1
总计		10