МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра электронных вычислительных машин

ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА DT-838

Отчет по лабораторной работе №6 по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Выполнил студент группы ИВТ-32	/Рзаев А. Э./
Проверил доцент кафедры ЭВМ	/Скворцов А. А./

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы - определение погрешности мультиметра DT-838 при измерении напряжения и сопротивления в электрических цепях и получение навыков практического использования мультиметра.

2 Задание

- 2.1 Установить переключатель мультиметра DT-838 в положение «V—, 1000». Соединить красный щуп с положительным полюсом батареи, а черный с отрицательным. Измерить значение напряжения на батарее и записать в таблицу. Измерить напряжение на батарее при положениях переключателя «V—, 200», «V—, 20», «V—, 2000m». Для каждого измерения рассчитать значение абсолютной погрешности прибора, округлить по уточненным правилам округления и записать результат измерения. Результаты измерений занести в таблицу.
- 2.2 Установить переключатель мультиметра в положение « Ω , 2000k». Присоединить щупы к концам выданного преподавателем сопротивления, не касаясь руками металлических частей щупов и сопротивления. Измерить значение сопротивления и записать в таблицу. Измерить сопротивление при положениях переключателя « Ω , 200k», « Ω , 20k», « Ω , 2000». Для каждого измерения рассчитать значение абсолютной погрешности прибора, округлить по уточненным правилам округления и записать результат измерения. Результаты измерений занести в таблицу.

3 Выполнение задания

Результаты всех измерений, проведенных во время работы, представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Измерение напряжения на батарее

Положение	Показание	Формула	Абсолютная	Результат
переключателя	прибора, В	погрешности	погрешность, В	измерения, В
V-, 1000	2		2	2 ± 2
V-, 200	1,1	10.50/ 12.0350	0,2	$1,1 \pm 0,2$
V-, 20	1,06	$\pm 0.5\% \pm 2 \text{ emp}$	0,025	$1,060 \pm 0,025$
V-, 2000m	1066		0,01	$1,07 \pm 0,01$

Таблица 2 – Измерение электрического сопротивления

Положение	Показание	Формала	Абсолютная	Ворхини тот
		Формула		Результат
переключателя	прибора, Ом	погрешности	погрешность, Ом	измерения, Ом
Ω, 2000k	2	$\pm 1\% \pm 2 \text{ emp}$	2000	2000 ± 2000
Ω, 200k	2,0	10.00/ 1.2	200	2000 ± 200
Ω, 20k	1,95	$\pm 0.8\% \pm 2$	40	1950 ± 40
Ω , 2000	1971	емр	20	1971 ± 20

3.1 Пример расчета погрешности измерения напряжения

При измерении напряжения на батарее при положении переключателя «V-, 20» прибор показывает 1,06 В.

Абсолютная погрешность при данном измерении:

$$\Delta_{\text{U}} = 0.005*1.06 + 0.02 = 0.0053 + 0.02 = 0.0253 \sim 0.025 \text{ B}.$$

В соответствии с абсолютной погрешностью результат измерения округляется до тысячных:

$$U_6 = 1,060 \pm 0,025 \text{ B}.$$

3.2 Пример расчета погрешности измерения сопротивления

При измерении сопротивления при положении переключателя « Ω , 2000» прибор показывает 1971 Ом.

Абсолютная погрешность при данном измерении:

$$\Delta_R = 0.008*1971 + 2 = 15.768 + 2 = 17.768 \sim 20 \text{ Om}.$$

Абсолютная погрешность округлена до 2-х значащих цифр по уточненному правилу округления. В соответствии с ней результат измерения округляется до десятых:

$$R = 1971 \pm 20 \text{ Om}.$$

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были навыки работы с мультиметром DT838, рассчитано напряжение батарейки и сопротивления резистора при различных пределах измерений.