




SK8 축 Ø8 · 축 중심 높이 20




SK10 축 Ø10 · 축 중심 높이 20




SK12 축 Ø12 · 축 중심 높이 23




SK16 축 Ø16 · 축 중심 높이 27




SK20 축 Ø20 · 축 중심 높이 31




SK25 축 Ø25 · 축 중심 높이 35



SK30 축 Ø30 · 축 중심 높이 42



SK35 축 Ø35 · 축 중심 높이 50




SK40 축 Ø40 · 축 중심 높이 60

축 끝 고정대 SK8~SK40 — 치수표 (단위 mm)

번호	축 d	축 중심 높이	폭	두께	높이	바닥 두께	구멍 간격	구멍	고정 볼트	조임 볼트
SK8	8	20	42	14	32.8	6	32	Ø5.5	M5	M4
SK10	10	20	42	14	32.8	6	32	Ø5.5	M5	M4
SK12	12	23	42	14	37.5	6	32	Ø5.5	M5	M4
SK16	16	27	48	16	44	8	38	Ø5.5	M5	M4
SK20	20	31	60	20	51	10	45	Ø6.6	M6	M5
SK25	25	35	70	24	60	12	56	Ø6.6	M6	M6
SK30	30	42	84	28	70	12	64	Ø9	M8	M6
SK35	35	50	98	32	82	15	74	Ø11	M10	M8
SK40	40	60	114	36	96	15	90	Ø11	M10	M8

1. 치수는 두 회사 카탈로그에서 모두 같은 값입니다.
2. 윗부분 폭, 위쪽 틈, 조임 볼트 자리는 알아보기 쉽게 간략히 그린 것입니다.
3. 축 중심 높이는 같은 번호의 닫힌형 유니트(SC○○UU)와 다를 수 있으니 받침을 함께 맞춰 보세요.
4. CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK8 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK8 축 Ø8 · 축 중심 높이 20

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK10 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK10 축 Ø10 · 축 중심 높이 20

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK12 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK12 축 Ø12 · 축 중심 높이 23

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK16 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK16 축 Ø16 · 축 중심 높이 27

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK20 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK20 축 Ø20 · 축 중심 높이 31

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK25 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK25 축 Ø25 · 축 중심 높이 35

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK30 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK30 축 Ø30 · 축 중심 높이 42

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다


SK35 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK35 축 Ø35 · 축 중심 높이 50

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다

SK40 축 끝 고정대 (그림 축척은 종이에 맞춤 — 치수 숫자가 기준)



SK40 축 Ø40 · 축 중심 높이 60

CHANGHO INC (changhoinc.com) - 출처를 밝히면 자유롭게 쓰고 고쳐도 됩니다